# اَللَّهُ الْمَخْفِ فَي الْمَالِيَّ الْمُحْفِ فَي الْمَالِيَّ الْمُلِكِّ الْمُولِثِ الْمُولِثِ الْمُولِثِ الْمُولِثِ الْمُولِثِ الْمُولِثِ الْمُلْفِي وَالْمُولِثِ الْمُولِثِ الْمُلْفِي وَالْمُولِثِ الْمُلْفِي وَالْمُؤْمِثِ الْمُلْفِي وَالْمُؤْمِثِ الْمُلْفِي وَالْمُؤْمِثِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

المرابعة الم

المعلم الماهر الحاذق الْخُواَ يَعْمُ لَجُرْجِس طنوس عون اللبناني

﴿ الطبعة الثالثة ﴾

وقد نقلت هذه النسخة من نسخة مطبوعة في مطبعة الجوائب طبعة ثانية برخصة نظارة المعارف بالاستانة

تاريخ الرخصة ١٥ ربيع الآخر سنة ١٣٠١ وعددها ٩٣٨

طمع شنطيخ نفيشقة امين همنندتي

مُطَعِّلُهُ لِمُعَنْ لِنَهُ مُصِيرًا سنة ١٩٢٤ - ١٩٢٤م

# ﴿ فهرسة كتاب الدر المكنون \* في الصنائع والفنون \*

### صفحة ﴿ الباب الاول ﴾ صفة آلة ومغطس لتسلية ذوي 24 🍓 فى التلبيس وما يتعلق به 🗞 الطالة طريفة تعرف مها كمية الفضية ٤٣ صفحة ديباجة في الكلام عن التلبيس الراسبة على القطع المراد تلبيسها ٣ في تنظيف النحاس ومركباته في ملاحظات كلية الافادة ٤ 20 « انزاع الفضـة عن القطع غير « تنظيف المضة >> ٦ الحسنة التفضيض « تنظيف التوتيا « تنظيف الرصاص والقصد.ير في اننزاع الذهب ٤٧ )) في اخراج المعادن من المغاطس « تنظيف الحديد والفولاذ 払 ٧ و البطاربات والرماد «كيفية تحضير بطارية بنسن في تنحس الجادات 04 ٩ « استعمال البطارية المنفردة « التنحيس الاحمر بالتفطيس ٥ź 17 « استعمال الآلة السمطة « التنحس الاحمر الغلفاني )) 00 « كيفية وضع القطع في « صفة مغطس لتنحيس القصدير ٥٨ 1: المغاطس والحديد المصبوب والتوتيا « تلبيس القطع نحاسا يلتصق في التنحيس الاصفر ٥٩ 14 « التذهيب بالفرك ۲. 19 « التذهيب بالتغطيس البسيط « التنحيس بدون التصاق ٦. 44 « تنحيس الاجسام غير المعدنية « تلو ىن الذهب 49 « تذهيب آلات الساعات « تعدن غير المعدن ۳. )) « البلمباجين « التفضيض 11 40 « سد المسام « التفضيض بالفرك 77 24 « اخذ القوالب « التفضيض بالتغطيس البسيط 74 44 « التفضيض الغلفاني « عمل قوالب الجسس 49 92

	صفحة		ص فحة
صفة فرنيش للحديد والفولاذ	٧٨	في عمل قوالب الشمع	٦٤
وخصوصا للاسلحة	•	« عمل قوالبمن معدن دارسي	٦0
فى امزجة لتنظيفالذهب والفضة	))	« عمل قوالب من الجلاتين	>>
وتلوينهما وتلميعهما		« عمل قوالب من الكاوتابرخا	47
فى التراكيب المعدنية	٨٢	« تملغم التوتيا	77
Manufacture		« اللحام والفرنيش	人人
﴿ الباب الثاني ﴾		« لحام للسلاسل الفضية	79
﴿ في صبغ الاقمشة ﴾		« انواع لحام اعتيادية للصاغة	))
في الكلام عن ا <b>لا</b> قمشة	٨٥	« لحام للذهب	٧٠
الصوف		« لحام للفضة	"
ببيض الصوف	»	« الكلام عن الفرنيش	<b>Y</b> \
		وانواعه	
- ي القطن		صفة فرنيش من الحمر	**
القنب والـكمتان	<b>»</b>	صفة فرنيش من الكو پال	1)
في ما هو الصباغ	٨٩	صفة فرنيش من الحمر	>>
« الاساس	۹.	والمصطكي	
« المواد الملونة	٩١	صفة طلاء	<b>Y</b> #
» ﴿ في المواد الملونة بالاسود ﴾		فى الحفر الغلفانى	))
لونفص لعفص		طريقة لحفر العولاذ والحديد	Yt
		والنحاس في مغطس واحد	
لساق المار دور		في التذهيب الناشف	Yo
الكاد الهندى		« النيال	77
فثمر ش <b>ج</b> ر الجوز		« تلوین حدیدة البندقیة الون »	**
هباب الدخان	))	جميل	
فى المواد الملونة بالازرق	<b>»</b>	« ت <b>لو</b> ینها بلون ازرق	<b>»</b>
﴿ المواد الملونة بالاحمر ﴾	٩ ٤	« تلويمها بالاسمر	٧٨

# صفحة ١٠٧ القطن والكتان ع الدودة ه ۹ القرمز ﴿ في الصباغ الاحمر ﴾ « العصفر ١٠٨ في صبغ الصوف باحمر العوة ٦٦ الصندل الاحر ۱۰۹ « « الحريريا- هر الفوة ﴿ فَي المواد الملونة بالاصفر ﴾ « « الفطن والكةار · ياحمر 11. « الكركم او العقدة الصفراء الفوة « البقم ١١٥ في الصباغ الدودي ٧٧ الكوسترون « « أَلْفُرِفُرِى بِالدُّودة 117 « البزور الفارسية « الاحمر الوردى بالدودة « ورق الصفصاف والحور وزهر ۱۱۷ « صبغ القطن بالدودة ( بلون البابونج عرف الديك ) ﴿ في الصباغ الاسود ﴾ « في الصبغ بالقرمز « صبغ الحرير بالفرمز « الصوف ۸۰ الحرس ﴿ فِي الصِباغِ الاصفرِ بِالكرسةِ ون ﴾ ١٠٠ القطن والكتان ١١٨ الصوف ﴿ في الصباغ الكحلي ﴾ « الحرير ١٠١ الصوف « القطن او الكتان ۹۰۲ الحوير ﴿ فِي الصَّبْعُ بِأَلُوانَ مَرَكَبَةً ﴾ « الكتان والقطن ﴿ في الصباغ الرمادي ﴾ ﴿ في الاخضر ﴾ ١٠٣ الصوف ١٢٠ الصوف ۱۰۶ الحريو « الحرير « القطن او الكتان ١٢١ غزل القطي او الكتان ﴿ في الصباع الازرى ﴾ ﴿ فَي الْبِنْفُسِجِي وَالْفُرُورِي ﴾ ١٠٥ الصوف ا ۱۲۱ الصوف ١٠٩ الحرير ١٢٢ الحور

# صفجة

١٢٢ القطن او الكتان

۱۲۳ ﴿ فَى الصباغِ البرتقالي او النارُنجِي ﴾

# ﴿ فِي الْأَلُوانِ الْمُدنية ﴾

١٢٣ في الازرق

۱۲۷ « الاخضر

١٢٥ « الاصفر

١٢٦ « الاحمر

« ﴿ ملحق ﴾ في طبع الالوانعلي الاقشة

١٢٨ « تحضير محلول ملح القصدير

« « ازاله الدبوع عن الفماسُ « ازالة الدبوغ البسيطة المسببة

١٣١ « أزالة الدبوغ البسيطة المسب. عن عصير النباتات

« فى ازالة الدبوع الحديدية

« « ازالة الدبوغ المركبة

١٣٢ « ترجيع الالوان المتغيرة بالدبوغ

# ﴿ الباب الثالث ﴾

﴿ فى الموتوغرافيا اى تصوير الشمس ﴾ ١٣٣ فى بعض كلام عنها ﴿ فِي لُوازِم التصوير ﴾ ﴿

مر بن توارم التصوير ع. ۱۳۵ في الآلة والصورة السابية

۱۳۷ « اماكن التصوير

۱۳۹ « لوازم الصورة السالبة على الكولوديون

صفحة

١٤٠ في تركيب الكولوديون الحساس

« « المغطس الفضى للزجاج

۱۶۱ « المظهر الحديدي

« « المظهر البروكاليك

« « السائل المعين الاظهار

١٤٢ « السائل المثبت

« تنظیف الزجاج

۱۶۳ « صب الكولوديون

ه۱۶۰ « النور وارتكاز الشخص امام الابجكتيف

١٤٦ في النور وخصائصه

﴿ فى الصورة الايجابية ﴾

١٥١ فى نقل الصورة على الورق لتصير ابجابية

« « مغطس يصير الورق الزلالي حساسا

١٥٣ التلوبن

ه ۱۵۰ « تثبيث الصورة على الورق

١٥٦ « تلميع الصورة

« « بصوير الجمادات

ين في نقل الصور بالهوتوغرافيا ﴾

۱۵۷ فی «لم الصوره کما هی

۱۵۸ « جعلها اکبر مماکانت

﴿ فِي مَسَائِلُ مِنْتُورَةً ﴾

١٥٩ في سؤالات وجرابات

۱۹۲ فی سؤالات وجوابات بخصوص الامجابیة علی الورق

صفحة

صفحة

### ١٦٣ في عمل قطن البارود ١٨٢ في غراء الدقيق « تحضير الورق الزلالي « تركيب غراء جيــد للمجلدن )) 114 ١٦٥ « وسائطلاصلاح بمضعيوب وعاملي الكرتون وللحاكة الكولوديون في غراء المواد الحيوانية )) « ملاحظات بخصوص المنطس | « المواد الحيوانية )) ۱۸٤ الفضي « انواع الغراء التجاري 140 ١٦٦ فى تصوير جملة اشخاص على ا « طبخ الغراء زجاجة واحدة ١٩٠ « ترويق الغراء « « الستار الاصطناعي « القوالب وصب الغراء فها 191 ۱۶۷ « تركيب الكواوديون الاصولي | « تيبيس الغراء ونشره على 194 ۱۷۲ « تراكيب مختلفة للمظهر الشباك الحديدي ١٩٤ « نلميع الغراء ١٧٤ فى تراكيب مختلفة للمظهر إ ١٩٥ « استخراج الغراء من العظام اليروكاليك « استخراج الغراء من العظام 197 ١٧٥ في السائل المثبت الرسم على بالغلى الزجاجة فى استخراج الغراء من العطام فى تركيب ما يختص بالصـورة بواسطة الحوامض الايجابية على الورق الزلالى ١٩٨ في الغراء السائل ١٧٧ في تنظيف الزجاج ١٩٩ « تراكيب جيدة التغرية الزجاج « ازالة الدبوغ عن يد المصور 144 والخزف الصيني « عمل الصور السحرية )) ٢٠٢ صفة طلاء لا يتأثر لا ملماء ولا « البقايا 149 بالنار ٢٠٣ صفة معجورت للحام الرحام ﴿ الباب الرابع ﴾ والمر هر ﴿ فِي الغراء وما يتعلق به ﴾ صفة غراء للحام المعادن ١٨٧ في الغراء النباتي والزجاج

صفحة

۲.۳ لحام جید لتثبیت الحدید فی ۲۱۶ حبر احمر خمری الحجر

﴿ الباب الخامس ﴾

🍇 فى الشمع وما يتعلق به 🗞 ٢٠٤ في عمل الشمع المستعمل للختم ۲۰۵ نرکیب اول

٢٠٦ ﴿ تُركيب ثان ﴾ شمع احمر

« ﴿ تركيب ثالث ﴾ شمع اخضر

« ﴿ نُركيب رابع ﴾ شمع احمر

۲۰۷ ﴿ ترکیب خامس ﴾ شمع ازرق غامق

﴿ الباب السادس ﴾

🍇 فى الحبر وما يتعلق به 🗞

٢٠٨ في تراكيب الحبر الاسود

٢١٢ صفة حبر يعرف بالحبر الصيني

صفة حبر غيرقا بل المحو

« في عمل الحبر الازرق

٣١٣ صفة حير اخضر

٢١٠ صفة حبر أصفر

« حبر ذهبی او فضی

٢١٥ في عمل حبر للمطابع

« حبر احمر

« حبر کوازی

صفحة

٢١٧ في عمل حبر للكتابة على الاقشة ٢١٩ في عمل الحبر السمياثوي

﴿ الباب السابع ﴾

﴿ فِي المرايا وما يتعلق بهـا ﴾

٢٢١ في أصطناع المرايا ٢٢٣ في تفضيض الزجاج

۲۲۷ تذهیب الزجاج

٢٢٨ واسطة للصق الذهب على الصيني

والزجاج

٢٢٩ في كيفية لصق الذهب على الخشب

« فى تذهيب الخشب بواسطة الزيت

٢٣٠ في تذهيب الخشب واسطة الغراء

واسطة لتذهيب حوافي الكتب

٢٣١ لصق الذهب على الجلد

واسطة لتذهيبالانسجة الحربرية والعاج

٢٣٢ وإسطة للكتابة بالذهب على الفولاذ

واسطة لتفضيض الانسجة الحريرية

في تفضيض العاج

واسطة لحفر الفولاذ

# صفحة

تلوين الرخام وما شاكله 744

٢٣٤ في حفر الزجاج

واسطة لثقب الزجاج )

٢٣٥ عمل الحصى المتفرقعة

عمل قش النفط (الشحاطات)

# ﴿ الباب الثامن ﴾

🍇 فی المین وما یتملق بها 🗞

٢٣٩ في اصطناع المينا

« تراكيب المينا الشفافة ))

« تراكيب الميها المظلمة البيضاء 717

« كيعية لصق المينا بالمعدن 722

« الرسم على المينا 727

# ﴿ الباب التاسع ﴾

﴿ في اصطناع الصابون ﴾

٢٥٠ في ماهية الصابون

« اصطناع الصابون بالزيت والصودا

٢٥٥ في طريقة سهلة لا عبطناع الصابون في البيوت

فی تحویل زیت اللوز الی صابون 707

« اصطناع سائل يقوم ممام )) الصابون

> « طريقة اخرى لذلك 704

« اصطناع صابون بدون نار YOA ))

« صفة صابون قليل الكلفة

« اصطناع الصابون بالبوتاسا 409

## صفحة

في تحويل الصوف الى صابون

كشف ما يستعمله البعض لعش

الصابون

۲۹۱ « اصطاع الصابون العطو (المطيب)

« تحويل دهر الحنزير الى 777 صابون

> ٢٦٣ في صابون احر معطر بالورد « صفة صابون اسه رعطر 772

> > « غيره اصفر ))

« اصطناع صابون خفیف ))

« صابون معطر باليرغاموت 773

« صابون معطر بالباسمين ))

٢٦٦ غيره بالزييق

« اصطناع الصابون الشماف ))

« تعطير الصابون بالراتينج 777

« غبره معطر بالمعة ))

« اصطناع ماء كولونيـا وتعطير 774 الصانون مه

> « غیرہ معطر عاء اثبنا ))

« عمل روح الصابون 779 « عمل صابون مسك 77.

« ترکیب صابون یزیل الدبرع 441

﴿ الباب العاشر ﴾

﴿ فَى المواد الـكيمياوية ﴾

﴿ الباب الحادي عشر ﴾

الرفى مضادات السموم كير

# ا کتاب

# اللَّالِيَّ الْمُحْنِيْ فَيْنِ الْمُولِيْ فَيْنِ الْمُولِيْ فَيْنِ الْمُولِيْنِ الْمُولِيْنِ الْمُولِيْنِ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيْنِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيْنِ اللَّهِ الْمُؤْلِيْنِ اللَّهِ الْمُؤْلِيْنِ اللَّهِ الْمُؤْلِينِ اللَّهِ الْمُؤْلِينِ اللَّهِ الْمُؤْلِينِ اللَّهِ الْمُؤْلِينِي اللَّهِ الْمُؤْلِينِي اللَّهِ الْمُؤْلِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِينِ اللَّهِ الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِينِ اللَّهِ الْمُؤْلِينِي اللَّهِ الْمُؤْلِينِي اللَّهِ الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِي الْمُؤْل

المعلم الماهر الحاذق الخُواَجُهُ جَرْجُسُ طنوس عون اللبناني

# ﴿ الطبعة الثالثة ﴾

وقد نقلت هذه النسخة من نسخة مطبوعة في مطبعة الجوائب طبعة ثانية برخصة نظارة المعارف بالاستانة

تاريخ الرخصة ١٥ ربيع الآخر سنة ١٣٠١ وعددها ٩٣٨

عمع تنطع نبيشعة اميرج سندته

مُظْلَعُ الْمُنْ الْمُثَنِّ الْمُنْ الْمُثَنِّ الْمُثَلِّ الْمُثَنِّ الْمُثَنِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِقُلْ الْمُثَلِّ الْمُثَلِقِيلُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِيلِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُلْمِيلُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثِلِي الْمُثَلِّ الْمُثَلِي الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِي الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُلْلِي الْمُثَلِّ الْمُثَلِي الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُعِلْلِ الْمُعِلِي الْمُعِلْلِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِيلِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُعِلْلِي الْمُعِلْلِ الْمُعِلْلِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِلْلِي الْمُعِلِي الْمِ



# (كما بأصله)

الحمد لله الذي خلق الإِنسان باتقن صنعة وعامه أصول الصناعه \* فكانت له في معيشته من اروج البضاعه \* والذي ميز بالذكاء المفلحين عن القاصر بن \* وجعل المعلمين قدوة للمتعلمين \* أما بعد فلما كانت الصنائع في بلادنا كاسدة السوق \* وكان شوق المشوق لها غير مشفى باهمال غير المشوق \* ورأيت أن فقدها من بين أبناء المشرق مما يفقدهم ارباحاكليه \* فتظهر بلادهم بالنسبة الى غبرها من البلاد الهدنة بمنزلة غير مرضيه \* لكونها تفتقر البهـا في أكسر مهماتها ولوازمها \* فتخسر من أموالها قسما تفدر ان توفره اذا اعلمت بعض عزائمها ﴿ وَكَانَتُ الْمُؤْلَفَاتُ الصناعية في العربية قليلة الوجود \* فكان بذلك لنا ذكر غير محمود \* فاذكان ذلك ورأيت من الضرورة ايحاد لازم كان مفقودا \* واقامة ركن للصناعة كان مهدودا \* استعنت بالله على تأليف هـذا الكتاب الكبير النفع مع صغر حجمه . لانه حاو من الغنون الصناعية ما يغني اللبيب عن سواه عند استعال فهمه \* فاني قد ضمنته ما قل وجل من أصول الصنائع الحليله \* باساوب سهل المأخذ سريع الفهم وعبارة جامعة وان تكن قليله ۞ قاصدا بذلك منفعة ابناء الوطن العز بز ۞ الذين طالما كانوا في احتياج الى استخراج هذا الذهب الابريز ﴿ والذي يقف على فهرسه يعرف ما فيه من الفنون الجزيلة النفع ۞ والجميلة الوضع ۞ واني اسأل الله أن بجعله خالصا لوجهه الكربم \* وينفع به مطااميه نفعا ينالون به ما يرغبون من تفدم ثروتهم ونجاح بلادهم فانه تعالى السميع الرحم ﴿

# الباب لإول

﴿ فَى التَّلْمَيْسِ وَمَا يَتَّمَلُّقُ بِهُ ﴾

﴿ ديباجة ﴾

﴿ في الكلام عن التليس ﴾

يقسم هذا الفن الى قسمين الاول التغطيس البسيط المعروف بالطلى والثانى التلبيس الغلفانى ومع كون هذين القسمين متشابهين فى الظاهر يختلفان بحسب حقيقتهما . فالاول منهما أى الطلى يتم بالالفة الكيمياوية والثانى بالتحليل الكيمياوي المسبب عن القوة المكتشفة حديثاً وهى الفوة الكربائية و بما أنه قد شاع استمال الواسطتين اى الطلى البسيط والتلبيس الغلفانى فى معمل واحد وان الاستحضارات التى نستخدم لكلا الفريقين هى تقريباً من نوع واحد وان النتيجة الظاهرة منهما للنظر هى واحدة اقتضى أن نتكام عن كل واحد منهما على حدة فنقول و بالله التوفيق في أما الطلى ين فهو أن يكسى سطح القطعة المراد طلبها بغشاء يحصل بتا آف اجزاء كيمياو بة مع ظاهر المعدن المراد طلبه ماتصقة به و يكون هذا الغشاء اذ ذاك اجزاء كيمياو بة مع ظاهر المعدن المراد طلبه ماتصقة به و يكون هذا الغشاء اذ ذاك في غاية الرقة حتى انه لا يلبث الا مدة يسبرة ثم يزول

﴿ واما التلبيس الغلناني ﴾ فهو ان يكسى سطح مدن سهل التأكسد كالنحاس والحدود بمعدن آخر صعب التأكسد كالفضة والذهب وذلك ليقى ذلك المعدن من التأكسد بحجبه اياه عن مماسة الهواء الكروى رأسا فيكسوه قشرة ذات لون ابهبج للنظر من لونه الاول وهذه القشرة تكون ملتصقة به التصاقاً ماما وابتة الى مدة طويلة كا يحصل ذلك من تذهيب النحاس او تفضيضه او تنحيس التوتيا الخ واما سمك القشرة فيكون حسب الارادة

و بهذه العلمية نقدر ان نأخذ مثالا عن جسم ما كصورة محفورة او ما شاكلها مماثلا له بكل دقائقه مماثلة تامة وذلك بان نكسو سطح ذلك الجسم قشرة سمكها بحسب ارادتنا ثم نفسخها عنه . ونقدر ايضاً نحفظ من العطب شخصاً او زهرة او ثمرة او حشرة او ما شاكل ذلك بتلبيسكل من هذه الاجسام قشرة معدنية

واعلم أنه قبل الشروع فى العمل يجب بكل اعتناء تنظيف القطعة المواد تلبيسها مما يعلوها من الوسخ وما يشبهه لان وجود ادنى جسم غريب على سطحها يمنع التصاق المعدن بها و يسبب انفساخه عنها بنوع غير قابل الاصلاح . ولذلك قد اخترعت عدة وسائط لنوال المرغوب و بعد الامتحان الكلى وجدنا اكثر مناسبة من غيرها العمليات الاربع الآتى ذكرها وهى كافية لبلوغ المقصود وتختص بالنحاس ومركباته

# - ﴿ القسم الاول ﴾( ف التنحيس )

# ﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فى تنظيف المعادن المعدة التلميس ﴾ ﴿ فى تنظيف النحاس ومركبانه ﴾

اعلم ان النحاس المراد تنظيفه اما ان يكون بحتمل النار او لا يحتملها كالملحوم بالقصدير مثلا والذى يحتمل النار اما ان يكون قطعة واحدة او عـدة قطع صغيرة كالحلق والخواتم وما شاكل ذلك

﴿ فالطريقة الاولى ﴾ اتنظيفه الاحماء فاحماء النحاس الذي يحتمل النار اذا كان قطعة واحدة يتم بوضعها فوق نار هادئة الى ان تصير حمراء مكدة . واذا كان قطماً متعددة كالمذكورة آنفاً يتم احماؤها بوضعها في آلة كمحمصة البن وتحريكها الى ان تتعرى من كل الاجسام الفريبة والدهنية . واما النحاس الذي لا يحتمل النار فينظف بغلبانه مقدار خمس دقائق في احد السائلين الآتيين (السائل الاول) موكب من الاجزاء الآتية

١٠ اجزاء من اليوناسا الكاوية

١٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

(السائل الثاني) مركب من الاجزاء الآتية

٧٥ جزءا من تحت كر بونات اليوتاسا

١٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

﴿ الطريقة الثانية ﴾ هي ان تضع القطعة او القطع المحاة على ما مر في السائل الآتي وهي حامية

١٠ اجزاء من الحامض الكبر يتيك الثقيل

١٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

وتبقيها هناك الى ان تزول القشرة السوداء التى علمها من الاحماء فى للنار (وهى ثانى اكسيد النحاس) فيصير لونها احمر معتما (وهو اول اكسيد النحاس) واما اذا لم تحم فى النار لكن نظفت فى سائل البوتاسا فيجب غسلها بالماء قبل وضعها فى السائل المار ذكره هنا

واما اذا كانت مختلطة بحديد او فولاذ او توتيا فلا تغطس فى السائل الحمضى لانه يعطبها فيعوض عنه بفركها برمل ناعم او فرشة نحاسية

﴿ الطريقة الثالثة ﴾ هي ان تغسل التطعة بالماء بعدد تحضيرها على ما مر في الطريقة الاولى والثانية غسلا جيدا وتغطسها في المزيج الآتي وتخرجها حالا وهدذا المزيج مركب من الاجزاء الآتية

١٠٠ جزء من الحامض النينريك الثقيل ( بالكيل )

١٠٠ جزء من الحامضالكبريتيك الثقيل ( بالكيل )

۰۰۱ جزء من ملح الطعام ( تقريبا )

وطريقة مزجها هي ان تضع الحامض النيتريك في اناء زجاجي ثم تصب فوقه بالتدريج الحامض الكبريتيك محركا اياهما عند الصب بقضيب زجاجي ثم تضيف ﴿ الطريقة الرابعة ﴾ هي ان تغسل القطعة بعد اخراجها من هــذا المزيج في الحال غسلا جيداً لتصير لامعة وتصلح ان توضع في مغطس التلبيس . ولـكي يتم التصاقها بالمعدن المراد تلبيسها اياه الاحسن ان تغطس في المزيج الآتي

١٠٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

٠٠٢٠ « « الحامض الكبريتيك الثقيل

۰۰۰۱ « نیترات انی اکسید الزئبق السائل

وذلك بعد ر بطها بشريط نحاسى . فتبقيها فى هذا المز بج مقدار خمس ثوان الى عشرثم تخرجها وتغسلها بلماء بدون ان نمس باليد ثم تعلقها فى مغطس الملييس

# ﴿ في تنظيف الفضة ﴾

لا يلزم لذلك سوى احماء القطعة فى اانار ووضعها فى سائل الحامض الكبريتيك المار ذكره ويزاد على ذلك تنظيفها بالفرشة النحاسية نم تغطس فى المزيم الزئبقى الاخير وتعلق فى مغطس التلبيس

# ﴿ فِي تنظيف التوتيا ﴾

طريقة ذلك هي ان تغطس القطعة في سائل البوباسا المذكور آنماً وتبقيها مقدار دقيقة نم تغسامها بماء وتغطسها بعض دقائق في سائل الحامض الكبرينيك ثم تخرجها وتغسلها بماء سخن اذا امكن والا فباء بارد وتفركها بعد ذلك بفرشة قاسية وبمسحوق الخفان او بالفرشة النحاسية واذا كانت ملحومة بقصدير او رصاص فمدل اللحام يسود ويجبان تنظف جيدا نم تغطس بالمحلول الزئبقي وتعلق في مغطس التلببس

# ﴿ في تنظيف الرصاص والقصدير ﴾

هــذان المعدنان ينظفان بامرارها فى سائل الىوىاسا وفركهما بمسحوق لحفان و وضعهما قليلا فى المزيج الا كى

# ١٠ اجزاء من الحامض الهيدروكلوريك

١٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

ولكن لا يكفى ذلك التنظيف هـذين المعدنين تنظيفا حسنا ولذلك قبل تلبيسهما فضة او ذهبا الاحسن ان يلبسا قشرة رقيقة نحاسية فى المغطس النحاسى الذى سيأتى ذكره ان شاء الله

# ﴿ في تنظيف الحديد والفولاذ ﴾

طريقة ذلك هي ان تغلى القطعة منهما في سائل الپوتاسا ثم تفركهما بمسحوق الخفان الناعم ثم تضعها مقدار خمس ثوان في المزيج الآتي

١٫٠٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

۳۰۰ « من الحامض الهيدروكلوريك ( او مائة من الحامض .
 الكبريتيك )

ثم تغسلها حالا بماء بارد وتأخذها الى المغطس . فالحديد والفولاذ يتذهبان جيدا بدون تنحيس واكن فى مغطس مخصوص بهما سيأتى شرحه . واما تفضيضهما فلا يتم بدون تنحيس

لقد استنتج مما ذكر ان التنحيس يكون كنتمة لتنظيف جملة معادن وكوسيط ينمها و بين المعادن الثمينة التي تلبسها . وسنتكام عن المغاطس المختلفة اللازمة الكل منها ولكن قبل ذلك يجب ان نتكام عن الآلة الكربائية التي هي الفاعل الاصلى لذلك

# ﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي البطاريات ﴾

البطارية هي الآلة المعدة لافراز سائلين كهربائيين ينحدر احدهما من أحد طرفي الآلة ويسمى سلبيا والآخر من الطرف الثاني ويسمى ايجابيا . والشريط او الخيط المعدني المؤدى كلا من السائلين في احد المجريين الى محل ما يسمى


موصلا فاذا وصلت الموصلين اى السلبى والايجابى تتم الدورة اى ان السائلين اللذين كانا مفترقين قبلا يتحدان عند وصلهما بهيئة شرارة . واذا غطست رأسى الموصلين فى سائل بدون ان يمس احدهما الآخر يقال ان ذلك السائل تحت سلطة السائل الكهربائي

فالقطعة المراد تلميسها تعلق دائما برأس الموصل السلبى المربوط بالتوتيا وسيذكر واما الموصل الثانى اى الايجابى فينتهى غالبا برق او شريط من الپلاتين او يعلق فيه رق من نفس المعدن المحاول فى المغطس

وانواع البطاريات المستعملة للتلبيس كثيرة جدا . واجود آلة لهذه العملية التي مع صغر جرمها تعطى مجرى كهربائيا يدوم مدة على قوة مفروضة و بكلفة قليلة

و بعد امتحانات كثيرة وجد ان بطارية بُنُسن و بطارية كروف هما البطاريتان الاكثر مناسبة لكونهما تفيان الشروط المرغو بة

اما بطاریة بنسن فهی مرکبة من اناه زجاحی او فحاری مدهنون ( شکل ۱ )



ومن اسطوانة توتيا مسمرة في اعلاها شريطة من نحاس احمر (شكل ٧) ومن اناه صيني ذى مسام (شكل ٣) ومن قطعة من كربون الفحم الحجرى المعروف بالكوك (شكل ٤) ومن برغيين نحاسيين مختلفي الهيئة ومن شريطين او خيطين من نحاس اصفر ( والاحسن ان يكون احمر ) يغطيان الا طرفي كل منهما بنسيج قطني او حريري او بشمع او خلاف ذلك مما لا يوصل السكررباه . وطول كل منهما حسب الارادة

واما بطارية «كروف » فلا تختلف عن بطارية « بنسن » الا بشئ واحد وهو استعال رقاقة بلاتين عوضا عن الكوك للقطب الايجابي . ونظرا لارتفاع قيمة البلاتين افضل بطارية بنسن لان فعلهما تقريبا واحد

-- **\*\*\*** ---

# ﴿ فَى كَيْفِيةَ تَحْضِيرِ بِطَارِيةِ بِنْسَنِ ﴾

هى ﴿ اولا ﴾ ان تملأ نصف الاناء الزجاجي من المزيج الآتى ١٧ جزءا من الحامض الكبريبيك الثقيل ١٠٠ « من الماء الاعتيادي


- ﴿ ثَانِيا ﴾ ان تضع داخل الآناء الزجاجي اسطوانة التوتيا مملغمة (١٠
  - ﴿ ثَالَتًا ﴾ ان تضع ضمن الاسطوانة الآناء ذا المسام
- ﴿ رابِعا ﴾ ان تملأ الآناه ذا المسام الى نصفه من الحامض النيتريك الثفيل
- ﴿ خامسا ﴾ ان تدخل قطعة الكوك في الآناء ذي المسام داخل الحامض النيتريك (٢)
- ﴿ سادسا ﴾ ان تربط بالبرغيمين شريطا موصلا في كل من القطبين فتصير البطارية حاضرة

واذا اردت تحضير بطاريات كثيرة فركب كلا منها على حــدة وصل القطب السلبي اى الشريطة المسمرة بالتوتيا بالقطب الايجابي اى الـكوك الموجود

<sup>(</sup>١) سنتكلم عن كيفية تتملغم التوتيا في فصل على حدة

<sup>(</sup>٢) يلاحظ أن تكون مساحة سطح الحامض النيتريك في الاناه الصبني مساوية لمساحة سطح محلول الحامض الكبريتيك الذي يكون في الاناه الحارجي . واذا كانت مساحة الحامض النيتريك اعلى قليلا فلا بأس من ذلك

فى البطارية التى تليه وهلم جرا فتصير الآلة بهيئة (شكله) فيبقى قطبان



مطلمان الواحد من جهة وهو السلبي والآخر من جهة اخرى وهو الايجابي فير بط في كل منهما موصل كما مر

فبالتحضير المذكور يمكن البطارية ان تشتغل من اربعة ايام الى خمسة . على نه من الضرورة ان يضاف اليهاكل عشرين ساعة قليل من مزيج الحامض السكبريتيك فى الاناء الخارجي وقليل من الحامض النيتريك فى الاناء الصينى دوضا عماكان قد تصاعد منهما فى تلك المدة

واما بعد مضى الاربعة ايام فعريق السوائل وتعرض عمها بسوائل جديدة ولا يقتضى ابقاء البطارية مركبة وهى داخل الحوامض اذاكال لا يراد تشغيلها بل يجب ان تؤخذ كل قطعة منها وتغسل بالماء وان بوضع الحوامض فى آنية معدة لها ذات سدادات

ويجب دائما ان تكون البراغى واطراف الشرط الموصلة فى غاية النظامة . ويستحسن وضع الآلة وقت تسغيلها فى محل مرتفع معد لها ابسهل على الذى يشغلها ملاحظتها بدون انزعاج ويجب ان يحترس من ان حوامض البطارية تصل الى المغطس واسطة الشرط الموصلة فيوضع المغطس في محل مرتفع ايضا

ويجب ان توضع البطارية عند تشغيلها فى مكان هاو لان البخار المتصاعد منها اذا تكاثف يضر بالصحة

ولا يحسن ان تكون الآلة فى محل في معادن ملبسة او معدة للتلبيس لان البخار المتصاعد يؤذيها ولذلك اتفقوا على وضع البطارية فى مخدع منفرد والمغطس فى مخدع يليه و يثقب الحائط الحاجز بين المخدعين و يرسل الموصلان من البطارية الى المغطس مارين فى الثقب

يحدث احيانا ان البطارية لا تفرز مجرى كهر بائيا فلا يكون ذلك الا من سوء اتصال الشريطين الموصلين او لعدم نظافتهما او لان احدى الشرائط المسمرة بالتوتيا في البطارية الواحدة تكون ماسة اسطوانة التوتيا في البطارية الثانية فيجب ان تصلح الآلة بازالة المانع

ومن اللازم بعد تحضير الآلة وقبل الشروع بالتلبيس ان تعرف محققا اذا كان المجرى الكهربائي منحدرا من الفطبين اولا . ولاجل معرفة ذلك يجب ان تمس وأس الكوك المطلق من الجهة الواحدة برأس الموصل المر بوط بالتوتيا من الجهة الاخرى المقابلة فاذا كان السير جيدا يظهر لك باتحادهما شرارة والا فلا . او ان تمس طرف الشريط السلبي بقطعة من الفولاذ كالمبرد مثلا وتحك الابجابي على المبرد فاذا كان السير جيدا يظهر لك شرارات متعددة والا فيجب ان تعرف المانع ونزيله فاذا كان السير جيدا يظهر لك شرارات متعددة والا فيجب ان تعرف المانع ونزيله

وبحدث ايضا ان بطارية مشتغلة من يومين مثلا تقف بدون سبب من الاسباب المذكورة . فيكون ذلك اما المدم اضافة سوائل كل عشرين ساعة حسبا ذكر واما لاتساع مسام الاناء الصيني فيمتص اذ ذاك من محلول التوتيا الذي يكون في الاناء الخارجي ويكسو سطح قطعة الكوك قتمرة بيضاء فتمنع الفعل فلاصلاح هذه العلة بغير ذلك الاناء وعسح القشرة عن الكوك

سبق القول ان التنحيس هو كتنمة تنظيف وتحضير بعض معادن حتى تصلح

ان تكتسب معادن التمن . فالآن يجب ان نشرع بالكلام عنه وعن كيفية مغاطسه (١) فنقول

# ﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فِي التنحيسِ الاحمرِ بِالتَّغطيسِ ﴾

التنحيس الاحمر يتم تارة بالتغطيس البسبط وتارة الكهر بائية . فالطريقة الاولى لا تصلح الا لتنحيس الحديد وهى لا تكسوه الا غشاء رقيقا جدا وقليل الالتصاق وغالبا عوض ان يقيه من التأكسد يكون واسطة له . فالمغطس الاوفق لتنحيس الحديد بالتغطيس البسيط هو ما تألف من مزج الاجزاء الآتية :

درهم ۳۲ من كبريتات النحاس درهم ۳۲ من الحامض الكبريتيك الثقيل اقة ٤ الى ٨ من الماء الاعتيادى

فبعد تنظيف الحديد كما مر تغطسه في هذا المزيج بعد تذويب الاجزاء جيدا وتخرجه حالا فيكسى غشاء احمر لاءعا معتدل الالتصاق . والكن اذا ترك الحديد في هذا المغطس بعض دقائق يعلو سطحه غشاء نحاسى عديم الالتصاق حتى ان ادنى احتكاك يزيله . ففي اور باحيث ينحسون بهذه الطريقة كميات وافرة من شرط الحديد المستعملة للفرش والمقاعد الرفاصة يسحبون الشريط في حديدة السحب المستعملة عند الصائغ فيضغط النحاس على الحديد المغشى به ويمتد فيصير اشد التصاقا واما اذا كان الحديد المنحس صفيحة فنضغط بين محداتي مكبس فيمتد النحاس و يصير كذلك اشد التصاقا

# ﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي التَّنحيسِ الاحمرُ الغلفاني }

ان هذا التنحيس بتم بطريقتين مختلفتين: اما بتحليل ملح نحاسي بسيط ككبريتات

<sup>(</sup>١) الغطس هو السائل المحلول فيه معدن قصد تنبيسه على سطح معدن آخر

النحاس مثلاً وهذه الطريقة موافقة لتنحيس المعادن التي لا تنضر بها الحوامض.

واما بتحلیل ملح نحاسی مرکب مع قاعدة ثانیة کسیانور الپوتاسا والنحاس وهذه مناسبة لای معدن کان

فالطريقة الاولى تعد من جملة عمليات نتكام عنها عند فراغنا من الكلام على التذهيب والتفضيض . ونتكام الآن على انثانية الحيدة لتنتجيس كل من المعادن اذ تكسوه قشرة سمكها حسب الاختيار وظرافتها وانتصاقها حسب المرغوب . فن بعد امتحان عدة مغاطس متنوعة التركيب وجدنا ان المغطس الآتى هو اصح واكثر موافقة من غيره وهو يتألف من الاجزاء الآتية

درهم ۹۶ من خلات النحاس

« عن تحت كر بونات الصودا

« ۲۶ من ثانی کبریتیت الصودا

« ٦٤ من سيانور اليوتاسا النقى

قة ٨ من الماء الاعتيادي

وكيفية تركيبه هي ان تضع خلات النحاس في اناء ليس فيه مسام كانزجاج والفخار المدهون وتعجنه بقليل من اصل الماء المعين اله منطس ثم تضيف مقدار اقة واحدة من الماء وتحت كر بونات الصودا وتحرك ذلك فيصير لون المزيج اخصر فاتحا ثم تزيد عليه اقتين من الماء نفسه وألى كبريتيت الصودا فيصير لونه اصفر مكدا تم تصب فوقه باقي الماء وسيانور اليوتاسا وتحركه حتى تذوب الجوامد فير وق ويصير بلا لون كالماء . واما اذا ذابت الاملاح و بقى السائل بلون اصفر فذلك دليل على ان السيانور ليس بالنقاوة المرغوبة فيضاف عليه كمية كافية منه حتى يروق المغطس بماما و بما انه يلزم لهذا المغطس مجرى كهر بأتى وافر يقتضى تعداد البطاريات . و بعد تنظيف القطعة المراد تنحيسها وتعليقها في الموصل السلبي خد رقاقة نحاس احمر مساحة سطحها مساوية لمساوية سطح القطعة المراد تلبيسها وعلقها في الموصل الايجابي وغطس الاثنتين معا في المغطس ويجباذ ذاك ان يكون بعد رقاقة النحاس

عن الفطعة المراد تنحيسها مقدار شبر او اكثر او اقل قليلا (١) والاحسن ان تكون القطعة المذكورة فى مركز ما توسط من السائل اى ان تكون فوق قرار الاناء بمقدار خمسة او ثمانية قراريط و فعت سطح السائل بمقدار خمسة او ثمانية قراريط فعد تغطيس القطعة كما سبق تكتسى ببرهة وجيزة غشاء نحاسيا فتمرك الى ان تلبس قشرة بالسمك المطلوب

والمستحسن تحريك المغطس حينا بعد حين بقضب من زجاج او خشب. واعلم انه يتعسر جدا وجدان سيانور الوتاسا بالنقاوة المرغوبة لانه لا يوجد الا فى باريس فاقتضى ان نبين صفة اخرى للمغطس المذكور بحيث يستغنى عن السيانور النقى اذ يقوم متمامه الجنس الموجود عند جميع الصيادلة . فالمغطس المستغنى عن نفاوة السيانور يتألف من الاجزاء الآتية وهو مخصوص بالحديد والفولاذ :

درهم ١٥٠ من كبريتيت الصودا

« ١٥٠ من سيانور البوتاسا

« ۱٤٠ من خلات النحاس

« ۱۱۰ من سائل النشادر

اقة ۲۰ من الماء الاعتيادي

وكيفية تحضيره هي ان تحل الجوامد ما عدا حلات النحاس في ثماني عسر اقة من الماه ثم تحل خلات النحاس في الاقتين الباقيتين وتضيف اليه سائل الاسادر ثم تمزج الجميع سوية وتحرك فيروق المزيح ويصبر كالماه وان لم برق اصف علميه كميه من سيانور البوتاسا حتى يروق

# ﴿ صفة مغطس لتنحيس القصدير والحديد المصبوب والنوتيا ﴾

درهم ۱۰۰ من نانی کبریتیت الصودا

« ١٦٥ من سيأنور الموتاسا


« ۱۱۰ من خلات النحاس

<sup>(</sup>۱) كلما كات رقاء النجاس في الايحال هرسة للقطمة التي في السالي بريد قوة المحرى ويسرع التحال

درهم من سائل النشادر اقة ۲۰ من الماء الاعتيادي

وكيفية تحضيره كالاول . والاحسن ان يكون هذان المغطسان فاترين عند استمالها

قد جرت العادة ان يوضع السائل المركب منه المفطس في اناء من زجاج او فار مدهون او خسب محكم الضبط كالبرميل و يمد على فوهته قضبان من نحاس احمر او اصفر من الجانب الواحد الى الآخر متصلة بعضها بالبعض الآخر بشريط ارفع منها مر بوط بالموصل السلبي . فتر بط الفطع المراد تلبيسها بخيطان نحاسية رفيعة وتعلق هذه الخيطان بالقضبان فتصير الفطع المربوطة بها في داخل المغطس. ويوضع ايضا على الفوهة قضيبان من نحاس على جانبي القضبان الاولى و يوصلان بخيط نحاسي رفيع مر بوط بالموصل الايجابي ولا يصح ان يمس القضيبان القضبان الاولى السلبية . و بغد ذلك يعلق بكل منهما رقاقة من نحاس كما ذكرنا آنفا بنوع ان تكون مساحة سطحها مساوية لمساحة سطح القطع المراد تلبيسها فبهذه الواسطة تكون مساحة سطحها مساوية لمساحة سطح القطع المراد تلبيسها فبهذه الواسطة تكتسي القطع قشرة نحاسية متساوية . هذا اذا كانت القطع كبيرة كالملاعق وما اشبهها . ( شكل ٢ )



٦

واما اذا كانت القطع صغيرة كالخواتم وما شابهها فانها توضع بعد تنظيفها فى سلة وتربط قطعة منها بشريط رفيع ويربط الشريط فى علاقة السلة ومن هناك بالموصل السلبى فتنم الاتصالية من هذه القطعة المربوطة الى بقية القطع التى لم تربط لانها تكون بينها فتمسها . ولا يلزم لهذه العملية سوى رقاقة واحدة نحاسية بشرط ان

تكون فوق السلة موجهة مساحة سطحها الى القطع . ومن اللزوم تحريك القطع التى فى السلة على الدوام لكى تلبس المكشوفة منهما والمغطاة قبل التحريك ابسا متساويا فى الجميع

واعلم ان الرقاقة النحاسية المتصلة بالقطب الايجابي تعوض بذو بانها في المغطس عن كية النحاس المحللة بالقوة المكر بائية والتي تلبسها الفطعة المتصلة بالقطب السلبي . ولكن يحدث احياناً ان هذا التعويض لا يكفي لمكون النحاس الذي تلبسه القطعة من اصل المغطس اكثور من الذائب من الرقاقة فيفتة راذ ذاك المغطس الى نحاس و يبطئ فعله . فلاجل اصلاحه يضاف اليه كمية من خلات النحاس ومثلها من سيانور البوتاسا . واذ تكررت الاضافة هذه عدة مرات يضاف الى المغطس كمية من الماء

واذا علق فى الفطب الابجابى رقاقة اكثر مساحة من الفطعة المعلقة فى القطب السلمى . او اذا تركت الرقاقة داخل المغطس زمناً طو يلا بدون ان تعلق بازائها قطعة للتلبيس يذوب منهاكية تعيق الفعل و يتلون المغطس بلون اخضر او از رق فيضاف علميه فى مثل هذه الحالة قليل من سيا نور البوتاسا فيصطلح فى الحال

وقد يعلو احيانا رقاقة النحاس الايجابية قشرة سمراء او بيضاء فتمنع ذو بانها وتقلل فعل المجرى حينئذ فيضاف على المغطس كمية من خلات النحاس محلولة بسائل النشادر كما من الى ان يصير اللون الازرق المسبب عن هذه الاضافة بطئ الزوال. واذا صدف الامن ووضع منه بعدم الانتباء كمية اكثر من اللازم يضاف اليه من سيانور البوتاسا الى ان يحصل الرواق. والحاصل ان من اعتاد على ذلك مدة قليلة ولاحظ بالتدقيق التغييرات التي تحصل في هذا المغطس يقدر باضافة السيانور تارة وباضافة خلات النحاس اخرى ان يبقى مغطسه بحالة مرضية

واذا لزم تفضيض القطعة بعد تنحيسها تخرج من مغطس النحاس ونمر حالا بدون ابطاء فى مزيج نيىرات ثانى اكسيد الزئبق وتغسل بماء بارد بدون ان نمس وتعلق فى مغطس النضة

# -ه الفصل الخامس کاه⊸ (فی التنحیس الاصفر)

ان التنحيس الاصفر هو كثير الاستعال في اوربا ويفضاونه على التنحيس الاحمر. فكل ما نراه من البراغي والشناكل والزرد والشريط والنريات والقناديل النحاسية هو كله من حديد مصبوب او توتيا مغطى كل منهما بقشرة صفراء حتى انه لا يعرف اذا كانت هذه الاشياء من تلك المعادن أو من النحاس الاصفر الخالص اما الطريقة لتنظيف المعادن لهذا المغطس فلا تختلف عن طريقة تحضيرها للتنحيس الاحمر ولا فرق ايضا يبنهما في تركيب البطاريات و وضع القطع في المغطس

ومن بعد الامتحان وجدنا ان المغطس الآتى بيانه اكثر مناسبة من غيره وهو يصلح لكل المعادن بدون استثناء و يتركب من الاجزاء الآتية

درهم ٣٧ من كو بونات النحاس ( المحضر حديثا )

« ۳۲ من كربونات التوتيا (٠)

وانما الفرق الوحيد بانمهما هو كفية تركيب المغاطس <sup>(١)</sup>

- « ٦٤ من تحت كر بونات الصودا
  - « ٦٤ من كبريتيت الصودا
- « ٧٥ من سيانور اليوتاسا ( نقيا بقدر الامكان )
- « نصف من حامض الزرنيخوس ( طعم الفار الاييض )
  - اقة ٨ من الماء الاعتبادي

وينبغى استحضار كر بونات النحاس والتوتيا اولا فلذلك خذ من كبريتات التوتيا ثمانية وار بعين درها ومثل ذلك من كبريتات النحاس وذوب الملحين فى اقتى ماء وذوب مائة وتمانية وعشرين درها من تحت كر بونات الصودا فى المقدار المذكور من الماء ايضا . وامزج المحلواين وحركهما فيتكون راسب اخضر وهو كر بونات النحاس والتوتيا المطلوب . فاتركه بضع ساعات ليرسب تماما ثم صب عنه

<sup>(</sup>١) النحاس الاصفر هو مزيج النحاس الاحمر والتوتيا بمقادير محتلفة (٣)

السائل واضف عليه سبع اقات ماء ثم اضف كبريتيت الصودا وكربونات الصودا المذكورين آنفاً. ثم سخن اقة الماء الباقية نتمة الثماني اقات وذوّب فيها سيانور البوتاسا والحامض الزرنيخوس واضف ذلك على المزيج الاول فيصفو لونه حالا والا فيزاد قليل من السيانور فيصير حاضرا للاستعال واما المقصد من وضع الحامض الزرنيخوس في هذا المغطس فهو لكى تصير القطع الملبسة لامعة واذا وضع منه كثير يصير لونها اييض كالفولاذ ولا يضر ذلك لانها تصفر فما بعد

ومن المعلوم ان الرقاقة المعلقة فى القطب الايجابي يجب ان تكون من النحاس الاصفر

ويلزم ان يضاف كل مدة على هذا المغطس قليل من محلول كر بونات النحاس والتوتيا والحامض الزرنيخوس وسيانور الپوتاسا اذ يفتقر الى ذلك بعد استعاله مدة طويلة

ومن المستحيل تعيين كمية الاملاح التى تلزم اضافتها على هــذا المغطس فعلى العامل الحاذق ان يلاحظ ذلك ومن لون الراسب يعرف اى ملح يجب اضافته اكثر من غيره او اقل. ولزيادة التوضيح اقول

اذا كان الرسوب بطيئاً يجرب باضافة كر بونات نحاس وتوتيا بدون سيانور. واذا كان لون الراسب ترابيا معما وخصوصا اذا كان لون المغطس ازرق او اخضر يضاف من السيانور وحده حتى يزول اللون و يصطلح الحال. واذا كان لون الراسب مكدا وغير متساو يضاف اليه قليل من الحامضالا رنيخوس محلولا بسيانور اليوتاس. واذا كان لون الراسب ابيض او ابيض مشر با باخضرار يضاف اليه كر بونات النحاس وحده او محلولا بالسيانور. ثم اذا تكررت هذه الاضافت مراواً عديدة ولوحظ ان الرسوب لا يتم بسرعة يضاف الى المغطس كمية ماه كافية ليصطلح

ومن بعد تلميس القطعة اذا كانت غير معدة للتذهيب او التفضيض تمسح بفرشة نحاسية وتنشف وهكذا فى التنحيس الاحمر

# مر القسم الثانی کو۔ (فی التذهیب) مر الفصل الاول کو۔ (فی انواع التذهیب)

التذهيب يتم بجملة انواع بالفرك والتغطيس والزئبق والقوة الكهر بائية اما التذهيب بالفرك فيتم بان تأخذ مزيج الاجزاء الا تية

جزء ٠ من الذهب حسب المطلوب

« ۲ « هيدر وكلورات النشادر

« ٤ « الحامض النيتريك

« نصف من نيترات البوتاس

وتضعه فى انبيق وتحميه بتأن فالحامض النيتريك يفسخ كلورهيدرات النشادر والحامض الهيدروكلوريك المنفرد يتحد مع جزء من الحامض النيتريك فيكون الحامض النيتروهيدروكلوريك المعروف بماء الملكة . فهذا يحل الذهب ويذوبه فتى ذاب الذهب ارفع الانبيق عن النار ودعه يبرد ثم صب المحلول حينتذ فى اناء زجاجي وخذ خرقا من كتان نظيفة وضعها فوق المزيج الواحدة فوق الاخرى واكبسها بقضيب من زجاج الى ان تمتص جميع السائل ثم ارفعها بملقط خشب واحدة فواحدة وابقها قليلا فوق الاناء حتى تنضج بما يمكن منها ثم ضعها لتنشف فى محل مظلم . ثم خذ كل قطعة منها ومدها على قضيب زجاجي او خشبي وأدنها من فوق نار هادئة فلا تلبث ان تلتهب لوجود ملح البارود الذي وضع فى المزيج لهذه الغاية وضعها اذ ذاك على رضامة لتحترق تماما ثم اجمع رمادها واسحقه حتى ينعم وضعه فى جلدة ولفها فى خرق مبلولة واثركها على هذه الحالة ثمانية ايام محركا المسحوق كل يومين لكى يكون كله مرطبا فيصير حاضرا للاستعال

ويكفى ان تأخذ قليلا من هذا الرماد وتضعه على زجاجة وتعجنه بكمية كافية من الماء وتفرك به قطعة الفضة بعد تنظيفها لتكتسى غشاء ذهبيا وتصقل بعدذلك بالمصقلة

واذا اريد ان يكون لون الذهب محمرا يوضع مع الذهب في المزيج قليل من النحاس الاحمر النقي

واما التذهيب بالغطيس فهو يستعمل كشيرا عنــد الصاغة فى اورو با لتذهيب الحلى الصغيرة وهو مخصوص بالنحاس ومركباته كالنحاس الاصفر وما شاكله . واحسن مغطس لذلك هو ما تركب من الاجزاء الآتية (اولا)، اقة ٨ من ماء مقطر (او ماء المطر)

اوله ۸ من ماه مفطر ( او ماه المطر درهم ۳۹۵ من بيروفصفات الصودا (۱)

فضع سبع أقات من الماء فى أناء صينى أو فحارى مدهون على نار هادئة وقبل ان يسخن ضع بيروفصفات الصودا معه وانركه الى أن يذوب ثم نزله عن النار ورشحه بالورق ودعه يبرد ثم خذ بعد ذلك

درهم ٣ من الذهب النقى

« ٨ من الحامض الهيدروكاوريك النقى

ه من الحامض النينريك النقى

وضع ذلك فى انبيق واحم قعره قليلا على نار هادئة فيتصاعد بخاء كثبف و بعد بضع دقائق يذوب الذهب و يبقى سائل اصفر مشرب بحمرة . ثم ضع فهق النار وقافا من حديد وفوقه رقا من التنك مثقوبا وركز قعر الانبيق فه قه حنى بحمى قعره فقط ( شكل ٧ ) واترك ذلك على هذه الحالة الى ان يتصاحد جمع



γ

<sup>(</sup>١) طريقة استحضار بيروفصفات الصودا هي ان تممي في بو نمة فصفات هـ و- ملور الى ان تصبير في اللون الاحمر المشرب بياضا

الحامض ولما يبطل تصاعد البخار يعرف ان المحلول صار فى الدرجة المرغوبة و يبقى حينئذ فى الانبيق سائل احمر عقيق بقوام الزيت فيرفع الانبيق عن النار و يوضع على دائرة قش حتى يبرد و يجمد المحلول ( و يحترس من ان ينشف المحلول كثيرا على النار فان ذلك غير مناسب لهذا المغطس فاذا حدث ذلك بالاهمال يضاف اليه قليل من مزيج الحامض النيتر وهيدروكلوريك بالمقادير المنوه عنها سابقا و يحيى كما مر ) ثم ضع فوقه قليلا من اقة الماء الباقية فيذوب فأضف الذائب بالتدريج عركا اياه الى محلول بير وفصفات الصودا واغسل الانبيق عا بقى من الماء لئلا يبقى فيه شي من الماء لئلا يبقى فيه شي من الماء لئلا يبقى

و بعد تنظیف القطعة علی ما ذكرنا فی باب التنحیس و ربطها بشریط من نحاس اصفر وامرارها فی سائل نیترات ثانی اكسید الزئبق وغسلها بالماء توضع فی هدنا المغطس وهو قریب للغلیان فنی برهة وجیزة تكتسی غشاء ذهبیا فترفع و تغسل عاء و تنشف

ولا يجوز أن يفرط بهـذا المغطس عند فراغه من الذهب بل يجب أن يحفظ و يعمل خلافه وعند التذهيب تمر القطعة فيـه وهو قريب للغليان وتوضع فى المغطس الجديد . وهكذا حين يفتقر المغطس الثانى الى الذهب تمر القطعة فى الاول ثم فى الثانى ثم فى الثالث الجديد . ومن المعلوم أنه على التمادى يصير المغطس الثالث ثانيا والثانى أولا والاول بهرق . فهذه الواسطة لا يفقد شى من الذهب المستعمل

قلنا ان التذهيب بهذه الطريقة يكسو القطعة غشاء رقيقا جدا . فاذا اريد ان تلبس قشرة ذات سمك مطلوب تؤخذ عند اخراجها من المغطس وتغسل وتغطس في سائل نيترات ثاني اكسيد الزئبق ثم تغسل وترجع الى المغطس وتكرر هذه العملية الى ان تصير القشرة بالسمك المطلوب لانه عند تغطيس القطعة في السائل الزئبقي تحكسي غشاء زئبقيا و بوضعها في المغطس يذوب هذا الغشاء و يحل محله الذهب وقلنا ان هذا المغطس لا يوافق الا لتذهيب النحاس ومركباته . فاذا اريد

تذهيب فضة يضاف اليه عند استحضاره درهمان ونصف من الحامض البروسيك عيار ٨

واعلم انه يقتضى تحريك هذا المغطس دائما وهو على النار سواء كان لتذهيب النحاس ام الفضة

# ﴿ صفة مغطس ثان التذهيب بالتغطيس البسيط ﴾

درهم ٦٤ من ثاني كر بونات البوتاسا

« ١٦٠ من البوتاسا الكاوية

« ٣٠ من سيانور اليوتاسا

« ۳ من كلورور الذهب

اقة ٨ من الماء الاعتيادي

وطريقة استحضاره هي ان تحل الجوامد ما عدا كاورور الذهب في سبع اقات من الماء . وتذوب الكلورور في الاقة الباقية ثم تضيفه على المحلول الاول . و بعد ذلك ضع المغطس على النار حتى يكاد يغلى وغطس فيه القطعة الراد تذهيبها فتذهب حالا واعلم انه كلا قل الذهب في هذا المغطس لكنرة استعاله يضاف عليه درهم ونصف من كلورور الذهب وذلك على خمس مرات بدون اضافة املاح اخرى وعند نهاية الحمس مرات يضاف اليه كمية ذهب واملاح بالمقادير المشروحة اعلاه . وهكذا يكون استعاله الى وقت غير محدود و يفضل هذا المغطس على السابق وهكذا يكون استعاله الى وقت غير محدود و يفضل هذا المغطس على السابق لكونه يذهب بكمية متساوية من الذهب اكثر من الاول باربع مرات و يستغنى به عن استعال نيترات ثاني اكسيد الزئبق

واما التذهيب بالزئبق فقد بطل بالكاية فى اور پا اسبب المفسرات المسببة عن تصاعد الزئبق وقد عوض عنه بالتلبس الغلفانى . و بما انه كثير الاستعال فى بلادنا نقول:

أنه يجب الاعتناء الكلي عند استعال هـذه الطريقة بان تجري العملية تحت

مدخنة جيدة السحب والضبط او فى الفلا ومع كل هذه الاحتياطات لا يخلو الامر من الضرر و بالاكثر من مسالزئبق لانه يتخلل مسام الجلد فيفسد البنية . وكيفية استحضاره هي ان تضع في بوتقة عشرة دراهم من الزئبق النقي وتضعها فوق النار وتحميها الى درجة ١٠٠ تقريبا وتضيف عند ذلك خمسة دراهم من الذهب وتحرك ذلك بقضيب من حديد والمزيج الذي يتكون حالا يكون بقوام الزبدة . ثم تخرج البوتقة من النار وتصب المزيج في ماء بارد وتحفظه الى وقت الاستعمال . ثم تأخذ القطع المراد تذهيبها اذا كانت صغيرة وتمرها فى ماء الغضة وتخرجها حالا وتغسلها بماء ثم تضعها فى اناء فخارى وترشها بمحلول خفيف جدا من نيترات ثانى اكسيد الزئبق ثم تهز الاناء محركا القطع حتى ان الزئبق يمتد على سطحها امتدادا متساويا ( ويعرف ذلك من اللون الابيض الذي يغشاها ) ثم تضع عند ذلك كمية من المزيج الذهبي السابق وتهز الآناء ثانية فيمند حالاً على سطح القطع امتدادا متساوياً . وعند ذلك تملا الاناه ماء باردا وتهزه قليلا وتتركه خمس دقائق ثم تهرق الماء وتنقل القطع الى مصفاة نحاسية عميقة ثقوبها كشيرة وضيقة ومسكتها طويلة حتى يسهل على العامل هزها لتحريك القطع بدون لمسها . ثم تضع المصفاة على نار فحم خشب قوية وتحرك دائما القطع لتكون الحرارة عليها جميمها متساوية . وهكذا يُتصاعد الزئبق ويبقى الذهب ملتحما بالقطع التحاما تاما

واما اذا كانت القطع كبيرة فنظفها بالحامض النيتريك واغسلها ثم امسحها عحلول نيترات ثانى اكسيد الزئبق ثم ضع عليها كمية معينة من المزيج الذهبى ومده بخرقة ثم اغسلها بماء وضعها على النار فيتصاعد الزئبق كما من وأطفها فى الحامض الكبريتيك المخفف (٤ الى ١٠٠ ماء) واغسلها ونشفها

واما التذهيب بالقوة الكهر باثية وهو التذهيب الغلفاني فيفضل على ما سواه لانه بواسطته يقدر العامل ان يكسو المعدن قشرة لا يحد سمكها الا ارادته

و يستغنى احيانا عن البطاريات له لمية هـ ذا التذهيب اذ لوحظ ان اتصال معدنين مختلفين خصوصا فى وسط سائل حامضى او ملحى يكفى لتهييج الكهر بائية

فلذلك يتم التذهيب الغلفاني كلا غطس بمحلول ملح ذهبى مناسب جسم مولد مجرى كهر بائيا سلميا وجسم مولد مجرى ايجابيا

وللايضاح نقول آنه يكفى احيانا ربط القطعـة المراد تذهيبها بشريط توتيا وتغطيسها فى مغطس معدن للتلبيس الغلفانى لكى يتم التذهيب كما لوكانت معلقة ببطارية

و بما اننا وضعنا هـذه القاعدة نقول ان التلبيس الغلفانى يتم اذا كان المغطس سخنا او باردا غير انه يختار المغطس البارد لتذهيب القطع السكبيرة الحجم . واما لتذهيب القطع الصغيرة فيختار المغطس السخن

واذا امتحنا الطريقتين مرارا عديدة وجدنا انه بكية ذهب متساوية يتم التلبيس على السخن يعطى لامعية على الطريقتين المذكورتين على حدسوى غير ان التلبيس على السخن يعطى لامعية اكثر من الآخر ويكون على ما يظهر اشد التصاقا عا تحته . ولتتكلم اولا عن المغاطس التي تستعمل على البارد ﴿ مغطس اول ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية

درهم ١٠٠ من سيأنور الپوتاسا

« ۳۰ من الذهب

« ۱۵۰ من النشادر (سائل)

اقة ٨ من الماء الاعتبادي

وكيفية استحضار هـ ذا المغطس هى ان تضع فى انبيق من زجاج سبعين درهما من الحامض الهيدروكاور يك النقى وار بعين من الحامض النيتر يك النقى والذهب المذكور اعلاه وتسخن الانبيق فيذوب الذهب. وتداوم التسخين الى ان يتصاعد جميع الحامض ويبقى فى قعر الانبيق سائل بقوام الشراب ذولون احمر مشرب بسواد. ثم تنزل الانبيق عن النار وتضعه على دائرة قش ليبرد وتذوب كاورور الذهب المتكون باقة ونصف من الماء ثم تضع فوق هذا المحلول سائل النشادر والمذكور فيرسب راسب احمر فترشح هـ ذا المزيج بالورق النشاش وتغسل ما بقى فى القمح مراوا متعددة . احمر فترشح هـ ذا المزيج بالورق النشاش وتغسل ما بقى فى القمح مراوا متعددة . فهذا الراسب هو امونيور الذهب الذى لا يصح تجفيفه لانه يتفرقه بسهولة و ربحا فهذا الراسب هو امونيور الذهب الذى لا يصح تجفيفه لانه يتفرقه بسهولة و ربحا يحصل من تفرقعه اضرار بليغة . ثم تذوب السيونور فى الماء المذكور آنفا وتضيف

امونيور الذهب وهو رطب وتحرك ذلك بقضيب من زجاج حتى يصفو لونه

و يغلى هذا المغطس مقدار ساعة ثم يترك ليبرد فيستعمل. وعند ما يفتقر هذا المغطس الى ذهب حضر امونيور الذهب على ما مر و بعد غسله جيدا ضعه فى كمية كافية من الماء (كل درهم من الامونيور بمائة درهم من الماء) واضف عليه بتأنّ من سيانور الپوتاسا كمية كافية لتصفية اللون ثم امزجه بالمغطس

﴿ مغطس ثان ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية

اقة ٨ من الماء الاعتيادى درهم ١٢٥ من سيانور البوتاسا ٣٠ من الذهب النقى

وطريقة استحضاره هي ان تحضّر كلورور الذهب على ما مر قبيل هذا ولما يبرد تذوبه في اقة ونصف من الماء . ثم تذوب سيانور البوتاسا في ما بقى من الماء وتمزج الفريقين فيصفو اللون حالا والا فيضاف على ذلك قليل من السيانور واذا غلى هذا المغطس نصف ساعة قبل استعاله يصير اجود للتلبيس واذا افتقر الى الذهب يصاف اليه كمية كافية من محاول كلوريد الذهب (كل درهم مع درهمين من سيونار البوتاسا)

وانت بالخيار في ان تزيد على هذين المغطسين من الماء مقدار ما فيهما او ضعفه غير ان التلميس لا يتم بالسرعة المرغوبة

﴿ مغطس ثالث ﴾ وهو مركب من الاجزاء الآتية ( وهو المستعمل عند صاغة هذه البلاد )

درهم ٦٤ من السيانور الاصفر لليوتاسا والحديد

« من كر يونات اليوتاسا ( او كر يونات الصودا )

« ۱۰ من كلورور النشادر

« ۳۰ من الذهب

اقة ٨٠ من الماء الاعتيادي

ولكى تستحضر ذلك ضع الاملاح فى الماء واغلها نصف ساعة ثم نزلها عن (٤)

النار واتركها حتى ترسب ما تكوّن من كر بونات الحديد . ثم وشح السائل لكى تخرج هذا الراسب . ثم حضر كلورور الذهب كما من ذوب الذهب فى الحامض النيتر وهيدروكلور يك وجففه على النار واتركه حتى يبرد . ثم ذوبه فى قليل من الماء وامزجه مع محلول الاملاح فيصير حاضرا للاستعال

ففى جميع هذه المغاطس الغلفانية المستعملة على البارد يعلق رقاقة ذهب فى الموصل الايجابى تجاه القطعة المراد تلبيسها ليعوض بذو بانها عن الذهب الراسب من اصل المغطس . ولكن لا يكفى هذا العوض احيانا فيضاف الى المغطس عند الضرورة كمية من كلورور الذهب محلولا مع سيانور الپوتاسا

واذا وأيت لون الذهب الراسب وماديا يلزم ان ترفع القطعة وتنظفها بالفرشة النحاسية وترجعها الى المغطس

واذا وضعت فى المغطس ذهبا اكثر من اللازم يصير الراسب مسودا او احمر مشربا بسواد فلاصلاحه يضاف قليل من السيانور

واما اذا وضعت من السيانور بزيادة فيبطئ الرسوب و يصير اللون رماديا ازرق واحيانا عوض ان تتذهب القطعة تفقد ما اكتسبته اولا فلاصلاح ذلك يزاد كمية كافية من كلورور الذهب

واذ لا يمكن وضع رقاقه ذهب مساحة سطحها مساوية لمساحة سطح القطع المراد تلبيسها تلاحظ البطاريات فتقالها او تكثرها حسب افراز المجرى الذى تفرزه اذا كان المجرى الكهربائي كثيرا فلون الذهب الراسب يكون اسود او اسود محمرا واذا كان قليلا يتلبس وجه القطعة المقابلة لرقاقة الذهب فقط . فذلك من الواجب ان تدار القطع في المغطس مرارا متعددة

واما اذاكان المجرى الكهربائى موافقا للمغطس فعند وضع القطعة يعلوها غشاء اصغر وتبقى بهذا اللون الى منتهى العملية

و يحدث احيانا وخصوصا فى المغاطس الجديدة ان الفطعة التى تذهبت عند تغطيسها تفقد :لذهب بعد مدة . فهذا ينتج كما قلنا اما من كبرة السياور وقلة الذهب او عن ضعف المجرى الكهر بائى فيصلح كل بضده

واذا لم تكن القطع المذهبة على البارد باللون الذهبي الجيد فبعد اخراجها من المغطس تغسل وتغطس بمحلول نيترات ثاني أكسيد الزئبق وتحمي على النار فيتصاعد الزئبق وتمسح بالفرشة النحاسية او تغطس في حامض كبريتيك ثقيل وتحمي حتى يتصاعد منها بخار اييض كثيف ثم تطفأ في محلول حامض كبريتيك (١٠ الى يتصاعد منها معجون من بورات الصودا وماء ويطلى به سطح التطعة وتحمى على النار الى ان يبطل تصاعد البخار وتطفأ في محلول الحامض المكبريتيك

قلنا ان تلبيس الذهب بالبطارية وعلى الناريكون اكتر لامعية واشد التصاقا من الذى يكون على البارد . ونقول الآن ان المغاطس المناسبة لهذه العملية كثيرة جدا وقد اخترنا منها اجودها وهي ثلاثة . وسنشرح كلا منها بالنفصيل

﴿ مغطس اول التذهيب على النار ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية

درهم ١٥٠ من فصفات الصودا

« ٠٤٠ من ثاني كبريتيت الصودا

« ۲۰۰۲ من سيانور الپوتاسا النقي ( او ٥ اذا كان قليل النقاوة )

« ۰۰۳ من الذهب

اقة ٠٠٨ من ماء المطر

وكيفية استحضاره هي ان تضع في قدر فحار مدهونة ست اقات من الماء مع فصفات الصودا ثم تضع القدر على النار وتحرك ما فيها بقضيب من زجاج الى ان يذوب الملح تماما ثم تنزل القدر عن النار وتركها حتى تبرد . ثم تحول الذهب الى كلورور على ما سبق . وحين يجمد تذو به في اقة من الماء المذكور وتذوب ثاني كبريتيت الصودا وسيانور البوتاسا في الاقة الباقية من الماء . ثم تضيف محلول كلورور الذهب بالتدريج محركا اياه بقضيب من زجاج على محلول فصفات الصودا فيتعكر المزيج و يصير بلون اصفر مخضر فبدون ابطاء اضف ثاني كبريتيت الصودا والسيانوراليه فيصفولون المزيج حالا و يصير صالحا للاستعال

فهذا المغطس يلبس الحديد والفولاذ ذهبا بدون ان يتنحسا اولا . واما التوتيا والقصدير والرصاص ومركباتها فيجب تنحيسها اولا ثم تتذهب فيه اقول. وتنحيس المعادن المذكورة حتى الحديد والفولاذ اجود مما لو بقيا بدونه واذا اريد تلبيس قطع صغيرة تربط بالقطب السلبى ويربط بالقطب الايجابى خيط بلاتين ويغطس كلاهما معا فى المغطس الذى يكون حينئذ على النار وتكون سخونته من درجة ٥٠ الى ٨٠ ( اى قبل الغليان ) ويبقى بهذه الحرارة الى انتهاء العملية. ويجب تحريك القطع فى هذا المغطس

واما اذا كانت القطعة كبيرة فتوضع كما قلنا تجاه خيط الپلاتين و يستغنى عن التحريك

ويتم التلبيس فى هــذا المغطس بسرعة فان بمض دقائق تكفى لان تلبس القطعة قشرة كافية . و بواسطة خيط الپلاتين نقدر ان نجعل لون الذهب عليها اصفر فاتحا او غامقا او محمرا قليلا . فان غطس كشيرا احمر اللون والا اصفر

(قاعدة عمومية) اذا قل الذهب من المغاطس التي على النار فالاوفق ان لا يضاف اليها منــه لتكثيره بل تغطس فيها القطع بعض دقائق حتى تلتقط كل الذهب الذى ربما يبقى فيها ثم تغطس في مغطس جديد

﴿ مغطس ثان على النار ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية :

درهم ٥٠ من سيانور الپوتاسا والحديد

« ١٦ من كر بونات اليوتاسا النقي

« ۲۰ من هیدروکلورات النشادر

« ۳۰ من الذهب

اقة ٤٠ من الماء الاعتبادي

فركب اولا كلورور الذهب كما من واتركه حتى يبرد و يجمد ثم حله بما ثتى درهم ماء . وذوب على النار الاملاح المذكورة واتركها حتى تبرد واضف عليها محلول الذهب محركا بالتدريج . ثم اغل المزيج نصف ساعة معوضا كل مدة عن الماء الذي يتصاعد . فيصير حاضرا للاستعال كالمغطس المار ذكره قبل هذا

﴿ مغطس الله على النار ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية

درهم ۱٦ من سيانور البوتاسا النقى « ۰۳ من الذهب النقى « ۱۰۰۰ من الماه الاعتيادي

فركب كلور و ر الذهب كما من وذو به بكامل الماء واضف السيانو ر فيصفو لون المزيج حالا . و يفضل هـ ذا المغطس على ما سواه لسهولة تركيبه . ولكن يحدث احيانا ان القطع الموضوعة فيه للتلبيس تتعرى من الذهب اللبس محمرا من جهة في اسفل لتلبسه من جهة اخرى . وقد يكون سطح الذهب الملبس محمرا من جهة في اسفل القطعة مثلا مع ان اعلاها يكون مصفرا فاذا حدث هكذا يغلى المغطس فيصلح الحال

واعلم انه فى جميع مغاطس التلبيس باردة كانت او سخنة يقدر العامل ان يقلل كية الماء اذا اراد ولكن وجدنا بلامتحان ان المغاطس الممدة بماء كثير تلبس دائما معدنا ابهج رونقا واشد التصاقا وانكانت بطيئة السير

وقلما يستعملون رقاقة معدن من نوع المعدن المحلول فى المفطس عند التلبيس على النار . فيعوض عنها غالبا بخيط او رقاقة بلاتين يقدر العامل بواسطتها فضلاعن انها تبقى دائما كما هى ان يخفف او يكثر سرعة التلبيس وان يعطى الذهب الملبس ثلاثة ألوان مختلفة فاذا تغطست قليلا يصير اللون اصفر فاتحا او كثيراً فيصير اصفر غامقا او تماما فيكون احر . والعامل الحاذق يكتفى بالملاحظات المار ذكرها

هذا و بما ان البعض يرغبون فى ان يكون لون الذهب اخضر او اييض احمر او و رديا قصدنا قبل ان ننهى الكلام على التذهيب الغلفانى ان نتكلم على الطرق المختلفة التى تستعمل لايجاد هذه الالوان فنقول

#### ﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي تُلُو بِنِ الذَّهُبِ ﴾

ياون الذهب بالوان مختلفة حسب المرغوب فاما طريقة تلوينه بالاخضر او

الابيض فهى ان تضيف على احد المغاطس السابق ذكرها كمية معلومة من محلول سيانور الپوتاسا والفضة او محلول نيترات الفضة فقط فيصير لون الذهب الراسب اخضر او اصفر مائلا الى البياض بحسب كمية الفضة التى تضاف

واما طريقة تلوينه بالاحمر فهي ان تضيف كمية من مغطس النحاس الكرر مائي المذكور سابقا الى احد المغاطس الذهبية السابقة فيصير لون الذهب احمر

وقد يلون الذهب بلون احمر على طريقة اخرى وهى ان تدهنه بمعجون مركب من خلات النحاس وملح طرطير وملح الطعام وتحميه ثم تطفئه فى محلول الحامض الكبريتيك وتمسحه بفرشة ( والمزيج المذكور مستعمل عند الصاغة مضافا اليه كية من الشمع الاصفر وسنتكام عن تركيبه فى ذيل هذا الكتاب)

واماً اللون الوردى فلا يقوم بحق اظهاره على الذهب الا المهارسة . و بعد الامتحان المكرر وجدت له طريقة انسب ما يكون وهى ان تذهب القطعة اولا فى احد المغاطس السابق ذكرها ثم تذهبها ثانية ( بشرط ان يكون المجرى الكرربائى قويا جدا ) فى مغطس مركب بما يأتى

جزء ١ من مغطس فضي جديد

« ۲۵ من مغطس ذهبي على السخن جديد

« ۱۵ من مغطس نحاسی احمر جدید

فان لم تصح العملية اول مرة فضع القطعة خمس ثوان في مزيج ٢٥ جزءا من حامض كبر يتيك وجزء واحد من حامض نيتر يك فيزول ماكان قد غشيم امن الفضة والنحاس و يعود الذهب الى لونه الاصفر الاول ثم تعيد العملية الاولى نفسها فتصت

#### ﴿ الفصل الثالث ﴾ : : تناسب آلات السامة

﴿ فِي تَذْهِيبِ آلات الساعات ﴾

ان آلات الساعات لا تكون الا نحاسا مذهبا غير آنه لا بجبان تتذهبرأسا. بل يقتضى تفضيضها اولا تفضيضا مبرغلا ( وهو ما يشاهد فى الساعات من تبرغل او تحجب الذهب بخلاف غيرها ) وقبل الشروع فى هذه العملية ينزم بحضبر القطع لتصير صالحة للعمل اى يجب ان تغلى اولا فى محلول الپوتاسا الكلوية ثم تغسل بماء



٨

بارد صاف ( اذا صب الماء على سطح القطعة فامتد عليه كله تكون قد نظفت جيدا والا فيعاد العمل ) ثم تنشف بنشارة خشب ابيض ( اى خال من الراتينج والمواد الدهنية ) و بعد ذلك ضع القطع على لوح فلين متساو فى مراكز محفورة فيله لها وثبتها بدباييس ذات طبعات منبسطة ( شكل ٨ ) ثم امسحها حالا بفرشة شعرية خالية من الاجسام الدهنية اذ تلتها بمسحوق الخفان بشرط ان يكون فى غامة النعمومة مبلولا بماء . و يقتضى ان تكون دورة الفرشة على القطعة وحوية على تمنهج واحد . ثم اغسلها بماء صاف حتى لا يبقى عليها ولا على لوح الفلين ادنى اثر للخفان . نم امر ر القطع وهى على لوح الفلين فى مزيج مركب من الاجزاء الآتية :

اقة ٨ من الماء الاعتيادي

نقطة ٤٠ من نيترات تاني أكسيد الزئبق

درهم واحد وثلث من الحامض الكبريتيك

ثم اخرجها حالاواغسلها بماء متكاثر فتصير مهيأة للتفضيض المبرغل.والتفضيض هذا يتم باحد انواع المسحوق الآتية :

> . ﴿ المسحوق الاول ﴾ وهو مركب مما يأتى:

درهم ١٠ من الفضة النقية تسحق الى آخر درجة من النعومة (١)

« ۳۳۲ من كاورور الصوديوم النقى يسحق الى آخر درجة من النعومة

« ۱۰۰ من ثاني طوطوات الپوتاساالنقي يسحقالي آخر درجة من النعومة

﴿ المسحوق الثاني ﴾ وهو:

درهم ١٠ من مسحوق الفضة كما مر

« ۱۳۲ من كلورور الصوديوم ناعما

« ٠٥٠ من ثاني طرطرات اليوتاسا

﴿ المسحوق الثالث ﴾

درهم ١٠ من مسحوق الفضة

« ۳۳۲ من كلورور الصوديوم

« ۲۳۲ من ثاني طرطرات الپوتاسا

واذا اعطينا ثلاث صفات من المسحوق اللازم لذلك لان البعض يفضلون نوعا منه على آخر .لانه كلماكانكلورور الصوديومكثيراً تكون الحبيبات الراسبة اكبر وتكون انعم واصغركلا اكثرت من ثانى طرطرات الپوتاسا

ومن الضرورة ان تكونالاجزاء المذكورة فى غاية النقاوة . اما ثانى طرطوات الپوتاسا فهو نقى غالبا واما كلورور الصوديوم فيجب تنقيته قبل استعماله (٢)

واما كيفية تحضيركل من انواع المسحوق المارة فهى ان تضع الاجزاء فى محمسة من الفضة او الصينى وتركبها على نار هادئة ثم تحركها مدة طويلة حتى تمتزج المتزاحا تاما

<sup>(</sup>١) ذوب خمسة عشر درما من نيثرات الفضة في تسم اقات مرالماء المقطر وضع في المذوب رقاقا نظيفة من النحاس الاحمر النقى ثم حركه بقضيب من زجاج وضع الاناء في محمل مظلم واتركه مدة ٢٤ ساعة محركا اياه كل خمس ساعات ثم اتركه لترسب كل الفضة ثم اغسل الراسب بماء مقطر مرارا عديدة ثم جفف المسحوق واحترس من ان تضغطه لئلا يتجبل

<sup>(</sup>۲) تتم تنقية كاورو الصوديوم بان يحمى في مجمعة من الصيني محركا بملمقة فضة أو قضيب زجاجي

ثم تأخذ كمية كافية من هذا المزيج وتعجمها بقليل من الماء حتى تصير بقوام الشراب ثم تأخذ من هـــذا المعجون على وأس ملوق وتمده على سطح القطع التي على لوح الفلين . ثم تمسكه باليد اليسرى وتأخذ باليني فرشة ذات شعر كثيف وتديرها على ( شكل ٩ ) الفطع دورة الرحى على منهج واحــد بدون ان تميل بها يدك مديرا



فى اثناء ذلك لوح الفلين باعتدال دورة رحوية على منهج ادارة الفرشة وانت تزيد مرة او مرتين من المسحوق الفضى المعجون بالماء مداوما ادارة الفرشة كما من . فانه كما كما كمنرت زيادة المسحوق المذكور على الفطع تكبر الحبيبات . ولما تصير الحبيبات بالجرم المرغوب تغسل الفطع بماء وتمسحها بفرشه معدة لذلك وهي مصنوعة من خيطان نحاس اصفر دقيقة جدا كالشعر . واعلم انه يجب احماء الفرشة المذكورة قبل استعالها لنليين خيطانها والا فلا تجدى نفعا

وقد جرت العادة بان تستعمل اذلك اولا فرشة محماة نصف احماء ( اى قاسية قليلا ) لكشف الحبيبات . ثم فرشة اقسى منها لاظهار اللامعية . ثم فرشة لينة جدا لمحو الخطوط الني ر بما تكون قد حدثت باستعال الفرشة القاسية

و بعد ان تتم هـذه العملية ( اى المسح بالفرشة ) باتقان ترى بالكرسكوب ( نظارة مكبرة من قرب ) حبيبات متساوية الحجم والارتفاع ملتصقة على كل سطح الفطع

وقد جرت العادة ايضا بان تبلل الفرشة النحاسية حين استعالها بمغلى اصول السوس او ساق الصابونار يا المعروف بشرش الحلاوى وذلك يز يد سطح القطعة لمعانا واذا وجد فى آلات الساعات قطع فولاذ مسمرة بالنحاس كما يحدث غالبا يجب قبل الشروع بتنظيفها ان تغطى بالمزيج الآتى

#### درهم ٢٠ من الشمع الاصفر

- « ٣٣ من القلفونة
- « ١٣ من الشمع الاحمر ( المستعمل للختم )
- « ١٠ من اول اكسيد الحديد ناعما ( وهو الاحمر الانكليزي )

وطريقة مزج هذه الاجزاء هي ان تذوّب الشمع الاحمر والقلفونة في اناه صيني على حرارة خفيفة وتضيف عليهما الشمع الاصفر محركا اياه ليذوب ايضا ثم تضيف اكسيد الحديد بالتدريج محركا بقضيب من زجاج او خشب . ثم تنزل الاناه عن النار مداوما التحريك حتى يبرد المزبج ويجمد

فأحم القطعة التى فيها فولاذ وخذ قليلا من هذا المزيج وضعه على الفولاذ فيمتد و يغطيه . او احم خيطا نحاسيا وخذ فى رأسه قليلا من المزيج وادهن به الفولاذ فيكسوه غشاء يقيه من عملية التنظيف والتذهيب

و بعد الانتهاء من تذهيب القطعة غطسها فى زيت زيتون سخن او فى زيت النفط فاترا فيذوب الغشاء الشمعى فتغسل القطعة حينئذ بماء الصابون سخنا نم تغسل بلماء الاعتيادى وتمسح بالفرشة النحاسية وتنشف بنشارة الخشب الابيض واذا تذهب المولاذ الموجود فى القطعة بالصدفة فحيكه بقطعة حشب لدنة ملتوتة بمسحوق الاحمر الانكايزى او بمسحوق الخفان فيزول الذهب عنه و بعد تحضير القطعة على ما ذكر تذهب تذهيبا خفيفا فى احد المغاطس الذهبية الباردة المار ذكرها . و بعد الامتحان وجدنا انه يناسب تذهيبها اكتر فى المغطس المركب من المقادير الآتى شرحها :

يؤخذ من الذهب الرملى رقاق صغيرة درهم وثاث ومن بعد احمائها التتعرى من الاجسام الدهنية توضع فى انبيق و يوضع فوقها وزيج مركب من درهمين من الحامض النيتريك النقى ويحمى ذلك قليلا النيتريك النقى واربعة دراهم من الحامض الهيدروكاوريك النقى ويحمى ذلك قليلا فيذوب الذهب فيترك حتى يتصاعد الحامض ويبقى فى الانبيق سائل الحمر معتم بقوام الشراب ثم ينزل عن النار و يترك حتى يبرد . ثم يضاف اليه عشرون درهما من الماء المتطر فيذوب . وحينئذ ضع المذوب فى اناء زجاجى واضف عليه ١٥٠ درهما ماء ثم اضف من سائل النشادر النقى كمية كافية حتى يبطل الرسوب . ثم اترك الاناء

حتى يتم رسوب امونيور الذهب الموجود . ثم ارق الماء عنه وصب الراسب في ورق النرشيح على قمع من زجاج واغسله بماء مقطر لتزول رائحة النشادر تماما ثم خذ ورقة الترشيح وما فيها وضعها في اناء زجاجي غير الاول مع ٣٠٠ درهم ماء مقطرا وار بهة دراهم من سيانور الپوتاسا النقى وحركه فيصفو لون المزيج ثم رشحه ثانية لتخرج الورقة التي وضعتها اولا

واذيتم ذلك اغل المغطس عشرين دقيقة فيصير جيدا التذهيب تحت سلطة مجرى كهر بأئى مناسب لجرم القطع المذهبة

وبعد ذلك خذ القطع من على لوح الفلين واربطها بخيطان نحاسية واوصلها في القطب السلبي . و بما أنه لا يلزم لهذه العملية مجرى كهربأى كثير لكن قليل دائم استحسنوا لها بطارية دانيال عوض بطارية بنسن . وهي مركبة من نفس القطع المركبة منها تلك غير أنه عوض الكوك يوضع في الآناء الصيني قضيب او رقاقة نحاس احمر و يوضع فوقها أي داخل الآناء محلول كبريتات النحاس مشبعا عوض الحامض النيتريك . واما باقي العملية فكما ذكرنا آنفا . والاحسن أن يعلق عوض رقاقة الذهب في القطب الايجابي خيط بلاتين

و بعد تذهيب القطع واخراجها من المغطس تغسل بماء وتمسح بالفرشة النحاسية اللينة المحاة كشيراكما من مبللة بمغلى اصول السوس او الصابوناريا وذلك بعد ان تكون قد ركونها في مراكزها المحفورة لها في لوح الفلين

# -ه القسم الثالث ك⇒-﴿ فى التفضيض ﴾ ﴿ الفصل الأول ﴾ ﴿ فى الكلام عن التفضيض ﴾

اعلم انه قبل اختراع العمليات الكهر بائية كان هـــذا الفن يتم بالعملية الآتية او ما يشابهها وهي :

اولاً يعمل رقاقتان الواحدة من النحاس الاحمر الخالص والاخرى من الفضة

الخالصة ويحمى سطح كل منهما و يطفأ بمحلول مشبع من نيترات الذضة وتسحب الرقاقتان الواحدة فوق الاخرى سحبا متساويا حتى تصيرا كجديم واحد فرقص حينئذ من تلك الرقاقة قطعة بالهيئة المطلوبة فتظهر من احد وجهها كالفضة الخالصة

هذا ولا يخفى ما فى هذه العملية من الثقلة (اولا) لاخفاء النحاس بلى اطراف القطعة المقصوصة (ثانيا) لانه لا يناسب لذلك الا النحاس الاحمر الذى هو اعلى قيمة واقل رنة من مركباته (ثانيا) لانه اذا اخذت قطعة من تلك الرقاقة ونقشت نقشا نافرا فالدق اللازم لا عام ذلك يرقق رقاقة الفضة فى المحلات النافرة فتكون اذ ذلك مغطاة بقشرة اقل سمكا من المنبسطة التى تبقى بسمكها الاصلى واكون المحلات النافرة اكنر تعرضا للمس والحك تتعرى من القشرة الفضية وتبقى الغارقة مفضضة . وبالعكس محصل فى التفضيض الغلفاني فان المحلات النافرة تكتسى قشرة المحلات الغارقة ولذلك تبقى مفضضة الى مدة طويلة وهذا المسكر الاهمية

و بما اننا ذكرنا شيئا مما كان يستعمل قبل اكتشاف التفضيض الغلفاني يحسن ان نتكلم قايلا عن العمليتين الآتيتين وهما التفضيض بالفرك الناشف والتفضيض بالتغطيس البسيط فنةول:

#### ﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي التفضيض بالفرك ﴾

عملية ذلك هي ان تأخذ الاجزاء الآتية:

درهم ٦٦ من نيترات الفضة الابيض المصبوب ( او كاورور الفضة )

- « ۱۰۰ من ثاني اكسلات اليوتاسا
- « ۱۰۰ من ثاني طرطرات اله تاسا
  - « ۱۲۲ من كاورور الصود بوم
  - « ۲۷۰ من كلورور الامونيوم
    - « ٠٤٠ من الماء الاعتمادي

او مزيج الاجزاء الآتية :

درهم ٣٣ من كلورور الفضة

« ٦٦ من أنى طرطوات اليوتاسا

« ۱۰۰ من كلورور الصوديوم

منَّ الماء الاعتيادي كمية تكفي ليصير المزيج بقوام المعجون وطريقة المزج هي ان تسحق الاملاح في هاون صيني في محل مظلم الى ان تصير في آخر درجة من النعومة ثم تضيف اليها الماء وتحفظ هـــذا المزيم في زجاجة صفراء او زرقاء لتحجبه عن النور لانه يفسده . وعند لزوم استعماله يحلّ منه كمية في الماء الاعتيادي حتى يصير بقوام الشراب . ثم يؤخذ منه بفرشة صغيرة من شعر ويدهن به النحاس بعد تنظيفه جيدا او القطع المذهبة بالتغطيس البسيط او بواسطة الكهرباء بشرط ان تكون قشرة التذهيب الكهربأي رقيقة حتى يمكن النحاس الذي تحت الذهب ان يحلل الفضة على الغشاء الذهبي ثم يترك المعجون عليها الى ان ينشف والاوفق ان يسخن قليلا على نار هادئة لأجل الاسراع . فتتم الالفـة الكيمياوية وبحسب سمك القشرة الذهبية يصير لون المعجون على سطح القطعة ورديا او اخضر والاون الاخضر يدل على انه ذاب من نحاس القطعة كمية وأن جرمه تحول الى هيئة معدنية فضية و رسب على القطعة فتغسل القطعة اذ ذاك بكمية وافرة من الماء فيظهر لون فضي جميلي . وبزداد بياضا ولامعية اذا غطس بعض ثوان في محلول خفيف جدا من الحامض الكبريتيك او في محلول سيا نور اليوتاسا وهو احسن. وتصقل بالمصقلة اذا لزم الامر . واذا اريد ان تكسى القطعة غشاء اكثر ثباتا يكرر وضع المعجون مرة او مرتين على ما مر

#### ﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فِي التَفْضِيضِ بِالتَّغْطِيسِ البِّسيطُ ﴾

هذه العملية تتم فى مغطس على السخنومغطس على البارد. اما المغطس على السخن فكيفية تركيبه هى ان تضع فى قدر من فخار مدهونة سبع اقات ماء مذوبا

فيه مائة وخمسون درها من سيانور الپوتاسا . ثم تضع فى اناء زجاجى اقة ماء مذو با فيه خمسون درها من نيترات الفضة المصبو بة وصب هذا المذوب فوق الاول بالتدريج محركا بقضيب من زجاج فيروق المزيج بعد برهة

ثم تغطس القطع المراد تفضيضها في هذا المغطسوهو يغلى وتخرجها حالا فتكون لابسة غشاء ابيض لامعا رقيقا جدا . واما اذا تركت في المغطس بعض دقائق فيكون لون الغشاء معتما واقل لامعية

واعلم انه يجب تتميم كل عمليات التنظيف للقطع النحاسية المعدة لهذا المغطس كما من بدون ابطاء بين عملية وعملية غاسلا اياها بعد كل عملية غسلا جيدا . ولا يقتضى تغطيس هذه القطع في سائل نيترات ثاني اكسيد الزئبق لان مضرته هنا اكثر من منفعته

وكثيرون من الملبسين يستعملون البطارية للتلبيس في هذا المغطس فيطلق علميه والحالة هذه اسم غلفاني

واما المغطس على البارد فهو اجود من جميع المغاطس الفضية البسيطة لان الراسب به يكون اكثر النصاقا بما تحته ويكون لونه جميلا لامعا غير قابل التغير كالذى يحدث فى مغاطس اخرى فان الفضة به ترسب خالصة نقية . وكلما طالت مدة ابقاء القطعة فى هذا المغطس تكون الفشرة أسمك وذلك بالتحليل الكيمياوى المسبب من الاجزاء التى يترك منها

وكيفية استحضاره هي ان تملأ من ثاني كبر يتيت الصودا السائل (سنتكام عنه في ذيل هذا الكتاب) ثلاثة ار باع اناه زجاجي او فحارى مدهون . ثم تضيف اليه محركا بالتدويج محلول نيترات الفضة في ماء مقطر متوسط الاشباع الى ان يصبر ذو بان الراسب المتكون بطيئا جدا. فيصير هذا المغطس السهل التركيب، ميأ الاستعال

فبعد تنظيف قطعة النحاس الاحمر او الاصفر كما مر وامرارها في محلول نينرات ثانى اكسيد الزئبق تغطس فيه فتكسى فى الحال غشاء ابيض لامعا يزداد سمكا كما طالت مدة التغطيس وكلما افتقر هذا المغطس الى فضة بكثرة استعاله يضاف علميه من محلول نيترات الفضة كما مر

ولما يصير في درجة لا يعود يمكن ثانى كبريتيت الصودا فيها ان يذوب محاول نيترات الفضة يضاف اليه من الكبريتيت المذكور شي فيعود كما لو كان جديدا واعلم انه لطول مكث هذا المغطس في الاناء الزجاجي يرسب على اطراف هذا الاناء قشرة فضية فتزال بان يوضع عليها قليل من الحامض النيتريك وتبقى لتعمل نيترات الفضة

# ﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ فِ التفضيض الغلفاني ﴾

انه بهــــذه العملية يتم تلبيس اكثر الاوانى المزخرفة كالكؤوس والصوانى والصحون والاباريق والشهاعدين والملاعق والظر وف وما شاكل ذلك

و بواسطتها نحفظ صحتنا من مضرات النحاس ونزين قاعاتنا وذلك بأبمان ابخس . جدا من اكان هذه الاوانى لوكانت من فضة خالصة مع ان منظر النوءين واحد . فنقدم الآن للقارئ بدون ان نلتفت الى المغاطس التى يزعم البعض او الكل انها اكثر مناسبة من غيرها صفة مغطسين مجر بين منا ومستعملين فى اكثر معامل فرنسا ﴿ فالاول ﴾ مركب من الاجزاء الاتية

اقة ٢٠ من الماء الاعتيادي

درهم ٣٢٠ من سيانورالپوتاسا نقيا بقدر الامكان

« ٠٨٠ من الفضة الخالصة

وكيفية استحضاره هى ان تضع فى اناء صينى الفضة المذكورة وتضع فوقها مائة وخمسين درها من الحامض النيتريك النقى ثم تضع الاناء على وقاف فوق نار هادئة فتذوب الفضة و يتصاعد بخار اصفر يجب الاحتراس من استنشاقه كثيراً لانه مضر. ولما يبطل تصاعد هذا البخاريبقى فى الاناء سائل مخضر ومسمر او مسمر الون بحسب كمية النحاس الموجودة فى الفضة المستعملة فيترك على هذه الحالة الى

ان ينشف و يذوب ثانية و يصير بقوام الشمع السائل . ثم ترله عن النار وتحرك الاناء الصينى حتى يمتد ما فيه على اطرافه و يجهد وهذا الجامد يسمى نيترات الفضة المصبوب ( المعروف بحجر جهنم ) و يكون بياضه كثيراً او قليلا بحسب نقاوة الفضة. ثم تذوّب هذا النيترات في الماء المذكور وتضيف اليه السيانور وتحركه حتى يذوب ايضا فيصغو لونه . ولا يختلف تركيب هذا المغطس عن تركيب المغطس انشانى الا بان يكون كاورور الفضة عوض النيترات

وكيفية استحضار كلورور الفضة هي ان تحضر النيترات كما سبق وتذو به في كمية ماء وافرة وتضيف اليه تدريجا وانت تحركه محلولا مشبعا من كاورور الصوديوم الى ان يبطل الرسوب ثم تترك المزيج حتى يرسب عاما ونرشحه بعد ذلك بورق وتغسل مراوا عديدة كلورور الفضة الباقي ضمن الورق على قمع الزجاج ثم تضعه اخيرا في الاناء المعد للمغطس مع الماء وسيانور الپوتاسا وتحركه حتى وذوب السيانور فيصير المغطس حاضرا للاستعال

وهذان المغطسان يستعملان على السخن وعلى البارد سواء واكن الافضل استعالها على البارد

فاذا استعمل احدها على السخن يجب ان اقطع المعلفة بالوصل السلبى تكون دائمة الحركة وان يربط فى الايجابى خيط بلاتين غارقا الى ثلاثة ارباعه فى المغطس. واما اذا استعمل على البارد فتوضع رقاقة من فضة كما شرحنا فى مغطس التنحيس ويترك بدون تحريك

وقد يعوض عن البطارية فى الخاطس المستعملة على السخن باحاطة القطع المراد تلبيسها برقاقة توتيا و بر بطكل قطعة بخيط توتيا وتعليقها بالرقاقة فيبقى محل اتصال خيط التوتيا مسودا بعد انتهاء العملية فلازالة هذا السواد يكفى تغطابس القطعة فى المغطس بدون الخيط مقدار دقيقة واحدة

وحينما يفتقر المغطس الى فضة لكثرة استعاله يضاف علميه كمية مناسبة من نيترات اوكاورور الفضة بالمقادير المذكورة

واعلمان الماء الذي يكون في المغطس المستعمل على السخن يتصاعد فيعوض عنه بمثله

واذا غطست فى المغطس قطعة نحاس بدون استعال البطارية فعلاها غشاء فضى قاعرف ان كمية السيانور كثيرة وكمية الفضية قليلة . وحينئذ لا تكون القشرة الراسبة تامة الالتصاق خصوصا فى القطع المنحسة على قصد التفضيض لان السيانور بحل القشرة النحاسية ويرسب عوضا عنها قشرة فضية تزول بادنى احتكاك . فيضاف على المغطس شي من النيرات ويجرب بوضع قطعة فيه فاذا لم تبيض يكون اصوليا

واعلم ان الآنية التي توضع فيها المغاطس تختلف حسب اختلاف المغطس بان يكون على السخن او على البارد . فان كان على السخن لا يناسب الاناء الا اذا كان صينيا او فخاريا مدهونا او حديديا ملبسا داخله بغشاء زجاحي (اي مينا) واذا كان على البارد يوضع في صندوق من خشب محكم الضبط وملبس داخله بالمادة المسهاة كوتابرخا او في صندوق من التنك يوضع على دائرة اعلاه برواز من خشب وعلى هذا البرواز تركز قضبان النحاس المتصلة بالقطب السلبى المعدة لتعليق القطع المراد تلبيسها والقضيبين المتصلين بالايجابي المعدين لربط الرقاق الفضية التي تعوض بذو بانها عن الفضة الراسبة من اصل المحلول الفضى الذى يكون فى المغطس كما ذكرنا فى باب التنحيس . وليحترس من ان القطع الملبسة والرقاق الابجابية والقضبان النحاسية تمس احدى جهات الصندوق لان ذلك يسبب ضررا جسما فيجب ان تمكون القطع والرقاق بعيدة عن قعر الصندوق واطرافه بعدا متساويا وتمكون القضبان النحاسية مركنزة على برواز الخشب كما ذكرنا . ولاجل راحة الفكر بجب ان يطلى داخل الصندوق براتينج وفى انتصاف العملية تخرج الفطع من المغطس وتقلب فيكون اسفلها اعلاها وبالعكس وان لم تقلب تلبس الجهة السفلي قشرة اسمك من القشرة التي تلبسها الجهة العليا لان السائل في الجهة السفلي يكون مشبعا من الاملاح. اكثر من اشباعه في العليا . ويجب ان يحرك السائل كل مدة

ومن العادة ان تلبس الدوزينة من اوانى المائدة كالملاعق وما شاكلها من عشرين الى ثلاثين درهما فضة ليكون تلبيسها اصوليا. فكمية الفضة المذكورة ترسب على القطع بمدة خمس عشرة ساعة او اقل او اكثر حسب المجرى الكهر بائى .

ولا يصعب علينا ان نلبس الدوزينة ثلاثين درهما بمدة ثلاث ساعات فقط ولكن بعد الامتحان وجدنا انه كلماكان الرسوب بطيئا تكون الفضة اشد التصاقا وابهج رونقا والعكس بالعكس

وبعد تنظیف القطع وامرارها بمحلول نیترات ثانی اکسید الزئبق کما مر تر بط وتغطس فی المغطس ولما تکسی قشرة رقیقة تخرج وتمسح بالفرشة النحاسیة وترجع الی المغطس


و يستحسن بعد مسحها بالفرشة ان تغسل بالسبير تو لان مس اليد لها بجعل عليها مادة دهنية تمنع الالتصاق. و بما ان المغاطس الجديدة تكون ابطأ سيرا من المستعملة يقتضى اذا وجد مغطس مستعمل ان تضيف كمية منه الى الجديد وان لم يوجد فأضف الى المغطس الجديد قبل استعماله كمية من سائل النشادر ( ١ الى ١٠٠٠ ) او اغله بعض ساعات وعوض عن الماء الذى يكون قد تصاعد بمثله . ويحدث غالبا ان القطع الملبسة فضة تصفر بعد تلميسها فلمنع هذا الاصفرار غطس القطع فى المغطس واتركها بعض دقائق من ٥ الى ١٠ بدون ان تصلها بالموصل السلمي و بدون وضع الموصل الايجابى فى المغطس

### ﴿ الفصل الخامس ﴾

## ﴿ صفة آلة ومغطس لتسلية ذوى البطالة ﴾

لا بد من أن يسر الموسرون الذين لا يعرفون بماذا يقضون أوقاتهم أو الذين ير يدون امتحان هذا الفن الجميل بهذه الايضاحات التي سنوردها لانها ترشدهم الى اصطناع آلة قليلة الثمن خفيفة الكلفة كافية لتتميم المرغوب. وهذه صفنها:

وِرِّخَذَ انَاءَ مِن رَجَاجِ او صَدِى او فَحَارَى مَدَهُونَ بَالْعَمَقُ وَالْانْسَاءُ المُطَلَّوُ بَيْنَ وَ يَمَلَّ ثَلَاثَةَ اوْ اِعْهُ مِنَ المُغْطَسِ الفَصَى المَارِ ذَكْرَهِ . ثَمْ يُوضَعُ دَاخُلُ المُغْطَسُ آنا صَيْنَ ذُو مَسَامٌ وَ يَمَلَّا ثَلَاثَةَ ارْبَاعَهُ مِنْ مَحْلُولُ مُركَبِ مِنْ مَائَةً جَزْءً مَاءً وَعَشَرةً مِنْ سيانور البوتاسا او من عشرة من ملح الطعام وماثة ماء ويوضع داخل المحاول




اسطوانة او قضيب غليظ من التوتيا ويوضع على فوهة الآناء الخارجي قضيبان من نحاس على هيئة صليب متصلان بالتوتيا وعلى رؤوس القضيبين تلف ملحومة بها دائرة من نحاس (شكل ١٠) وتعلق بها القطع المراد تفضيضها من بعد تنظيفها وامرارها في محلول نيرات ثاني اكسيد الزئبق كما من فتم العملية اذ ذاك كما لو استعملنا البطارية المنفردة

#### ﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ طريقة تعرف بها كمية الفضة الراسبة على القطع المراد تلبيسها ﴾

هى ان تأتى بميزان كميزان الصيدلى (وهو ماكان عموده وكنفاه من نحاس) وتنزع احدى كنفتيه . ثم تأخذ القطع المراد تلبيسها وتعلق كل واحدة منها بخيط

# ( شكل ١١ ) نحاسي وتعلق الجميع بقضيب من نحاس ايضا وتربط طرفي القضيب



١,

بسلسلة نحاسية تعلقها مكان الكفة التى انتزعتها . ثم تغطسها بالمغطس وتغطس ايضا رقاقات الفضة المعلقة بالقطب الايجابي وتصل عمود الميزان بالموصل السلمي . ثم تضع فى الكفة الثانية عيارات توازى ثقل ما علق مكان الكفة المنتزعة فاذا توازى الثقل ضع فى نفس الكفة عيارا يوازى ثفل الفضة التى نريد تلبيسها على القطع واترك ذلك الى ان تستقيم ابرة المبزان فيكون الراسب بالوزن المطلوب تماها . ( فنحث الملبسين واصحاب الذمة على استعمال هذه الطريقة لانها اصح جدا واخف ثقلة من التى يستعملها البعض وهى ان الملبس بعد وزنه القطع وتغطيسها فى المغطس يشيلها و يزنها ليرى اذا كان الراسب بالوزن المطلوب فان زاد يحبط عمله وان يشيلها و يزنها الى المغطس وهكذا لا يصح عمله الا بالصدفة )

واعلم اننا عوضا عن تعليق رقاقتين من الفضة فى الفطب الايجابى نقدر ان نعلق رقاقة واحدة على هيئة قضيب . غير انه اذا استعملنا ذلك يحب ان تكون القطع المراد تلبيسها معلقة فى دائرة من نحاس لا فى قضيب فتغطس اسطوانة الفضة داخل الحلقة أتكون على بعد منساو من كل قطعة

ومن اللزوم انه عند انتصاف العملية تشال القطع و يربط الخيط في غير المحل الذي كان مر بوطا فيه لكي يلبس ذلك المحلكا لبس غيره من القطعة

# ﴿ الفصل السابع ﴾ ﴿ في ملاحظات كلية الافادة ﴾

﴿ الاولى ﴾ اذا اسودت رقاقة الفضة المعلقة بالقطب الايجابي فذلك دليل على ان المغطس مفتقر الى سيانور البوتاسا وتكون الفضة اذ ذاك شديدة الالتصاق بما تحتمها لكن يكون السير بطيئا والمغطس لا يعوض ما فقده من ذوب الرقاقة المسودة. فيلزم اضافة قليل من سيانور البوتاسا

﴿ الثانية ﴾ اذا اييضت الرقاقة الايجابية فذلك دليل على ان الفضة قليلة والسيانور كثير فيكون الرسوب سريعا لكن قليل الالتصاق ويكون ذوب الرقاقة في المغطس اكثر من اللازم فتتراكم الكريات الفضية بدون ترتيب على سطح القطع المراد تلبيسها فيجب حينئذ اضافة نيترات او كلورور الفضة الى المغطس الى ان يصير ذو بان الكاورور بطيئا او متعسرا

﴿ انثالثة ﴾ اذا بقيت الرقاقة الايجابية بلون رمادى فذلك دليل على ان الجرى بالمقدار المطاوب فتتم العملية بنوع مرض

﴿ الرابعة ﴾ عند انتهاء العملية يجب ان تؤخذ القطعة الملبسة وتغسل بماء بلود ثم بمزيج الحامض الكبريتيك المحفف ثم تمسح بالفرشة النحاسية وتصقل بالمصقلة

### ﴿ الفصل التامن ﴾

﴿ فِي انتزاع الفضة عن القطع الغير الحسنة التفضيض ﴾

قد يحدث أن التفضيض لا يكون حسنا بان تكون الفضة غير ملتصقة التصاقا تاما او تقشر عن القطعة ومن تلك الفضة ولذلك التعلق على البارد فالتي على البارد قالتي على البارد تتم بواسطة المزيج الآتى وهو

# اقة ه من الحامض الكبريتيك المركز" درهم ۲۰۰ من الحامض النيتريك المركز

فضع المزيج فى اناء من زجاج وعلق القطعة المراد تعريبها بخيطان نحاسية وغطسها فيه وأبقها المدة التى يقتضيها سمك القشرة المراد تذويبها. فان من خواص هذا المزيج ان يحل الفضة عن النحاس ومركباته خصوصا. وذلك اذا كانت الحوامض خالية من الماء والا فيذوب النحاس. فيجب اذا ان تكون الحوامض خالية من الماء والقطعة المغطسة ناشفة

ومن الضرورة ان يسد الاناء الحاوى هــذا المزيج سدا محكما ( بسدادة من زجاج ) بعد الفراغ من استعاله لئلا تتخلله رطوبة الهواء فيفسد

و يحترس من ان تكون القطع المغطسة فيه ملتصقة الواحدة بالاخرى و يجبان تكون معلقة تعليقا عموديا

وعند ما يضعف فعل المزيج يضاف اليه من الحامضين المذكورين المقادير المشار اليها. فهذه الواسطة اسلم من الآتية غير انها بطيئة السير وخصوصا اذا كانت القشرة المراد تذويبها سميكة. فلذلك تستعمل الطريقة الثانية. وهي ان تأخذ قدرا من حديد ملبسا داخلها مينا وتملأها من الحامض الكبريتيك المركز وتضعها فوق نار هادئة حتى تسخن جيدا وعند ذلك اضف عليها قبضة او قبضتين من نيبرات اليوتاسا المسحوق جيدا ثم خذ القطعة المراد تعريبها بملقط من النحاس الاحر وغطسها في هذا المزيج الذي يحل الفضة ولا يمس النحاس ومركباته بنوع حدى . وحين يضعف فعل المزيج يضاف اليه مقدار من نينرات البوتاسا كما مر

وهاتان الطريقتان لا تنسبان لانتزاع الفضة عن الحديد والتوتيا والرصاص فيحتاج الامر أذ ذاك الى عملية ميكانيكية ( اى تزال الفشرة بالمقشة ) او الى تعليق القطعة فى المغطس الفضى معلقة بالموصل الايجابي لا بالسلبي و يغطس رأس الموصل السلبي فى المغطس بدون ان يعلق به شئ

وعند ما يتغير لون احد الامزجة السابقة ويصبر اخضر يلزم تجديده ولاخراج الفضة من المزيجين المذكورين يجب ان تضيف على المزيج بمقداره ما. خمس

مرات وتحركه ثم تضيف بالتدريج من محاول ملح الطعام فترسب الفضة متحولة الى كلورور. فحذ الراسب حينئذ واحفظه لكى تصيره فيما بعد فضة خالصة بالطريقة التي ستذكر ان شاء الله

## ﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في انتزاع الذهب ﴾

ان الفولاذ والحديد يتعريان من القشرة الذهبية بدون ان يمسهما ضرر وذلك بتعليق القطعة المراد تعريبها بالموصل الايجابى و بر بط خيط بلاتين برأس الموصل السلبى و بتغطيسهما معا فى المحاول الآتى

درهم ٤٠ من سيانور البوتاسا « ٤٠٠ من الماء الاعتيادي

فبهذا التعاكس يذوب الذهب الراسب على الفولاذ والحديد . فيبقى جزء منه مذو با فى السائل على هيئة سيانور الذهب والجزء الآخر يرسب على خيط الپلاتين . فهـندا الخيط الذى يكون حينئذ مر بوطا بالسلبى ير بط بالايجابى فى مغطس ذهبى فيتعرى من الذهب الذى لبسه

واذا كان الغشاء الذهبي المغطى الفولاذ او الحديد كثير الرقة يستغنى عن البطارية لتعريته لان وضعه في المحلول السابق يكفى غير انه يلزم لذلك مدة اطول مما لو استعملت البطارية

وان الفضة والنحاس ومركباته تتعرى من الذهب بهذه الواسطة ولكون السيانور يحل مع الذهب الفضة والنحاس المراد تعريتهما يفضلون الطريقة الآثية

﴿ تَعْرَيَةُ الفَضَةَ ﴾ الم قطعة الفضة اذا كانت كبيرة الى ان تصير حمراء مزرقة ثم اطفئها فى مزيج مركب من عشرين درها من الحامض الكبريتيك ومائة من الماء فينتزع الذهب ويرسب فى قعر الاناء ثم كرر هذه العملية اذا لزم الى ان تتعرى القطعة من الذهب تماما . واما اذا كانت القطعة صغيرة رقيقة فتتعرى بطريقة تعرية الفولاذ والحديد

﴿ تعریة النحاس ﴾ یتعری النحاس ومرکباته اذا کانت القطع صفیرة مذهبة تذهیبا خفیفا بتغطیسها فی المزیج الآتی

جزء ١٠ من الحامض الكبريتيك المركز ( بالكيل )

- « ١٠ من الحامض النيتريك المركن ( « )
- « ۲۰ من الحامض الهيدروكلوريك ( « )

فالحامض النيتر وهيدروكلوريك (ماء الملكة) الذى يتكون من ذلك يحل الذهب والحامض الكبريتيك الممزوج معه يقى النحاس من الذوبان. وعند ما يضعف فعل هذا المزيح يضاف اليه حامض نيتريك وحامض هيدر وكلوريك بلقادير المذكورة

وقد يعوضعن الحامض الهيدر وكلوريك بملح الطعام وعن الحامض النيتريك بملح البارود اذا تعسر وجودها . غير انه يجب ان توضع هـذه الاملاح مسحوقة وان يحرك المزيج لتذوب

واعلم ان الحامض الكبريتيك لا يحل النحاس طالما بقى مركزا ما لم يمتزج بماء ولو قليلا . فلذلك يجب ان يسد الاناء للوضوع فيه المزيج سدا محكما ائتلا تدخله الرطوبة الكروية فلا يعود صالحا للعمل

فهذه الوسائط المذكورة تستعمل انزع الذهب عن القطعة اذا اريد حفظها .
فان لم تكن لازمة يكفى ان توضع فى الحامض النيتريك النقى الكى يذوب
النحاس والفضة المركبة منهما ويبقى الذهب بهيئة قشور صغيرة على سطح المذوب
او يرسب فى قدر الاناء . فيكفى حينئذ لاخراجه مزج المذوب بماء مقطر وترشيحه
بالورق فيبقى الذهب على الورق . وسنتكام عن الطريقة لارجاء المعادن المذو بة
الى طبيعتها الاولى

#### ملحق چچ⊸۔

﴿ فِي اخراج المعادن من المغاطس والرماد }

من الواجب علينا قبل الشروع في باب آخر ان نبين للقارئ كيفية اخراج

المعادن التى تتبقى فى المغاطس التى لا تعود نافعة لسبب من الاسباب. وذلك باقل كلفة فنوفر عليه خسارة مبلغ جزيل فنةول ﴿ فى اخراج الذهب ﴾ ان جميع السوائل المحاول فيها ذهب الا التى فيها سيانور الپوتاسا يخرج منها الذهب بمزجها بمقدار كاف من الحامض الكبريتيك او الهيدروكلوريك لتكون كثيرة الحوضة ثم بامدادها بماء كثير. ويضاف عليها اذ ذاك كمية من محلول اول اكسيد الحديد فيرسب الذهب على هيئة اكسيد بلون اسود او احمر (ويعرف ان الذهب رسب جميعه اذا لم يتعكر المزيج باضافة محلول اكسيد الحديد) فيجمع بالشريح على ورقة وينشف بوضعه على النار داخل محصة حديدية مضافا اليه ثقله من ملح البارود و بورات الصودا وكر بونات الپوتاسا ثم يوضع فى بوتقة على النار وتحمى الى درجة البياض القليل وتقوى النار الى درجة شديدة وتترك البوتقة على هذه الحالة مدة ثم ترفعها عن النار و بعد ان تبرد تجد فيها زرا من الذهب الحاص نقيا جدا

هذا اذاكان يراد ترجيعه الى اصله والا فتغسل الراسب على الورقة مرارا عديدة عاه محمض قليلا بالحامض الكبريتيك لتعريه من كبريتات الحديد وتذوبه اذ ذاك بالحامض النيتر وهيدروكلوريك وتجففه فيكون قد تحول الى كلورور الذهب. واما اذا كان الذهب محلولا بسوائل فيها سيانور البوتاسا فاجود طريقة لاخراجه هى ان تضع السائل فى قدر من حديد وتضعها على نار قوية ليتصاعد الماه تماما ثم تأخذ ما بقى فيها وتجعله فى بوتقة حامية كما من مع اضافة قليل من بورات الصودا او من ملح البارود لتسرع الاماعة مم انزل البوتقة على النار واتركها حتى تبرد فتجد زر ملح البارود لتسرع الاماعة ملح البارود واخضر اذا استعملت بورات الصوداوهذا التله ين غير مضر انقاوة الذهب فتجعله كلورور الذهب اذا اردت

﴿ اخراج الفضة ﴾ ان اخراج الفضة من السوائل المحلولة هي فيها على هيئة ملح بسيط كالنيترات هذو بة في سائل حامضي مثلا هو امر سهل . فيكفى ان تضيف الى السائل مقدارا من ملح الطعام او من الماء المحمض بالحامض الهيدروكلوريك لترسب كل الفضة على هيئة كلورور . فيغسل هذا الكلورور فيصير جيدا لتركيب مغطس فضي "

واما اذا كانت الفضة محلولة على هيئة ملح وردوج القاعدة (كطرطوات البوتاسا والفضة وكبريتيت الصودا والفضة في المغاطس المار ذكرها) فتحمض بالحامض المكبريتيك فهو يطرد الحامض الموجود و يتحد مع الفاعدة الواحدة فتبقى الفضة بهيئة ملح بسيط فيتحول الى كلورور اذا اضيف اليه مقدار من محلول كلورور الماصوديوم او من الحامض الهيدر وكلوريك

واما السوائل المحلولة فيها الفضة مع سيانور فتختلف طريقة تحويلها مع انها مركبة من قاعدة مزدوجة (اى سيانور الفضة والپوتاسا) الذلك يجفف السائل على الناركما ذكرنا ذلك في تحويل الذهب و يوضع الحاصل منه في بوتقة محماة مضافا اليه قليل من كر بوتات الصودا ومن مسحوق الفحم فتصير الفضة زرا في قعر البوتقة

واذا اريد تحويل كاورور الفضة الى فضة اصلية (اى الى المعدن الاصلى) واذا اريد تحويل كاورور الفضة الى فضة اصلية (اى الى المعدن الاصلى) يوضع الكاورور بعد غسله فى أناء حديدى نظيف ويغمر بماء ثم يترك هكذا من ٢٥ الى ٣٠ ساعة و بما ان مؤالفة الكاور للحديد هى اكتر منها للفضة اذلك يتعد معه فيكون كاورور الحديد وترسب الفضة اذ ذاك بغاية النقاوة فتغسل بماء فيذوب كلورور الحديد وتبقى الفضة على حالها . و بما ان هذه الطريقة تقتضى وقتا طويلا استحسنت الطريقة الآتية

وهى ان تضع الكاورور بعد غسله جيدا فى اناء من نجار مع مثله او تلائة امثال ثقله من التوتيا النقية وتغمر الجيع بماء محمض كثيرا بالحامض الكبرينيات فاكسجين الماء يؤكسد التوتيا فيكون مع الحاه ض الكبريتيك كبريتات اكسيد التوتيا . وهذا الملح كثير الذوبان . واما هيدروجين الماء فيتحد مع الكور فيضون الحامض الملح كثير الذوبان . واما هيدروجين الماء فتفلت الفضة اذ ذاك من الكامر الميدروكلوريك وهو كثير الذوبان ايضا . فتفلت الفضة اذ ذاك من الكامر وترسب . فاغسلها جيدا مرارا متعددة وامعها على النار اذا اردت ان تسبكها و بما ان التوتيا لا توجد نقية حسب الازوم له فده العملية قلما تستعمل ايضا فاحدن أن السابقة العملية الاتية

وهى ان يخلط الكاورور بعد غسله جيدا باربعة امثال ثنه. من كر بولت الصودا مسحوقة و بنصف ثقله من مسحوق الفحم و يعجن باليال من الماء و بعذب

على صفيحة من تنك ليجف . ثم احم بوتقة الى درجة البياض القليل وضع فبهـا المجفف وقو النار واتركها مدة ثم انزلها واذا تبرد تجد فيها الفضة معدنية

﴿ اخراج النحاس ﴾ انه فى المعامل التى يكثر فيها التنحيس يستخرجون النحاس من كل السوائل التى يحل فيها بالطريقة الآتية

يؤخذ برميل و يعلق داخله سلة ملآنة مسامير وقطعا حديدية عتيقة . ثم علاً من السوائل المراد اخراج النحاس منها فيأخذ الحديد فيها محل النحاس الذى يرسب فى قعر البرميل نقيا جدا فيصنع منه ثانى اكسيد النحاس بتكايسه على النار مع مماسة الهواء الكروى

واعلم انه لا بد ان تبقى آثار لله عادن في اشياء لا يمكن جمعها منها بسهولة كالكناسة ونشارة الخشب المستعملة لتنشيف القطع الملبسة والخرق و و رق الترشيح وما شاكل ذلك فني المعامل يؤخذ كل ذلك و يحرق ثم يسحق رماده و ينخل و يضاف اليه كمية وافرة من الزئبق فتتملغم المعادن الموجودة في الرماد فيغسل الملغم و يوضع في معوجة من الحديد المصبوب وتحمى فيتصاعد الزئبق على هيئة بخار وتبقى المعادن في المعوجة

ولا يخفى ان هذه المعادن تكون ممتزجة اما من فضة وذهب او من فضة ونحاس فلفسخ الفضة عن الذهب ضع السبيكة فى اناء زجاجى واضف اليها مقدارا من الحامض النيتريك النقى فانه يحل الفضة واما الذهب فيرسب فيغسل جيدا بماء مقطر و يماع فيصير سبيكة واحدة

وافسخ الفضة عن النحاس ضع السبيكة فى آناء من حديد مصبوغ واضف البها مقدارا من الحامض الكبريتيك وسخنها فالحامض يتحد مع النحاس فيكوّن كبريتات الفضة غير القابل الذوبان ومع الفضة فيكوّن كبريتات الفضة غير القابل الذوبان فترسب وبعد غسلها تماع

وقد ذكرنا هذه العمليات ليكون القارئ على بصيرة من اعماله

انى هنا انتهى الكارم عن تلبيس المعادن على المعادن. فنشرع الآن فى الكارم عن تلبيس المعادن على الاجسام الجامدة بالاجمال من حشرات وبالاوخلافها

وه القسم الرابع 
 « القسم الرابع 
 « في تنحيس الجادات )
 الفصل الأول 
 « في الكلام عن ذلك )

ان من اعتاد على التلبيس بالطرق التى ذكرناها سابقا يهون عليه جدا عمل ما سنذكره لان تركيب المغاطس هنا اسهل للتحضير اذ يستغنى بها عن استعمال اجزاء غالية الثمن والمجرى الكهر بائى كشيراكان او قليلا لايسبب اضرارا كلية كما فى المغاطس هناك

ان تلك الطرائق مستعملة لكساء سطح معدن قشرة رقيقة اتقيه من التأكسد واما هذه فهي لكساء جسم قشرة سميكة اذا فسخت عنه تقوم مقامه سمكا وهيئة

فاذا اخذنا فرنكا مثلا وابسناه باحدى الطرق الآتى الكادم علمها وفسخنا القشرة عنه نكون قد اخذنا صورة الفرنك بكل دقائفه . غير ان المحل النافر على الفرنك يكون غارقا فى القشرة والعكس بالعكس

واذا اخذنا شخصا من الجص مثلا او من الخشب او الشمع او عمرة وحضرنا ذلك كما سنذكر وكسوناه قشرة سميكة من النحاس يكون عندنا اذ ذاك شخص اه عمرة من النحاس الخالص ظاهرا و يبقى داخله ذاك الجسم الملبس الذي بمكن اخراجه بعمل ثقب صغير في احدى جهات الجسم النحاسي واذلك يسهل ان فعفظ الى ما شاء الله اجساما من طبعها الفساد والعطب عدة معمومة كحشه ة او زهرة أه نفرة وذاك بدون تغيير الهيشة الاصلية مطلةا

والمعدن الاكنبر استعمالا الحلك هو النجاس الاحر لانه يتحوّل بسهولة من املاحه وفضلا عن مرانته لا يتأكسد بسهولة كنفيره والكون تفضيضه وتذهبه اسهر ما سواه

فالتنحيس الذي تكلمنا عنه في اول الكتاب يتم بتحليل املاح النحاس مركبة مع املاح اخرى و يكون ملتصقا بما تحته واما هذا فيتم بتحليل ملح نحاسى بسيط (كبريتات النحاس) ولا يلتصق كالاول. وهذا الفرع من الصناعة كثير الاستعال جدا في اور با لانه يوفر اتعابا ووقتا ثمينا. ومن اراد معاطاة هذا الفن فليلاحظ ما يأتي

اولا أبريد أن يكسو سطح معدن موصل للكررباء طبعا قشرة نحاسية تلتصق به او تنفسخ عنه بعد انتهاء العملية ليكون معه نسختان متشابهتان الواحدة نافرة وهى الام . او يريد أن يكسو جسما غير موصل للكهرباء طبعا . فيلتزم أن يحضره بحيث يصير موصلا لها كما لوكان معدنا

فاذا كان الجسم لا يلبس رأسا يجب ان يأخذ له قالب بطبعه على جسم قابل التمدد كالشمع . ثم يتحضر الشمع بحيث يصير موصلا للـكهرباء فيرسب عليه النحاس . فهذا ما يطلب معرفته من العامل

ثم ان هذا التنحيس يتم فى مفطس واحد سواء كان الجسم موصلا للكهر باء كالمعادن المار ذكرها ام غير موصل كالزجاج والنباتات والحشرات وما شاكل ذلك . وهذا المفطس سهل النركيب وهوكما يأتى

﴿ اولا ﴾ ضع فى اناء لايؤذيه الحامض الكبريتيك ( من زجاج او فخار مدهون او صينى اوكوتابرخا او رصاص ) قدر ما تريد من الماء الاعتيادى او اضف على الماء عشرة فى المائة من الحامض الكبريتيك

( تنبيه ) اذا وضع المغطس فى اناه من زجاج اوكوتابرخا تلزم اضافة الحامض بالتدر بج مع التحريك والا فيسرع الحامض الى قعر الاناه لانه اثقل من الماء وهناك يتحد مع كمية قليلة منه فيتسبب عن ذلك ارتفاع حرارة ربما تكون اقوى من حرارة الماء الغالى فيكسر الاناء اذا كان من زجاج و يذو به اذا كان من الكوتابرخا

﴿ ثَانِيا ﴾ ذوب فى هذا المزبج قدر ما يمكن ان يحمل من كبريتات النحاس ولمعرفة ذلك ضع من كبريتات النحاس فى سلة وعلقها على فوهة الآناء واتركها مدة فيذوب الماء كفايته من الملح النحاسى فيكون المغطس حاضرا الاستعال. والاحسن

ان تبقى السلة معلقة على جانبه لانه بجب ان يبقى مشبعاً من ملح النحاس المذكور ويجب ان يعتنى الاعتناء الكلى بانتخاب كبريتات النحاس المعد لتركيب هــذا المغطس لان الموجود منه فى المحلات التجارية يكون متفاوت النفاوة. فمنه ما او على هيئة بلورات مزرقة اللون جميلة المنظر نصف شفافة ومحلوله بالماء يكون ازرق . ومنه ما يحتوى على مقادير مختلفة من زرنيخ ومعادن اخرى فيكون على هيئة بلورات مشعبة بياض او ماثلة الى الاخضرار ومنه ما يحتوى على توتيا وحامض نيتريك المضر وجوده جدا فى هذا المغطس . وسنتكام ان شاء الله عن الوسائط الصحيحة والسهلة العمل لاستحضار هذا الملح بالنةاوة المرغو بة

ثم ان هددا المغطس لا يستعمل الا على البارد موضوعا فى الان المنود عنه بالهيئة الموافقة للعامل . وربما يتصعب وجود كذا آنية فى بعض الاماكن بالسعة المطلوبة فيعوض عنها غالبا بصناديق من خشب مدهون داخلها بالكوتابرخا او عادة واتينجية او مغطاة بصفيحة من رصاص مدهونة بفرنيس يكهن حاجرا بين الرصاص والمغطس

ويستعمل التحليل هذا المغطس آلتان . اما بطارية منفردة او الآله البسيطة التي تكامنا عنها في النفضيض . وهذا بيانكل منهما

### ﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي استعال البطارية المنفردة .

بعد وضع المغطس فى الآناء المعد له وتركيب البطارية كما مريعاق بلموسال السلبى (التوتيا) الجسم المراد تلبيسه بعد تعضيره على ما سد كر ادا كان نابر معدنى . ويعلق بالموصلى الابجابى رقاقة من نماس احمر ويعذسان فى المغذس الواحد منهما بازاء الآخر على مساحة واحدة . فيتم التاباس و ندر . ما ما الما يدبع العملية باخراج الجسم مدة فهدة

اذا كان الجسم من معدن نظيف يكتسى حالما يتغطس . واما اذا كان غير موصل كفاية للكرباء (كالبلمباجين) فيبتدئ رسوب النحاس عند رأس الموصل المعلق به ذاك الجسم ثم يأخذ بالامتداد رو يدا رو يدا الى ان يلبس كل الجسم

فلو اخذنا رسم ايقونة مثلا على الشمع ودهنا الشمع بالبلمباجين وادخلنا فيسه رأس الموصل السلبي لابتدأ النحاس ان برسب على رأس الموصل و يأخذ بالامتداد تدريجا الى ان يغطى سطح الشمع المدهون فيكون سمك النحاس فى نقطة مركز الموصل اكنر مما هو فى غيرها . ومن مارس قليلا يعرف اذا كانت قوة المجرى الكربائي كشيرة او قليلة فاذا كانت قليلة يكون الرسوب بطيئا فلا يضر والا فبالعكس لان الرسوب يتم بسرعة حينئذ ويكون النحاس الراسب متبرغلا غير متساو او يكون بهيئة مسحوق نحاسى غير متلاحم وادنى احتكاك يزيله عن الج

#### ﴿ الفصل الثالث ﴾

#### ﴿ في استعمال الآلة البسيطة ﴾

ان هذه الآلة تفضل على تلك في المعامل الكونها اسرع واقل كلفة واكثر نجاحا من البطارية . وهي مركبة من اناه فيه محلول كبريتات النحاس السابق (اى المغطس) ومن اناه صيني ذى مسام داخل المحلول ومن قضيب توتيا داخل الاناه الصيني وفوقه ماه محمض بالحامض الكبريتيك (من ه الى ١٠٠) ومعلق فيه الجسم المراد تلبيسه . وهذه الآلة تختلف بين الكبر والصغر بحسب الارادة وهيئة الجسم بشرط ان تكون مساحة سطح النوتيا في الآناء الصيني مساوية لمساحة سطح الجسم . غير انه اذ يتصعب ذلك (لانه اذا اردنا تنحيس جسم كبير مثلا يلزمنا ان نضعه في المغطس ونضع حوله كثيرا من الآنية الصينية وداخلها قسما كبيرا من الآوتيا لكي نستوفي الشرط) قصدنا ان نشرح عن آلة وهي كما يأتي

يؤخذ صندوق من خشب مربع منبسط ويطلى داخله بالكوتابرخا او بمادة لا يؤذيها الحامض الكبريتيك ثم يوضع داخله اناه صيتى ذو مسام على ( شكل١٧)





14 17

ويملأ ثلاثة ارباعه من الحامض السكبريتيك المحفف كما تقدم وينزل ضمنه صفيحة من توتيا سميكة (شكل ١٣) يربط في اعلاها بواسطة برنى موصل محاسى يعلق به الجسم المراد تلبيسه فاذا كان ذلك علق على زاويتي الصندوق المتقابلتين سلتين فيهما كبريتات النحاس ليعوض بذوبانه عن النحاس الذي يتحول . وللعامل الخيار في ان يضع قضيبين من محاس اصفر على فوهة الصندوق انواحد من جهة الاناه الصيني والثاني من الجهة المعابلة ويعلق بكل منهما الاجسام المراد تلبيسها وذلك بعد ان يوصل الفضيبان بالتوتيا

ويجب ان يكون الوجه المراد تلبيسه من الجسم مدارا نجاه التوتيا لان الهرجه المقابل للاناء الصينى يلبس وحده النحاس واما الوجه الثانى فبتنحس قليلا او لا يتنحس بالكاية. فادا ارير تنحيس جسم على كلا وجهيه خبب ال موضع في المغطس بين الماين من صيني في كل واحد منهما صفيحة موتيا متصلة بالاخرى

واعلم أنه يستعمل آنية ذات مسام بهبئات مختلفة واجودها العسيني الذي قده ناه بالذكر ليس لان له خاصية مخصوصة به بل لانه يحجز بين السائلين مع أنه بجملهما يتصلان اتصالا قليلا بواسطة تخلل مسامه الدقيقة وخصوصا تبت سلطة مجرى كهر بائي . ولكن أذا لم يكن قد يعوض عنه بالخزف الدي تصنع معه الخالايين أو بالكرتون أو المتانة أو جلد رقيق أو الخام الذي تصنع منه قادع المراكب و بعض الكرتون أو المتانة أو جلد رقيق أو الخام الذي تصنع منه قادع المراكب و بعض الواع من الخشب . غير أن الصيني يفضل على الجميع لانه لا يه ذي بني من الحوامض فينفع استعاله إلى مدة اطول

فاذا اردت ان تصنع حاجزا من الخام فخيطه بالهيئة المطاوبة وأطل محل الخياطة بالزفت ثم سمر اطراف اعلاه على دائرة من خشب بمسامير نحاسية فيكون كافيا الى مدة طويلة . واذا كان من خشب فيجب ان يكون نوحا رقيقا ابيض اسفنجيا فسمره بنحاس وأطل محل الالتحام بالزفت . غير انه مع كل سهولة استعال هذه الآنية يختار الصينى عليها جيعا

قلنا ان المجرى الكربائى يتهيج بفعل بعض الحوامض على التوتيا وقلنا إيضا ان الحامض المستعمل اعتياديا هو الحامض الكبريتيك المخفف ونقول الآن ان فعل هذا الحامض على التوتيا ينقطع لما يكون مشبعا منها فيقتضى حينئذ ان نضيف اليه كية جديدة على ما يأتى:

بعد تركيب الآلة كما من تنرك ٢٤ ساعة بدون ان يضاف البها شي و بعد مضى هذه المدة يضاف فوق التوتيا بعض نقط من الحامض الكبريتيك الثقيل ويحرك بقضيب من زجاج وهذه الاضافة تعاد كل عشر ساعات الى مضى ار بعة او خمسة ايام . ثم تهرق السوائل و يعوض عنها بغيرها لان كبر يتات اكسيد التوتيا بدون ذلك يتبلور لكثرته على سطح التوتيا وعلى الآناء الصينى فيسد مسامه و يبطل العمل اذ يحجز الاتصالية . ويحدث احيانا ان التوتيا لا تتأثر او تتأثر قليلا في السائل الحامضى فتغشاهاقشرة مسودة مسببة عن كثرة الرصاص فيهاو يمتنع بذلك فعل الحامض فلا يهيج المجرى الكهر بائى فانتبه . واذ يحدث ذلك غير التوتيا بانقى منها مسحوق اسود وهذا يكون اذ يكثر الحامض في المغطس . ففي التنحيس بالبطارية المنفردة تعوض وقاقة النحاس الايجابية بذو بانها عن النحاس كلا ترك الحامض في المغطس على القطعة وهكذا يبقى المغطس معتدل الحوضة . وايس كذلك في ليرسب على القطعة وهكذا يبقى المغطس معتدل الحوضة . وايس كذلك في ليرسب على القطعة وهكذا يبقى المغطس معتدل الحوضة . وايس كذلك في

اللازم فيرسب النحاس اذ ذاك بهيئة مسحوق كما قلنا فلاصلاح ذلك اضف الى المغطس الحامضي كمية كافية من كو بونات النحاس

التنحيس بالآلة البسيطة لانه كلما تحولت كمية من النحاس يبقى الحامض الذي كان


متحدا معها منتقرا الى غيرها من مثلها وهـــذاكاف ليحمض المغطس أكثر من

ليبطل الفوران فالحامض الكبريتيك الخالى من النحاس يطرد الحامض الكربونيك و يتحد مع النحاس المنفرد ليكون كبريتات النحاس . و بعـــد اضافة كربونات النحاس على ما مر يلزم احماض المغطس قليلا ليكون موصلا للـكهر بائية

و بعداستعال المغطس النحاسي مدة طويلة اذا وجد انه محض كثيرا بحيث لا بمكن ان تصلحه كمية وافرة من كر بونات النحاس فالاوفق ان يعوض عنه بمغطس جديد

## ﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في كيفية وضع القطع في المغاطس ﴾

يجب ان تكون القطع في المغطس معلقة تعليقا عوديا وان تكون الرقاقة الايجابية ( اذا وضعت رقاقة ) تجاهها على بعد منساو من كل منها . واذا استعملت الآلة البسيطة يجب ان تكون الفطع بقرب متساو من الآناء الحاجز وان تكون بعيدة قليلا عن قعر المغطس وتحت سطح السائل قيراطا على الاقل . ويحدث ان هذه القطع تكون خفيفة فتطفو على سطح المغطس فيعلق بها اذ ذاك حسى صغير او قطع من زجاج مستديرة كسدادات قناني او ما شاكلها . واذا كانت القطعة



كساه متساويا. واما اذا كانت غير معدنية فيلزم ان يلت سطحها المراد تلبيسه عسحوق معدنى لكى توصل الكهربائية. وعوض ان تربط بمحل واحد كالمعدنية يجب ان تربط بعدة محلات خصوصا اذا كانت كثيرة التجويف فلذلك تؤخذ خيطان دقيقة من النحاس الاصفر وتغرز فيها (شكل ١٤) واذا كان لا يمكنان تغرز فيها الخيطان فزنرها بخيط نحاسى وصل الخيطان او الخيط بالموصل السلبى وغطسها فترى ان النحاس اخذ يرسب اولا على اطراف الخيطان المغروزة فى القطعة ثم عتد بالتدريج الى ان يغطى كل سطحها المعد له فعند ذلك انزع الخيطان منها الا خيطا واحدا تبقى معلقة به

واذا اردت ان تلبس وجها واحــدا من قطعة معدنية فادهن الوجه الآخر بفرنيش او شمع اصفر مذوب

ويجبان تدهن بذلك الخيطان المذكورة الا اطرافها الماسة للقطعة وللموصل

# ﴿ الفصل الخامس ﴾ ﴿ في تلبيس القطع نحاسا يلتصق بها ﴾

ان النحاس لا يلتصق على كل المعادن فان منها ما هو غير قابل ذلك كالحديد والفولاذ والقصدير والتوتيا . فاذا غطست هذه المعادن في محلول كبريتات النحاس ولو بدون فعل كهربائي تحلل هذا الملح و يذوب جزء منها فيغشاها اذ ذاك راسب نحاسى عديم الالتصاق . فيجبان تكسى هذه المعادن اولا قسرة نحاسية في المغاطس النحاسية المركبة من املاح مزدوجة القاعدة ومن هناك تنقل الى مغطس التنحيس المركب من كبريتات النحاس فهذا بز يدها سمكا بقدر الارادة و بمدة اقصر كثيراً من الاولى . واما بقية المعادن فيلتصق بها النحاس التصاقا شديدا بعدان تنظف تنظيفا حسنا

واعلم ان النحاس الذى يرسب على القطعة كلما زاد سمكه بغير هيئة القطعة الاصلية فلا يقتضى ان يكون اسمك من ورق الكتابة الاعتبادى . وعند اخراج القطعة من المغطس تمسح بالفرشة وتصقل

### ﴿ الفصل السادس ﴾

#### ﴿ في التنحيس بدون التصاق ﴾

ان هذه الطريقة تستعمل لاخذ نسخ عن ايقونات مجسمة بفسخ القشرة عنها بعد تنحيسها والقشرة تكون بسمك كاف

تقدم الكلام انه يلزم اولا تنحيس المعادن التي تحلل كبريتات النحاس في المغاطس المركبة من ملح مزدوج القاعدة ولكن هنا يجب تحضير القطعة بحيث تصير غير قابلة التصاق النحاس بها وطريقة ذلك ان تلت فرشة ناعمة بمسحوق البلمباجين وتمسح القطعة او بشحم وتدهن به القطع بحيث يكون الشحم غير منظور على سطحها ومتساويا . واذا كانت الصورة مثلا مجسمة فلا بد ان تكون القشرة التي تنفسخ عنها ممكوسة فاذا اردتان تكون مثلها فحينئذ ادهن هذه القشرة بالبلمباجين لكي تنحسها واذيتم تنحيسها تفسخ عنها القشرة الجديدة فتكون هي المقصود . ويمكننا ان نأخذ على هذا النسق نسخا كثبرة عن قسرة واحدة

# -0ﷺ الفصل السابع ﷺ

﴿ في تنحيس الاجسام غير المعدنية ﴿

اذا كسونا الاجسام غير المعدنية نحاسا لا يكون ملتصماً بها بل يكون كمفاف لها اذ تبقى داخله. فلذلك بمكننا ان ننحس الصينى والبلور والجمس والخشب والزهور والاثمار والحشرات وما شاكل ذلك فنصيرها أكثر صلابة ودواما. وأكن بما أنها غير موصلة للكهربائية يقتضى ان نجعل لها واسطة تؤهلها لذلك وهي تمعدنها

### ﴿ الفصل الثامن ﴾

لإ في تمعدن غير المعدن ؛

ذلكان تدهن سطح الجسمالواد ب س بمسحوق معدني و ينبغي ان يكون عم،

جدا ليكسوه طبقة رقيقة الى آخر درجة حتى لا تتغير هيئة مها على النحاس بمحو نعومة الخطوط او النقط الدقيقة فيها . ولذلك وسائط كشيرة ولكن اذ لا تفى كلمها الشروط فسنتكام عن الاكثر استمالا وموافقة لذلك

# ﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في البلمباجين ﴾

البلمباجين هو اول مادة تفضل على ما سواها لانها توصل السائل الكهرىئى وتمتد على سطح الجسم امتدادا متساويا وتكون طبقتها رقيقة جدا حتى انها لا تغير سطحه البتة بنوع منظور وذلك اذا كانت نقية

والبلمباجين الموجود في المحلات التجارية قلما يكون نقيا كالمرغوب فيكون مختلطا بغيره كالتراب والحديد وكبريتور الحديد . فيجب اذا قبل استعاله ان ينتقى من كل هذه المواد . فلذلك يسحق و ينخل في منخل حرير ناعم جدا ثم يعجن بماء و يوضع في اناء و يغمو بالحامض الهيدروكلوريك و يترك ٢٤ ساعة ثم يغسل بماء كثير مرارا متعددة و ينشف في فرن معتدل الحرارة فيصير بالنقاوة المرغوبة . وهذه المادة جيدة لدهن سطح قطعة قليلة التجويف لدنة او دبقة لكى تمسك عليه وقد استحسن ان يضاف الى البلمباجين ذهب او فضة ليصير اكثر ايصالا للهجرى الكررائي . فالذهب يضاف اليه بالطريقة الآتية

ذوب عشرين قمحة من كاورور الذهب فى اثنين وثلاثين درهما من الايثير كبريتيك ثم امزج المحلول بستة عشر درهما من البلمباجين النقى وضع المزيج فى صحن صينى وعرضه للهواء والنور فيتطاير الايثير تماما بمدة بضع ساعات . فحرك المسحوق الباقى بقضيب من زجاج ثم نشفه فى فرن واحفظه الى حين الاستمال

واما اضافة الفضة فتكون بان تحل اربعة دراهم من نيترات الفضة المبلور فى عانين درهما من ماء مقطر وتعجن بهذا المحلول اربعين درهما من البلمباجين النقى وتنشفه على النار داخل وعاء صينى ثم تضعه فى بوتقة مغاطة وتحممها الى ان تصير

حمراء ثم تنزلها عن النار وتتركها حتى تبرد ثم تأخذ ما فيها فتسحقه وتنخله بمنخل ناعم جدا وتحفظه للاستعال

فكل من هذين النوءين من البلمباجين يوصل السكهرباء كما لوكان معدنا خالصاً. ومع انهما اغلى ثمنا من البلمباجين البسيط هما اكثر استعمالا منه فى اور با

#### ﴿ الفصل العاشر ﴾

#### ﴿ في سد المسام ﴾

قد يوجد بعض اجسام من المراد تنحيسها ذات مسام . فيجب سد هـذه المسام قبل ان تدهن بالبلمباجين لئلا يدخل فيها المحلول فيهطب الحبسم . ومن هذه الاجسام كر بونات الكاس ( الرخام ) وكبريتات الكاس ( الجص ) والخشب وما شاكل ذلك من الاجسام التي تمتص الماه . فادهنها اذا بمادة لا يخرقهاالماه كالفرنيش او غطسها في شمع مذوب او شحم مع الاعتناء بان لا يبقى على سطحها اثر من هذه المواد يضر بهيئتها

اذا اخذنا قالب ايقونة بالجبسين مثلا يجب ان نجعل على دائر هذا القااب خطا ونزره بخيط نحاسى دقيق وننرك لذلك الخيط طرفا مطلفا لتمسك به وتهون علينا ادارته ثم تغط القالب فى الشحم او الشمع المذوب ونهركه على الدار برهة فنهرى فقاقيم سفيرة تطفو على سطح المذوب ثم تختفى . وهذه الفقاقيع هى الرطو بة والحواه الاذان يد فه ها الجسم المذوب و يأخذ محلهما فى مسام الجبسين . وحين يبطل خلهور هذه الفقاقيم نخرج القالب وغمسكه عموديا فوق المذوب الى ان ينضح بما فيه ولما يدد قليلا نرش عليه من البلمباجين ونتركه حتى يبرد تماما . ثم نأخذ فرشة كانى تمسح بها الساعات عليه من البلمباجين ونقرك بها القالب فركا داعا الى ان يصير البلمباجين فى كال جهاته ونظتها بالبلماجين ونفرك بها القالب هركا داعا الى ان يصير البلمباجين فى كال جهاته مساويا اسود لامعا . و بحسب حسن هذا الفرك اه عدمه يكون التنحيس ه شابها الصودة عاما او لا

هــانا بُكُون اذا كان التمالب قليل التجه يف مع " ساعها . واما اذا بان ذا تجاويف كتبرة عبيقة مجيت لا تدركم الما نه وحد مدا اذ كان حسم الما د

تنحيسه زهرة او ما شاكلها فلا يكفي البمباجين فنجرى العملية الآتية

اذا كان الجسم المراد عمدنه من الخسب او الصيني او ما شا كلهما فذو بجزءا واحدا من نيترات الفضة في عشرين جزءا من ماه مقطر . واما اذا كان الجسم مما لا يبلله الماء كما اذا كان فيسه مادة دهنية او راتينجية او كان زهرة فذوب جزءا من نيترات الفضة في عشرين من السپيرتو درجة ٣٦ وذلك في هاون زجاجي نظيف ثم اربط ذاك الجسم بخيط فضة رفيع وادهنه بقلم شعر نظيف من هذا المذوب او غطسه فيه واخرجه واتركه حتى ينشف ثم كرر العملية على ثلاث مرات ثم عرضه لنور الشمس او البخار الهيدروجين وحده او مكبرتا . والاوفق ان يعرض لبخار كبريتور الكربون مشبعا من الفصفور (١٠) . وذلك ان تضع الجسم في علبة لبخار كبريتور الكربون مشبعا من الفصفور (١٠) . وذلك ان تضع الجسم في علبة عكمة الضبط وتضع فيها صحنا فيه قليل من المحاول الفصفوري واتركه هكذا بضع ساعات الى ان يتصاعد الكبريتور تماما . ثم اخرج الجسم اذ ذاك فيكون قد اسود لتأ كسد الفضة عليه . فيعلق بالموصل و يغطس في المغطس

# ﴿ الفصل الحادي عشر ﴾

#### ﴿ فِي اخذ القوالب ﴾

قلنا اولا اننا اذا نحسنا جسما واردنا ان نأخذ نسخته نفسخ عنه القشرة التي لبسها والا فنبقيها علميه وقلنا اذ اذا فسخناها عنه تكون عكسه فنعيد العملية على القشرة نفسها لنأخذ عنها نسخة عكسها اى مشابهة الحبسم فتكون ابا

فنقول الآن انه اذا اردنا ان نأخذ نسخة عن صورة أمجسمة قليلة الوجود وقابلة العطب فى المغطس فان عملنا العملية المذكورة تعطب الصورة وفضلا عن ذلك يجب تكرار العملية لنأخذ نسخة عن التى اخذت عنها لانه تكون عكمها فيقتضى اذلك تضييع وقت ايضا . فالاوفق اذا ان نأخذ قالبا لتلك الصورة ونلبسه فتخرج لها نسخة نحاسية مشابهة تماما من اول مرة

<sup>(</sup>۱) خد زجاجة ذات فوهة واسمة وسدادة زجاجية محكمة الضبط واملاً نصفها من كبريتور الكربون واضف عليه قطما ناشفة من الفصفور . فيذوب هـذا حالا وكرر الاضافة الى 'ن يتعسر الذوبان واعلم ان هذا المزيج اذا جف باتهب بسهولة فتنبه

واعلم ان المواد التى تتركب منها القوالب مختلفة الانواع بحسب اختلاف المقام . وسنذكركلا منها بالتفصيل فى ما يأتى

### ﴿ فِي عمل قوالبِ الجبسين ﴾

اذا كان الجسم المراد اخذ قالبه من جبسين يفرك بالصابون جيدا او يرش عليه بلمباجين و يفرك ثم نزنر بورق سميك او رقاقة رصاص حتى يكون كأنه في اسفل عابة يظهر منه الوجه المراد اخذ القالب عليه ثم يوضع في صحن ملآن رملا فانه يمنع سيلان الجبسين اذا كان الورق المزنر به الجسم غير محكم الضبط ثم يؤخذ صحن آخر فيه كمية من الماء ويرش على الماء بالتدريج شي من الجمس المكاس حديثا مسحوقا سحقا الى آخر درجة من النعومة الى ان يصير الماء به بقوام اللب . فيمرك دقيقة او دقيقتين ثم يحرك باليد تحريكا جيدا و يستعمل حالا . وطريقة استماله هي ان تغط به قلم شعر وتدهن الجسم باعتناء وخصوصا داخل التجاويف ثم تصب عليمه الحبسين الى ان يصير بالسمك المطاوب وتمركه حتى يحمد ثم تنرع زنار الورق ومحك ما دخل بينه و بين الجسم من الجبسين وتفسخ الفالب عنه

واعلم ان دهن الجسم بالقلم اولا ضروری لان الجبسین اذا صب دفعة واحدة عليه ربما يتعرض الهواء بينهما فيسبب بعض ثفوب فى القالب

# ﴿ فِي عمل قوالب الشمع ﴾

هو ان تأخذ الجسم وتفرك وجهه المراد اخذ الفالب عليه بالبه باحين ثم نزره بورق سميك مدهون وجهه الداخلي بالبله باجين ايصا . ثم تذوب شمما اصفر وقبل ان محمد تماما صبه فوق الجسم وانركه حنى نحمد ثم المسخه عنه

# ﴿ في عمل قوالب من معدن دارسي ﴾

هذا المعدن يستعمل كشيرا مع انه لا يصح غالبا غير انه اذا صح يكون احسن من غيره فضلا عن كونه لا يلزمه ان يدهن بشئ آخر لانه من تلقاء نفسه موصل للكهر باه . وهذا المعدن مركب من مزيج الاجزاء الآتية

جزء ه من رصاص نقی

« ۳ من قصدير

« ۸ من بزموت ( ای مرقشیتا )

وكيفية مزجها هى ان تضعها فى بوتقة وتميعها على النار وكيفية اخــذ القالب منه هى ان تضع الجسم فى قعر علبة تنك ثم تميع المعدن على النار وتحركه وتنزعون سطحه ما تأكسد بورقة سميكة وتصبه فوق الجسم وتنركه حتى يبرد فتفسخه فادا هو من احسن ما تظن اذا حصل توفيق

# ﴿ فِي عمل قوالب من الجلاتين ﴾

واعلم ان ما مضى من المواد يستعمل اذا كان الجسم خاليا من بعض تجاويف متعرجه لانها بعد ان تجمد عليه لا يعود يمكن اخراجها من التجويف فتنعطب . فاذا كان الجسم هكذا لا يصح ان يعمل له قوالب الا من الجلاتين او الكونابرخا لان كلا منهما يدخل فى التجاويف وعند اخراجه يتمدد نظرا للدونته ثم يعود الى هيئته الاصلية (اى كما كان فى التجاويف) غير ان الجلاتين افضل من الكونابرخا ولكن بشرط ان لا يبقى فى المنطس مدة طويلة لئلا يتشرب ماء فيرخف ثم يذوب وكيفية اخذ قالب منه هى ان تأخذ منه قطعا صغيرة نظيفة وتنقعها فى الماء البارد ٢٤ ساعة الى ان ترخف فتريق الماء عنها ثم تضعها فى اله داخل حمام ماريا (اناء داخل اناء كما يستعمل النجار لتذويب الغراء) وتسخنه الى ان يصير الجلاتين بقوام الشراب فتصبه اذ ذاك على الجسم بعد تزنيره بورق سميك ودهنه بالبلمباجين وتتركه مدة ٢٠ ساعة ثم تفسخ القالب عنه

قلنا ان الجلاتين يُذوب اذا طااتاقامته في المغطس. ولمنع ذلك قد استعمل ( ٩ ) جملة وسائط واحسنها هى ان تذوب منه تسعين درها فى ثلاثمائة ماء فاترا وتضيف عليه درها ونصفا من الحامض التنيك ومثل ذلك من سكر النبات وتمزج هذه المواد مزجا جيدا وتصبها فوق الجسم المزنر بالورق وعند ما يجف القالب يفسخ عنه . واذا اردت غطس هذا القالب فى محلول ثانى كرومات اليوتاسا ( ١ كرومات الى ١٠٠ ماء ) وعرضه لشعاع الشمس فيكون اكتر صلابة

# ﴿ فِي عمل قوالب من الكومابرخا ﴾

الكوتابرخاهى صمغ واتينجى لين لا تذوب فى الماء ولا فى الحوامض المحففة. ومن خواصه ان يميع بالحوارة وعند ما يبرد يرجع الى اصله على السكوتابرخا اقل لدونة من الجلاتين ولذلك يصعبان يؤخذ منه قالب عن الاجسام ذات التجاويف العميقة . وطريقة اخذ قالبه هى ان تأخذ اسطوانة من حديد فارغة وتدهن داخلها بشحم او بلمباجين ثم تنزل فيها الجسم واضعا تحته رقاقة حديد . ثم تنزل فوقه قطعة كوتابرخا متساوية مساحة سطحها بعدان توجه هذا السطح المراد ضغطه على الجسم الى النسار حتى يسخن قليلا وتضع عليها رقاقة حديد ايضا تكون بانساع فوهة الاسطوانة تماما وتكبسها كبسا لطيفا فى مكبس مزيدا الكبس كلا بردت الكوتابرخا الى ان تعرف انها ملأت كل تجاويف الجسم

و بما انه لا يوجد مكابس فى كل مكان وزمان وان الاجسام المراد تقوابهـــا لا تحتمل الضغط كالجص والرخام وما شاكلهما يستغنى عن المكبس بما يأتى :

ضع الجسم المراد آخذ قالبه في صينية نحاس او صحن نحار مرتفع الدائر بعد دهنه بالبله باجين ثم ضع على سطحة كرة (١) من الكوتابرخا ثم تضع ذلك في فرن ذي حرارة كافية فتميع الكونابرخا ( واحدرس من ان تحدرق ) ولما ترى انها امتدت على سطح الجسم امتدادا تاما احرج الجميع من الفرن واتركه حتى يبرد الا قليلا فتفسخ عنه القالب

<sup>(</sup>١) المقصود من جعل الكوتابرخاكرة هو المري ما يد الهواء مامها مند ما تسيل على سطح

واذا كان الجسم لا يحتمل الحرارة كالخشب فسيّل الكوتابرخا وحدها وصبها عليه ثم بلّ اصابعك بماء او زيت واكبسها عليه شيئا فشيئا حتى تدخل فى كل التجاويف وبعد ان تبرد تفسخها عنه

وبجب الانتباء قبل الفسخ اى ان بحف دائر الجسم مما دخل بينه و بين الورق الحيط به وان يفسخ القالب بتأن لئلا يعطب كل منهما

واعلم ان الكوتابرخا اذا ضغطت في المكبس تستعبل وحدها واكن بالطريقتين الاخيرتين يجب ان يدخلها ما يلينها اكثر من لينها الاصلى كزيت الكتان وشخم الخانرير والشمع الاصغر وطريقة مزجها مع كل من هذه المواد هي ان تضع مما تريد ان تمزجه بها خمسين درها في قدر وتسخنه وعندما يبتدئ ان يسخن تضيف اليه بالتدريح ٢٠٠٠ درهم من الكوتابرخا قطعا صغيرة وتحركها بقضيب من خشب الى ان يصير المزيج كالمعجون وعند ما يرخف و يتصاعد منه بخار ابيض كثيف انزله عن النار وصبه في كمية وافرة من الماء البارد واعجنه هناك حتى يتم الامتزاج ثم انقله الى رخامة واعجنه ايضا واصنعه كرة او صفيحة كاتريد . ولكي يكون سطح الصفيحة متساويا احداها بمحدلة حديد حامية قليلا . وهكذا يتم العمل يكون سطح المرغوب

### ملحق کچور۔

# ﴿ في تملغم التوتيا (١) ﴾

حسب وعدنا فى باب التنحيس قصدنا ان نبين كيفية تملغم التوتيا تتمة للفائدة

 <sup>(</sup>۱) الملغم هو مزیج من اارئبق ومعدن آخر . والقصد من تملغم التوتیاً هو لکی یمسر ذوبانها فی المحلول الحامضی ولکی تزید البطاریة فعلا وخصوصا لکی یعوض التملغم عن نقاوتها اذا لم تکن نقیة

تستعمل اذ يلزمها كمية وافرة من الزئبق فضلا عن كونه لا يمتد على سطح الاسطوانة امتدادا متساويا واحيانا يتملغم بالشريطة النحاسية المسمرة فى المالاها فتصير سريعة العطب ﴿ ومنها ﴾ ان يوضع فى الزئبق ماء وحامض كبريتيك ثم تغط به فرشسة ويفرك بها سطح اسطوانة التوتيا الى ان يصير لامما . وهدده العملية ايضا قليلة الاستعمال لانها لا تصح غالبا فضلا عن انها تقتضى وقتا طويلا

واحسن طريقة لتملغمها هي ان تذوب على النار ٦٥ درها من الزئبق في ٢٦٢ من الحامض الهيدروكلوريك و ٤٠ من الحامض النيتريك . ولما يذوب الزئبق تماما انزل المزيج عن النار واضف اليه ٣٠٠ درهم من الحامض الهيدروكلوريك . غطس اسطوانة التوتيا في هذا السائل بعض ثوان فيكون تملغمها جيدا

# ﴿ القسم الخامس ﷺ ﴿ في اللحام الفرنيش ﴾

19 .

# ﴿ فِي الْكَارَمُ عَنِ اللَّحَامُ }

سبق القول في ما مضى انه يكفى ربط القطع المراد تلبيسها او تشنكاها بقضيب نحاس ممتد على فوهة المغطس وان هذا القضيب يربط بالموصل والموصل يربط بواسطة برغى باحد قطبى البطارية فننبه القارئ الآن الى ان محلات اتصال هذه الخيطان والبراغى النحاسية يجبان تكون في غاية النظافة واهال نظافتها برمى العامل غالبا في ارتباك و يسبب له اتعابا وتضييع وقت ثمين فلمنع هذه الامور يستحسن ان تلحم اطراف هذه الخيطان النحاسية بما تربط به فيستغنى عن تنظيفها كل مدة . و بما ان لحام النحاس وخصوصا الاحر لا يتم الا بعد تنظيفه جيدا يجب ان تنظفه في المحاول الآتي فيسهل لحامه

وطريقة اصطناع هـذا المحلول هي ان نشبه الحامض الهيدروكور يك بقطع توتيا وتضع ذلك على نار هادئة حتى يتصاعد الحامض واد يصرر بقواء التمراب

اتركه حتى يبرد. وكيفية استعاله هى ان تأخذ منه على ريشة وتدهن المحل المراد لحامه بعد ان تنظفه مما عليه بسكين ثم تلحمه بمزيج القصدير على طرف حديدة حامية . وليكن مزيج القصدير مركبا من جزء واحد من الرصاص الى اثنين من القصدير

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي انواع مختلفة للحام ﴾

﴿ لحام للسلاسل الفضية ﴾

جزء خُمس من مسحو**ق** كبر يتور الزرنيخ ( طعم الفار **)** 

« ۱ من نحاس اصفر

« ٣ من فضة خالصة

ضع الفضة والنحاس فى بوتقة على النار ولما يميعان اضف اليهما كبريتور

الزرنيخ

﴿ لحام آخر ﴾

« ۱ من نحاس احمر

« ٤ من فضة خااصة

ضع الزرنيخ والنحاس فى بوتقة على النار حتى يميعا ثم اخرجهما واجعلهما حبوبا ثم ارجعهما الى البوتقة واضف عليهما الفضة وأمع الجميع ثم صبه سبيكة واجعلها برادة

# ﴿ أَنُواعُ لَحَامُ اعتبادية للصاغة ﴾

ان الصاغة يصنعون اللحام على اربعة انواع و يسمونها من عيار ٨ و ٦ و ٤ و٣ فعيار ٨ مركب من سبعة اجزاء من الفضة الخالصة وجزء واحد من النحاس الاصفر . وعيار ٦ من سنة اجزاء فضة وجزء نحاسا اصفر . والرابع من ١ الى ٤ والثالث من ١ الى ٣

فننبه القارئ الى انه كلما كثر النحاس يصير اللحام اسرع ميعا ولذلك يلزم الصاغة

ان يكون عندهم جملة لحامات اكثر او اقل سهولة للميع وهكذا لايخشى ان يروا ما لجوه اولا يفك عند ما ير يدون لحم شئ بقر به كما اذا لحموا الاول بعيار ٨ والثانى بعيار ٦ فتكون الحرارة اللازمة لاماعة عيار ٢ غير كافية لاماعة عيار ٨ وهلم جرا

﴿ لحام لاذهب ﴾

جزء ١ من الفضة الخالصة

« ١ من النحاس الاحمر

« ۲ من الذهب

ضع الفضة والنحاس فى بوتقة وامعهما ثم اضف اليهما الذهب

﴿ لحام للفضة ﴾

جزء ٢ من الفضة

« ١ من النحاس الاصفر

ضع الفضة فى بوتقة وامعهاثم اضف اليها النحاس الاصفر رقاقا صغيرة واحذر من ابقاء المركب على النار وقتا طو يلا لئـلا يفسد

﴿ آخر للفضة ﴾

درهم ٣٢ من الفضة الخالصة

« ۲۶ من النحاس الاصفر

« ۲۰ من مسحوق کمبر يتور الزرنبح

امع هذه جميعها في بوتقة

﴿ آخر للفضة اجود }

درهم ١٦ من الفضة الخااصة

« ٨ من النحاس الاصفر

« ٤ من مسحوق كبريتور الزرنية

امع هذه جميعها وصبها حالا

وطويفة اللحم هي ان تجعل مزيج المعادن صفيحة وقيفة وتفطم، وفو صفعة تأخذ القطعة المواد خما وتفريها على قصعة شمك يت وعلى فرح خسب واذا كات

صغيرة) ثم ترطب المحل المراد لمحه بمحاول مشبع من بورات الصودا وتضع من رقاق اللحام ما يكفى وانفحها بالبورى الى ان تميع . ثم خذ القطعة الملحومة واغلها فى ماء محاول فيه قليل من الشب اذا كانت القطعة غير فضة واذا كانت فضة احمها على نار هادئة الى ان تحمر ثم تتركها حتى تبرد ثم تغليها ست دقائق فى وعاء من نحاس احمر غير مبيض بقصدير وليكن فيه ماء محاول فيه اجزاء متساوية من كلورور الصوديوم وطرطرات البوتاسا ومن هناك خذه الى الماء البارد وامسحه بفرشة نحاسية مكررا العملية نفسها اذا لزم الامرحتى تبيض القطعة ابيضاضا متساويا والبعض يعوض عن كلورور الصوديوم وطرطرات البوتاسا بمحاول مخفف من الحامض الكبريتيك كلورور الصوديوم وطرطرات البوتاسا بمحاول مخفف من الحامض الكبريتيك

واما اذا كانت القطعة المراد لحمها كبيرة فضعها فى نار تمكتنفها من الجهات الست وانفخها بمنفخ نفخا قويا ولما تحمر اكشف الحمل المراد لحمه ورش عليه من مسحوق بورات الصودا ثم ضع رقاق اللحام وانفخ عليها بالبورى حتى تميع ثم اتركها حتى تبرد. وهكذا

﴿ تنبيه ﴾ يلزم احيانا ربط احدى القطعتين المراد لحم احدهما بالاخرى بخيطان حديد . وعند اجراء العملية يلتحم بها خيط الحديد فلمنع ذلك يضاف الى محلول بورات الصودا قليل من كبريتات الصودا

# ﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فِي الكلام عن الفرنيش وانواعه ﴾

قلنا أنه يجب أن تكون الخيطان الموصلة مغطاة الآفى محل الاتصال عادة غير موصلة للسكورياء . وتقول الآن أن الخيطان المربوطة بها القطع المدلاة في المغطس يجب أيضا أن تكون مغطاة بمادة مثل تلك الآفي جميع اتصالها بالقطع الملبسة والقطبان الممتدة على فوهة المغطس والا فيرسب عليها الذهب المحلول فتكون خسارة على العامل . فيكفى لذلك غالبا الشمع الاحمر مذوبا بالسبيرتو أو الشمع الاصفر مذوبا على النار . وأكن عا أنه لا يمكن استعالها أذا كان المغطس سخنا

نقدم للقارئ عدة مواد تغنى عنهما وعليه ان يختار منها ما توافقه ﴿ صفة فرنيش من الحمر ﴾

يؤخذ من الحمر كمية وتذوب فى زيت النربنتينا حتى يصير المحاول بقوام العسل فيدهن به

﴿ صفة فرنيش الـكو پال ﴾

يؤخذ مزيج الاجزاء الآتية:

درهم ١٥٠ من السكويال

« ۰۳۰ من زيت الكتان مغلى

« ۱۰۰ من زيت التربنتينا

وكيفية استحضاره هى ان تضع الكو پال فى قدر من حديد على نار الى ان يسيل فنضيف اليه زيت الكتان ومحركهما حتى يمتزجا ثم تنزلها عن النار وتضيف اليهما زيت التربنتينا مداوما التحريك الى ان يبرد المزيج

﴿ صفة الفرنيش من الحمرّ والمصطلَّى ﴾

جزء ۲ من مسحوق الحمرّ

« ١ من مسحوق المصطكى

ضعهما فی وعاء علی نار هادئة الی ان یسیلا و برفحا ثم صب المزیج علی رقاقة من نحاس ودعه یبرد وعند ما تر ید استعاله خذ منه کمیة وحلما فی زیت نر بنتینا علی نار هادئة حتی یصیر بقوام الشراب وادهن به

وهــذا الفرنيش الاخير يفضل على ما سواه لانه لا يتأثر فى اى مغطس كان ولو كان سخنا ولكن يشترط ان يكون منه على الخيطان قشرة سميكة فيقتضى ان تدهن به ثلاث مرات كلما نشف عليها

وقد يطلب تفضيض كاس مثلا من الخارج وتذهيبها من الداخل فاذا اردت تفضيضها اولا ادهن داخلها بفرنيش وعند ما يتم التفضيض الزع عنها الفرنيش بوضعها فى زيت التربنتينا سخنا ثم فى سبيرتو سخن ايض او فى البنربن (وهو الاحسن) لانه مجل جميع المواد الدهنية والراتينجية بمدة يسبرة بدون ان يكهن

سخنا وهو سريم التطاير. ويكفى احياناً فرك الفرنيش بفرشة نحاسية فيتفتت. وقبل ان يتذهب داخل الكاس يلزم احماؤه وتنظيفه كما مرفى باب التفضيض ثم يطلى ظاهر الكاس بالفرنيش وتغطس فى المغطس الذهبى

ولا يخفى اننا بهذه الواسطة نقدر ان نكسو سطح قطعة واحدة عدة معادن مختلفة او معدنا واحدا ملونا بثلاثة الوانكالذهب مثلا فانه يكون فى جهة احمر وفى الثالثة اصفر

#### \* صفة طلاء \*

درهم ۳۲۰ من الكندر (وهو اللبان المستعمل علمكا ) « ۰۸۰ من المكوتابرخا قطعا صغيرة « ۲۵۰ من مسحوق الخفان

سيّل الكوتابرخاعلى نار وأضف اليها الخفان وحركهما حتى يمتزجا ثم اضف الكندر وحرك الجيع الى ان يصير معجونا ثم اطل بذلك داخل الصندوق الخشبى او المعدنى المعد لوضع المغطس النحاسى ثم احم رقاقة من حديد وامسح بها الطلاء ليكون متساوى السطح وتسد الخلايا غير ان المغاطس التي يدخلها سيانور تحال المعجون وتفسده فلذلك لا يستعمل المعجون الا للاوعية المعدة للمغطس النحاسي الدسيط

⇒ القسم السادس ≫ ⊶
 ﴿ فى عمليات مختلفة ﴾
 ﴿ الفصل الاول ﴾
 ﴿ فى الحفر الغلفانى ﴾

وأينا انه فى المغاطس المستعملة لاتلبيس يعلق بالقطب الايجابى رقاقة من وع المعدن المراد وسو به وان هذه الرقاقة تعوض بذوبانها عن المعدن الراسب فهذه الملاحظة تدلنا على الحفر لانه اذا حجبنا بفرنيش بعض سطح الرقاقة فالمحل الغير

المحجوب يذوب ويبقى ماتحت الفرنيش على حاله فيتم الحفر وطرق ذلك كشيرة غيران الفرق بينها قليل

فأبسط طريقة لذلك هي ان تدهن صفيحة نحاسية بفرنيش لا يؤثر به المغطس النحاسي وحين ينشف الفرنيش ترسم عليه بقلم نثر ما تريد بحيث رأس القلم يمس النحاس ثم تصل الصفيحة بالقطب الايجابي، من البطارية وتعلق مثلها في السلبي فتحفر المعلقة في الايجابي على ما رسمت بالقلم

واذا اردت ان يكون المرسوم نافرا فارسم على الصفيحة بالفرنيس ما تريد فيذوب ما حوله في المغطس فتنال المراد

ولا يخفى ان كل معدن يحفر فى المغطس المركب منه فالنحاس يحفر فى مغطس مركب من كبريتات النحاس والذهب فى مغطس الفضة

# ﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ طريقة لحفر الفولاذ والحديد والنحاس في مغطس واحد ﴾

خذ صفيحة من احد هذه المعادن وادهنها بالفرنيش وارسم ١٠ تر يد كما مر ثم اربطها بالموصل الايجابي واغس فقط راس الموصل السلبي بازائها في المزيج الآتي

درهم ۱۹۰ من الحامض النيتريك اقة ۱۹۰ من الماء الاعتيادي

و يكفى لهذه العملية سائل كهربائى خفيف فتكفى اذا بطارية واحدة واتكن مدة التغطيس من ساعتين الى ستساعات حسب العمق المراد بالحفر . واذا اردت ان يكون حفر بعض المحلات اعمق من الآخر فاخرج القطعة كما عملت ان الحفر في الحجل الغير المراد تعميقه قد صار حسب المطلوب وادهنه بالفرنيش ثم غطس القطعة وهكذا

غيرانه اذا اريد حفر الحديد والفولاذ الانسب ان يكون الموصلان خيطين ›: حديد دقيقين طولكل منهما ذراع و ربع فقط

# ﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ ف التذهيب الناشف ﴾

كلما كثرت الافادات يزداد العامل سرورا. فمع اننا تكاما عن التذهيب فى بابه قصدنا لاتمام الفائدة ان نتكام هنا عن طريقة جيدة لتذهيب المعادن وغيرها تذهيبا ناشفا كاذى نراه على الايقونات والشاعدين والساعات الموضوعة تحت بيت من زجاج وخلاف ذلك. وهذه كيفية العمل

بعد تنظیف القطعة كما مرفی باب التفضیض اذا كان معدنا و بعد سد مسامها و تعدنها اذا كانت غیر معدن وتنحیسها فی مغطس كبریتات النحاس تنحیسا ناشفا خفیفا ( تغطیسها فی مغطس النحاس یكون من ؛ الی ۳ ساعات حسب المطاوب ) تزج فی ماه ثم تمر فی المزیج الآتی ( وقد مر فی باب التنظیف (۱) ):

جزء ١٠٠ من الحامض الكبريتيك ( بالكيل **)** 

« ۱۰۰ من الحامض النيتريك ( « )

« ۰۰۱ من كلوروو الصوديوم ( بالتقريب **)** 

و بعد امرار القطمة فيه واخراجها حالا تغسل بماء بارد وتمر بعد ذلك فى محلول نيترات ثانى اكسيد الزئبق المسار ذكره ايضا وتغسل بماء ثم تعلق بالقطب السلبى وتغطس فى المغطس الآتى :

درهم ۲۰۰ من فصفات الصو**د**ا

« ۲۳۰ من أني كبريتيت الصودا

« ٢٠٠٠ من سيانور اليوتاسا

« ،٠٠٤ من ذهب محاول الى كلورور

اقة ٢٠٠ من الماء المقطر

وكيفية استحضاره هي ان تذوب فصفات الصودا في ثماني اقات من الماء ثم

<sup>(</sup>۱) يستغنى عن هذا الزيج ادا خرجت القطمة من مفطس النحاس فاشفة كالمرغوب واما اذا بقي على سطحها بمض حبيبات فلا غنى عنه

تضيف اليها ثانى كبرينيت الصودا وبعد ان تذوب كلورور الذهب والسيانور في الاقة الباقية تمزجهما بالسائل الاول

واعلم انه فى هـ ذا المغطس لا تستعمل رقاقة ذهب للقطب الايجابى بل خيط بلاتين لانه يقتضى لذلك مجرى كهر بائى كشير. ففى ابتداء العملية غطس ثلاثة ار باع خيط اليلاتين ثم اخرجه بالتدريج حسب ما تريد ان يكون لون الذهب الراسب. ويكفى بهـ ذا التذهيب ان تكسى القطعة غشاء رقيقا من الذهب لان النحاس تحته هو الذى يجعل اللون ناشفا كالمرغوب

اذا وجدنا ان الغشاء الذهبي غير متساو وليس حسب المرغوب فهذا دليل على ان اموار القطعة في المزبج الحامضي لم يكن كالواجب فمن الضرورة ان تخرج من المغطس وتغسل بمحاول سخن من سيانور الپوتاسا والماء ثم تغسل بماء وتمر في محلول نيترات ثاني اكسيد الزئبق وتذهب ثانية

واذا اردت صقل بعض محملات من القطعة بعدد اخراجها من المغطس الذهبى فاغسلها اولا بماء ثم غط المصقلة بمغلى بزر الكتان او اصول الخطمي واحذر من ان تمسها بما فيه حوامض او صابون لئلا يصير لونها احمر

# ﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ في النيال ﴾

ان هده العملية المسهاة باسم مخترعها هي ان نرصع الفضة بنقس اسود كالمروق وخلافها فبذلك نزداد القطعة المرصعة بثلك المادة قيمة ورونها وطويفة ذلك هي ان تضع في يوتقة عميقة الاجزاء الآتية

درهم ۲۰ من الكبريت

« ۲۶ من هیدروکاه رات اانتادر

نم تضع البوتقة على النار الى ان تميع هذه الاجزاء . نم تأخذ وتمة 'حرى وتمذم فيها الاجزاء الآتية :

درهم ٥ من الفضة الخالصة

« ۱۳ من النحاس الاحمر

« ۲۰ من الرصاص

وتضع البوتقة على النار الى ان تميع هـذه المعادن تماما . فتصبها فوق مزيج الكبريت وهو سائل فيحولها حالا الى كبريتور الفضة والمحاس والرصاص فتضيف حينئذ قليلا من هيدروكلورات النشادر وتخرج الزيج من البوتقة وتسحقه الى ان ينع جيدا

فاذ يتم هذا احفو على قطعة الفضة الرسم الذى تريده وخذ كمية من المسحوق واعجنه بماء مذوب فيه شئ من هيدروكلورات النشادر واحش به الحفر المرسوم. ثم ضع الفطعة على نار قوية لتسييل المزيج فيلنحم بالفضة داخل الحفر. ثم خذ من مسحوق الحفان او الاحر الانكايزى (اى اكسيد الحديد) وافرك به ما حول الرسم بدون ان تمسه فيزول اللون الاسود و يبقى المزيج داخل الحفر كأنه رسم طبيعى جميل جدا و يلون النحاس بهذا اللون الاسود بالطريقة الآتية:

ضع فى اناه زجاجى ثلاثمائة درهم من سائل النشادر واضف عليه اربعين درهما من كر بونات النحاس وحركهما فيذوب النحاس . و بعد تنظيف قطعة النحاس الاحمر على ما ذكرنا فى باب التنحيس ( بدون غطها بالزئبق ) غطسها فى هدذا المذوب واخرجها فتكون باون اسود يزداد رونقة اذا صقلتها

### 🤏 الفصل الخامس

﴿ فِي تَلُو بِنَ حَدَيْدَةَ الْبِنْدُقَيَّةَ بِلُونَ جَمِيلٌ ﴾

نظف الحديدة واحمها قليلا ثم اغمس خرقة في كاورور الانتيمون السائل وافركها كشيرا فركا شديدا الى ان تصير باللون المرغوب

﴿ فِي تَلُو يُنَّهَا بِلُونَ ازْرُقَ ﴾

نظفها جيدا وافركها بخل ونشفها جيداثم امسحها بخرقة مرطبة بالحامض الهيدروكلوريك واتركها ربع ساعة لتنشف بالهواء ثم اطمرها فى رمل حام موضوع

فى وعاء مناسب لهذه الغاية . ثم قو النار بالتدريج واكشف الحديدة مرة بعد مرة لترى اذا كانت قد صارت باللون المطلوب . ولما يكون ذلك ارفعها من الرمل وامسحها بخرقة ناشفة وادهنها بالفرنيش الآتى ذكره بعد هذه

### ﴿ فِي تَلُو يَنَّهَا بِالْأَسْمِرِ ﴾

اعمل العملية السابقة وعند اخراج الحديدة من الرمل امسحها بخرقة مرطبة قليلا بزيت الزيتون فيسمر اللون الازرق

واذا اريدان يكون هذا اللون متشعبا كالرخام مثلا فبعد تنظيف الحديدة ادهن قليلا المحلات المراد تشعبها بمادة دهنية ثم امسحها بخل الافى المحلات المدهونة ثم اجر العملية السابقة وعنداخراجها من الرمل المسحها حالا بخرقة ناشفة وادهنها بالفرنيش الآتى

﴿ صفة فرنيش من الحديد والفولاذ ( وخصوصا الاسلحة ) ﴾

جزء ١٠ من المصطكى

« ١٥ من السندروس الايض

« ٣٠ من الكافور

« ٥٠ من صمغ البطم

فذوب هـذه الاجزاء في كمية كافية من السپيرتو وغط بها فرشة واطل بها الحديدة وهذا الفرنيش يحفظ السلاح من التأكسد وهو شفاف بحيث لون الحديدة يبقى ظاهرا كما لوكانت غير مدهونة به

#### ﴿ الفصل السادس

﴿ فِي امزجة لتنظيف الذهب والفضة وتلدينها وتلميعها ؛

درهم ١٦ من الطرطير الاحمر

· « ۱٦ من الكيريت المسحوق

« ۳۲ من كلورور الصوديوم

ذوب هــذه الاملاح في كمية ماء واضف مقدار نصف الماء ملا واعل المزيج ثم غطس فيه القطعة المراد تاميعها و بعد ان تحرجها تراها كما بريد

# ﴿ مزیج آخر ﴾

درهم ۸ من كاورور الصوديوم

« ٨ من الطوطير الاحمر

« ٤ من الكبريت المسحوق

« ٤ من الشب المسحوق

« ٤ من كبريتور الزرنيخ المسحوق

اضف على الاملاح ماء و بولا كما ذكر واغله ثم غطس القطعة

و بما أنه لا يستعمل في التلبيس الا الذهب الرملي لذلك يكون لون ا

المذهبة دائمًا اصفر . وقد اخترع جملة وسائط بها يقدر العامل ان يلون الذهب باللون الاحمر . فسنتكلم عن الاكثر استعمالا منها

﴿ مزيج لتلوين الذهب بالاحمر ﴾

درهم ٩٠٠ من الشمعالاصفر

« ٠١٦ من الشب المكلس

« ۱۹۰ من خلات النحاس

« ١٦٠ من ثالث أكسيد الحديد

« ٠١٦ من كر بونات النحاس

ذوب اولا الشمع على نار هادئة واضف عليه الاملاح مسحوقة جيدا وحرك الجميع ليتم المزيج وبعد ما يبرد اجعله قضبانا . فبعد تنظيف القطعة المراد تلوينها احمها قليلا وافركها بهذا المزيج ثم ضعها على نار هادئة الى ان يحترق الشمع و يبطل تصاعد الدخان فامسحها حينئذ بالفرشة النحاسية واصقلها بالمصقلة . ثم اغسلها فى المذوب الآتى :

درهم ١٤ من كر بونات اليوتاسا

« ۱۶ من الكبريت

« ۳۲ من كلورور الصوديوم

« ۳۰۰ من الماء الاعتيادي

يستعمل هذا المزيج سخنا

﴿ مزيج آخر لتلوينه بالاحمر ﴾

درهم ۳۳۳ من خلات النحاس

« ۳۳۳ من هیدروکلورات النشادر

« ۳۳۳ من ثالث اكسيد الحديد

« ۳۳۳ من كلورور الصوديوم

ضع الاملاح في خل واغله على النارثم غطس القطعة المراد تلوينها ``

﴿ مزیج آخر ﴾

درهم ١٠ من مسحوق الكبريت

« ۱۰ من الثوم

اسحق الثوم والكبريت واغلهما في بول ثم احم القطعة على النار وغطها في هذا المزيج فيكون لونها محرا

﴿ صفة مزيج لتلوين السلاسل الذهبية بلون الحضر ﴾

درهم ۳۲ من هيدروكلورات النشادر

« ۳۲ من خلات النحاس

« ۱۲ من نيترات البوتاسا

« ، من كبريتات التوتيا

اسحق الاملاح وذوبها فى الخل وضع فيها السلسلة واغلمها على النار فتمخضر

ائل يلون كل معدن بلون الذهم 💃

من كبريت مسحوق ا من دم الاخوين مسحوقا ا °ن كل منها اج: • • • ساوية

من الماء حسب الارادة

اغل المزيج ساعتين وصفَّة بخرقة رضعة ثم ضع العطعة في ودر من هار مدهونة واغمرها بهدنا السائل ثم غط القدو جيدا وأعل نزم مدة متحرب لفطعة

#### ﴿ واسطة لتنظيف الذهب وترجيع لونه الاصلي ﴾

ذوب هيدروكلوراتالنشادر فى بول واغل ضمنه القطعة المراد تنظيفها وترجيع لونها الاصلى فبعد ان تغلى يتم المطلوب

واعلم ان الذهب لا يتأثر بالهواء ولا المساء ولا بخارات الجو فلا يغير لونه الا بعض اجسام غريبة تعلو سطحه . فهذه الاجسام تنزع عنه بدون ضرر مهما كان رقيقا بمحلول الصابون او محلول قنوى او بالسپيرتو . واما اذا كان الذهب مشغولا كما اذا كان فى تطريز وما اشبهه فلا يستعمل لتنظيفه محلول صابون ولا قلوى لان هذه الاملاح تضر بلون الحربرالمطرز بالذهب فيستعمل له السپيرتو فلا يؤثر شيئاً بالحرير

#### ﴿ فِي تَنظيفِ الفضة ﴾

درهم ١٠ من ثاني طرطرات الپوتاسا

« ۱۰ من كلورور الصوديوم

« ۱۰ من الشب

« ٢٠٠٠ من الماء الاعتيادي

فاغل الفضة فى هذا المزيج فتنظف وتلمع

﴿ مزیج آخر ﴾

درهم ٣٠٠ من كر بونات الكاس

« ۱۱۲ من عظام مكلسة

۵ من مرهم الزئبق

« ۱۳۰ من زيت التربنتينا

وعند الاستمال يحل قليلا من هذا المزيج فى عرق او سيعرنو و تفرك به الفضة فتنظف . وهو جيد لتنظيف الذهب ايضا

وتنظف الفضة ايضا بفركها بماء الصابون. وأما اذا كانت القطعة ذات تجاويف فتحمى وتنقع أذ تبرد فى محلول مركب من جزء من الحامض الكبر يتيك ومائة ماء و بعد اخراجها تكون بيضاء ناشفة فتفرك بالرمل الناعم وتصقل بالمصقلة. واذا فركت الفضة بهباب الدخان معجونا بماء تنظف وتلمع

## ﴿ فِي تلميع الفضة ﴾

درهم ۲۰ من الشب

« ۱۲ من الصابون

« ۱۰۰ من الماء الاعتبادي

اغل الشبة بالماء وارفع الرغوة ثم اضف الصابون واغمس بالمزيج خرقة وافرك بها الغضة فتلمع

# الفصل السابع ﴾ ﴿ في التراكيب المعدنية ﴾

التركيب المعدني هو امتزاج معادن بعضها مع بعض بحيث تصير معدنا واحدا تختلف خصائصه عن خصائص كل من المعادن المركب منها . وهـذه التراكيب مفيدة جدا في الغالب للصناعة . ويقرب لونها من لون الفضة والذهب . فتتكام الات عن جملة تراكيب منها مفيدة

﴿ مزیج معدنی اصفر لامع مرکب مما یأنی ﴾

جزء ١٠٠ من النحاس الاحمر النقي

« ١١٤ من التوتيا النقية

أمع الاجزاء فى بوتقة فيكون الممدن اينا

﴿ مزیج بلون الذهب ﴾

**جزء ١٠٠ من النحاس الاحمر الن**قي

« ۲۲۰ من التوتيا النقبة

تماع فى بوتقة فيكون المدرن أابين من الاول

﴿ مزیج اشبه بالذهب ﴾

جزء ١٠٠ من النحاس الاحمر النقي

من التوتيا

مجرى العملية السابقة

```
﴿ مزیج آخر ﴾
         « ۲۰۰ من التوتيا النقية
            « ۲۰۰۷ من القصدير
             وهذا الممدن لين وسهل تحت المبرد
          ﴿ آخر ﴾
       جزء ١٠٠ من النحاس المذكور
              « ۲۰۰ من التوتيا

    « ۲۰۰۰ من القصدير ( وهذا كالسابق )

      ﴿ نحاس اصفر ﴾
          جزء ٩ من النحاس الاحمر
                « ۳ من التوتيا
                             تماع في بوتقة

    ◄ معدن جيد لعمل اواني المطبخ ﴾

            جزء ٤٠٠ من القصدير
            « ۲۰ من الرصاص
        « ••• من النحاس الاحمر
            « ٠٠٣ من التوتيا
               تماع في بوتقة والمعدن يابس لامع
     ﴿ معدن بلون الفضة ﴾
              جزء ۹ من القصدير
              « ١ من المرقشينا
              « ١ من الانتيمون
```

« ۱ من الرصاص

أجر العملية نفسها والمعدن لايتأ كسد بسهولة

﴿ معدن المدافع ﴾

جزء ٩ من النحاس الاحمر

« ١ من القصدير

تماع في بوتقة

﴿ معدن الاجراس ﴾

جزء ٢٨ من النحاس الاحمر

« ۲۲ من القصدير

بماع

﴿ ذهب اصطناعي﴾

جزء ١٦ من اليلاتين

« • ٩ من النحاس الاحمر النقي

« ٠١ من التوتيا النقية

وهذا المعدن بثقل الذهب ولونه وليانته

﴿ صفة تحضير ثاني كبريتور القصدير المسمى بالذهب الموسوى ﴾

يستحضر بمزج ١٧ جزء قصدير و ٦ اجزاء زئبق و ٦ اجزاء هيدروكاو رات النشادر و ٧ اجزاء زهر الكبريت واحماء المزيج بالتدريج داخل معوجة الى ان يبطل تصاءر الهيدووجين المكبرت . اترك المعوجة تبدد وخذ الطبقة الصفراء الني داخلها فانها الكبريتور المطلوب وهو المعروف بالذهب الموسوى وكثيراً ما يستعمل عند الدهانين

تم باب التلبيس ويليه باب صبغ الاقشة

الباب إن أفي الباب المنافقة ﴾ ﴿ وَ مِنْ الْكَامُ عَنْ الْاقْشَةَ ﴾ ﴿ وَ مِنْ الْاقْشَةَ ﴾ ﴿ وَ مِنْ الْاقْشَةَ ﴾

ان الاقشة المعدة للصبغ اما بسيطة وهى ما كانت محوكة من نسيج واحد كما اذا كانت من صوف فقط . او مركبة وهى ما كانت محوكة من اكثركما اذا كانت من حرير وقطن وصوف او غير ذلك . فالبسيطة تصبغ بسهولة والمركبة بالمكس

واعلم ان من الانسجة ما هو نباتى كالقطن والقنب والكتان ومنها ما هو حيوانى كالصوف والحرير . والفرق بين الاثنين هو ان فى الحيوانى كمية وافرة من الأزوت . وهذا العصر يوجد قليلا فى النباتى حتى انه لا يوجد اصالة فى بعضه وهو يظهر عيانا على هيئة سائل نشادرى اذا استقطرنا المواد الحيوانية . وهذا السائل مركب من هيد روجين وأزوت . واذا استقطرنا المواد النباتية يستخرج قليلا منه او لا يستخرج شئ

وان المواد الحيوانية عرضة للتعفن وباحراقها تفوح رائحة خراقة نشادرية لوجود الهيدروجين والازوت فيها. واما النباتية فتختمر وتولد بالاستقطار السپيرتو وحوامض وان القلويات هي ذات فعل قوى على المواد الحيوانية اذ تذوبها بخلاف النباتية فانها لا تؤثر فيها شيئا

وان الحامض النينريك والحامض الكبريتيك لها ايضا فعل عليها فان النيتريك يحللها ويفصل عنها الازوت ويتكون اذذك حامض كر بونيك وحامض اكساليك والكبريتيك يفصلها ايضا عن الازوت وتبقى بقية المواد المركبة منها فحمية . ويظهر ان الحرير له بعض مشابهة بالمواد النباتية لان القلويات والحوامض لا تفعل به فعلها بالصوف عاما . ويتآنف مع المواد الملونة تآلف المواد النباتية . وانه يجب الانتباه عند استعال الحوامض والقلويات على الحرير وان يكن فعلها عليه اقل منه على الصوف. فأنها ربما تضر بالخيط اذا كانت كشيرة

وان القطن يقاوم فعل الحوامض اكثر من القنب والكتان. فالحامض النيتريك اذا كان باردا لا يعطيه بسهولة بخلاف ما اذا كان سخنا فانه يحوله الى حامض اكساليك

#### ﴿ الصوف ﴾

ان الصوف هو مادة حيوانية تغشاها مادة دهنية ولذلك لا يمتص الماء فاذا ار يد صبغه يقتضى ازالة هذه المادة لئلا تمنع اتحاد المواد الملونة به اذ تكون فاصلة بينها وبينه . وهذه المادة هي صابونية قاعدتها املاح بوتاسية منها ما هو قابل الذوبان ومنها ما ليس كذلك

وطريقة ازالة المادة الدهنية عن الصوف هي ان تضم الصوف في خلقين وتغمره بثلاثة اجزاء ماء وجزء بولا مختمرا . وتسخن الخلقين الى درجة متوسطة من الحرارة بنوع انها لا تؤذى اليد . ثم تحرك الصوف حينا بعد حين . ثم نرفعه من الخلقين وتغسله بماء وتضعه في سلة كبيرة موضوعة في ماء جار وتدوسه داخل السلة الى ان تذوب المادة الدهنية وتنفصل عنه و يعرف ذلك عند خروج الماء المار في السلة صافيا غير مبيض . ثم تنشر الصوف حتى ينشف

ويجب الاعتناء الكلى بتنظيف الصوف من هذه المادة ليكون لون الصباغ ابهج واروق للنظر . ويجب حفظ الماء والبول المستعملان اولا اكى يستعملا أنيا فيكون اكثر فعلا لحل المواد الدهنية غير انه يجب ان يضافكل مرة قليل من البول

#### ﴿ في تبيض الصوف ﴾

المقصود من تبييض الصوف ازالة اللون الطبيعى الذى يكون فيه وكيفية ذلك هى ان تضعه فى خلقين فيها ماء محلول به قليل من نحت حسر منات الصودا (١٠ ك ال ١٠٠ ماء) وثقل سُبع الكر بونات صابونا . ثم نسخن الخلفين كالاول وتغطس الصوف بهذا المحلول ثلاث مرات . ثم تغطمه ثلاث مران فى ماء العادة فانرا . ثم ثلاث مرات فى خلقين فيها محاول نحت كرم، تا الصود بدون ما ون

وتغسله بعد ذلك بماء فاتر وتنشفه جيدا . ثم تعرضه لبخار الكبريت بالطريقة الآتية :
وهي ان تعلق الصوف على اوتاد في حجرة محكمة الضبط على علو ثلاثة اذرع
عن الارض . ثم تأخذ كانونا من الحديد فيه رماد وفوق الرماد اقة كبريت قطعا
صغيرة له كل خمس اقات صوفا . وتشعل المكبريت (١) من اربع جهات وتخرج
من الحجرة وتقفل الابواب مغلقة اغلاقا محكما مدة ١٧ ساعة . ثم تفتح الابواب
وتترك الصوف معلقا حتى ينشف تماما . هذا في الصيف واما في الشتاء فتترك
الابواب مفتوحة الى ان تزول رائعة المكبريت ثم تشعل نارا وتغلق الابواب لكي
تكون الحرارة كافية لنشافه بسرعة . فعند ذلك يكون مبيضا حاضرا للصبغ

# ﴿ الحرير ﴾

الحرير مادة حيوانية خيطه مغشى طبعا بمادة صمغية لامعية وهو لا يخلو من مادة ملونة حسية . فيقتضى لعمل الاقشة الحريرية ان تزول منه كل هذه المواد . وخصوصا الصبغة

وطريقة ذلك هى ان تضع فى خلقين ماه مذوبا فيه ٣٠ جزءا صابونا الى ١٠٠ جزء حريرا وتغطس فيها الحرير وتسخن الخلقين الى ما دون الغليان محركا الحرير دائما . واذ ترى انه ابيض تخرجه وتنشره لينشف . ثم تضعه فى أكياس فى كل كيس عشر اقات . وتغليه ثانية فى ماه محلول فيه صابون ( ٢٠ ص الى فى كل كيس عشر اقات . وتغليه ثانية فى ماه محلول فيه صابون ( ٢٠ ص الى الحريرا ) ويجب ان تحرك الاكياس دائما لئلا تتأذى السغلى منها لكثرة الحرارة فى قعر الخلقين ( ولمنع هذا المحظور يستعملون فى اور پا بخار الماء عوضا عن النار المجردة لتسخن الخلقين )

واعلم انه كما تصاءد شئ من الماء بالحرارة يجب ان تعوض عنه لتبقى الاكياس ورأيته دائما تحت سطح ماء الصابون . واذا كشف الحرير بفتح احد الاكياس ورأيته

<sup>(</sup>۱) تبسط الكبريت متصلا بعضه بالبهض الآخر وتمسه بالنار من الجهات الاربع حتى تمتد فيه بالندريج . لانه اذا التهب جميعه دفعة واحدة يكون بخاره الكثيف اوكسيجين الهواء حامضا كبريتيكا يغشى الصوف برسوبه عليه كالندى ويعطبه . واما اغلاق أبواب الحجرة فهو لمنع دخول الهواء الكروى الذى بجعل الاكسيجين في الحامض الكبريتوس المتصاعد من الكبريت

#### 🔫 القطن

الفطن مادة نباتية معروفة وهو غير قابل الذوبان فى الماء والزبوت والحوامض النباتية فلا يذوبه الامحلول قلوى سخن مشبع ولا يذوب اذا كان المحلول خفيفا . وفيه مواد ملونة ودهنية ونشاوية واملاح مختلفة منها ما هى فيه طبعا ومنها ما يعلوه من الآلة المستعملة لغزله . ومن الضرورة ان يتنقى من هذه المواد لكى يصير صالحا لتصبغ

وطريقة تنقيته هى ان يغلى القطن بعض ساعات فى الماء ثم اربع ساعات فى محلول قلوى" ( ٢ ق الى ١٠٠ ماء ) ثم يغسل بماء جار و يعصر و ينشف . ثم ينقع قدر ساعتين فى ماء الكاور و يغسل ايضا بماء جار و يعصر و ينشف جيدا

فاذا اريد ان يكون ابيض ناصعا ينقع ثانية فى ماه الكاور اخف من الاول ثم ينقع ساعة فى محلول حامض كبريتيك (١٠ ونصف - الى ١٠٠ ماء) و يخرج ويغسل بماء جارو ينشف ثم يغطس ٦ ساعات فى محلول الصابون سخنا (١٠٠ ص الى ١٠٠ ماء) ويغسل بماء جاروينشف. وهكذا تنتهى العملية

## ﴿ القنب والكتان ﴾

القنب والكتان من المواد النباتية الحاوية ما فى القطن تقريبا من المواد . فيجب ايضا تنظيفها عند الصبغ بالطريقة الآتية

اغل کلا منهما فی الماء بمایی ساعات وابرکه سخنا خمسین ساعة بم اغسله جیدا بماء جار ونشفه نم انقعه ساعتبن فی ما الکاور واغسله جیدا ونشفه بم انفعه ساعة فی محلول حامض کهریال: ( ۱ و نصف - الی ۱۰۰ ماه ۱ ماغسله جیدا ونشفه واتركه اربعة ايام منشورا ثم انتعه ٦ ساعات فی محلول الصابون سخنــــا ( ١٠٠ ص الی ١٠٠ من احدهما ) ثم اغسله جيدا بماء جار ونشفه

وقد يرد بعض هذه الانسجة من اورپا مبيضا فلا يلزم اذ ذاك لصبغه الا ان يغلى المراد صبغه منها ثمانى ساعات فى محلول قلوى (١٠ ونصف ق الى ١٠٠ ماء) ويغسل جيدا ثم ينقع ٦ ساعات فى محلول حامض كبريتيك (٤ ح الى ١٠٠ ماء) ويغسل جيدا بماء جار و ينشف

واعلم ان اللون لا يكون على القماش زاهيا حسب المرغوب الا اذا كان القماش مبيضا غاية التبييض والا فلا يتم صبغه حسب المراد

> -ه: القسم الثاني كة -﴿ في الصبغ والصباغ ﴾ ﴿ الفصل الأول ﴾ ﴿ في ما هوالصباغ ﴾

الصبغ هو الطريقة التي بها يتم رسب مادة ملونة على نسيجما بشرط ان يبقى هذا اللون بدون تغيير بتعريضه للعناصر الفلكية كالهواء ونور الشمس اللذين من خصائصهما ان يقللا رونق الالوان بحسبا تكون كشيرة او قليلة الانحاد بالانسجة ومن الانسجة حيوانية كانت او نباتية ما هو مختلف الالفة مع المادة الملونة عن غيره. فالالفة اذن هى الواسطة الوحيدة لان يكون الصباغ جيدا او لا فالانسجة ذات الالفة الكثيرة تجذب المادة الملونة وتتحدمها فتكون ثابتة وعكسها بالعكس. ولذلك تقدم القول ان الاقشة المنسوجة من مادة واحدة كالصوف وحده مثلا يسهل صبغها

فيجب اذا ان نعرف القارئ الفة كل من الانسجة الى المواد الملونة . فالفة الصوف كثيرة بعكس الفة الحرير لها فأنها اقل من الفة الصوف . لذلك يكفى غالبا لصنع الصوف ازالة المادة الدهنية . والفة القطن والقنب والكتان اقل جدا من الفة ( ١٢ )

والا فيتصعب لسبب اختلال الفة كل من مواد الانسجة

الحرير والصوف . ولذلك لا يصبغ ما سوى الصوف الا بعد اتحاده بمادة ذات الفة معادلة لالعة الصوف وهي على انواع شتى وتسمى الاساس

# ﴿ الفصل الثاني ﴾ ﴿ في الاساس ﴾

الاساس هو محلول مواد تغط فبها الاثمشة قبل صبغها لنكوزوسيطا بينها و بين المواد الملونة . والمقصود منها التعويض عما يلزم من الالفة ابعض الانسجة

والاملاح الاصلح والاكثر استعالا لتأسيس الانسجة ثلاثة . املاح الالومين والملاح الاسلام الحديد . فمن املاح الالومين يستعمل كبريتات وخلات الالومين . ومن الملاح الحديد الحديد كبريتات وخلات الحديد كبريتات ونيترات وخلات الحديد

ويفضل من املاح الالومين خلانه لان الفته كشرة الانسجة والمواد الملونة واكسيد القصدير ذو الفة كثيرة للمواد الملونة فانه ينبتها على الانسجة ويزيدها رونهاً. والفة اكسيد الحديد اكسر من الفته ولكن بما انه من طبعه ذو لون لا يستعمل الالتنبيت الالوان المعتمة

وغير ما ذكر يوجد مؤسسات كثيرة . منها اكسيد النحاس وهو يابت اللون الاصفر على الفطن وممز وجا مع اكسيدالحديد الالوان السوداء على كل من الانسحة ومنها املاح الكاس بالاجمال غير انها تعتم الالوان الحراء وتفتح الروقاء وتبتها ومنها المواد الترابية والحوامض المعدنية والمواد القابضة النباتية والزوت وهكذا مادة واحدة من الملونات تعطى النسيج الوانا مخملفة محسب اختلاف المؤسسات

وتقسم هذه المؤسسات الى مركبة و بسيطة . ملركبة هي التي لا تكفى لاعطاء لون ما الا بمساعدة مادة ملونة ومنها املاح الالومس والنصدر . والبسيطة هي عكسها اى تعطى لونا بدون مساعدة غيرها ومنها املاح الحديد والمنفنير والنحاس والزئبق

فنقول بالاجمال ان احسن آئات مثبت هو الملح الاكثر الفة الى الانسجة والمادة الملونة معا وهو خلات الالومين لان فيه الخصائص المطلوبة

وكيفية تأسيس الانسجة هى ان تغطس فى محلول احد المؤسسات المذكورة فبمعاضدة الفة النسيج والفة المؤسس تتحد به المادة الملونة . ويلزم غسل النسيج بعد تأسيسه لازالة ما يكون قد لصق به علاوة عما يلزمه من الاساس . لئلا يتحد بهذا الزائد كمية من المادة الملونة فتزول معه من النسيج عند غسله بعد الصبغ لانه يجب غسله بعد الصبغ لازالة ما التصق به من المادة الملونة على غير لزوم

## ﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في المواد الملونة ﴾

المواد الملونة قد تكون نباتية او معدنية او حيوانية . واعلم ان للهواء والماء والنور تداخلا عظيما في تكوين الالوان . فبتعريض الاقمشة المصبوغة لذلك يفتح اللون او يكمده بحسب خصائصه

ومن الالوان ما يمكن تثبيته على القاش ومنها ما هو عكسه . ومنها بسيطة وهى الاسود والازرق والاحمر والاصفر . ومنها مركبة وهى ما تحصل بمزج لونين او اكتر من الالوان البسيطة . فيكون اللون الحاصل مختلفا عن كل من الالوان الممز وجة

### ﴿ فِي المواد الملونة بالاسود ﴾

هى العفصوالسهاق والكاد الهندىوقشر شجر الحبوز وهبابالدخان وسيذكر كل منها بالتفصيل

#### ﴿ فِي العفص

العفص مادة تتكون من لذع حشرة ما لورق بعض الاشجار وخصوصا الملول ( نوع من السنديان ) والموجود منه فى المتجر نوعان الاسود والابيض وكلاهما منه ما هو مثقوب لان الحشرة التى ثقبته و بقيت داخل العفصة صارت فراشة وخرجت منها

ومنه ما هو غير مثقوب لانه قطف قبل خروج الفراشة منه . وهذا هو الاجود واعلم ان العفص يحوى ثلاث مواد وهى الحامض العفصيك والتانين ومادة ملونة صفراه . وهو مستعمل لصبغ الرمادى والاسود و يكون اساسا للصباغ الاحمر والمواد الفعالة فى العفص هى الحامض العفصيك والثانين . و يوجدان ايضا فى قشور شجر السنديان وقشور شجر البندق والبيلسان والسماق . ولا يستعمل فى الصباغ الا ممز وجا بمواد اخرى ما لم يكن الصباغ اسود او رماديا كما ستعلم

### ﴿ فِي السماق ﴾

السهاق شجركثير الوجود فى بلادنا ويزرع عند الاجانب باعتناه . ويجب قطع اغصانه كل سنة ثم تتببس الاغصان المقطوعة بورقها وتسحق فيستعمل مسحوقها فى الصباغ ودبغ الجلود . ويعوض به عن العفص احيانا لانه اقل كلفة منه بشرط ان يكون مضاعف الوزن

واعلم ان كمية الحامض العفصيك والتانين فى السماق اقل منها فى العفص فاذا صبغ به وحده يعطى لونا رماديا مشربا بصفرة او خضرة و يلون القطن المؤسس بالالومين باصفر ناشف . والمؤسس باكسيد الحديد بالرمادى الغامق والمؤسس بالالومين واكسيد الحديد معا بالزيتونى . ويستعمل السماق لتلويز الصوف والحرير بالاسود والرمادى

## ﴿ في الكاد المندى ﴾

هو عصير شجرة فى الهند والموجود منه فى المتجر هو على هيئة اقراص صلبة قليلاكسرها اسمر معتم

والكادالهندى يذوب فى الماه . والتانين الموجود فيه مخالف الدوجود فى العفص لانه لا يتحول الى حامض عفصيك ولكونه يعطى ممزوجا مع املاح الحديد لونا اخضر . بخلاف الحامض العفصيك والتانين الموجودين فى العنص فانهما اذا مزجا مع املاح الحديد يعطيان لونا اسود . والكاد الهندى يستعمل صبغ القطن والحرير والصوف ياون قوفى

### في قشر الجوز ﴾

قشر الجوز قبل ان ينضج يكون لونه اخضر وبعد ان يقطف و يتعرض للهواء يصير اللون اسمر. ويحفظونه في اور پا تحت الماء مدة سنة او سنتين فتزداد فيه المادة الملونة . وهو ذو اهمية عظيمة وكثيرة الاستعال في المصابغ و يصبغ الصوف بلون بندقي ثابت ولا يحتاج الى المؤسسات الا لتشكيل ألوانه وازديادها رونقا واحسن مؤسس لذلك الالومين غير انه في استعاله لصبغ الصوف لا يحتاج الى مؤسس اصلا. وهو يعطيه لونا بندقيا ثابتا و يبقى الصوف لينا

واعلم ان قشر ثمر الجوز يؤخذ بعض النضج و يوضع فى براميل ويغمر بماه و يترك سنة او اكثركما تقدم وكلما طال عليه الوقت هكذا يزداد فعلا بالتاوين

واما قشر ساق الجوز فيصبغ كقشر الثمر غير انه يجب له مضاعفة المكية والنعومة وان يكون فى كيس عند ما يوضع فى الخلقين مع القاش . لانه اذا لصق منه بالقاش شى يدبغه فلا يستوى الصباغ

### ﴿ في هباب الدخان ﴾

الهباب هو ما يتصاعد من حرق الاخشاب و يلتصق بجدران المداخن . وهو يختلف بحسب اختلاف الاخشاب . غير انه قلما يستعمل لانه لا يعطى الاقمشة لونا ثابتا وانه يقسى الخيط وتفوح منه رائحة مكروهة

## ﴿ فِي المواد الملونة بالازرق ﴾

يؤخذ اللون الازوق من مادة زرقاء تستخرج من نوع من النبات وتباع فى المتجر على هيئة اقراص صلبة لونها ازرق فاتح او بنفسجى . وهو النيل وقد يكون مغشوشا غالبا الهلو قيمته . ويعرف عند ما يكون لونه ازرق معما او رماديا او مخضرا واذا كسرت القطعة منه وشوهد داخلها مشعبا بخطوط مسمرة او مبيضة فهو مغشوش فيجب على المشترى الحذو من ذلك . وسنتكام عن كيفية التصبغ به

# ﴿ فِي المواد الملونة بالاحمر ﴾

الفوة هي عشبة تزرع في ازمير وقبرص واور پا والهند وتوجد طبعا في هــــذه اليلاد والمادة الملونة توجد منها في جذورها

تستأصل هذه العشبة بعد ان تنبت بسنتين وتنزع قشرتها الخارجية حتى تنقى من التراب وتيبس وتسحق

وكيفية تيبيسها هي ان تنشر على شباك في الهواء او تسخن في فرن حام وتحرك قليلا لتتعرى من قشرتها الخارجية . ثم تطحن وتغر بل

وهى تباع غالبا مسحوقة و يكون لونها اذ ذاك احمر مائلا الى الصفرة . غير ان الاحسن ان تشترى غير مسحوقة لئلا تكون مغشوشة او غير نظيفة كالواجب . ويختار منها الجذور التى يكون كسرها احمر فاتحا قليل الاصفرار والتى تكون بغلظ للم قليلة العقد ذات رائحة قوية . والفوة القبرصية والازميرية هى اجود من غيرها ولذك تطلب فى اورويا من هذين المكانين

وهى تمتص رطوبة الهواء فلذلك يجب ان توضع فى محل ناشف لا يدخله الهواء داخل براميل محكمة السد واذا طال عليها الوقت اكبر من ثلاث سنين يضمف فعلها الماون

واعلم ان فى الفوة مادتين ملونتين الواحدة صفراء سريعة الذوبان فى الماء والاخرى حمراء زاهية وهى لا تذوب الا بمعاضدة المادة الصفراء واستعمال الفوة فى الصبغ كشير جدا وقد توصلوا الى تثبيت لونها الاحمر على الصوف والقطن والكتان وهى اجود من الدودة وغيرها من المواد الملونة بالاحمر لان لونها ينبت اكبر من تلك وهى اقل كلفة ولونها يكون ابهج وسيأتى الكلام عن كيفية الصبغ بها

### ﴿ فِي الدودة ﴾

الدودة هى دويبة صغيرة تعيش على نوع من الصبير (كاكتوس) فتجمع وتخنق فى ماء سخن وتنشف بالشمس فتصير بهيئة حبوب صغيرة لونها رمادى يضرب الى الحمرة. واجود نوع منها ماكان لونه ابيض فضيا وحباته كبيرة لشفة

حتى انها لا تسحق بسهولة اذا ض**نط**ت بين الابهام والسبابة والتى اذا سحقت هكذا لا يبقى منها أثر غبرة على الاصابع

ويوجد احيانا فى المتجر نوع منها منزوءة منه المادة الملونة فيجب على المشترى ان يمتحن منه كمية قبل الابتياع

واعلم ان المادة التى تستخرج من الدودة هى حمراء ارجوانية . وتستعمل الدودة لصبغ الصوف والحرير بلمون احمر ارجوانى وتلمون القطن بلمون ياقوتى واذا خزنت فى محل ناشف تبقى جيدة عدة سنين وبالعكس اذا كانت فى محل رطب

#### ﴿ فِي القرمز ﴾

القرمز هو حشرات صغيرة توجد على اوراق نوع من البلوط وتجمع فى منتصف شهر ايار قبل طلوع الشمس لئلا ينشف الندى فتطير هذه الحشرات. و بعد ان تجمع تنقع فى الخل ١٧ ساعة ثم تبسط على خام فى الشمس لكى تيبس فتصير على هيئة حبوب اكبر من حبوب الدودة لونها احمر خمرى . واذا تقع الةرمز فى الماء يلونه بلون احمر قانى ويجعل طعمه مرا ورائحته جيدة

والفرق بين القرمن والدودة هو ان لون القرمن فى الصبغ يكون احمر ماثلا الى الصفرة ولون الدودة احمر ارجوانيا كما مر والمادة الملونة فى القرمن اقل منها فى الدودة . و يستعمل القرمن لصبغ الصوف بلون احمر خمرى

# ﴿ في العصفر ﴾

العصفر نبات يزرع احسنه فى الشرق (ويسمى زعفرانا) والمادة الملونة تكون فى زهرة متحدة مع مادة اخرى صفراء فيجب ان تستخرج هاتان المادتان وتفصل الواحدة عن الاخرى . وطريقة ذلك هى ان يؤخذ زهر العصفر ويغسل بماء كثير ثم يوضع فى كيس بماء جار ويداس حتى لا يعود يخرج مادة صفراء فيمر به الماء صافيا . ثم يوضع فى وعاء مع ثقله من تحت كر بونات الصودا مذوبا بماء وبعد ساعة يصفى بخرقة خام سميكة ويضاف اليه كية من عصير الليمون كافية لاشباع الملح القلوى ثم يغط فى المزيج غزل قطن فترسب عليه المادة الملونة وتتحد معه .

فينسل القطن وينقع في محلول تحت كر بونات الصودا ويشبع بعصير الليمون . فترسب المادة الملونة في قعر الاناء فيصب عنها السائل وتنشف فتكون بلون نحاسى . وهي تبقى على حالها الى ما شاء الله

فبهذه المادة وحدها او ممزوجة مع مواد اخرى يصبغ الحرير والقطن والكتان بجميع درجات اللون الاحمر . غير ان هذه الالوان جميعها غير ثابتة فلا تنفع الا للزخرفة ومن مادة العصفر الحراء ممزوجة مع الطلق تؤخذ الحرة المستعملة عند النساء للوجه

### ﴿ في الصندل الاحمر ﴾

الصندل الاحمر هو خشب شجرة كبيرة كثيرة الوجود فى الهند لونه احمر معتم. وهو ثقيل لا رائحة له ولا طعم واذا نقع بالماء لا بلونه بل بلون السييرتو اذا نقع به. واستعاله مسحوقا ناعما . ولون صباغه اسمر ماثل الى الحمرة . فاذا مزج مع مادة اخرى كقشر الجوز والسماق والهفص يكون لونه احمر غير ماثل للسمرة

# ﴿ في المواد الملونة بالاصفر ﴾ ﴿ الـكركم 'والعقدة الصفراء ﴾

الكركم اصول نبات يكثر فى الهند وهذه الاصول تمكون مستديرة او مستطيلة صلبة ثقيلة ولون كسرها راتينجى ولها رائحة قوية. وفيها مادة صفراء كشيرة اذا نقع فى الماء البارد لا يذوب منها الا القليل و بالعكس فى الحامض الخليك والسبيرتو فان المادة تذوب كلها. وهى تتحد بسهولة مع الانسجة الحيوانية غير ان لونها لا يناسب لكل الانسجة فان الهواء وحده كاف لازالنه

# ﴿ البقم ﴾

هو خشب شجر كثير الوجود فى بلاد المكسيك ويسمى ايضا الخشب الهندى او الاسود وهو صلب جدا ثقيل لونه احمر ماثل الى السمرة من الظاهر

و برتقالى من الداخل . فما كان لونه الظاهر اسود والداخل اسمر لا يصلح للصباغ . وهو يستعمل للصباغ الاسود والرمادى والازرق والبنفسجى

### ﴿ الكرسترون ﴾

هو قشر شجر كالسنديان كثير الوجود فى امير يكا ومادته الملونة كثيرة . و يصبغ به مسحوقا بعد ان يعرى من قشرته الخارجية ( لان فيها مادة ملونة سمراه ) وهو كثير الاستعال لصبغ القطن بالاصفر . وممز وجا مع الفوة بلون برتقالى وقرفى . ومع لون ازرق بالاخضر

### ﴿ البزور الفارسية ﴾ ،

هى ثمر نوع من الرمنوس ( اسم نبات ) لونها اخضر لانها تجمع قبل نضجها غير ان فيها مادة صفراء جميلة جدا . وقلما تستعمل لصبغ الاقشة لانلونها لا يثبت غير انه يصبغ بها الاقشة العتيقة التي زال لونها

# ﴿ ورق الصفصاف والحور وزهر البابونج ﴾

ان هذه النباتات تصبغ بلون اصفر غير ثابت وهى قلما تستعمل ولذلك لانطيل الكلام عليها

# ﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في الصباغ الاسود ﴾ ﴿ الصوف ﴾

ان المادة التى تصبغ الصوف بلون اسود ثابت هى مزيج اكسيد الحديد مع الحامض العفصيك والتانين فاذا رسبت هذه المادة على الصوف لا تنحل عنه بالماء . واذا كانت كمية الراسب قليلة يكون اللون رماديا بنفسجيا وكلما كثر يزداد سوادا الى ان يصير اسود حالكا

واعلم ان الصوف المعــد للصبغ اما ان يكون مغزولا او محوكا (كالجوخ) او مجزوزا . ولكل نوع منه عملية اولية قبل الصباغ تختلف عن الاخرى . ويجب ان يكون الصوف عاريا من المواد الدهنية كما سبق القول

واما طرائق صبغه بالاسود فهى كثيرة نورد منها الاسهل والاقرب تناولا والاكثرنجاحا

قاذا كانالصوف مغزولا فانقعه نصف ساعة فى محلول تحتكر بونات الصودا مسخنا قليلا (٢ ك الى ١٠٠ ماء) و بعد اخراجه اغسله بماء جار واعسره واسسه بالطريقة الآتية وهى ان تضع فى خلقين ماء كافيا لغمر الصوف وتغليه ثم تضيف اليه قليلا من كبريتات الانومين وتنزله عن النار وتتركه حتى تضعف حرارته فتصبه بتأن فى برميل وتضع الصوف فى سلة تغطسها فى الماء المذكور ضاغطا الصوف الى ان يغمره الماء عاما ثم تتركه هكذا ساعتين ثم اخرج الصوف واغسله بماء فيكون صالحا للصبغ

واذا كان الصوف محوكا فاجر عليه العملية المذكورة واصبغه بالازرق (سنتكام عن هذا الصباغ) قبل صبغه بالاسود . والقصد من صبغه بالازرق هو اليكون الاسود احلك واثبت

واذاكان مجزوزا فاجر عليه عملية المغزول

وطريقة صبغ الصوف المحوك هي ان تغليه ساعتين في مغلى العفص ( ٥ ع الى ١٠٠ ص ) ثم تخرجه وتضعه ساعتين في سائل سخن مركب من خمسة اجزاء من كبريتات الحديد و٣٠ من البقم الى ١٠٠ صوفا . ثم تخرجه وتغسله عا- جار دائسا اياه في الماء الى ان يخرج منه صافيا

وطريقة صبغ المغزول والمجزوز هي ان تغلى مائة جز. دوا ساعة ونصفا في سائل موكب من ٥ اجزاء من كبريتات الحديد وجزء واحد طرطيرا احمر . ثم تخرجه وتشطفه بماء وتغليه بعد ذلك في سائل مركب من ٣٠ جزءا بقما و ربع جزء من خلات النحاس الى ان يصير اسود حالكا ثم اخرجه عند ذلك واغسله جيدا الحد ،

ان الحرير غير المبيض احسن اتحادا مع الاسود غير ان تبييضه بجعل لونه اكثر

ثباتا ورونقا وتساويا فمن بعد تبييضه وتعريضه لبخار الكبريت كا مريغسل بماء وينقع قليلا بمحلول صابون خفيف (١٠ ص الى ١٠٠ ماء) ويغسل بعـــد ذلك جيدا و ينشف ثم اسحق عفصا وضمه فى ماء سخن كاف لغمر الحرير بدون ان يغلى ( ٢٥ ع الى ١٠٠ ح ) ثم ضع الحرير فيه واتركه على النار بدون ان يغلى ٣٦ ساعة ثم اخرَجهواعصره ونشفه . ثم ضمه في سائلسخن،مركب من ٥ اجزاء منكبريتات الحديد واعصره داخل السائل حتى يتشرب منالسائل تشربا متساويا وابقه منقوعا فيه سخنا من خمس الى ست ساعات معتنيا ان ترفعه من السائل مرة بعد مرة بمدة الساعات لكي يتخلله الهواء ثم ترجعه اليه . ثم اخرجه واعصره جيدا ونشفه بالهواء ودقه بمخباط منخشب ثم ارجعه الى سائل العفصالسابق ذكره مضافا اليهعشرون جزءًا عفصا واتركه منقوعًا عشرين ساعة ثم اخرجه ونشفه بالهواء. ثم ارجعه الى محلول جدید من کبر یتات الحدید ( ٤ لئه الی ١٠٠ ح ) وأبقه منقوعا ست ساعات ثم اخرجه وضعه ايضا فى مغلى عفصى كالمار ذكره . ثم اخرجه ونشفه وارجعه الى محلول حدیدی مرکب من ۳ اجزاء من کبریتات الحدید الی ۱۰۰ حریرا . ثم اخرجه واعصره واغسله جيدا وانشره حتى ينشف واعلم انه كلما تنكرر وضع الحرير بمغلى العفص ومحلول كبريتات الحديد يزداد الحربر تقلا واللون سوادا

و بعد انتهاء عملية الصبغ ينقع الحرير نحو ثلاث ساعات في محلول صابون سخن خفيف ( ٣ ص الى ١٠٠ ح ) وذلك يعطيه لامعية وقد يستغنى عن ذلك اذا وضع في كل محلول حديدى مما سبق قليل من مذوب الضمع العربي . نم يغسل الحرير جيدا و ينشف

وقد جرت العادة بان نحفظ السوائل العفصية والحديدية لصبّ كمية حرير ثانيا بشرط ان يضاف الى كل منهـاكمية من العفص او الحديد حسما يكون السائل. واما المقادير فعلى العامل الفطن ان يعرفها

واذا ار يد صبغ الحربر غير مبيض يختار الاصفر منه و يغطس في السوائل العفصية والحديدية غير سخنة والا فتنتفش مادة الحرير الصمغية وعنع اتحاد المسادة

للمونة به . ويجب ان تكون مقادير الحديد والعفص هنا اكثر من المقادير السابقة وان تكون مدة التغطيس اطول

### ﴿ القطن والكتان ﴾

طريقة ذلك هي ان تأخذ برميلا وتضعفيه حدائد عتيقة وتغمرها بالحل مضافا اليه شي من الطحين ليسرع اخباره وتتركه كذلك ار بعين او خمسين يوما فيصير جيدا لصبغ القطن فاذا كان ذلك ومضى عليه الوقت المعين فحذ القطن (او الكتان) وانقعه خمس ساعات في مغلى عفصى سخن ( ١٠ عف الى ٨ ق ) بحيثان حرارته لا تؤذى اليد ٠ ثم اخرجه واعسره برفق ونشفه بالهواء وعند ما ينشف جيدا غطسه في ماء فاتر مضاف اليه جزءان من خلات الحديد السائل الذى حضرته اولا في البرميل الى ١٠ اجزاء قطنا ثم اعسر القطن داخله لكى يتشرب وارفعه مرة بعدمرة ليتخلله الهواء مجريا هذه العملية مقدار نصف ساعة ثم اخرجه وانشره عشر ذقائق. من الاول ايضا ثم في مغطس الحديد نم الحديد الحديد اخف من الاول ايضا ثم في مغطس الحديد نم اخرجه وانشره ربع ساعة واغسله وانشره حتى ينشف تماما فبعد صبغ القطن (او الكتان) كما سبق يقسو خيطه و يكون اسود بدون لامعية فلاصلاح ذلك اعمل له العملية الآتية : يقسو خيطه و يكون اسود بدون لامعية فلاصلاح ذلك اعمل له العملية الآتية :

خذ ماه كافيا لبل القطن وذوب فيه جزءا من تحت كر بونات الصودا لكل اقة الحره ماه ثم اضف على المذوب ٣٠ درها من زيت الزيتون عتبقا لكل اقة قطن . ثم غطس القطن الناشف في هذا المزيج وعصره حتى يتشرب منه نشر با متساويا ثم اخرجه واعصره جيدا ونشفه ثم اغسله جيدا بماه نهر جار فيكون نونه اسود ثابتا لامعا حسب المرغوب . وقد يستعمل لبعض الطريقة الآتية

وهی ان یصبغ القطن اولا بازرق نیلی , سنتکام عن ذاک ) و یغسل و یاشف بم ینقغ فی سائل عفص فاتر ۲۶ ساعة ( ۱ ع الی ۶ ق ) بم یخرج و یعصر و یاشف نم یغطس فی سائل خلات الحدید الذی یکون فی البرمیل المار ذکره ( اقة ق الی ۱۰ اقات خ ) و یکون تغطیسه بالتدریج ای کل نصف اقة وحدها حتی تتشرب بسوية ويكون لينها متساويا ايضا . ثم يترك مغطسا ربع ساعة ثم يعصر و ينشر في الهواء عشر دقائق وتكرر هذه العملية مرتين مضافاكل مرة ١٠ اقات من سائل خلات الحديد لكل اقة قطن ثم ينشر في الهواء و يعصر و يغسل في نهر و ينشف . ثم يغطس في مغطس زيتي كما مر في العملية السابقة لكي يتلمع ثم يغسل جيدا

غير ان الطريقة الاولى احسن من هذه لانها اقل كلفة . ولكن قبل اخذ خلات الحديد من البرميل يجب ان ترفع الرغوة لانها تضر بالعملية

و ياون القطن ( او الكتان ) باون اسود مخلى بالطريقة الآتية

وهى ان تؤسس القطن ( او السكتان ) بغطه فى محلول فاتر مركب من جزء من خلات الالومين وجزء من خلات الحديد ثم تنشره لينشف تماما ٣ ايام فى غرفة تضع فيها نارا . ثم تفسله فى ماء سخن ثم فى ماء بارد ممزوجا به كمية من الطباشير ثم تصبغه فى مغطس فيه ٣٠٠ درهم من البقم لكل ٥٥ ذراعا من القطن بشرط ان تضعه فى المغطس وهو بارد . ثم تضعه على نار بحيث يغلى بعد ساعتين . ثم تخرجه وتعرضه للهواء ثم تفسله وتنشفه

### ﴿ الفصل الخامر ﴾

﴿ في الصباغ الكحلي ﴾

#### ﴿ الصوف ﴾

طريقه ذلك هي تغلى ساعة ثلاث اقات من قشر السنديان مسحوقا لكل خسى عشرة ذراعا من القاش في كمية كافية من الماء ثم تصغى المغلى فوق القاش وتغليه ساعة ثم تضعه في مغطس آخر مركب من ٣٠٠ درهم من البقم و بعد ان يغلى البقم ساعة صَفّة واضف اليه اربعين درهما من كبريتات النحاس وماثة وستين من كبريتات الحديد . ثم غطس فيه القاش واغله ساعة ثم اعصره وعرضه للهواء قليلا ثم ارجعه الى المغطس وهكذا الى اربع

مرات وفى المرة الرابعة عرضه للهواء ربع ساعة وامرره بمحلول كر بونات الپوتاسا فاترا ( ١ پ الى ١٠٠ ماء ) . واغسله بماء كشير

### ﴿ الحربر ﴾

طريقة ذلك هي ان تغلى ٦ اقات من قشر السنديان مسحوقا لكل اربع اقات حرير ساعة كما من ثم صَفِّ الماء وخطس فيه الحرير واغله نصف ساعة ثم اعصره وانشره في الهواء . ثم اغل ٣٠٠ درهم من البقم ساعة وصفه واضف اليه اربعين درهما من كبريتات النحاس وغطس فيه الحرير واخرجه مرة بعد مرة الى الهواء على ساعة ثم اتركه في الهواء برهة ثم ارجعه الى مغطس القشر سخنا ومن هناك الى مغطس البقم وهكذا حتى يصير باللون المرغوب ثم ذوب في مغلى ٣٠٠ درهم بقم و ١٥٠ درهم كبريتات الحديد ثم غطسه فيه مدة ثم اخرجه واعصره وامرره في محلول كر بونات البوتاسا فاترا . (١٠ ب الى ١٠٠ ماء) واغسله حالا بماء كشير

### ﴿ الكتأن والقطن ﴾

طريقة ذلك هي ان تغلي ساعة اربع اقات من قشر الجوز او الرمان مسحوقا لكل ٣٠٠ فراعا قطنا ( اوكتانا ) في كمية ماء كافية ثم تصفيه وتضيف اليه ٣٠٠ درهم سماقا مسحوقا وغطس فيه القطن ساعة وهو فاتر ثم اخرجه وعرضه لاهواء . ثم اغل ثلاث اقات من البقم ساعة وصفه واضف اليه ١٢١ درهما من كبريتات النحاس وغطس القطن فيه ثم اخرجه وارجعه الى مغطس القشر ثم الى مغطس البقم على اربع مرات ثم اعمل مغطس بقم كالسابق معوضا عن كبريتات النحاس بخمسائة درهم من كبريتات الخديد وغطس فيه القطن مدة سم اخرجه واعصره وامرره فى علول اليوتاساكم من الحكام على الحرير واغسله جيدا ونشفه فى الفي

# ﴿ الفصل السادس ﴾ ف الصباغ الرمادي ﴾

#### , , ,

#### ﴿ الصوف ﴾

اذا خففت مقادير المواد المركبة منها المغاطس السودا، وصبغت بها الاقمشة مكون لون الصباغ رماديا اى سنجابيا فلذلك ليس لمغاطس الرمادى مقادير مقررة لاننا نقدر بوضع كبريتات الحديد والعفص ان نصبغ النسيج بلون فأتخ او معتم بحسب تلك المقادير ولاجل الايضاح نقدم قاعدة رسمية لهذا الصباغ

وهى ان تغلى العفص فى كمية ماء وتذوب كبريتات الحديد فى كمية اخرى على حدة ثم تضع فى خلقين ماء كافيا لغمر الصوف وتسخنه الى درجة الاعتدال وتضيف اليه مغلى العفص ومذوب الحديد وتغطس فيه الصوف وتبقيه الى ان يصير باللون المرغوب. ثم تخرجه وتغسله حالا. واذا اردت ان تصبغ بهذا المغطس ثانية فأضف عليه كمية من مغلى العفص ومذوب الحديد تناسب اللون الذى تريده ويستحسن ان يصبغ الصوف قبل ذلك بالازرق ليكون اللون اثبت واكثر استواء

وكايا اكثرت في المغطس من مغلى العفص وملح الحديد عند التغطيس يكون اللون اكثر اسودادا والعكس بالعكس

واذا اخرجت الصوف ورأيت لونه فاتحا واردت ان يكون اغمق فارجعه الى. المغطس مرة او مرتين الى ان تنال المرغوب

واذا وجدت لونه ممتما واردت ان يكون فاتحا فغطسه فى ماء فاتر مضاف البه قليل من مغلى العفص او محلول فيه كبريتات الالومين او صابون غير انه يستغنى عن ذلك اذا خرج الصوف مدة بعد مدة من المغطس الحديدي فتعرف اذا كان اللون قد صار يعجب فتخرجه وتوفر خسارة وتعبا ويجب ان تسكون مغاطس الصباغ فاترة لا سخنة كثيرا وعلى كل حال يجب ان تغسل الصوف عند اخراجه من المغطس بماء كثير

### ﴿ الحرير ﴾

اسس اولا الحرير بنقعه فى ماء كاف لغمره محاول به كبريتات الالومين ( ١٠ ك الى ١٠٠ ماء ) وابقه به اربع ساعات ثم نشفه واغسله وغطسه فى مغطس مغلى خشب البقم ولما يصير باللون المرغوب اخرجه واغسله واعصره . فاذا وجدت لونه معتما بعكس ما تريد امرره فى مذوب الطرطير الاحريم فى ماء فاتر . واذا كان العكس فارجعه الى مغطس البقم حتى تنال المراد

### ﴿ القطن او الكتان ﴾

يصبغ اولا القطن ( او الكتان ) بالازرق ثم يغطس فى مغلى العفص و يعصر و ينشف ثم يوضع فى وعاء خشب فيـه ماء بارد مضاف اليه كمية من خلات الحديد المحضر فى البرميل المار ذكره وكمية من مغلى البقم وتدعه يتشرب فى المغطس و يصير باللون المرغوب ثم يغسل و يعصر و ينشف

و يصبغ القطن ( او الكتان ) بلون سنجابي ثابت بالطريقة الآتية :

وهى أن يغطس القطن بعد تغطيسه فى العفص فى مغطس خفيف من خلات الحديد المحضر فى البرميل ثم فى مغلى الفوة تم فى محلول الطرطير سخنا بم يعصر برفق و ينشف . ثم يغطس فى مغلى خشب البقم فيكون لونه اسود فاذا امرر فى محلول الصابون سخنا يزول عنه مقدار من اللون الاسود و يبقى سنجابيا معمًا ونابتا

﴿ وَلِذَلْكَ عَلَيْهُ آخَرَى ﴾ وهي أن تضع في وعاء خشب ٧٥ أقة ماء سخن أثوب خام طوله أو بعون فراعا. وتمزج بالماء مغلي ٣٧ درهما من العفص وتغطس فيه القاش وتعصره داخل المغطس تم ترفعه قليلا وترده أليه مكررا العمل مقدار و بع ساعة ثم تخرجه وتشطفه عاء وتضعه في أناء آخر فيه ٧٥ أقة عاء باود مضاف أليه ١٦٠ درهما من خلات الحديد من البرميل وتعصره في المغطس ١٠ دقائق تم تخرجه وتغسله من خلات الحديد من البرميل وتعصره في المغطس ١٠ دقائق تم تخرجه وتغسله ألم علمة أخر عن المهنا المالة المعلمة المهنا المالة المعلمة المهنا المهنا المهنا المالة المعلمة المهنا المهنا

﴿ وعملية اخرى ﴾ وهى ان قضع انا- ٨٥ اقة ماه سخن مضاف اليه مغلى السماق ١٦٠ درهما من السماق مغلى فيـــه كمية ماء ) واعمل فى القراش كما فى المغطس السابق و بعد شطفه غطسه فى آناء فيه ٧٥ اقة ماء بارد مع ١٦٠ درها مُمُوكِكُمُ السابق و بعد واعصره واغسله الحديد واعصره داخل المغطس الى ان يصير باللون المرغوب ثم اعصره واغسله

﴿ الفصل السابع ﴾ ﴿ في الصباغ الازرق ﴾ ﴿ الصوف ﴾

ركن الصباغ الازرق هو النيل غير انه يمزج مع مواد اخرى تعين لتذويب ومغاطس النيل تختلف قليلا باختلاف الانسجة . فلصبغ الصوف يحضر مغطس مركب من الاجزاء الآتية

اقة ٣٣٠ من الماء « ١ ونصف من النيل « ١ ودرهم ٣٦٠ من كبريتات الحديد « ١ ونصف من الكلس « ١ ودرهم ١٥٠ من الصودا

اسحق النيل الى ان ينعم جيدا و رش من الماء على المكلس الى ان يبطل تصاعد البخار منه ثم ذوب الصودا بكمية ماء كافية وكبريتات الحديد فى مثلها . ثم امزج الجميع فى خلفين عميقة وسخن المزيج بعد تحريكه جيدا الى درجة الاعتدال وابقه سخنا ٢٤ ساعة محركا اياه مرة بعد مرة فى الساعتين الاوليين ثم غطس فيه الصوف واشتغل به الى ان يصير باللون المرغوب

و بدر استمال هذا المغطس مدة يرسب فى قعر الخلقين كمية نيل تضعف فعله فيضاف عليه اقة و ٢٠٠ درهم كلسا غير مطفأ ويحرك فيذوب النيل الراسب . و بعد ان يستعمل هذا المغطس كثيرا للصبغ يفتقر الى نيل فيضاف اليه كمية منه حتى يعود كما كان

### ﴿ صفة منطس آخر وهو يركب من الاجزاء الآتية ﴾

قة ٥٠٠ من الماء

« ٤ ونصف من الصودا

« ١ ونصف من النخالة مغسولة

« ١ ونصف من الفوة مسحوقة جيدا

« ١ ونصف من النيل مسحوقا ناعما

ضع الاجزاء الا النيل فى خلقين مع الماء واغلها مدة . ثم اخرج النار من نحت الخلقين واتركها حتى تصير بحرارة معتدلة ثم اضف النيل وحرك المزبح وابقه سخناكا من ٤٨ ساعة محركا اياه كل ١٢ ساعة و بعد مضى ٨١ ساعة يصير لون المزبج اصفر وتطفو عليه رغوة و بعض لطخات نحاسية اللون

وفى هذا المغطس ايضا يرسب بعض النيل فى قعر الخلقين بعد الصبغ به ملكى تذو به خذر بع المغطس واغله بعدد اضافة ربع وزن النخالة ور بع وزن الفوة وامزج ذلك مع باقى المغطس

ولما يفنقر الى النيل اضف اليه كمية منه مسحوقا . و بعد صبع الفهاش بالازرق يجب ان يغسل جيدا في ماء جار لكى يزول ما لصق به من النمل على غبر لزوم . وهكذا يجب اجراء نفس العملية بالافشة التى تصبع بالازرق قبل التصبغ بالاسود اذ براد ذلك

### الحرير

ستعمل لذلك المغطس الثانى غير ان كمية النبل هنا بجب ن تكون أكثر مما هى فى الاول و بعد مضى ٨، ساعة يضاف اليه ٣٠٠ درهم من تحت كرم، تا الصودا وقليل من مسحوق الفوة و يحرك جيدا و بعد ، ساعات يستعمل فانرا

وقبل ان يصبغ به الحربر بجب ان يغلى مدة فى علمول سابه فى ١ ٣٠٠ ص الى ١٠٠ ح ) ثم يغسل جيدا ويداس فى ما جر . و بما ان الحرير لا يتاسرب اللون

الازرق بسهولة يجب ان تصغ كل قسم منه على حدة معلقا اياه فى عصا تجعلها على فوهة الخلقين فيغطس ثلاثة ارباع هذا القسم فأدره مرارا حتى يتشرب اللون تماما ثم اخرجه الى الهواه وضعه فى اناه ملان ماه باردا ثم اعصره ونشفه حالا فى الصيف بالشمس وفى الشتاه بحرارة نار قوية ضمن غرفة

ولما يضعف فعل المغطس اضف اليه ١٥٠ درها من تحت كر بونات الصودا وقليلا من مسحوق الفوة وقبضة نخالة مغسولة . واذا قل فيه النيل يضاف اليه كمية منه ومن تحت كر بونات الصودا ومن الفوة والنخالة بمقادير متساوية

واعلم ان الحرير لا يلون بازرق معتم بالطريقة السابقة وحدها . فاذا اريد ذلك يجب ان يصبغ اولا بالدودى ثم يغسل و يصبغ بالنيل كما مر

واذا اريد صبغ الحرير غير مبيض يجب ان يكون من طبعه ابيض فتشربه ماء وتصبغه اقساما كما مر. والحرير غير المبيض يلتصق به اللون اكثر مما لو كان مبيضا ، واعلم ان مغاطس غير المبيض يجب ان تكون اقل حرارة من مغاطس المبيض وعكسه في مغطس واحد فاصبغ اولا المبيض الملات المبيض عن غير المبيض مادته الصمغية فتضر بصبغ المبيض

# ﴿ القطن والكتان ﴾

صبغ القطن ( او الكتان ) بالازرق سهل فيكفى ان يغطس فى مغطس نيل بارد وهذه كيفية العمل :

خذ من النيل ٣٠٠ درهم واسحقه جيدا في هاون مرطبا قليلا ائلا يتطاير. ثم ضعه في خلقين واضف عليه ماء يوازنه عشرين مرة من الماء مذوبا فيه ثقل النيل من البوتاسا وثفله من الكاس ثم اوقد النار تحت الخلقين الى ان تغلى وانت تحوك المزيج حتى يطفوا عليه شبه رغوة ثم غطس الى اسفل الخلقين قضيبا وأدره قاذا لم يدقر بشئ يكون النيل قد ذاب. واذا تصاعد كثير من الماء قبل ان ينوب الراسب في قعر الحلة فاضف اليها من الماء ما يعوض عما تصاعد. ثم اطفى ٣٠٠ درهم كلسا عاء رشا الى ان يبطل تصاعد البخار منه وامزجه بخمس عشرة اقة ماء وذوب فيه

٩٠٠ درهم من كبريتات الحديد وضع المزيج فى برميل يسع ١٠٠ اقة ماء بعد ان علا نصفه ماء ثم اضف عليه مغلى النيل المذكور آنفا واغسل الحلة عاء حتى لا يبقى فيها للنيل اثر واضف هذا الماء الى البرميل ثم املاً ه الا قليلا من ماء العادة وحركه ثلاث مرات فى النهار وابقه خمسين ساعة فيصير حاضرا للصبغ به

فاذا كان ذلك يؤخذ القطن و يغط فى ماء فاتر و يعصر برفق ثم يدخل فيسه عصا تجعله على فوهة البرميل فاذ يتغطس يدار حتى يتشرب تماما و يداوم ذلك الى ان يصير باللون المطلوب. فارفعه حينئذ من البرميل واتركه ينضج فوقه ما يمكن ثم اغسله بماء ضمن اوعية فينحل عنه ما لصق به من النيل على غير لزوم فاحفظ هذا الماء لكى يضاف على المغطس الذى تحضره بعد الفراغ من هذا

فبعد ان يصبغ بهذا المغطس مرتين او ثلاثا يأخذ لونه فى ان يضعف ويسود فلاصلاح الحال اضف اليه ٢٠٠ درهم من كبريتات الحديد و ٢٠٠ من الكاس غير مطفأ وحركه مرتين فى اليوم . وتقدر ان تقوى فعل المغطس كما نريد باضافة مقادير مختلفة من الحديد والكاس حسب احتياج لون الصباغ

### ﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ في الصباغ الاحمر ﴾

# ﴿ في صبغ الصوف باحمر الفوة ﴾

ان الصوف لا يتحد بسهولة بمادة الفوة الملونة قيقتضى تأسيسهفالاساس يمتص هذه المادة ويثبتها عليه . وهذه طريقة تأسيس العدوف

مكان وطب واتركه حتى ينشف تمـــاما ثم اغسله بماء جار وانشره فى الهواء حتى ينشف . فيكون قد تأسس

واما طريقة صبغه فهى ان تأخذ مقدار ثلث ثقل من الفوة الجيدة مسحوقة ناعمة واغلها ساعتين في كمية كافية لغمر الصوف ثم صفر الماء بمنخل وارجعه الى الخلتين وضع فيها الصوف ثم اضرم النار بالتدريج بنوع ان الخلقين لا تغلى الا بعد ساءة ونصف ثم اخرج الصوف وانشره على وتد فوق الخلقين ثم اضف عليها من الفوة كمية تساوى ما وضعتها اولا ومقدار خُمس وزن الفوة من محلول ملح التصدير (سنتكام عنه) وحرك المغطس حتى يمتزج ملح القصدير تماما فارجع الصوف الى الخلقين وحركه ثم سخن المغطس بالتدريج حتى يغلى بعد ساعة وأبق الصوف فيه نصف ساعة . ثم اخرجه وانشره ثم اغسله جيدا بماء جار وقد انتهى العمل

واعلم انه كلما ازدادت كمية من الطرطير المقررة اعلاه يكون لون الصباغ قرفيا معما عوضا عن ان يكون احمر . وان لون الصوف المصبوغ بالطريقة السابقة يكون اقل او اكثر رونقا بحسب جنس الفوة . وانه اذا غلى الصوف فى المغطس اكثر من المدة المعينة تذوب المادة الصفراء الموجودة فى الفوة و يصير اللون جوزيا مكدا عوضا عن ان يكون احمر فاتحا . فتنبه لكل ذلك

واعلم ایضا انك اذا اغلیت الصوف ساعتین فی ماء مذوب فیسه كبریتات الحدید ( ۱ ح الی ٤ ص )ثم اغلیته ساعة مع ربع وزنه من الفوة یکون لونه بنیّا

# ﴿ فِي صبغ الحرير باحمرالفوة ﴾

خذ ٤٨ درهما من كبريتات الالوه بن و ١٠ من محلول ملح القصدير وذوب الجميع في ماء غال كف لغمر ١٥٦ درهما من الحرير . واترك المذوب حتى يبرد ثم أخرج منه ما يرسب بنقله الى اناه آخر ثم غطس فيه الحرير وأبقه منةوعا ١٢ ساعة واغسله ونشفه ثم غطسه في مغلى ٨٠ درهما من الفوة بشرط ان يكون المغطس فاترا وابقه ساعة على النار بدون ان يغلى ذذ يغلى الماء به د الساعة الحرج الحرير حالا واغسله عاء جار ونشفه بالشمس


# ﴿ فِي صِبْغِ القطنِ والكتانِ باحمر الفوة ﴾

اعلم ان الفوة تلون القطن والكتان بألوان غير الاحمر وذلك بحسب اساس السيج . والفوة هي المادة الوحيدة للصباغ الاحمر الثابت على القطن

فيجب اذا ان نشرح عن جملة عمليات بهذا الخصوص و بموجبها يقدر العامل ان يمكل عمله بالنجاح . وصبغ القطن بلون احمر ثابت اسهل من صبع الكتان به مع ان العملية للاثنين واحدة . وفي بعض المصابغ يصبغون الفطن ( او الكتان ) عوض الفوة بالبقم ولكن "بين اللونين تفاوتا من حيث الرونق

وطريقة الصبغ هي ان تبيض اولا القطن ثم تغطسه بمغلى العفص ( ٢٠ الى ٤ ق ) مضافا اليه لـكل ٢٠ ٤ ق ) ثم في خلول كبريتات الالومين فالرا ( ١ ك الى ٤ ق ) مضافا اليه لـكل ٢٠ ألومين جزء من مذوب الصودا ( المركب من ٨٠٠ درهما من الصودا مع ٣٠٠ ماء ) . و بعد نقعه ١٢ ساعة نخرجه وتعصره برفق وتنشفه وكلا كان تنشيفه بطيئا كان لونه ازرق بعد الصبغ ولا يصبغ في مغطس واحد الا ار به اقات قطنا وذلك ليسهل على العامل تدوير القائس في الخلقين و بجعل اللون اكبر نساء يا

واما الخلقين المستعملة لصبغ الكهية المذكورة فيحب ان نسع ١٥٠ الى ٢٠٠ اقة من السائل . فاملاً ها من ماء نهر وضعها على النار واضف علمها اقتين من مسحوق الفوة الجيدة وحرك ما فيها (شكل ١٥٠) ثم ادخل عصا في الفسم المراد



القول فى غيره حتى يتشرب تماما. مداوما الادارة مزيدا درجة الحرارة الى ما دون الغليان وبعد مضى ثلاثة ارباع ساعة ارفع القطن على حافة الجلقين واضف الى المغطس مائة وخمسين درهما من محاول الصودا الذى تقدم ذكره ثم ارجع القطن الى الخلقين وانزع منه العصا وابقه يغلى ربع ساعة بالاكثر نم اخرجه وعلقه حتى ينضج عا يمكن من الماء واعصره واغسله فى النهر جيدا وانشره يومين حتى ينشف . ثم اصبغه ثانية كامر فى المغطس مركب من نصف وزن الفوة المذكورة اعلاه بدون اضافة محاول الصودا وعوضاعن ماء النهر فليكن ماء بئر . ثم اخرجه ودعه يبرد واغسله وانشره حتى ينشف

واعلم ان القطن بعد اخراجه من مغطس الفوة يكون لونه احمر كدوا لان مادة الفوة الصفراء اختلطت مع الحمراء وشابت اللون . فلازالة هذه الكدرة وتلوينه باحمر وردى غطس القطن برهة في ماء فانر مضاف اليه ١٥٠ درهما من محلول الصودا ثم اخرجه من هذا السائل واغسله بماء نهر وابسطه على مرجحتى ينشف فيزداد لونه رونقا وان اللون الذي يعطى القطن بالطريقة السابقة يكون غير ثابت . ولا يخفى ان اثبات اللون الوردى على الفطن صعب جدا فلا يكون ذلك الافى بعض مصانع اورو يا مع الاعتناء الكلى وهو المسمى بصباغ الدم او دم العفريت او دم القرد او دم المعشوق . ولم يتوصل اليه الاورو ياويون الافى السنين الاخيرة بعد امتحانات شتى وكان كل من يتوصل اليه من اصحاب المصابغ يكتم هذا السرعن غيره فلم يعرفه الا القليل منهم . فلذلك قلما عرف الناس طريقة هذا الصباغ

هـذا و بما ان ابناء وطننا قد اعتنواكل الاعتناء بذلك ولم ينجحوا فصاروا متشوقين كل التشوق الى معرفة ذلك فلتكون فائدة عظمى فى وطننا العزيز قصدنا رغبة فى تعميم الفائدة ان نشرح باسهل واحضر اسلوب كيفية ذلك فى ما يأتى اعلم ان لهذه العملية عشرة قوانين بها تقرن بالنجاح باذن الله . وهى :

﴿ اُولا ﴾ بجب ان يكون آلماء المستعمل لذلك صالحاً لان للماء فعلا خاصا بالصباغ الذي نحن بصدده . فان منه ما يكون معكرا حاملا مواد متعفنة ومتغير الطعم لسبب كمرة الاملاح فيه التي منها كر بونات الكاس والمانبزا وهذان الملحان يرسبان

داخل المغطس على النسيج و يمنعان التصاق المادة الملونة به وذلك لتطاير الحامض الكر بونيك عنهما عند غليان المغطس . ومن الماء ما يكون رائقا جاريا لا طعم له وهو الجيد لكل الصاغات وخصوصا لهذا اى دم العنمريت . فتنبه

﴿ ثانیا ﴾ ان تغلی ۳۸ اقة من القطن المراد صبغه ٥ او ٢ ساعات فی محلول الصودا خفیفا ( ١ ص الی ١٠٠ ماء ) نم تخرج القطن و تعلقه فوق الخلقین حتی ینضج ما یمکن و تغسله جیدا بماء جار و تنشره فی الهواء حتی ینشف

﴿ ثالثا ﴾ ان تأخذ من مذوب الصودا ثقيلا ١١٥ اقة ( ٢ ص الى ١٠٠ ماه ) وامزج في المذوب ١١ اقة من زبل الماعز واقة و ٢٠٠ درهم من الحامض السكبريتيك و ١٦٠ درهما من الصمغ العربي و ١٦٠ من هيدروكاورات النشادر ( يجب وضع الصمغ والهيدروكاورات مع المزيج بعد تذويب كل منهما بكية كافية من محلول الصودا الخفيف ) و ٩ اقات من زيت الزيتون عكرا ( مستخرجا بالمطروف ) محلولا في ثلاثة امثال ثفله من محلول الصودا الخفيف . و بعد مزج هذه الاجزاء وتحريكها جيدا غطس فيها القطن واكبسه حتى يتشرب تماما وابقه هكذا ٢٠ ساعة ثم اخرجه واعصره جيدا وانشره وهكذا على ثلاث مرات متوالية . واغسله جيدا اخيرا واعصره ونشفه . ( وهذا المغطس هي الكي يعطى القطن بعض خصائص المواد الحيوانية التي تتحد باكنر سهولة مع المواد الملونة فتكون اكد التصاقا بها وثباتا الحيوانية التي تتحد باكنر سهولة مع المواد الملونة فتكون اكد التصاقا بها وثباتا

﴿ رَابِعًا ﴾ ان تركب مغطساً كالسابق لَكُن إدون زبل الماعز وتفعل كما سبق قبيل هذا (وهذا يسمى المغطس الاييض)

﴿ خامسا ﴾ ان تأخذ ٩ اقات ونصف اقة عفصا مرضوضا وتغليه في ١٢٠ اقة من ما نهر الى ان يستحيل نصف الماء الى بخار . فتصفى الباقى فى وعاء خشب وتصب على العفص مقدار الماء الذى تصاعد وتغسله به وتصفيه فوق المصفى الاول . ثم تضع ماء العفص على النار وعند ما يفتر غطس فيه القطن قسما فتسما وعصره داخل المغطس ليتشرب جميعه بسوية واتركه منقوعا والمغطس فاترا ٢٤ ساءة ثم عصره جيدا عصرا متساويا وانشره لينشف بدون ان تغساه.

- ﴿ سادسا ﴾ ان تذوب ٩ اقات ونصف اقة من كبريتات الالومين خاليا من الحديد تماما في ١٦٠ اقة ماء سخن بدون ان تغليه فيطفو على السائل بعض رغوة فانزعها واضف اليه ٢٧ اقة ونصف من مذوب الصودا الثقيل وابق هذا السائل فاترا وغطس فيه القطن قسما فقسما حتى يتشرب تماما وابقه هكذا ٢٤ ساعة ثم اخرجه واعصره وانشره لينشف
- ﴿ سابعا ﴾ ان تركب مغطسا كالسابق وتغطس فيـــه القطن وتنقعه كما مر . و بعد اخراجه وتنشيفه تنقعه ست ساعات فى نهر وتغسله جيدا وتنشفه وهكذا يكون القطن صالحا للصبغ
- ﴿ ثامنا ﴾ ان لا تصبغ في كل مغطس الاكل اربع اقات على حدة . ولذلك ضع في خلقين نحاس مبيضة ٣٩٥ اقة ماء و بعد ان يفتر قليلا اضف اليه اربع اقات من دم البقر وحركه جبدا ثم اضف ٩ اقات من مسحوق الفوة الجيدة وحركه ايضا ثم خذ القطن وادخل فيه عصا واجعلها على فوهة الخلقين وغطسه مديرا اياه حتى يتشرب بسوية وداوم الادارة مدة ساعة مقويا الحرارة الى ما دون الغليان الى مضى الساعة ثم اسخب العصا من القطن وغرقه تماما وقو النارحتى يغلى المغطس ساعة فقط ثم اخرجه وعلقه حتى يبرد واغسله جيدا في نهر الى ان يخرج منه الماء راثقا ثم انشره حتى ينشف . وهكذا تصبغ كل اربع اقات في مغطس نظير هذا الى ان تصبغ كل القطن و بعد غسله وتنشيفه انفعه في المغطس الآتى ليثبت ما عليه من اللون تصبغ كل القطن و بعد غسله وتنشيفه انفعه في المغطس الآتى ليثبت ما عليه من اللون
- ﴿ تاسعا ﴾ ان تمزج ما بقى من المغطس الاسود والمغطس الابيض بمقادير متساوية وتغطس القطن فى المزيج وهو فى اكياس الى ان يتشرب بسوية فتتركه هكذا ٦ ساعات ثم تعصره برفق عصرا متساويا وتنشره لينشف بدون ان تغسله
- ﴿ عاشرا ﴾ ان تذوب جيدا ٥ اقات صابون اييض في ٣٩ اقة ماه سخن واحذر من ان يبقى شي من الصابون غير ذائب لان ذلك يجهل تلطيخا على القطن . ثم تضيف الى ذلك ٥ ؛ اقة من محلول الصودا الثقيل وتحرك المزيج جيدا وتغطس فيه القطن وتضع فوقه قضبانا حتى يبقى غارقا وتغطى الخلقين وتغليها غليا لطيفا هدة

ساعتين ثم تخرج القطن وتنسله جيدا وتنشره في الشمس حتى ينشف وهكذا تنتهي علية صباغ الدم

واعلم أن المقصد من اغلاء القطن في المغطس الاخير هو لكي تذوب مادة الفوة الصفراء وتظهر الحمراء مكمدة قليلا فبتعريضه للشمس يفتح اللون و يصير و رديا جميلا جدا

فقد لاحظنا اذا ان القطن غطس فى الزيت فأتحد معه ثم فى العفص فاتحد التانين مع الزيت ثم فى الالومين فاتحد مع الزيت والتانين بم فى الفوة فأتحدت مادتاها الصفراء والحراء مع ما ذكر من المواد ثم أُ غلى القطن فى الصابون والصودا فزالت عنه المادة الصفراء و بقيت الحراء متحدة به اتحادا ثابتا

ولكى يكون الزيت قابل الاتحاد مع القطن اضفنا اليه من محلول الصودا لكى يذوب ممزوجا معالماء وقد جعلنا كمية الصودا قليلة المئلا تتحد تماما معالزيت فيصيرا صابونا فنفسد العملية واخترنا الزيت معكرا لان الرائق لا يناسب مطلقا

واعلم ان اللون يزداد الحمرارا كلما اكترت من الفوة فاذا صبغت القطن بمشل وزنه من الفوة يكون اللون ورديا فاتحا بعد وضع القطن فى مغطس الصابون الاخير واذا صبغته بار بعة امثال وزنه يكون ورديا معما ويزداد ظرفا بعد تعريضه للشمس واذا اخرجت القطن من مغطس الصابون وكان لونه ورديا فاتحا فذلك دليل على ان الزيت قليل او غير جيد فاذا كان قليلا يغطس القطن اكثر من ثلاث مرات فى المغاطس المحلول فيها الزيت واذا كان غير جيد فلا يعود ممكنا ان تجعله معما . واذا اخرجته وكان اللون احمر قانئا تكون العمليات الاولية جيدة فتبسطه على مرج مدة يومين فيفتح لونه و يصير بهجا . واذا كان اللون مائلا الى البنفسجى فذلك دليل على ان القطن غير مشبع بالزيت كاواجب او ان نوع الزيت غير مناسب او ان الصودا كان القطن غير مشبع بالزيت فكونت معه صابونا او ان القطن لم ينشف جيدا بين كل عملية واخرى

والبعض بزيد على هذه الفوانين قانونا آخر ولهم حق به وهو : ضع فى الخلقين ٤٠٠ اقة ماء مذو با فيه ٧ اقات صابونا ابيضو بعد ان يذوب الصابون تماما اغل السائل قليلائم اضف اليه بالتدريج مع التحريك مزيجا مركبا من ٢٣٠ درها من ملح القصدير في اقة ونصف ماء و ٦٠ درها من الحامض النيتريك وحرك المزيج جيدا وغطس فيه القطن واغله على نار هادئة الى ان يصير بلون وردى فاخرجه واغسله وهو سخن وانشره في الشمس حتى ينشف وهكذا لا تحتاج الى بسطه على المزيج يومين كما مر و يكون لونه اروق

### ﴿ في الصباغ الدودي ﴾

ان لون الدودة هو اللون الابهج والاظرف من كل الالوان الجراء ولو لم يكن غير ثابت لم يكن غير ثابت لم يكن السعمل غيره للصباغ الاحمر . وقد يكون اللون معتما او فاتحا او زهيا واعلم ان لصبغ الصوف بالدودى طريقتين :

﴿ الأولى ﴾ لو فرضنا اننا نريد ان نصبغ ٣٨ اقة صوف . نضع ٧٠٠ اقة ماء فى خلقين نحاسية مبيضة نضعها على نار ونضيف عليها اقتين ومائة درهم من ثانى طرطرات الپوتاسا ولما يسخن المزيج نحركه فيذوب الطرطرات فنضيف ٨٠ درهم دودة مسحوقة ونحرك ثم نضيف اقة ونصفا او اقتين من محلول القصدير ونغط الصوف حالا ونحركة حتى يدور فى المغطس ثلاث مرات ونتركه داخل المغطس غالبا ساعتين ثم نخرجه وننشره ثم نغسله فى نهر لينشف

﴿ الثانية ﴾ ان تأخذ نصف الماء المحضر بالطريقة الاولى وتسخنه الى ان يقارب الغليان فتضيف اليه اقة ونصفا او اقتين من مسحوق الدودة منخولا وتحرك المزيج جيدا و بعد برهة تضيف اليه ه اقات ومائة درهم من محلول القصدير ثم تغطس الصوف وتديره داخل المغطس كما تقدم وتتركه فيه نصف ساعة وهو في درجة الغليان ثم تخرجه وتتركه حتى ينشف فنفساه

واعلم ان كمية الدودة ومحلول القصدير تختلف بحسب اللون المطلوب وقد قررنا المقادير السابقة ليكون العامل على بصيرة فى عمله . وان نوع الدودة المستعملة يقدم ويؤخر فى هذا الصباغ فلتكون الدودة جيدة فى كل حال وفى بعض المصابغ يضيفون قليلا من الكركم فى مغطس العملية الاولى فيكون اللون الاحمر افتح وابهج

وان السائل المذكور فى العملية الثانية لا يفقد كل المادة الملونة لصبغ الصوف فيحفظ و يصبغ به بغير ألوان كالبرتقالى والذهبى وما شاكل ذلك باضافة مقادير مختلفة من السكركم وهيدروكلو رات القصدير وثانى طرطرات اليوتاسا

وان الصوف المصبوغ كما ذكر اذا اغلى بالمـاء يكمد لونه الاحمر ثم يصير لحمياً فيكون لونه اذا غير ثابت . ويتغير لونه ايضا اذا وضع فى ماء الصابون او ماء قلوى ولو على البارد . فاعرف ذلك

## ﴿ فِي الصباغ الفرفري بالدودة ﴾

ان هذا اللون يظهر على الصوف بعمليتين ﴿ الاولى ﴾ ان تضع فى خلفين ماء لنمانى اقات صوفا وتغليه وتضيف علميه ٢٠٠ درهم من محلول القصدير و٢٠٠ من انى طرطرات الپوتاسا و٣٣ من مسحوق الدودة و٣٣ من مسحوق الكركم ثم ادخل فى الصوف عصا وغطسه مديرا اياه وابقه ساعة ونصفا ثم اخرجه واغسله بماء جار

﴿ الثانية ﴾ ان تضع فى الخلمة بن ماء مضافا اليه ٢٠٠ درهم من محاول القصدير ولا من ثانى طرطرات اليوتاسا و٣٠٠ من مسحوق الدودة وتغطس الصوف وتبقيه حتى يصير باللون المطلوب فتخرجه وتغسله بماء جار

### ﴿ فِي الْاحْمَرِ الوردِي بِالدودة ﴾

يفتضى للصوف قبل صبغه بهذا اللون عملية خصوصية وهي ان ينقع ٢٠ ساعة في محلول الحامض الكبريتيك ( ١٠٠ ح الى ١٠٠ ماء ) ثم يغسل بماء جار فاذا كان هذا اغل في حلة ماء كافيا لثماني اقات صوفا وابقه سخنا ثم ذوب فيه عند من كاني طرطرات البوتاسا و ٨٠ من كبريتات الالومين ثم اضف اليه من الدوحة النشادرية كمية تكفي للون المطلوب وادخل عصا في الصوف وغطسه مدبرا اياه بسرعة ثم اخرجه واغساه بماه جار

واعلم ان هذا اللون قلميل الثبات . وأنه كلما طال ابقاء الصوف فىالمغطس يكنر اكداد الاحمر فتنبه

### ﴿ فِي صَبِغِ القطن بالدودة ( بلون عرف الديك ) ﴾

خذ من محلول خلات الالومين ( ١٠٠ خ الى ١٠٠ ماه ) فاترا ما يكفى لغمر ثوب خام وغطس فيه الثوب وابقه حتى يتشرب تماما ثم اخرجه واعصره وانشره في غرفة حامية يومين حتى ينشف جيدا ثم غطسه في ماء سخن ممزوج به كر بونات الكاس واغسله بعد ذلك جيدا بماء العادة . ثم اغل ٨ درهما دودة في ٨ اقات ماء وضع ذلك في خلقين فيها ماء بارد ومغلى ٣٠ درهما عفصا ثم غطس فيها ثوب الخام واضرم النار بالتدريج الى ان تغلى الخلقين بعد ساعتين . ثم اخرج الثوب واغسله واذا اضيف على مغطس الدودة السابق كمية من خشب البقم يكون لون الخام ليلكيا جيلا جدا ( وصبغ الحرير بالدودة هو كصبغ الصوف )

### ﴿ في الصبغ بالقرمز ﴾

اعلم ان الصوف فقط يصبغ جيدا بالقرمن . وطريقة ذلك هي ان تأخذ غزلا ( او جزات ) من الصوف وتغليه نصف ساعة في ماء فيه نخالة ثم تغليه ساعتين في مغطس جديد مركب من وزن خمس الصوف من كبريتات الالومين وجزء من أنى طرطرات البوتاسا لكل عشرة اجزاء من الصوف . ثم تخرج الصوف وتضعه في اكياس في محل رطب وابقه بضعة ايام . ثم فتر في خلقين ماء كافيا واضف اليه ثقل الصوف قرمزا واتركه حتى يبتدئ ان يغلى وعند ذلك غطس فيسه الصوف وابقه الى ان يصير باللون المرغوب فتخرجه وتفسله

واما اذا كان الصوف محوكا فضع لصبغه من الاملاح والقرمن مقدار ثقله . ولون القرمز على الصوف يكون اكثر ثباتا من الدودى غير انه لا يكون برونقه وذهوته

# ﴿ فِي صبغ الحرير بالقرمز ﴾

ان صبغ الحرير بالقرمز قلما يستعمل . فاذا اسسته بوضعه ست ساعات فى محلول نيترات القصدير نم غطسته فى مغلى القرمز يكون اونه ارجوانيا غير ثابت

# ﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في الصباغ الاصفر بالكرسترون ﴾

### ﴿ الصوف

يصبغ الصوف بهذا اللون بان يغلى فى ماء محاول فيه مثلى ثمن وزن الصوف او سدسه من كبريتات الالومين . ثم يغطس فى خلقين على نار فيها ماء كاف وثقل الالومين المذكور من الكرسترون . ويبقى الى ان يصير باللون المطلوب . فاذا كان ذلك يرفع من الخلقين و يضاف عليها قليل من الطباشير مسحوقا ليفتح اللون الاصفر ثم يحرك السائل و يرجع الصوف الى الخلقين و يبقى ١٠ دقائق بم ينشر لينشف و يشطف فيكون لونه برتقاليا . فاذا اردته ذهبيا فعوض عن الطباشير بثقل الكرسترون من محلول القصدير . او ليمونا محضرا فأضف الى الاجزاء المذكورة قليلاً من الطرطير

### الحرير

اغل اولا الحرير في محلول الصابون ( ٢٠ ص الى ١٠٠ ح ) ثم اغله ساعة في معلول كبريتات الالومين ( ١ ونصف ك الى ١٠٠ ح ) ثم اغسله وغطسه في مغلى الكرسترون سخنا الى ان يصير باللون المرغوب ( ١ او ٢ كر الى ١٢ ح ) وقبل انتهاء العملية اضف قليلا من الطباشير كما ذكر في صبغ الصوف او قليلا من اليوتاسا ليفتح اللون الاصفر او اضف من محلول القصدير ومن كبريتات الااومين بالمقادير المذكورة آنفا

#### ﴿ القطن او الكتان ﴾

شرّب اولا ثوب القطن ( او الكتان ) من محلول خلات الالومين فاترا ثم انشره فى غرفة حامية ٣ ايام ثم غطسه فى ماء سخن محلول فيه كمية طباشير ثم اغسله جيدا بماء العادة . ثم ضع فى خلقين نصف الماء اللازم لتغطيس القاش وضع اقة من مسحوق خشب الكرسترون فى كيس رقيق تضعه فى الخلقين واغلها ساعة ثم اخرج الكيس واضف النصف الباقى من الماه باردا ثم من مذوب الغراء ٦ اجزاء فى كمية ماء كافية ولما يفتر المزيج غطس فيه القاش واشتغل به داخل الخلقتين من ١٥ الى ٢٠ دقيقة الى ان يصير باللون المرغوب فتخرجه وتشطفه

واعلم انه كما ازداد مقدار الالومين والكرسترون ودرجة الحرارة يكون اللون معنما والعكس بالعكس. ويجب الاعتناء بتحريك القاش داخل الخلقين لان الجهة التي تمس حدود الخلقين منه يكون لونها معنما فلا يكون اللون متساويا. ولا نتكلم عن الصبغ بالكركم وغيره من المواد الصغراء المذكورة في باب المواد الملونة لان لونها يزول عن القاش بمجرد تعرضه للهواء

--- <del>: ••••</del>---

# -مﷺ الثانى ﷺ--﴿ فى الصبغ بألوان مركبة ﴾

# ﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في الكلام عن ذلك ﴾

ان الصبغ بالالوان البسيطة هو قاعدة الصبغ بالالوان المركبة وقد ذكر ان الالوان البسيطة تكون معتمة او فاتحة حسب الاساس واختلاف طريقة الصبغ . واما الصبغ بالركبة فهو ان تغطس الاقشة بالتتابع فى ألوان مختلفة بسيطة . فالاخصر مثلا يظهر اذا غطست القاش فى مغطس ازرق ثم فى آخر اصفر . وقد يظهر لون مركب اذا غطست القاش فى مغطس مركب من جملة مواد ملونة

ولكون هذا الباب واسعا نختصره وندل القارئ على اسهل الطرائق واجودها واقربها تناولا . فنعطى قواعد عمومية بها يسهل على العامل تكوين الالوان منوعة كما يريد . و بالله التوفيق

### ﴿ الفصل الثاني ﴾ ﴿ في الاخضر ﴾ ------﴿ الصوف ﴾

ان الاخضر المعتم خصوصا يظهر من مزج الاسود والاصفر . غير انه في كل المصابغ يستحسنون مزج ازرق والاصفر فانهما يعطيان لونا اخضر بكل درجاته وطريقة صبغ الصوف به هي ان تصبغه اولا بالمغطس النيلي اي ازرق م تغسله عا، جار دائسا اياه ليزول عنه اللون الزائد م تغطسه في محلول كبريتات الالومين فاترا ( ١ ك الى ١٠ ص) مضافا اليه نصف جزء من ثاني طرطرات اليوتاسا لكل ما صوفا . وتبقيه ثلاث ساعات ثم تخرجه وتضيف الى المغطس المؤسس كمية من مغلى خشب الكرسترون وتغطس فيه الصوف وتشتغله داخله الى ان يصير باللون المرغوب

واعلم انه كلماكان اللون الازرق على الصوف معنما يكون الاخضر بعد غط الصوف بالاصفر معتما ايضا والعكس بالعكس

ولك طريقة اخرى وهى ان تغطس ٨ اقات صوفا اربع ساعات فى محلول سخن مركب من كبريتات الالومين ٣٠٠ درهم وطرطرات البوتاسا ١٥٠ فى كمية ماء كافية ثم تخرج الصوف مؤسسا وتضيف الى المغطس من الكرسترون ومن المغطس النيلى مقادير كافية بحسب المراد من اللون الاخضر وتغطس فيه الصوف وتشتغل به حتى يصير باللون المرغوب

### ﴿ الحرير

صبغ الحوير بالاخضر اصعب من صبغ الصوف . وطريقته هي ات تغلى الحوير في محلول الصابون مدة ثم تؤسسه بكبريتات الالومين كما تقدم الفول في الصبغ بالالوان البسيطة تم تغسله غسلا لطيفا في ماء نهر ثم تصبغه بالاصفر

كما من فى بابه ثم تخرجه وتغسله وتصبغه بالازرق كما مر فى بابه ايضا ( بالنيل ) و يختار الحرير الابيض طبعا لذلك

### ﴿ غزل القطن او الكتان ﴾

بعد تبييض القطن او الكتان اصبغه بالازرق ثم انقعه فى ماء العادة ثم اصبغه بالاصفر

ولك طريقة اخرى وهي ان تصبغ القطن بازرق ساوى ثم تغطسه في مغلى السهاق ثقيلا سخنا وتتركه حتى يبرد ثم يخرجه وتنشره لينشف ثم تغطسه في محلول خلات الالومين وتنشرة ايضا لينشف ثم تغسله وتغطسه في نقيع الكرسترون فاترا ( ٢٥ ك الى ١٠٠٠ ق ) وتشتغل به ساعتين داخل المغطس وتخرجه فيكون باللون المرغوب واذا حصل لك بالطريقة السابقة لون اخضر مائل الى الصفرة او الزرقة لكثرة الاصغر او الازرق فغطس القماش بمحلول هيدروكلو رات النشادر خفيفا اوفي محلول قلوى خفيف فتظهر الصفرة اذا كانت قليلة . وفي محلول حامض او كبريتات الالومين فتساوى الالوان و يصير الاخضر معتدلا

واما اذا اردت صبغ القطن المحوك ( او الكتان ) بالاخضر فيجب بعد صبغه بالازرق السهاوى ان تغطسه فى محلول الحامض الكبريتيك خفيفا ثم فى محلول سخن مركب من ٦٥ درها من الصودا للثوب ثم تشطفه وتنشفه ويتأسس بغطه فى محلول خلات الالومين فاترا . ثم تصبغه بالاصفر بالطريقة الاعتيادية

### ﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في البنفسجي والفرفري ﴾ ﴿ الصوف ﴾

هذان اللونان يتكونان بكل درجاتهما من مزجالا حمر بالازرق حسب الاختيار. وطريقة صبغ الصوف باحدها هي ان تضع في خلقين على نار اكل ١٠ اجزاء صوفا ماء مذو با فيه جزء من كبريتات الالومين ونصف جزء من طرطرات البوتاسا

وتغطس فيها الصوف وتغليه ربع ساعة ثم تغسله وتنشفه وفى مدة نشره خفف النار من تحت الخلقين حتى يبرد ما فيها واضف عليها من الدودة النشادرية ومن مغطس النيل الازرق مقادير حسب ما يرغب اللون ثم غطس الصوف واشتعل به حتى يصير باللون المرغوب فتخرجه وتغسله

وقد يعطى الصوف لونا بنفسجيا بتأسيسه بمحلول مضاء ف الالومين والطرطير مضافا اليه ٣٥٠ درها من محلول القصدير. و بعد اغلاء الصوف فى المزيج ساعة ونصفا ينزل عن النار و يترك فى المغطس ٣ ايام ثم يصنع مغلى خفيف من خشب البقم. و بعد اخراج الصوف من الاساس وشطفه يغطس فى مغلى البقم سخنا و يشتغل به حتى يصير باللون المطلوب

### ﴿ الحرير ﴾

اسس اولا الحرير ثم اصبغه كما مر بثقل عنه من الدودة خالية من محلول القصدير والطرطير ثم اغسله فى نهر ودقه بالجنباط برفق ثم غطسه فى مغطس نيل ( ازرق ) الى ان يصير باللون المرغوب فاغسله ونشفه . فيكون لونه بنفسجيا جميلا

### ﴿ القطن او الكتان ﴾

اغل القطن (اوالكتان) في محلول قلوى وغطسه ثلاث مرات متنابعة في المغطس الزيتي الاسوذ والاييض كما تقدم في صباغ دم القرد ثم اسسه في مزيج مركب من ٢٥ جزءا من كبريتات الحديد و٦ من خلات الرصاص لكل ١٠٠ قطنا وطريقة المزج هي ان تذوب كلا من الاملاح في كمة ماء ثم تمزيجا وتحرك

وطريقة المزج هي ان تذوب كلا من الاملاح في كمية ماء ثم تمزجها وتحرك المزيج وتتركه لترسب جوامده ثم تضع الرائق في اناء آخر وتسخنه كثيرا وتغطس فيه القطن وتتركه ه ساعات ثم تخرجه وتعصره وتنشره لينشف ثم تغسله جيدا وتعسره وتنشره لينشف ثم تاما . ثم تضع في خلقين على نار ماء فيه ثقل القطن من مسحوق الفوة وعند ما يفتر المغطس غطس فيه القطن بالعصا كما مرحتي يتشرب تماما ثم قو النار بالتدريج بدون ان يغلى السائل . فلما يصير لون القطن اسود

ماثلاً الى الزرقة اخرجه واغسله ثم غطسه ١٥ او ٢٠ دقيقة فى محلول الصابون كما مر فى صباغ دم القرد ليفتح لونه

# ﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في الصباغ البرتقالي ( او النارنجي ) ﴾

وهذا اللون يظهر بصبغ القاش بالاحمر ثم بالاصفر وقواعد الصبغ به كقواعد الصبغ به كقواعد الصبغ بالالوان البسيطة

واما اللون الزيتونى فيظهر من صبغ القاش بالازرق ثم الاصفر ثم الاحمر الخفيف بالفوة و يكون اللون معتما او فاتحا بحسب درجات الالوان الثلاثة المذكورة

واما بقية الالوان المكن اظهارها بمزج الالوان البسيطة بعضها مع بعض فنترك طريقة التوصل اليها لحذاقة العامل اذ يستنتج استخراجها مما مربه من طرائق الصاغات المختلفة

هـذا اللون يستخرج من هيدروسيانات الحديد المعروف بازرق پروسية وهو لا يثبت الا على الحرير فيكون غامضا لامعا واكثر الاقمشة الحريرية الزرقاء التى نراها فى المتجر مصبوغة به

وطريقة الصبغ به هى ان تبيض الحريرثم تغطسه ربع ساعة فى محلول فيسه جزء من هيدروكلورات نالث أكسيد الحديد لكل ٢٠ جزءا من الحرير. ثم تخرجه وتغطسه نصف ساعة فى محلول الصابون قريبا للغليان ثم تغسله وتغطسه

فى محلول بارد خفيف من سيانور الپوتاسا محمضا قليلا بالحامض الكبريتيك او الهيدروكلوريك فيصير ازرق فتخرجه بعد ربع ساعة وتنسله وتنشفه

فالحرير اذ يغطس فى المحلول الحديدى يتحد مع كمية منه والصابون الذى يغطس فيه بعد ذلك يشبع الحامض المنفرد عن الملح الحديدى . والحامض المكبريتيك او الهيدروكلوريك يتحد مع البوتاسا الذى ينحل عن الحامض الهيدروسيانيكوهذا يتحد مع اكسيد الحديد المتحد معالحرير ويكوّن اللون الازرق واذا اردت صبغ القطن بهذا اللون فحذ كمية من هيدروسيانات الحديد النقى مسحوقا وامزجه بثلاثة او اربعة امثال ثقله من الحامض الهيدروكلوريك واترك المزيج ٢٤ ساعة محركا اياه فى هذه المدة خمس او ست مرات

ثم اسس القطن المبيض بغطه في محاول خلات الالومين فاترا . ونشفه ثم اغسله حيدا . ثم خذ كمية كافية من مزيج هيدروسيانات الحديد السابق ذكره وضع فوقه ٢٠ او ٢٥ منه مثله من الماء سخنا ليصير لون الماء ازرق غامضا ثم غطس فيه القطن واشتغل به داخل المغطس حتى يتشرب بسوية واتركه هناك حتى لا يعود اللون قابلا للزيادة .ثم اخرجه واعصره وانشره ربعساعة للهواء ثم اغسله وانشره حتى ينشف ثم غطه عامض الحكر يتيك (١ ح الى ١٦ ماء) واعصره واغسله باعتناء ونشفه وقد يصبغ الصوف بهيدروسيانات الحديد غير ان العملية فيها صعو بة واللون وقد يضبغ كلف النيل ولذلك ضربنا صفحا عن ذكر هذه العملية

# ﴿ الفصل الثاني ﴾ ﴿ في الاخضر ﴾

طريقة الصبغ بهذا اللون هي ان تؤسس القاش بمزيج مركب من ١٢٠ درها من كبريتات النحاس و٣٨ من خلات النحاس و٣ ونصف من الغراء و ٣٢٠ من الماء ( تذوب فيه الاجزاء السابقة ) ثم ترطب القاش في هذا المزيج بتساو ثم تنشره في غرفة حارة وتتركه حتى ينشف جيدا ثم ترطبه في محلول الپوتاسا الكاوية ( ٨ ب الى ١٠٠ ماء ) ثم تشطفه وتعسره داخل محلول مركب من ٨٠

درهما من الحامض الزرنيخوس (طعم الفار الايض) و ٣٨ من كر بونات الپوتاسا و ٣٨ من كر بونات الپوتاسا و ٢٠ اقات ماء حتى ينشف

# ﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في الاصفر ﴾

طريقة الصبغ به هي ان تؤسس القماش بمحاول مركب من ٣٨ درهما من ثاني كر بونات الپوتاسا مذو بة فى ٣٠٠ او ٣٠٠ ماء و بعد اخراجه ترطبه بذون غسل فى محاول خلات الرصاص ( ۳۸ درهم خلات فی ۳۰۰ او ۲۰۰ ماه ) ثم تغسله وتترکه حتى ينشف فيكون اللون اصفر غامقا . فاذا اردت اللون الليموني الفاتح فأسس القاش بمحاول خلات الرصاص مضاعفا وزن الكمية المذكورة من الماء ثم نشفه ثم غطسه في ماء الكاس معكراثم غطه في محلول كرومات الپوتاسا واشطفه وقد انتهى العمل واذا اردت البرتقالي فذوب ٣٠٠ درهم من خلات الرصاص في ٣٠٠ او ٦٠٠ ماه ورطب فيــ القاش ثلاث مرات ودعه بين كل مرة نصف ساعة ثم نشفه في غرفة حارة ثم غطسه عشر دقائق في ماء الكاس معكرا وغزيراثم اشطفه ثم غطسه ر بع ساعة في مذوب ٨٠ درهما من ثاني كرومات اليوتاسا لكل ثوب بشرط ان يكون المذوب فاترا ثم اشطفه ثم اغل في خلقين ماء كاس راثفا وغطس الثوب فيــه واخرجه بسرعة . والاوفق ان يمسك انثوب شخصان يغطس الاول الطرف الذي بيده ثم يسحبه نحوه الى ان ينتهى تغطيسه الى الطرف الآخر فيكون اللون أكثر تساويا وطويقة صبغ الحرير باصفر زاه لامع هي ان تغطه ( لا يصبغ الا الحرير هكذا ) في محلول كلورور الكدميوم فاترا وتتركه ٢٠ دقيقة ثم تخرجه وتعصره وتغطسه في محلول كبريتور البوتاسا باردا خفيفا فيتحد الحرير تماما مع كبريتور الكدميوم افضل من غيرها غير انها مستصعبة لارتفاع قيمة الكدميوم

# ﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في الاحمر ﴾

طريقة الصبغ به ( للحرير او الصوف ) هى ان ترطب احدهما فى المركب الآتى جزء واحد من الزئبق النقى

« ٢ من الحامض النيتريك النقى

تضع الاجزاء فى وعاه صينى تحميه على النار الى ان يذوب الزئبق تماما ثم تقوى النار حتى يغلى المذوب ٥ دقائق ثم تنزله عن النار وتتركه حتى يبرد ثم تحله فى مثله من الماء المستقطر وتسخنه وتغطس فيه القاش وتتركه حتى من ١٠ الى ١٥ دقيقة فيصير لونه احمر ثابتا قليلا . والترطيب هو ان تغط القاش فى المذوب وتعصره حتى يتبلل باعتدال

#### ﴿ ملحق ﴾

### ﴿ في طبع الالوان على الاقشة ﴾

قد رأيت انه فى صبغ القاش بلون واحد تؤسس القاش وتغطسه فى مغلى المواد الملونة فيتحد معها وهكذا يكون اللون واحدا . واما اذا اردت ان يكون القاش بألوان مختلفة فليس لذلك الا واسطة الطبع بالقوالب حسبا تختار . فلا يؤسس من القاش لاجلكل لون الا المحل المراد تلوينه

وطريقة ذلك هي ان تمزج المؤسس بصمغ عربي او محلول النشاء حتى يصير بقوام الشراب ثم تفط به قوالب من خشب صلب محفورة بالرسم الذي تريده او محادل او صفائح نحاسية محفورة ايضا . ثم تطبع القاش بالمؤسس بهذه القوالب وتدعه ينشف ثم تغطسه في مغطس اللون الذي تريده فيصبغ واذ تغسله يزول اللون عما لم يؤسس منه فيكون للقاش لونان فقط وهما الاصلى قبل الصبغ والا كتسابي وهو ما حصل بهذه العملية

وطريقة تحضير اساس للقاش المعد لان يطبع عليه لون احمر هي ان تذوب

فى ٣ افات ماء سخنا اقة من كبريتات الالومين ومائة وعشرين درهما من خلات الرصاص ثم تضيف الى المذوب عشرين درهما من كربونات البوتاسا ثم عشرين من الطباشير مسحوقا ناعما ثم تشدد هذا المزيج بالصمغ او بالنشاء وتغط به القوالب وتطبع على القباش وتتركه حتى ينشف ثم تصبغه فى مغلى الفوة فيصير لونه كله احمر فيغلى بعد ذلك فى ماء فيه نخالة فيزول اللون عن القباش الا محل التأسيس فتنشره فى الشمس فيزداد رونقا

واعلم انه فى طبع الاقمشة تستعمل غالبا الانوان المولدة من الاملاح المعدنية بعد تشديدها بالصمغ او النشاء كما فى الاساسات

واذا اريد طبع زهور مختلفة الالوان يؤسس القاش اولا ثم يطبع عليه احـد الالوان بان يغط القالب فى ذلك اللون ثم يغط قالب آخر فى لون آخر و يطبع بعـد تحكيم وضعه بنوع ان الالوان تكون فى محلاتها المعينة . وهكذا بقية الالوان . ولا تغفل ان تنشف القاش كلما طبعت عليه لونا قبل طبع الآخر

ومن الالوان ما هو ثابت ومنها عكسه فالالوان الثابتة تطبع بتجميد المؤسس كما قلنا بالصمغ او النشاء فتغط فيه القوالب او بالرسم على الاقمشة . فاللون الاسود يؤسس بخلات الحديد و يصبغ فى مغلى الفوة وخشب البقم . والاحمر بخلات الالومين و يصبغ بمغلى الفوة

والاسمر بمزيج جزوين من اساس الاحمر وجزوين من اساس الاسود ويصبغ بمغلى الفوة

والبرتقالى باساس الاحمر و يصبغ بمغلى الفوة ثم بمغلى السكرسترون والاصفر باساس الاحمر و يصبغ بمغلى السكرسترون فاترا والازرق باساس الاسود و يصبغ بالتيل

والاخضر بخلات الالومين و يُصبغ بالازرق ثم ينسل جيدا و ينشف و يغطس في مغلى الكرسترون

واما الطبع بالالوان غير الثابتة فيتم بتجميد مغلى الاخشاب او محلول الالوان الكثيرة وتغط بها قوالب وتطبع على الاقشة بدون اساس

والاقمشة المطبوعة بهذه الطريقة تباع غير منسولة بعــد طبعها فلذلك عند ما تغسل يزول عنها اللون غالبا

هــذا وبهذا المقدار كفاية للقطن بطرائق الصباغ المختلفة حسبا قررنا باسهل اسلوب واقرب طريقة لنجاح عمله . وقدمنا له القواعد التي هي اركان هــذا الفن فعلينا ايضا ان نبين في ذيل هذا الباب بعض فوائد اخرى مهمة بما يأتي

# ﴿ الفصل الخامس ﴾ ﴿ في تحضير محاول ملح القصدير ﴾

يؤخذ من الحامض النيتريك عمانية دراهم ومن هيدروكاورات النشادر درهم ومن الحامض النيتريك ومن القصدير النقى درهم . فيذوب هيدروكاورات النشادر في الحامض النيتريك ثم يضاف القصدير رقاقا وعند ما يذوب يضاف الى المزبج مثله ربع وزنه ماء

ومنهم من بحضره بالطريقة الآتية :

وهى ان تذوب ٨٠ درهما من كلورور الصوديوم فى ٢ اقات ماء بم تضيف الى ذلك ٦ اقات من الحامض النينريك ئم تضيف بالتدر بح ٣٠٠ درهم من الفصدير المطرق نقيا و يحفظ السائل الى حين الاستعال

واعلم ان محلول القصدير المحضركما سبق يستعمل فى الصيغ بالالوان البسيطة واما ما يستعمل للالوان المركبة فيحضركما يأتى :

ذوب فى ٣٠٠ درهم ماء غال اقة و ٢٨٠ درهما من كبريتات الالومين و ٣٤٠ درهما من ثانى طرطوات اليوتاسا و ١٧٠ من نانى كلورور القصدير ( وسيأتى الكلام عليه فى آخر الكتاب

# ﴿ الفصل السادس ﴾ ﴿ في ازالة الدبوغ عن القاش ﴾

اعلم ان هـــذه العملية هي من الامور المهمة في الصباغ بشرط ان يزول الدبخ بدون تغيير لون القاش ولامعيته ویجب علی من برید ذلک ان یعرف اذا کان اللون المصبوغ به القماش ثابتا و لا لکی برجمه بعد ازالة الدبغ

وبجب ايضا ان تعرف ماهية المادة الملطخ بها القاش فتسهل ازالتها

واعلم ان الدبوغ تكون على نوعين الاول ما يعلو لون القاش بدون ان يعطبه والثانى ما يعطب اللون ايضا قليلا اوكثيرا او بازالة المادة الملونة او بتقليل الرونق وكل لون له تركيب مخصوص لازالة الدبع عنه فالمادة التي تزيله عن اللون الاحمر مثلا لا تزيله عن الاخضر او الازرق او خلافه

من الاستحضارات المستعملة لازالة الدبوغ الدهنية ما يزيل الدبغ بتذويبه عن القاش كالايتر وزيت التر بنتينا والبنزين والصابون ومرارة البقروالماء المحلول في قليل من الملح القلوى . ومنها ما يمتص الدبغ بدون ان يذوبه كالطباشير والكاس المطفأ بالهواء والورق النشاش والجص المسحوق

واذا كان الدبغ جديدا يكفى ان تدنى منه جمرة او حديده محمية فيتطابر الجسم الدهنى بخارا و بزول الدبغ عن القاش غير ان ذلك لا يصح غالبا اذا استعمله من لم عارسه فعوضا عن ان يزول الدبغ يمتد بواسطة الحرارة على القاش

فعلى من يستعمل ذلك ان يعرف ما هو الجسم الانسب لازالة كل من انواع الديوغ عن كل من انواع القاس بدون ان يغير رونق الالوان

فالصابون مثلا يزيل الدبوغ الدهنية عن كل الاقمشة ولكن اذا استعمل لازالة دبغ عن قماش مصبوغ بلون احمر و ردى او كرزى بمادة العصفر الحمراء يذوب الدبغ ولكن يضعف به اللون فلاجل ازالة الدبوغ الدهنية عن القماش المصبوغ بالوان سريعة العطب يفضل الايتر لانه لا يضر باللون مهما كان ضعيفا فاعرف ذلك

والدبوغ التى تزيل اللون عن القاش هى غالبا سهلة الازالة واكن ترجيع اللون الى اصله مستصعب. فمن الالوان المزالة ما يرجع الى اصله ببل القاش فى محلول الحوامض النباتية كالحامض الخليك وحامض الليمون وحامض الاكساليك وحامض الطوطير او باملاح الكاس او البوتاسا او الصودا وهذه الحوامض والاملاح

ترجع بنوع خصوصى الالوان الزائلة بالبول او الغسل كما يحصل مثلا لبعض الاقشه المصبوغة بالاسود

ومن التراكيب المزيلة الدبوغ الدهنية والراتنجية عن اكثر الالوان بدون ان تخفف لامعيتها مهما كانت لطيفة مزيج الاينر مع زيت التربنتينا وطريقة ذلك هي ان تغط به اسفنجة وتمسح بها محل الدبغ مسحا لطيفا متواترا

واذا نقط شمع على نسيج مخلى فابسط المخمل على طاولة وضع فوق الشمع ورقا نشاشا ثم احم مكواة وامسح بها سطح الورق فيسيل الشمع ويمتصه الورق واما وبر المخمل فيتلبد فلكى يرجع الى اصله بل" اسفنجة من مزيج الاينر وزيت البر بنتينا ومس" بها المحل المتلبد مسا لطيفا بم المسح بخرقة نظيفة فينجح العمل

وهذه الطريقة تستعمل لازالة الشمع وجميع الدبوغ الدهنية عن كل قماش بكل لون و بعد ازالة الدبغ يمسح بخرقة نظيفة و يعرض لحرارة خفيفة او للشمس فينشف حالا

واذا استعملت هذه العملية في ملابس قديمة ازمن عليها الدبغ يجب تكرارها الى ان يزول تماما

واعلم ان من الدبوغ ما هى بسيطة وهى ما تحصل من المساء والزيت والشحم والپومادا ( دهون الشعر ) وعصير الاثمار والحمر واكسيد الحديد والدم . وكلها تزول واسطة واحدة تقريبا وعملية واحدة

ومنها ما هى مركبة وهى ما تحصل من جسم مركب من جملة مواد فيقتضى لازالتها اكسر من عملية ليحلكل من الدبوغ كالدبوغ المسببة عن مس دواليب آلة مدهونة بشحم وزيت مثلا فالدبغ يكون مركبا من مادة دهنية واكسيد الحديد فلذلك يلزم اولا ازالة المادة الدهنية بم ازالة اكسيد الحديدوهذه الدبوغ يختلف كشبرا فيلزم العامل ان يعرف كلأ منها ويزيله بضده

والدبوغ التى نزيل الالوان هى الحوامض والقلويات وعصير بعض الأعمار والبول فهذه جميعها تزيل لون القان غير الثابت او تغيره فلاجل اعادته كما كان يكفى غالبا اشباع الشئ بما له الفة معه فالحوامض تشبع بالقلويات و بالعكس

ولاجل ارجاع اللون الزائل يقتضى صبغ المحل الذى زال عنه اللون . وهــذه العملية من الامور الدقيقة الصعبة فيقتضى لها ممارسة طويلة واعتناء كلى

### ﴿ في ازاله الدبوغ البسيطة المسببة عن عصير النباتات ﴾

اذا كان الدبغ حديثا فقبل ان ينشف اغسل القاش بماء بارد فيكفى ذلك غالبا لازالته ولكن اذا كان قديما فيزال اما بحامض الكبريتوس او بماء الكاور

### ﴿ في ازالة الدبوغ الحديدية ﴾

اذا كان الدبغ حديثا يزال بغط المحل المدبوغ فى الحامض الكبريتيك او الهيدروكاور يك المخفف بمثله ١٥ مرة من المساء ثم يفرك ببن الايادى حتى يزول الدبغ ثم يغسل جيدا بماء بارد . وقد يزال مثل هذا الدبغ برش خله بثانى طرطرات البوتاسا ناعما ثم يرطب الملح و يترك هكذا مدة ثم يفرك القباش ببن الايدى و يغسل وهذا الملح افضل من الحوامض المذكورة آنفا لانه لا يغير الالوان مثلها واما اذا كان الدبغ قد يماوكان لونه اصفر محمرا فيرش عليه مسحوق الحامض الاكساليك و يرطب عاء و يترك برهة ثم يغسل . وقد يعوض عن هذا الحامض باحد مركباته كاكسلات البوتاسا المعروف بملح الحامض غير ان الفعل يكون ابطأ مما لو استعمل الحامض نفسه البوتاسا المعروف بملح الحامض غير ان الفعل يكون ابطأ مما لو استعمل الحامض نفسه

### ﴿ فِي ازالة الدبوغ المركبة ﴾

ان الدبوغ المركبة تكون مسببة عن مس آلة حديدية مزيتة او حبر او وحل الازقة او ما شاكل ذلك فيقتضى لازالها اولا ان يغسل القاش بماء فاتر ثم يوضع عليه الحامض الاكساليك كما تفدم اعلاه ثم يبل بالايتر ويغسل. فاذا بقى دبغ حديدى على قاش ابيض ولم يؤثر به الحامض المذكور فيبل بمحلول اول كلورور القصدير (١كلور الى ٥ ماء) ثم يغسل بماه ويغط في محلول حمضى خفيف (٥ ح الى ١٠٠٠ ماء) ثم يغسل ويسشف

واذا كان دبغ الحبر جديدا فيكفى لازالته عصير الليمون او الحامض الكبريتيك مخففا او ماء الكاور غيران الاخير احسن من غيره خصوصا لازالة دبوغ الحبرعن الورق المطبوع لان من خصائصه ان يحل الحبر الاعتيادى ولا يؤثر بجبر المطابع . واستعاله كثير جدا لازالة الدبوغات عن الابيض لانه يغير جميع الانوان النباتية التى لا تؤثر بها الحامض كالنيل وما شاكله فلذلك يستعمل لازالة الدبوغ عن الاقشة البيضاء . وطريقة استعاله لذلك هى ان تغط به المدبغ وهو مخفف وتتركه برهة ثم تغسله بماء بارد واذا لم يزل الدبغ فكر ر العملية والدبوغ المسببة عن البويا ( دهانات الخشب ) اذا كانت جديدة تزال بفركها بلباب الخبز اذا كانت البويا طرية واما اذا كانت يابسة فتزال بفركها بمزيج زيت التربنتينا والسييرتو واذا كانت قاعدة اللون الدابغ حديدية يستعمل علاوة على ما ذكر الحامض الاكساليك وبعد ازالة الدبغ تماما يمسح مكانه بالايتر فترجع اليه اللامعية الاصلية

### ﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ فِي ترجيع الالوان المتغيرة بالدبوغ ﴾

ان الحوامض عموما ترجع بعض الالوان المتغيرة بالدبوغ واحسن المواد المعروفة لهذا الاستعال هو محلول ملح القصدير بشرط ان يكون مخففا وهو جيد لارجاع اللون المتغير بالعرق فى الملبوسات كما يحصل ذلك تحت الابط وما شاكله

وتغيير الالوان الصادر عن الحوامض الخفيفة كعصير بعض الأنمار والخل وما اشبه ذلك ينجح استعال السائل النشادرى فيكفى مس المكان المتغير لونه بهـذا السائل فيرجع اللون الى اصله

هذا ما رأيناه مهما فى باب الصباغ ونسأل الله توفيق مستعمليه. فلم يبقى علينا الا ان نوصى العامل بالنظافة والاعتناء الكلى عند استعمال العمليات المار ذكرها فى ازالة الدبوغات لئلا تظهر هالة حول المكان الذى ازيل منه الدبغ فاذا ظهوب خطأ يكفى لازالتها ان يفرك مكانها فوكا لطيفا بخرقة مغموسة بالايتركبريتيك المكرد فيداوم الفرك اللطيف عن الهالة الى ان تزول و يصير القاش تقريبا ناشفا عند انتهاء العملية. والله الهادى الى سبل النجاح

انتهى باب صبغ الاقمشة ويليه باب الفوتوغرافيا

# البالالثالث

﴿ فِي الفوتوغرافيا ( تصوير الشمس ) ﴾

### ﴿ ديباجة ﴾

﴿ في بعض كلام عنها ﴾

الفوتوغرافيا لفظة يونانية معناها الرسم بالنور واول من وضع مبدأها رجل فرنساوى اسمه شارل ورجل انكليزى اسمه دافيد ( داود ) واول صورة رسمت بالنور سميت نييبسوتيب نسبة الى نييبس وهو رجل فرنساوى اشترك مع آخو فرنساوى ايضا اسمه داغر واخذا يمتحنان خصائص النور ومفاعيله فابتدأ اولا يرسم الشبح على صفيحة نحاسية مطلية بالحمر و بقيا مدة بدون نجاح ثم افترقا سنة ١٨٢٩ واخذ كل منهما يشتغل وحده

واما داغر فترك طريقة الحمر وطلى الصفيحة بفضة وصقلها جيدا ثم عرض وجهيها المصقول لبخار البود فاكتسى يودور الفضة ثم وضعها في آلة تسمى الخزانة المظلمة فاجتمع على وجه الصفيحة المحضر الشعاع الصادر عن الجسم الذى اراد تصويره فطبعت عليها الصورة بتعيير لون اليودور رفعها من الخزانة وعرضها لبخار الزئبق فظهرت الصورة فغسلها بمذوب هيبو كبريتيت الصودا لازالة اليودور الذى بقى غير محلول حتى تثبت الصورة

وفى ٧ كانون الثانى سنة ١٨٣٩ قدم داغر للجمعية العلمية لائحة اظهر فيها كيفية عمليته فسميت داغر يوتيب نسبة اليه . واجيز على عمله بمبلغ وافر من الدرهم ثم اخذ هذا الفن يتقدم بين العامة فلم يمض مدة قصيرة حتى تغيرت هيئة الآلة وصارت اصغر جرما واخف وزنا ثم استغنى عن النحاس والفضة واليود بالقرطاس . والصورة التى كان يلزم لرسمها مقدار خس عشرة دقيقة صارت ترسم ببعض وان و بعد ان كانت عديمة الثبات بالطريقة الاولى صارت ترسم على الورق ثابتة كالمرغوب

واما الذي عمل الواسطة للرسم على الورق بالنور فهو رجل انكايزي اسممه تالپو وسميت عمليته تالپوتيب . وكيفية هذه العملية هي ان تؤخذ قطعة من ورق الكتابة و يغسل سطح منها بمذوب نيترات الفضة ( ٣٠ قمحة في ٧ دراهم من الماء المستقطر ) وتترك في مكان مظلم حتى تنشف تم تغطس مدة ٥ او ١٠ دقائق في مذوب يودور اليوتاسا ( ٨ دراهم منه الى ١٦٠ ماء مستقطرا ) تم تنقع الورقة في ماء نحو نصف ساعة و يغير الماء ثلاث مرات او ار بع مرات فی هذه المدة لاجل ازالة زيادة يودور الپوتاسا م تنشف الورقة وهذه العملية بجب ان تجرى على نور قنديل فيكون الورق قد اكتسى يودور الفضة الاصفر ثم يصنع سائل مركب من مذوب نيرات الفضة ( ٥٠ قمحة الى ٨ دراهم ماء مستقطر ) و يؤخذ منه جزء ومن الحامض الخليك المبلور جزءان ومن مذوب الحامض العفصيك المشبع ثلاثة اجزاء ويبل به الورق المعدكما سبق وينشف قليلا بورق نشاش تم بوضع فى الخزانة المظلمة . و بعد اخراجه منها يغسل بسائل مركب من مذوب نيهرات الفضة (٥٠ فيحة الى ٨ دراهم ماء مستقطر) جزء واحد ومن مذوب الحامض العفصيك المشبع اربعة اجزاء فالصورة التي تنتج من ذلك تسمى سالبة لان الاجزاء النيرة منها هى المظلمة بالحقيفة وبالعكس فتظهر الثياب السوداء بيضاء والوجه الاييض اسود وهكذا . فتغسل فى مذوب هيبو كبريتيت الصودا سخنا (جزء منه الى ١٠ ماء) تم توضع هذه الصورة على ورق معدكما تفدم و بوضع كلاهما فى الشمس فتطبع الصورة على الورق هذا حسب اصلها فتغسل بمذوب هيبوكبر يتيت الصودا اوسيانور الموتاسا او ماء النشادر لازالة ما بقى من ودور الفضة غير محلول

ولم تلبث طريقة تالىو ان عوض عنها سنة ١٨٥١ بالتصوير على الكولوديون وهــــذه الطريقة اكتشفها رجل انكابزى اسمه ارندر وهى المستعملة الآن لانها اجود مما سواها


فقبل ان نسرع فى الكلام على التصوير بالكوله دون بجب ان نعرف الفارئ ما هى الآلة المستعملة لذلك لانه بدونها لا يم رسم صورة ونها هى التى بجمع باتمال النور الصادر عن الشخص على الكولوديون

# - القسم الاول گیده-( فی نوازم التصویر )

### ﴿ الفصل الأول ﴾

﴿ فِي الآلة والصورة السلبية ِ

ان الآلة المستعملة لذلك مركبة من قطمتين لا غنى بالواحدة منهما عن الاخرى الحداهما تسمى البجكتيف (شكل ١٦)




**y** \

هى اسطوانة نحاسية داخلها بلورنان سميكتان الواحدة محدية موضوعة فى الجهة الامامية من الاسطوانة والاخرى مقعرة موضوعة فى الجهة الخلفية ولكل من هاتين البلورتين بلورة عدسية الشكل ملتصقة . و بنقاوة هذه البلورات ومن تحدبها وتقعرها وتحكيم وضعها بالبعد المناسب تقوم جودة الابجكتيف او عدمها

و بما اننا لم نتوصل فی هذه البلاد الی عمل آلة كهذه ( ای باورات ) نكتفی بما ذكرنا عنها ونرشد القارئ الی العامل الاكثر شهرة بعمل هذه البلو رات و يعرف ذلك من اسم كل عامل اذ يكون محفورا علی كل بلورة والاسماء هی « دلما يير » « فوكلدر » « هرماجيس » « اميلبوش » « دارلو » فليختر منها ما يراد فكل معاملها غالبا جيدة

واما الخزانة المظلمة (شكل ١٧) فهى علبة محكمة الضبط جدرانها من الخام او الجلد او الخشب وهى داخل علبة اخرى من خشب وكلاهما على هيئة فنار تقدم الاولى وتؤخر بسحبها وادخالها فى العلبة الثانية والابجكتيف يركب فى ثقب امامى من الثانية وفى مؤخر الاولى منزلة زجاجة مغشية عليها برسم الشبح ليعرف تحكيم الرسم وهذه الزجاجة ترفع لتوضع مكانها تماما الزجاجة المحضرة بالكولوديون وسيأتى بيان ذلك

ويقتضى اذ ذاك ان تقرب وتبعد الخزانة المظلمة بالسحب او الادخال فى العلبة الاخرى كما ذكر حسب اقتضاء التصوير وهذا يقصد بين الزجاجة المغشية والابجكتيف حتى يصير الرسم ظاهرا عليها جليا . والتقريب والابعاد يكون بحسب قرب الشخص او بعده المراد تصويره فتبعد اذاكان قريبا من الآلة وبالعكس. وهذه الآلة تركب على سيبة وتثبت عليها بواسطة برغى حتى لا تتحرك وقت التصوير فتصيركل الآلة اذ ذاك بهيئة (شكل ١٨)



#### ﴿ الفصل الثاني ﴾

### ﴿ في أماكن التصوير ﴾

اعلم انه يازم المصور غرفتان احداهما محكمة الضبط حتى لا يدخلها شي من النور بعد اغلاق بابها غير انها يكون لها نافذة مركب فيها لوح زجاج اصفر برقنالى لان النور الذي يدخل من الزجاج الاصفر لا يضر بالعمل وان لم يوجد زجاج يستغنى عن النافذة بنور قنديل من نوع الكاز تحيط به ورقة صفراء و يكون داخل هذه الغرفة مائدة يصل علوها الى وسط المصور ليسهل العمل و يكون فيها جملة رفوف لوضع الاستحضارات التي تلزم التصوير وخزانة تقفل عند عدم اللزوم توضع فيها الاجزاء الثمينة مثل كلورور الذهب و نيترات الغضة والاجزاء التي يدخلها سم مشل ميا ور البوتاسا وأنى كلورور الزئبق لئلا ققع بيد من لا يعرفها فتضره والغرفة الاخرى مطلقة للنور توضع فيها مائدة وتعمل لها رفوف لوضع الآلة ومتعلقاتها لكل قطعة منها محل مخصوص ليكون دائما تحت الطلب نظيفا واعلم ان الترتيب والنظافة هما من شروط التصوير الاولية

ويازم ان يكون المصور سطح او دار لتحكيم وقوف الشخص المراد تصويره تجاه الابجكتيف ومن الضرورة ان يكون محل وقوف الشخص منيرا من جهة الغرب وتعمل فيه خيمة من الخام الرقيق الابيض عرض متريقف تحتمها الشخص لئلا يأتيه النور عموديا لان ذلك مما يجعل امكنة الفئ في الوجه سوداء اكثر من اللازم والاخرى بيضاء ايضا اكثر من اللازم فلا يكون تناسب في الوجه . ويوضع وراء الشخص ستار من قماش سميك مدهون دهنا منساويا بلون رمادى او تبني او جوزى . وقد ترسم عليه صورة بناء او ما شاكله بنوع مناسب . ومن المستحسن ان يوجد امام الشخص كرسي وما ثدة مثلا لا تقان الصناعة وسندة للرأس

( شكل ١٩ ) لئلا يهتز فيحبط العمل ويضيع الوقتسدى . ولا يصح مطلقا وقوف



١ ٩

الشخص في الشمس لئلا يكون المحل المنار اييض ناصعا والمحل الفي اسود حالكا كا تقدم . بل يجب ان يكون النور معتدلا بان يكون احد الجنبين منارا اكثر من الآخر قليلا لتنم المشابهة . ويسهل ذلك بنشر بردايات لحجب النور حيث يلزم حجبه . ويجب ان يكون المصور حاذقا ليوقف الشخص وقفة مرضية و بوجه اليه النور بنوع مناسب . واذلك يعين اكثر المصورين مكانا مخصوصا اذلك . فيكون في محل مرتفع مسقوف مقدار ذراعين فوق رأس الشخص منارا من جهة اكثر من الاخرى بنوع موافق . وتوضع بردايات من حيث يأتي النور ليضعف او يقوى حسب الاقتضاء والظروف . ويجب ان يكون الشخص منحرف الجسم بانحراف قلبل لتكون ثلاثة ارباع وجهه منارة من جهة الغرب خصوصا . واما اذا كان المصور في البرية فيجبان تكون معه خيمة مربعة ينشرها ويكون الشخص تحتها ووراه الستار البرية فيجبان تكون معه خيمة مربعة ينشرها ويكون الشخص تحتها ووراه الستار المذكور وتكون مع المصور بردايتان ينشرها من جهتي الشرق والغرب القليل النور او تكثيره حسب اللؤوم . وسنتكلم عن ملاحظات اخرى في اما كنها


# ﴿ الفصل الثالث ﴾

# ﴿ فِي لُوازُمُ الصُّورَةُ السَّالَبَةُ عَلَى الْكُولُودَ يُونَ ﴾

ان لرسم الصورة على الكولوديون لوازم لا يستغنى عنها وهي :

( اولا ) الشاسى وهى علمة رقيقة من خشب لهـ ا جرار توضع فيها الزجاجة المحضرة لتحمل الى الخزانة المظلمة فتوضع مكان الزجاجة للغشية و يقلب الجرار على ظهر الخزانة

- ( ثانیا ) قنینة فیها کولودیون حساس
- ( ثالثا ) علبة فيها زجاجات في اعلى درجة من النظافة
  - ( رابعا ) فرشة ذات شعر طويل ناعم جدا
- (خامسا) وعاء (جاط شکل ۲۰) مٰن زجاج او صینی اوکوتابرخا مربع فی طول مرتفع الدائر قلیلا



۲.

- (سادسا) شنكل من شريط فضي
- (سابعا) قنينة فيها المغطس الفضى للزجاج
  - ( تامنا ) قنينة فيها المظهر الحديدي
  - ( تاسعا ) قنينة فيها مظهر البيروكاليك
- ( عاشرا ) قنينة فيها محاول نيترات الفضة خفيفا (للاظهار )
- (حادى عشر) قنينة فيهـا هيبوكبريتيت الصودا او محلول سيانور الموتاسا

وقبل الابتداء بالعمل يقتضى ان تكون هـذه الاشياء فى الغرفة المظلمة مرتبـة كل منها فى مكانه لئلا يقع غلط باستعالها

فاذ قد عرفت بعض مبادئ هذا الفن وقواعده نورد لك الآن كيفية تركيب كل من السوائل للذكورة اعلاه واجراء العلمية . فانتبه

### ﴿ الفصل الرابع ﴾

### ﴿ فِي تُركيبِ الْكُولُودِيُونَ الْحُسَاسِ ﴾

كيفية ذلك هي ان تأخذ قنينة نظيفة ناشفة وتضع فيها الاجزاء الآتية :

درهم ۸۰ من الايتركبريتيك النقى درجة ٦٠

« ۸۶ من السبيرتو الخالص « ٤٠

« ١ ونصف من قطن البارود

ثم تهز القنينة ليذوب القطن ثم اضف على ما فبها ما يأتى

قمحة ٣٦ من يودور الكادميوم

« ٣٦ من يودور الامونيوم

« ۸۰ من برومور الكادميوم

« ۸۰ من برومور الامونيوم

ثم تهز القنينة جيدا لتذوبالاملاح وتنرك المزيج اثنتي عشرة ساعة حتى يروق فيصير جيدا للاستعال

#### ﴿ الفصل الخامس ﴾

#### ﴿ في المغطس الفضى للزجاج ﴾

هذا المغطس يركب من ٣٢ دوهما من الماء المقطر ودرهمين ونصف من نيترات الفضة المصبوب ولما تذوب النيترات اضف على المحلول عشرين نقطة من الكولوديون فيرسب اذ ذاك راسب اصفر خفيف فعند ذلك هز القنينة فبزول ولكن الاحسن ان يزال بالترشيح فلذلك خذ قنينة زرقاء وضعفوقها قما من الزجاج داخله ورقة ترشيح وصب محلول النيترات في الورقة ولما يتم المرشيح احفظ القمه والورقة فانهما يخدمان جملة ايام اذا وضعت القمع مقلوبا على خشبة نظيفة بعد الفراغ من استعاله

#### ﴿ الفصل السادس ﴾

#### ﴿ في المظهر الحديدي ﴾

كيفية استحضار هــذا السائل هى ان تأخذ قنينة تسع اقة ماء وتملأها الى نصفها من اول كبريتات الحديد بشرط ان تكون بلورات خضراء شفافة نقية ثم تملأ القنينة ماء وتهزها الى ان يذوّب الماء من تلك البلورات ما يكفيه (وكلما اخذت كية من هــذه القنينة يجب ان تضيف عوضها مثلها من كبريتات الحديد والماء ليكون المحلول داعًا مشبعا ) ثم تأخذ قنينة وتضع فيها الاجزاء الآتية :

درهم ١٦ من محلول اول كبريتات الحديد المذكور

- « ١١٠ من الماء المقطر او ماء المطر
  - « ۱۰۸ من السيرتو درجة ٣٤
- « • • ن الحامض الخليك القابل التيلور

فتمزج هذه معا وترشحها بالورق النشاش

# ﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ في المظهر البيروكاليك ﴾

خذ قنينة زرقاء او صفراء وضع فيها الاجزاء الآتية :

قحات ۱۰ من الحامض البيروكاليك الاستار المسالم المسالم

درهم ٨٤ من الماء المقطر او ماء المطر

« ۲۰ من الحامض الخليك القابل التبلور

فضع هذا السائل فى زجاجة محكمة السد . واعلم انه يقل فعله كلما ازمن و بعد ه او ٦ ايام يعدم فعله بالكاية فالاحسن ان لا تحضر منه الا ما تحتاجه ليوم او يومين

# ﴿ الفصل الثامن ﴾

﴿ في السائل المعين الاظهار ﴾

هذا السائل مركب من مزيج جزء من نيترات الفضة مع ١٠٠ ماه مقطر

# ﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في السائل الثبت ﴾

خذ قنينة تسع اقة واملأها ماء مقطرا مضافا اليه ١٤ درهما من سيانور الپوتاسا . وقد يعوض عنه خوفا من ضرره بمحلول هيبو كبريتيت الصودا مشبعا ( ٥٠ الى ١٠٠ ماء ) وذلك لان السيانور من اقوى السموم القتالة

واعلم انه يجب بعد كل عملية داخل الغرفة المظلمة غسل الزجاجة المرسومة فلذلك ضع بالقرب منك فوق المائدة حنفية معلقة بالحائط ملآنة ماء مرشحا نقيا . لان حبة او قشة صغيرة تفسد العملية

# ﴿ الفصل العاشر ﴾ ﴿ في تنظيف الزجاج ﴾

من الامور المهمة الضرورية الني لا يستغنى عنها مطلقا نظافة الزجاجة التي يصب عليها الكولوديون الى اعلى درجة ممكنة لان ادنى جسم غريب على سطحها يضر بالعمل ضروا بليغا فلاجل تنظيف الزجاجة اصنع كرة من خرق نظيفة وافرك بها الزجاجة بعد غطها بالمزيج الآتى :


درهم ٦ من سيانور البوتاسا « ٤ من كر بونات البوتاسا « ٣٢ من الماء الاعتيادى

فبعد ان تفركها بالكرة المذكورة غطسها مرتين او ثلاثا فى ما- نظيف مغير الماء كل مرة ومداوما الفرك ثم ركز الزجاجة عموديا على قطعة ورق نشاش حتى ينضج ماؤها وقبل ان تنشف عاما خذ خرقة قطن قد عة نظيفة ونشفها بها جيدا . وهـذه العملية ذات اهمية عظمى فى التصوير لان نظافة الزجاجة اقوى واسطة للنجاح فلو استعملت احسن الاجزاء واحسن آلة وكانت الزجاجة غير نظيفة كالواجب لاستحال رسم صورة جبدة . هـذا ولا يجب ان عمس الزجاجة بالبد

وخصوصا فى الصيف لشلا يعلوها مادة دهنية . و بما ان المحلول السابق يدخله سم منتكلم عن طريقة اخرى لتنظيف الزجاج غير هذه

# ﴿ الفصل الحادي عشر ﴾ ﴿ في صب الكولوديون ﴾

طريقة ذلك هي ان تأخذ قنينة الكولوديون بتأنّ بنوع انها لا تهتز لئلا يتمكر وتمسح فوهتها بخرقة نظيفة وتمسكها باليد اليمني بين الابهام والسبابة وتأخذ الزجاجة النظيفة باليد اليسرى وتمسكها من احدى زواياها بين الابهام والسبابة ايضا بعد ان تكون مسحت سطحها المراد صب الكولوديون عليه بفرشه ذات شعر طويل ناعم جدا لازالة ما ربما يكون قد علاها من الهباء المتطاير في الهوا. . ثم بالكولوديون على الزاوية المقابلة صبا متواصلا بدون انقطاع (شكل ٢١)



71

وتحنى الزجاجة قليلا نحو يسارك فيسيل عليها الكولوديون الى الزاوية اليسرى العليا ثم تحنيها وانت تصب الى جهة صدرك بتأن ثم الى الجهة البنى مجففا الصب المتواصل وواضعا الزاوية البمنى التي ينقط منها الكولوديون على فوهة القنينة وهكذا يغطى سطحها بالسائل الذى ينقط بكفاية فى القنينة . ثم تضع قنينة الكولوديون من يدك وتمسك الزجاجة من الزاوية التى ابتدأت بالصب عليها وتوقفها عموديا وبهزيا حق قتساوى موجات الكولوديون . ثم تزجها بعد ذلك ٢٠ ثانية فى المغطس الفضى

( تنبيه : اذا كان المصور مبتدئا اى غير ماهر يجب ان يمارس هذه العملية بصب الماء او الزيت على الزجاجة حتى يتمرن )

ولا يقتضى ان يصب الكولوديون بسرعة ولا ابطاء بل يجب ان يكون الصب متواصلا باعتدال ومن ابتداء الصب الى انتهاء تنقيطه فى القنينة لا يصح ان يرجع على ذاته لئلا يسبب تثنيا او تجعيدا

وطريقة تغطيس الزجاجة في المغطس الفضى هي ان ترشح المغطس في الجاط المعد له قبل سكب الكولوديون وتضعه على المائدة في الغرفة المظلمة وتغلق الباب وبعد سكب الكولوديون تمسك الزجاجة باليد اليسرى وترفع احد طرفي الآناء (الجاط) باليد اليمني بنوع ان ينحني قليلا ويجتمع السائل في نصفه فيبقي النصف الآخر فارغا فتضع الزجاجة بتأن في النصف الفارغ بحيث يكون الكولوديون الى فوق واحمها تدريجا ثم تتركها وتترك اناه المغطس بوقت واحد بهدو فيغمر السائل الزجاجة تماما دفعة واحدة ويجب الانتباه الى ذلك لان السائل اذا لم يغمر الزجاجة دفعة واحدة يجعل عليها خطوطا تضر بالصورة . ثم تترك الزجاجة في المغطس وتغطيه باوح خشب ملبس ورقا اسود و يجب تحكيم الغطاء حتى يضبط جيدا

فاذا انتهى ذلك اخرج من الغرفة واغلق بابها واتقن وقوف الشخص المراد تصويره تجاه الابجكتيف محكما رسمه جيدا على الزجاجة المغشية (۱) وتم ذلك ببرهة خمس دقائق ثم ارجع الى الغرفة المظامة واغلق الباب وخذ الشاسى التى تكون قد وضعتها قبلا على المائدة قرب المغطس واسحب الجرار حيث تضع الزجاجة المحضرة . واضرب بيدك على ظهره وانفخ فى داخله ايزول عنه ما يكون علاه من الغيار ائلا يقع على سطح الكولوديون فيثله . ثم اسند الشاسى مفتوحا على المائدة واكشف المغطس وخذ الشنكل الفضى وارفع به بتأن طرف الزجاجة وخذها بيدك لنرى ان كان الكولوديون مستقيا او ان كان السائل المبلول لا يعمل هالات على سطحه (كما لو وضع زيت على زجاجة غير نظيفة ) فاذا لم تر شيئا من ذلك تكون الزجاجة

<sup>(</sup>۱) عند ما ينظر المصور في الزجاجة المنشية ليرى ان كان الرسم جيدا يجب ان ينطى رأسه بنوع ثوب اسود لكي يحجب النور ما امكن ويظهر له الرسم جليا فيحكم عليه

جيدة والا فأعدها الى السائل وأبقها حتى تصير صالحة للعمل . فاذ يتم ذلك ارفع الزجاجة بالشنكل كا قلنا وامسكها بالزاوية التى امسكتها بها عند صب الكولوديون بين الابهام والسبابة من المينى وارفعها فوق السائل حتى تنضح بما يمكن منائم خذ باليد اليسرى الشاسى المفتوح وضع فيه الزجاجة موجها وجهها لمحضر الى اسفل ثم اغلق الشاسى وامسكه عوديا واخرج من الغرفة واسنده على الحائط وانظر الى الزجاجة المغشية ان كان الشخص باقيا كا ركزته والا فركزه جيدا مسندا رأسه على السندة المذ كورة آنفا . وليكن ذلك قبل مضى خس دقائق والا فينشف الكولوديون وخصوصا فى الصيف فيفقد حاسبته . ثم ارفع الزجاجة المغشية من الخزانة المظلمة وضع مكلها الشاسى ثم غط فوهة الابجكتيف بغطلها واسحب جرار الشاسى فينكشف وجهالزجاجة المحضرة داخل الخزانة موجها للشخص ثم انزع غطاء الابجكتيف فينكشف وجهالزجاجة المحضرة داخل الخزانة موجها للشخص ثم انزع غطاء الابجكتيف بالجودة قرب الشخص و بعده وحسب لونه ولون ملبوسه وحسب صفة الابجكتيف بالجودة وعدمها وحسب حاسية الكولوديون . ويجب ان تحذر الشخص قبل كشف غطاء الابجكتيف ان يثبت ثباتا تاما منبها اياه على ما يجب اذ ذاك . واما العينان فيقدو الابجكتيف ان يثبت ثباتا تاما منبها اياه على ما يجب اذ ذاك . واما العينان فيقدو ان يرمشهما الشخص فى منتصف الوقت فقط رمشا قليلا اذا لزم

# ﴿ الفصل الثانى عشر ﴾ ﴿ فى النور وارتكاز الشخص امام الابجكتيف ﴾

اعلم ان سطح الزجاجة المحضرة يتأتر حالا عند ما تتعرض للنور المنعكس عن الشخص وذلك لوجود يودور الفضة في الكولوديون ونظرا لحسن تركيبه وكونه جديدا او قديما ونقاوة الاجزاء المركب منها . وان الكولوديون يكون قليل الحساسة في الايام الاولى من تركيبه ثم يتحسن بالتدريج الى ان يصير سريم الحاسية و يبقى هكذا مدة ثم يأخذ بفقد حاسيته الى ان تزول عاما . وهذا التغيير يحدث بمدة شهرين وتارة سنتين وذلك حسب نقاوة الاجزاء المركب منها . قلنا ان الزجاجة بتعريضها للنور المنعكس يتأثر حالا و يكثر هذا التأثير الى مضى بضع ثوان نم تبتدئ

حاسيتها ان تتناقص ثم يغشاها شبه ضباب، يحجب ما رسمه النور عليها . فيلزمك ان تعرف بالامتحان كم من الثوانى تقدر ان تعرض الكولوديون الحساس للنور بدون ان تأخذ حاسيته بالتناقص اذ ليس لذلك قاعدة

و بما ان مدة اقامة الشخص تجاه الابجكتيف دقة لطيفة وعليها يتوقف حسن الرسم على الزجاجة المحضّرة يجب ان ابين لك بعض الملاحظات لكى تكون على بصيرة

# ﴿ الفصل الثالث عشر ﴾ ﴿ في النور وخصائصه ﴾

اعلم ان النور يخرج من الشمس وهي الاصل ومن الكواكب الثابتة والكهر باثية وقد يتولد من احراق بعض مركبات كيمياوية . واجود للتصوير هو ما يخرج من الشمس لانه يكون رائقا متساويا وهو الفاعل المتم كل العمليات في الفن الذي نحن بصدده . فلا يحتاج الى النور الكهر بائي الا اذا اقتضى التصوير اضطرارا في الليل او في محل مظلم فعلى المصور ان يعرف خصائص اقوى فعال وقاعدة فنه و بدون معرفة ذلك لا تنم له عملية جيدة . ولذلك نرى بعض المصور بن يقضون مدة حياتهم بالتفتيش والامتحان بدون ان يتوصلوا الى غرضهم فها ذلك الا العدم معرفتهم خصائص النور . فلقد صح ما قيل من عرف عمل

واعلم ان النور ينحدر من الشمس فيخرق المادة الايه ية فى الهواء وينير الشخص المنحدر عليه ثم ينعكس الى جميع الجهات . وهو ينير وبحمى ويلون وله فعل كيمياوى قوى على بعض الاملاح فانه يحللها ويسودها فى الحال

واعلم انه لا يصح التصوير عند ما تمكون الشمس مرسلة اشعنها عموديا على الشخص (وذلك عند الظهر) لانه فى هـذا الوقت يكون اللون فى الصورة غير متناسب اى لا يكون فى حيث يقتضى فاخنر وقتا تمكون فيه اشعة الشمس افقية واجود وقت من النهار هو من الساعة الثامنة الى العاشرة افرنجية قبل الظهر اى فى الساعتين الاوليين من اربع ساعات قبل الظهر وقد يتجاوز الى ما قبل الظهر بساعة

ومن بعد الساعة الاولى الى الثالثة افرنجية بعــد الظهر . وقد يتجاوز الى الساعة الرابعة . وذلك خصوصا اذا كان المراد تصوير ابنية او بلاد او ما شاكل ذلك

ومدة ابقاء الشخص المراد تصويره تختلف باختلاف الابجكتيف فى كل احواله . في وجد الجكتيف يفعل بمدة حشرين . وكلما كانت فيوجد البجكتيف يفعل بمدة حشس نوان ما لا يفعله آخر بمدة عشرين . وكلما كانت فوهة الابجكتيف واسعة والبلورة المقعرة قريبة من المحدبة يجب ان تكون مدة اقامة الشخص قليلة و بالعكس . وجودة الابجكتيف تعرف من اسم اصحاب معامله على البلورات كما سبق القول

ولا يكفى لتقليل مدة اقامة الشخص اتساع فوهة الابجكتيف بل يجب ان يلاحظ لون ملبوسه لان من الالوان ما ينعكس عنه النور بسرعة ومنها عكس ذلك . فمن نوع الاول الابيض والازرق والبنفسجى ومن الثانى الاصفر والاخضر والاحر والبرتقالي

فاذا كان وجه الشخص ابيض وثيابه من الالوان الاخيرة فمن المستحيل ان ينجح العمل للتباين بين انواع الالوان وهكذا العكس. فيجب ان صاحب الوجه الابيض يلبس من النوع الاول والعكس بالعكس. واجود لون من الملبوس هو الاسود خصوصا اذا كان اللابس اسمر

واذا كان الشخص قريبا من الابجكتيف تقلل مدة اقامته وبالعكس لان النور يفعل بسرعة على الكولوديون كلما يعدد الشخص عن الابجكتيف

وقد عرف بالامتحان ان طول مدة الاقامة فى اكثر الاحوال احسن من فصرها وذلك لتبلغ الالوان درجة موافقة

واعلم انه يوجد فى اسطوانة الابجكتيف النحاسية ثقب يوضع فيه حاجز وهـذا لحاجز هو رقاقة نحاس مدهونة بمادة سوداء مثقو بة من وسطها فاذا وضع الحاجز في محله يججز كمية من النور المنعكس حسب اتساعه وكلما كان ثقب الحاجز ضيقا يكون الرسم على الكولوديون دقيقا وتكون مدة اقامة الشخص اطول مما لوكان الابجكتيف بدون حاجز

هــذا وبعد اتمام عملية التصوير وسد فوهة الابجكثيف ادخل جرار الشاسى

فى محله وخذه الى الغرفة المظلمة وافتح الشاسى وخذ منه الزجاجة ولكن اذ لا يظهر الك عليها رسم على نور القنديلى فلاظهاره خذ القنينة الموجود فيها المظهر الحديدى واملاً منه فنجانا وامسك الزجاجة المحضرة افقيا باليد الينى والفنجان باليد اليسرى وصب عليها مما فيه بنوع ان السائل يمتد على كل سطحها بوقت واحد والا فتظهر بعض لطخات تثا الرسم فيجب ان يكون امتداد السائل متساويا على كل سطح الزجاجة. واعلم انه كلما طاات مدة استعال المفطس الفضى الذى تغطس فيه الزجاجة المصبوب عليها الكولوديون يفتقر الى فضة وتطول مدة ظهور الرسم عليها عند المصبوب عليها الكولوديون يفتقر الى فضة وتطول مدة ظهور الرسم عليها عند صب المظهر ، فهدا يدلك على انه بجب ان تضيف على المغطس كمية محلول نيسرات جديد لكى يقوى اوان تغيره ، وادا رأيت ان الكولوديون بعد صب المظهر صار مادى اللون و بقى الرسم مدة بدون ان يظهر دذلك دليل ايضا على ان المغطس مدافق على ان المغطس الفضى قد افتقر فتفويه او تعوض عنه بجديد كما قلنا ، واعلم ان عدم النجاح حينئذ يكون اسبب عدم مناسبة المغطس الفضى

ولنرجع الآن الى المظهر الحديدى فبعد ما تصبه الزجاجة كما قلنا اجلسها واجعل السائل ينصب فى الفنجان مم رده على الرجاجة وابقه علمها بضع ثوان ثم صبه فى الفنجان ثم ارجعه على الزجاجة محركا بها يدك تحريكا اطيفا لمبتد السائل على سطحها ثم صبه فى الهنجان واذا لم يظهر الرسم عاما فأرق ما فى الفنجان وعوض عنه بغيره من متله و بعض نقط من محلول الفخ له المسرع الماظهار وصب ذلك على الزجاجة ثم ارجعه الى الفنجان وهكذا فيرداد ظهور الرسم و يتعكر السائل فأرقه وادن وجه الزجاحة المحفر من الحنفية واغسله ايزول ما عليه من المظهر الحديدى فيطهر لك الرسم منقلبا بتمامه . فعند ذلك خد الزجاجة الى جهة اخرى من الغرفة المظلمة حيث تكون قد وضعت على مائدة صحنا فيسه قدح (كباية) ثم ركز الزجاجة على القدح موجها وجهها المحضر الى فوق ثم خذ القنبنة الني فيها محلول الزجاجة على القدح موجها وجهها المحضر الى فوق ثم خذ القنبنة الني فيها محلول عيانور البوتاس او محلول هيبو كبريايت الصودا (اى السائل المثبت) وصب منها على سطح الزجاجة حتى يتغطى فهرى ان لون المكيلوديون الاول الاصغر صار

يزول شيئا فشيئا فكرر الصب على المحل الذى يبقى مصفرا الى ان يزول الاصفر تماما فيبقى على الزجاجة صورة سلبية منها محلات شفافة واخرى رمادية متفاوتة اللون . ثم اغسل الزجاجة بالحنفية جيدا ( بدون ان تمس السطح المحضر ) حتى يتعرى تماما من السيانور . ثم اغسل يديك جيدا لان السيانور من السموم القتالة واعلم انه اذا بقى شيء منه او من الهيبوكبريتيت على يديك او على الزجاجة يحدث ضرر جسيم في العمليات التي نتكام عنها

قلنا ان الزجاجة بعـــد العمليات السابقة تصير بعض الاماكن منها شفافة والاخرى رمادية مسمرة غير ظاهرة تماما . فلكي تظهر الصورة جيــدا ارجم الى المائدة الاولى وخذ القنينة التي فيها سائل حامض البيروكاليك وضع منه في فنجان مخصوص لذلك ثم خـــ الزجاجة يدك اليسرى وامسكها افقيا وصب عليها ما فى الفنجان محركا يدك ليبتل سطحها تماما ثم ارجع السائل الى الفنجان واضف عليــه بعض نقط من محلول الفضة الخفيف وصبه علىالزجاجة وهكذا ليسود اللون الرمادى بدون ان يتغشى وكلما ازداد فى اضافة محلول الفضة يكون ظهور اللونالاسود اسرع ولكن يخشى من ان يتغشى اللون فتثلم الصورة فلذلك لا تكثر من هــــذا المحلول ولو اخذت وقتا اطول لظهور الرسم فهذا السائل يسود اللون الرمادى ويبقى المحل الشفاف على ما هو ومع المارسة تقدر ان تعرف الوقت المناسب الذى تصير فيـــه الصورة حسب المرغوب . فتثبتها بعد غسلها بمحلول السيانوركما من وتغسلها ايضا وتصب عليها محلول الصمغ العربي . وقد يحدث أنه مع كل هذه العمليات لا تسود الااوان الرمادية تماما او لا تسود مطلفا وذلك يدل على انك ابقيت الزجاجة المحضرة معرضة للنور داخل الخزانة المظلمة اكثر من الوقت اللازم فاذا حصل ذلك فاغسل الزجاجة وضع فى فنجان كمية من محلول مركب من جزء من ثانى كلورور الزئبق ( السلماني ) مع ١٠٠ ماه وصبه عليها محركا يدك حتى بمتد على كل سطحها تماما فيسود حالا اللون الرمادى ويبقىالشفاف كماكان وهكذا تنتهى العملية وتظهر الصورة صحيحة ویجب الحذر من ثانی کاورور الزئبق (السلیانی) لان فعله القتال اشهر من ان یذکر

فبعد ان تصب محاول السلياني على الزجاجة اغسلها جيدا وصب عليها قبل ان تنشف من مذوب الصمغ العربي الابيض النظيف (١٠٠ صمغ الى ١٠٠ ماه) مرشحا بالورق النشاش ثم امسك الزجاجة عموديا حتى ينضح عليها الى آخر نقطة ثم ركزها على قعطة ورق نشاش واسندها على الحائط وجهها المحضر الى الداخل لئلا يعلوها غبار و يلتصق بها . ولما ينشف عليها الصمغ (بعد مضى ساعة ونصف) عرضها الى نار خفيفة وعند ما تسخن صب عليها كصب الكولود بون من محلول عرضها الى نار خفيفة وعند ما تسخن صب عليها كسب الكولود بون من محلول البخور الحاورى الابيض بالسبرتو (١٠ بخور الى ١٠٠ سبيرتو) مرشحا بالورق النشاش وابقها معرضة للحرارة الى ان ينشف عليها المحلول واتركها في محلحتى تبرد واحفظها الى حين الطلب

الى هنا اشتغلت ايها المصور لذاتك وكل العمليات السابعة هى اولية . ولف د آن الآنان تشتغل للجمهور وتجنى اثمار تعبك. فلندع اذا الصورة السلبية ونتكام عن الايجابية وهى المقصودة وهى التي ترن بها كيسك فتسرك تلك الصفر الرقاق المنقوشة التي لاجلها تعبنا لاجلك ولاجل غيرك ايضا كل هذا التعب وسهرنا هذا المقدار من الليالى الطويلة بلا امتنان على ابناء وطننا

قالصورة الایجابیة وهی التی تکون علی الورقة بحب اذا ان نرضی الجمهور حتی برضوك بدراهمهم فلذلك يقتضی ان تكون بغاية ما يمكن من المشابهة والنظافة ذات لون مقبول ومع ذلك ثابتة ولامعة

﴿ تنبيه ﴾ قد يختفى احيانا الرسم عن الورقة من ذابه وذلك يكون العدم جودة الورق المستعمل او لوضع الصورة اياما عديدة فى مكان غبر مناسب او فى الشمس او في محل رطب فتنبه

( فى الصنائع والفنون )

101

حير القسم الثاني به و-﴿ في الصورة الايجابية ﴾ ﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فى نقل الصورة على الورق لتصير ايجابية ﴾ ان نقل الصورة عن الزجاجة على الورق الزلالى سهل وهذابيان المغاطس اللازمة لذلك:

# ﴿ فِي مغطس يصير الورق الزلالي حساسا ﴾

هذا المغطس مركب من مزيج الاجزاء الآتية:

درهم ٣٦ من المآء المقطر

« ۲ من السييرتو درجة ۳۲

« ٦ من نيترات الفضة المبلورة

ضع هذا المذوب في قنينة زرقاء ذات سدادة زجاجية و بما ان السبيرتو يتطاير اذا بقى المغطس معرضا للهواء يجب انترجعه الى القنينة عند انتهاء العملية. ثم وشح من هذا السائل داخل جاط صيني نظيف مغسول بالماء المقطر ما يكفى لغمرقعره . وضعه على مائدة داخل الغرفة المظلمة ثم خذ قطعة من الورق الزلالى اصغر قليلا من قعر الجاط المذكور واطو احدى زواياها الى جهة صدرك وامسك طرفها الثاني باليد اليسرى جاذبا الميني الى جهة صدرك بحيث تتحدب الورقة الى اسفل موجها وجهها الزلالي (شكل ٢٢)




الى تحت ثم قرب يدك اليسرى الى الجاط وغطس فيه وجه الورقة الزلالى ثم الزل بها بيدك اليمنى رويدا رويدا حتى تطفو على وجه السائل بدون ان يبتل سطحها الاعلى ثم خذ الشنكل الفضى وارفع طرف الورقة عن السائل الى نصفها وهكذا افعل بالطرف الآخر وذلك لاخراج الهواء الذى وعا يكون قد تعرض بين وجه الورقة والسائل ثم اترك الورقة طافية على السائل خمس دقائق فقط ثم ارفعها عنه وامسكها باحدى زواياها حتى يتقطر ما يمكن منها الى آخر نقطة ثم شكها بدبوس متاو على هيئة هذا الحرف \$ ثم علقها بخيط فى الغرفة المظلمة واضعا تحتها اناء واتركها حتى تنشف جيدا

و بما ان الورق الزلالى المغطس بمحلول الفضة يتعطل اذا بقى مدة طويلة وخصوصا فى الصيف يجب ان تعمل منه ما يكفى ليوم واحد واما فى الشتاء فيبقى جيدا مدة يومين اذا حفظ من النور والاحسن ان تغطسه عند الغروب وتنشره طول الليل فيكون فى الصباح مهيئا للاستعال فتستعمله بمدة النهار

وهذا الورق حساس كشيرا ( بعد تغطيسه بالمفطس الفضى ) فلذلك لا تدعه يقابل النور بل احفظه فى مغلف من الورق الازرق تضعه فى علبة محكمة الضبط

و بعد ذلك خذ المكبس ( شكل ٢٣ ) وهو برواز خشب ُفيه زجاجة سميكة



77

من الجهة الواحدة وله عارضتان ( قطعتا خشب ) من الجهـة الاخرى وللعارضتين مخالع ( مفصلات ) لكي ترفعهما وتنزلها عند الاقتضاء . فبعد ان تنظف زجاجة

المكبس وقفا الزجاجة المرسومة عليها الصورة ارفع المفصلتين وضع زجاجة الصورة على زجاجة المكبس موجها وجهها المهيأ الى فوق ثم خد قطعة من الورق الزلالى اوسع قليلا من الرسم على الزجاجة وضعها بتأن وتحكيم فوق الصورة وجهها الحساس الى نحت وضع فوق الجميع كراس ورق ولوح خشب له فى وسطه مخلع ( انظر شكل ٢٣ ) ثم رد عليه العارضتين وشنكامها بحيث يضغطان اللوح واللوح يضغط ما تحته فيتم التصاق الورق الزلالى بالكولوديون . وليكن هذا العمل فى محل قليل النور ثم عرض وجه المكبس الزجاجى حيث تكون ظاهرة زجاجة الصورة الى نور الشهس

هذا ولا نقدر ان نعين مدة ابقاء المسكبس على هذه الحالة حتى تطبع الصورة على الورقة تماما ولكن لذلك دليل وهو انه لما تنظر طرف الورقة الزلالية الزائدة عن زجاجة الصورة (لانه يجب ان تزيد عنها احدى جهاتها قليلا) بلون اخضر نحاسى فحذ المكبس وادخل الغرفة وارفع احدى العارضتين واقلب نصف اللوح فقط وما تحته واكشف الصورة قالبا الورقة الزلالية بتأن لئلا تنحرف عن مركزها فاذا رأيت ان اللون الايمض فيها كالوجه مثلا رمادى مكد على الورقة فاخرجها والا فارجمها كماكانت حتى قصير باللون المرغوب والاحسن ان يكون اللون قريبا جدا فلسواد لان العملية الآتية تخففه فاذا كان رماديا تماما مختفى قليلا بعد اجرائها للسواد لان العملية الآتية تخففه فاذا كان رماديا تماما مختفى قليلا بعد اجرائها

ولما تطبع الصورة على الورقة حسب المراد ادخل الغرفة وخذها من مكانها ثم الملائح صحنا عميقا نظيفا من ماءالعادة وضع فيه الورقة واتركها ١٠ دقائق محركا اياها بهذه المدة قليلا فيصير لون الماء ابيض فأرقه وضع عوضه واترك الصورة فيه ١٠ دقائق ايضا

المغطس الذهبي الآتى يبقى لونها اصفر كدرا غير مقبول

والمغطس الذهبي مركب من السوائل الآتية:

﴿ السائل الاول ﴾ و يوضع في قنينة ذات سدادة زجاجية و يكتب عليها سائل اول:

١٥٥ درهما من الماء المقطر

٠١٨ قمحة من كلورور الذهب

﴿ السائل الثاني ﴾ يوضع ايضا في قنينة كالسابقة ويكتب عليها سائل أان :

١٥٥ درهما من الماء المفطر

٠٠٣ دراهم من كاورور الكاس

واعلم ان جميع كلورور الكاس/لا يذوب بللاء بل برسب الى قمر القنينة فيجب ان تتركه ليكون الماء مشبعا منه دائما

﴿ السائل الثالث ﴾ يوضع في قنينة كالسابقتين و يكتب عليها سائل أاث:

١٥٥ درهما من الماء المقطر

٠٠١ « من كلورور الصوديوم

ثم اترك هذه السوائل مقدار ساعة حتى يرسب ما فيها يدون ان يذوب ثم ضع في قنينة نظيفة المقادر الآتية :

درهم ١٥٥ من الماء المقطر

« ١٠٠ من السائل الاول

« من السائل الثاني «

« ۲۰۰ من السائل الثالث

فيكون المزيج رائقا ولوزه مصفرا ولا يصح مزج السوائل الثلاثة الاعند اللزوم لانها اذا بقيت مدة ممزوجة تفسد . واعلم ان ٣٠٠ درهم من المزبج كافية لتلوين ٧٠ ( Virage )

وحينئذ خذ الصورة التي نفعتها عتىر دقائق فى الماء وضعها فى كمية كافية الممرها من هذا المزيج وحركها بان نرفعها عنه ونرجهها اليه فدى اذ ذاك ان لونها اخذ بزرق ثم يصبر اسود بنفسجيا وذلك ينم بمدة ١٥ او ٢٠ دقيقة حسب حرارة الوقت اى

قكون المدة قليلة اذاكان حارا وطويلة اذاكان باردا · واما الوقت الذي يلزم فيــه اخراج الصورة من المزيج فلا يعرف الا بالمارسة لان المصورين مختلفوا الذوق فالبعض يريد لون الصورة مزرقا والآخر يريده مسودا وهكذا . فتخرج اذا حين تصير باللون المرغوب

# ﴿ الفصل الثالث ﴾

#### ﴿ فِي تَثْبِيتِ الصورة على الورق ﴾

طريقة ذلك هى ان تذوب فى قنينة فيها ٣١٠ دراهم من ماء العادة و٢٤ درهما من هيبو كبريتيت الصودا واحذو عند مسه بيدك او غطها بمحلوله ان تمس مركبا آخر او آلة تخص التصوير او الورق الزلالى بدون ان تغسلها جيدا وذلك لان هذا الملح يفسد جميع هذه المركبات . فتنبه

ثم تضع من هذا المذوب فى صحن صينى نظيف ثم تأخذ الصورة من السائل الملون وتغطسها فيه فترى لونها قد تغير حالا فيصير مصفرا فلا يضر ذلك لانها تعود الى لونها الاول بعد ان تخرج منه وتنشف . وبعد عشر دقائق تخرجها من هذا المحلول وتخايلها امام النور فاذا رأيت المحلات البيضاء منها شفافة تكون قد ثبتت والا فارجعها الى ان ترى هذه العلامة

فلما تثبت تخرجها وتغطسها بماء العادة بكبرة وتقلبها فيه ١٠ دقائق ثم تضعها في اناء آخر فيه ماء نظيف وتقلبها داخله ٢٠ دقيقة ثم تريق الماء من الاناء الاول وتفسله جيدا وتملأه ماء نظيفا وتغطس فيه الورقة بانية وتتركها فيه ثلاث ساعات او اربع ثم تخرجها وتعلقها في محل لكي تنشف . و بعد ذلك تقطع دائر الورقة قطعا متساويا وتلصقها على كرتونة بيضاء معدة لذلك ومخصوصة به بنوع ان تكون اوسع قليلا من الورقة والصاقها يكون بمذوب الدكسرين و بنوع اطيف بنظافة وامسح باسفنجة ما ربما يعلو الصورة من هذا المذوب ودعها لتنشف

هذا وقد يكون على الصورة بعض نقط بيضاء في المحلات السوداء وذلك يدل

على ان الورق الزلالى غير جيد فلاصلاح ذلك غط قلما بحبر صينى ومس به مسا لطيفا فتصطلح الصورة

# ﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في تلميع الصورة ﴾

واعلم ان من المصورين من يكبس الصورة بعد لصقها بالكرتونة بين محدلتى مكبس لكى تصير لامعة ناعمة و بما ان هدذا المكبس صعب الوجود لنا طريقة اخرى نستعنى بها عنه وهى ما يأتى :

خذ ١٦ درها من الشمع الاييض البكر

۱۶ « من زيت اللاوندا

۰۸ « من زیت القرنفل

ثم ذوب الشمع على نار خفيفة فى وعاء فحار مدهون ثم انزله عن النار وصب فوقه الزيوت وحركه واتركه بعض ثوان حتى يرسب ما ربما يكون فى الشمع من الوسخ ثم ارفع بملحقة طبقة السائل العليا وضعها فى قنينة ذات فوهة واسعة محكمة السد واترك ما رسب . بم خذ قليلا من هذا المزيح على طرف اصبعك بعد ما يبرد وادهن به الصورة نفسها بنوع متساوثم خذ قطعة صوف ناعمة ( مرينوس ) واعملها كرة وافرك بها الصورة طولا وعرضا على مدة ثم غيرها بمثلها نظيفة وافرك بها بسرعة ويواتر فتصير الصورة لامعة بهية المنظر

# لفصل الخامس ﴾ ﴿ في تصوير الجادات }

واعلم ان تصوير الابنية اسهل من تصوير الاشخاص بنسرط ان يكون البناء منارا بنور منحرف اكبر مما يلرم منارا بنور منحرف اكبر مما يلام الابنية والاشخاص لوجود اللون الاخضر فيها وذلك لان الاخضر لا يتأثر بسهولة. فللاشخاص اذا يكفى نور قليل فلا يجب ان يكون الشخص فى الشمس

وبالعكس الاشجار والصخور فانه يلزمها شمس نقية قبل الظهر بار بع ساعات لانه الى الساعة الثانية بعد طاوع الشمس يكون النور مصفرا حتى الصيف فمهما كان النور قو يا على الشجرة يلزمها وقت اطول مما لوكان لغيرها حتى ترتسم على الزجاجة فى الخزانة المظلمة . فاعرف ذلك

وفى تصوير البلاد والسهول يجب ان تنزع من الابجكتيف الباورة الخفلية وتضع الحاجز الذى مر ذكره ذا الثقب الصغير ليكون الرسم دقيقا . والقصد بنزع قلك الزجاجة هو لتكون مدة الرسم اطول فاذا ابقيتها يكون الرسم سريعا بهذا المقدار حتى انك لا تقدر ان تكشف الابجكتيف وتغطيه بالسرعة المطلوبة فتتغشى المحلات المنارة اكثر من غيرها فلا يكون فى الصورة نور ومشابهة للطبيعة فبنزع البلورة المذكورة يصح العمل

-ه القسم الثالث كان القسم الثالث كان في نقل الصور بالفوتوغرافيا ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في نقل الصورة كما هي ﴾

اعلم ان الصور والاشخاص الحجرية والمعدنية والرقاق المحفورة تختلف طريقة نقلها حسب كل منها وهنا ايضا يجب ان تنزع من الابجكتيف البلورة الخلفية

فاذا أردت تصغير الصورة المراد نقلها لتكون اصغر مما كانت بعشر مرات او عشر بن مرة فذلك سهل واذا اردت ان تنقلها كما هي فهناك الصعوبة واصعب من ذلك تكبيرها عما هي . فاذا كان طول الصورة مثلا ٢١ قيراطا وعرضها ١٧ واردت ان تنقلها كما هي فيجب ان تثبتها عموديا على حائط وتقرب منها فوهة الابجكتيف ليكون بينهما بعض قراريط وتسحب الخزانة المظلمة من علبتها لتصير الزجاجة المغشية بعيدة عن الصورة ذراعين او اكثر او اقل حسب اللزوم ولدقة الرسم يجب ان يكون ثقب الحاجز ضيقا جدا ويجب ان تعرف طول مدة لبوث ما تريد تصويره

امام الابجكتيف بحسب ضيق الثقب الحاجزكما تقدم فى مكانه. واعلم ان طول مدة اللبوث تجعل الكولوديون ينشف فتقل حاسيته فيجب ان يكون الجسم المراد تصويره فى الشمس ومدة اللبوث تكون من ٥ الى ١٠ دقائق واحيانا اكثر حسب المناسبة

#### ﴿ فِي جعلها أكبر مماكانت ﴾

واما اذا اردت تكبير الصورة فحذ زجاجة واعدّها بالكولودبون كما مرثم خذ الزجاجة التي عليها الصورة السلبية وألصقها بتلك بحيث يكون الكولوديون لاصقا بالكولوديون على الاثنتين ( واحذر من ان يحك الكولوديون الرطب على الزجاجة الجديدة ) ثم عرض قفا الزجاجة المصورة تجاه نور قنديل قوى فى الغرفة المظلمة مقدار عشر توان أو أقل أو أكثر حسب حاسية الكولوديون . فتنتقل الصورة من على السلبية الى الجديدة وتكون ايجابية فتستعمل لها المظهر وغيره كما تفعل بالسلبية حتى تتم على الزجاجة . ثم تأخذ علمة مر بعة مستطيلة بدون قمر على شكل الخزالة المظلمة وتثفيها ثقبا مستطيلا من ظهرها الاعلى حتى تنزل بها الزجاجة تماما بضبط لئلا يدخل النور وكذلك يجب ان تكون العلبة بسعة مساحة الزجاجة حتى تكون اطراف الزجاجة ماسة جدران العلبة بضبط . فتكون نسبة هـذه الى العلبة كنسبة الزجاجة المغشية الى الخزالة المظلمة . ثم تضع العلبة على سيبة وتضع قربها مرآة بحيث تعكس عليها النور لتصير منارة كما يقتضي الارة الشخص اذا اريد تصويره موجها فوهة العلبة الى حيث تضع الابجكتيف. ئم تثقب شباك غرفة مظاهة تماما وتدخل فيه الابجكتيف مركنزا اياه جيدًا . ثم توقف داخل الغرفة ورا. الابجكثيف بالبعد اللازم لوحا تسمر عليه عارضة تركنز عليها الزجاجة المغشية تجاه فوهة الابجكتيف الخلفية كما لو اردت تصوير شخص. فلما يتحكم عليها الرسم كما تريد تضع مكانها زجاجة بالكبر المطاوب معدة بالكولوديون حتى ترسم عليها الصورة . ثم تأمر احدا من الخارج ايكشف غطاء الابجكتيف فترسم الصورة على الكولوديون داخل الغرفة بمدة تفرضها المارسة ثم تسد فوهة الابجكتيف وقد انتهى العمل. فتأخذ الزجاجة الجديدة وتظهر عليها الرسم وتثبته بالطريقة الاعتيادية . واذا اردت ان تكبرها ايضا فاعمل بها ما عملت اولا بالزجاجة الاولى السلبية الخ

واعلم ان الصورة المكبرة هكذا لا تكون بنقاوة الصورة الصغيرة الاصلية ودقتها غير انها تكون اجود مما لو صورت كبيرة دفعة واحدة اى منقولة عن الشخص رأسا هـذا ونكرر التنبيه بان الزجاجة التى تكون ضمن العلبة هى بمقام الشخص . والغرفة المظلمة بمقام الخزانة المظلمة (لانه بهـذه الطريقة يكون الابجكتيف منفردا اى منتزعا من الخزانة المظلمة ) واللوح بمقام الشاسى . واما وجود شخص خارج الغرفة لينزع غطاء الابجكتيف فهو لان المصور لا يقدر ان يخرج من محله (اى الغرفة ) لئلا يدخل النور . وللقطن كفاية بما تقدم

- القسم الرابع گیخه-( فی مسائل منشورة ) ------و الفصل الاول ﴾ ( فی سؤالات وجوابات )

- ﴿ س ﴾ ما هو الدليل على ان الصورة السلمية جيدة
- ﴿ ج ﴾ هو ان تكون قشرة الكولوديون فيها خالية من كل شائبة مستوية رقيقة وشفافة وان يكون الاسود فيها ظاهرا جليا شفافا قليلا والابيض شفافا بالتمام كيفا كان لون الملبوس . وان تكون طيات الملبوس ظاهرة تماما بكل دقائقها كأنها طبيعية . فان لم يكن ذلك فالصورة غير جيدة فاعرف ذلك
- ﴿ س ﴾ هل يقدر المصور حين يفحص الصورة ان يعرف سبب العيب الذي مجده فها من لطخ او غير ذلك
- ﴿ ج ﴾ نعم يعرف ذلك لان كل اطخة تدل على سببها فاذا كانت اكثر بياضا من سطح الكولوديون يكون السبب عدم تنظيف الزجاجة كالواجب او أنه

يكون قد تطاير عليها من البصاق عند النفخ لازالة الغبار عنها او انه يكون قد بقى عليها من زغبرة الخوقة الني مسحت بها . واذا كانت اللطخة سوداء يكون السبب حبة هباء وقعت على الزجاجة و بقيت تحت قشرة الكولوديون او حصلت مما جمد من الكولوديون على فوهة القنينة التي صب منها وكيفها كانت اللطخة تمنع فعل النور على الكولوديون وتسبب انثلام الزجاجة

- ﴿ س ﴾ هل يمكن ان يوجد لطخ غير ما ذكر
- ﴿ ج ﴾ نعم يوجد اذا كان الكولوديون غير رائق فتظهر في قشرته ثقوب صغيرة فيجب اذا ان يكون الكولوديون وائفا ولا يصح هز قنينته عند صبه
  - ﴿ س ﴾ هل يلزم المصورين احتياطات خصوصية في الحر او البرد الشديد
- ﴿ ج ﴾ نعم يجب ان تراد قليلا كمية الاستحضارات اليودية داخل الكولوديون في الشتاء وتقلل قليلا في الصيف لان هـذه الاملاح قليلة الذو بان في البرد و بالعكس
  - ﴿ س ﴾ ما هو الدليل على ان الكولوديون مفتقر الى املاح يودية
- ﴿ ج ﴾ يعرف ذلك من اللون الذي يكون له عند تغطيسه في المغطس الفضى . فاذا كانت القشرة مزرقة شفافة تكون الاملاح غير كافية واذا كانت مبيضة غير شفافة تكون كثيرة . فيكون تركيبه قانونيا اذا كانت التشرة كهربائية اللون شفافة . فاذا كان الاول يضاف اليه قليل من الاملاح اليودية محلولة في قليل من السيرتو . او الثاني يضاف اليه من الكولوديون البسيط
- ﴿ سَ ﴾ كيف تعرف اذا كانت مدة ابوث الشخص امام الابجكتيف طويلة او قصيرة
- ﴿ ج ﴾ اذا كانت قصيرة يكون الرسم اييض واسود بدون دقة ويكون الملبوس بلون واحد تقريبا فلا تظهرطياته. واذا كانت طويلة تكون المحلات المنارة شديدة السواد على الزجاجة والبياض على الورقة فلا تكون مناسبة بين الالوان واذا كانت المدة معتدلة تكون الصورة كاملة كما يجب. ففي الشتاء كما طالت مدة اللبوث الى حد محدود تجود الصورة وبالعكس في الصيف. فاذا كانت في

الشتاء دقيقة واحدة كافية اول مرة فدقيقتان او ثلاث فى الثانية افضل . وفى الصيف اذا كفت ١٠ ثوان فى المرة الاولى يفضل فى الثانية ان تكون المدة ثمانى فاذا كانت عشرين تنثل الصورة . فتنبه واعمل بفطنتك

- ﴿ س ﴾ هل توجد اسباب اخرى تجعل الصورة غير جيدة
- ﴿ ج ﴾ نعم وهى اولا قدمية الكولوديون اللهم اذا لم يكن النور جيــدا ومدة اللبوث طويلة . ثانيا قدمية المغطس الفضى . ثالثا كثرة الحامض البيروكاليك فى محلوله
- (س) هل يدخل كون المغطس الفضى قديما او جديدا فى تحسين الصورة رج ) اعلم ان المغطس الفضى الجديد قلما ينجح رأسا لانه يجعل غالبا الصور خنيفة مغشاة محمرة قليله الظهور فهذا يحير المبتدئ لانه يجهل السبب فلنا واسطة لاصلاحه وهى : اذا كان وزنالسائل الفضى ١٠٠ درهم فأضف اليه ١٢ درها من الكولوديون الحساس وهز القنينة ثم رشحه بالورق واستعمله فيكون قد اصطلح . فاذا رأيت انه لم يصطلح عاما فاضف اليه ٣ نقط من الحامض النيتريك
  - ﴿ س ﴾ هل توجد اسباب اخرى تجعل الصورة مغشاة ومحمية
- ﴿ ج ﴾ نعم وذلك اذا دخل النور الى الغرفة المظلمة او كانت الخزانة المظلمة غير محكمة الضبط وغير حاجبة للنور تماما او اذا لم تكن ضبطت الشاسى الحامل الزجاجة قبل خروجك به . فتنبه
- (س) باى لون يجب ان تكون الصورة السلبية حتى تكون الايجابية جيدة (ج) اذا جعلت الزجاجة بين عينيك والجو ورأيت النور يخرق قليلا اللون الاسود (اى ما هو اييض في الشخص كالوجه) وان اللون الابيض فيها قريب للسواد قليلا فاعرف انها جيدة والااى اذا كان السواد حالكا لا يخرقه النور والابيض غير قريب للسواد فهي غير جيدة
- (س) عند ما تصب هيبو كبريتيت الصودا او سيانور البوتاسا باى علامة تعرف ان اليودور ذاب تماما والصورة ثبتت
- ﴿ جِ ﴾ يعرف ذلك عند ما تتعرى الزجاجة من البودور وتفقد لونها الاصفر (٢١)

فاذا نظرت الى الزجاجة حينئذ افقيا ترى الصورة ايجابية بعكس ما اذا نظرت عوديا. وقد يحدث احيانا وذلك اذا طالت مدة اللبوث ان اليودور يصير بلون رمادى ماثل الى الاصفرار على سطح الكولوديون فلا يفقد هـذا اللون بصب السائل المثبت فى مدة وجيزة فداوم الصب الى ان يزول اللون الاصفر تماما ثم اغسل الزجاجة جيدا

﴿ س ﴾ ماذا يحصل اذا بقى على الزجاجة اثر من السَّائل المثبت

﴿ ج ﴾ ان ادنى اثر منه يجعل على الصورة الايجابية لطخا كدرة فاحذر

#### ﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ سؤالات وجوابات بخصوص الايجابية على الورق ﴾

﴿ س ﴾ هل يحفظ زمنا طويلا الورق الزلالي بدون ان ينعطب

﴿ ج ﴾ يبقى جيدا عدة اشهر اذا حفظ من الرطوبة والغبار

﴿ س ﴾ هل يصح تغطيس الورق الزلالي في محلول الفضة في غرفة غير مظلمة

﴿ ج ﴾ يصح ذلك اذا اريد استعاله في النهار ذاته والا فيجب ان يغطس

في الليل او في غرفة مظلمة جدا وان يحفظ في مغلف ازرق ليحجب عن النور

﴿ سَ ﴾ اذا كانت الورقة الزلالية مغطسة من مدة حتى صار لونها اصفر او بنفسجيا خفيفا فهل تكون جيدة لان تطبع عليها الصورة

﴿ ج ﴾ يصح ذلك اذا كانت الصورة على الزجاجة السلبية خفيفة والا فلا ﴿ س ﴾ اذا وضعنا ورقة زلالية معدة على الزجاجة السلبية وعرضناهما للنور

فكيف نعرف ان الصورة اخذت حدها

- ﴿ ج ﴾ يعرف ذلك اذا صار لون الورقة اخضر بلممة معدنية
- ﴿ سَ ﴾ اذا فسخنا الورقة عن الزجاجة بدون ان تأخذ الصورة حدها فهـل نقدر ان نقوبها بعد ذلك
- ﴿ ج ﴾ اذاكانت الصورة خفيفة قليلا نقدر ان نقويها بتعريضها بعد تثبيتها لنار قوية واذا كانت خفيفة كثيرا فألقها حيت ألقت رحلها
  - ﴿ سَ ﴾ كيف نعرف ان تغطيس الصورة في المغطس الذهبي صاركافيا

﴿ ج ﴾ يعرف ذلك حين يزول عنها اللون المزرق وتصير ألوانها بحسب الارادة . ولنا علامة اخرى اجود وهى ان نرى لونها اذا نظرنا اليها افتيا او عوديا واحدا اى لا يتغير فى الحالين

# ﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فِي عمل قطن البارود ﴾

طويقة ذلك هي ان تضع في اناه صيني او زجاجي الاجزاء الآتية ته ٣ اجزاء من الحامض الكبريتيك النقى المدخن ٢ هـ من نيترات اليوتاسا النقى الشفا ومسحوقا ناعما


وتحوك بقضيب زجاج حتى يتم المزيج حالا ثم غطس فيه من القطن شيئا فشيئا على قدر ما يبتل وليكن القطن نظيفا منفوشا ناشفا والاحسنان تكون كمية المغطس منه قليلة واستعن بقضيب الزجاج على تغطيس القطن واتركه مغطسا من ٨ الى ١٠ دقائق ثم اخرجه بالقضيب واغسله فى اناء زجاجى بماء مقطر وغير الماء جملة مراو ثم دع القطن فى الماء المقطر يوما او يؤمين ثم اغسله ثانية بماء مقطر مراوا متعددة حتى يفقد الحامض عاما ثم انشره على القضيب حتى ينضح الماء ثم نشفه فى ورق نشاش مغيرا الورق جملة مرات ثم ضعه فى الورق النشاش واتركه حتى ينشف تماما محجوبا عن الغبار . واحذر من ان تغطس القطن حالا عند ما تضع الحامض فوق نيترات اليوتاسا لئلا يكون غير قابل الذوبان فى الايثير . او ان تقر به وهو معد الى جسم ملتهب لئلا يتفرقع بسهولة وفعله اقوى كشيرا من فعل البارود فتنبه

#### ﴿ الفصل الرابع ﴾ -

﴿ في تحضير الورق الزلالي ﴾

طريةة ذلك هي ان تأخذ زلال (بياض) ثلاث بيضات جديدة جي ودرها من كاورور الصوديوم وتضع ذلك معا في طشت عمية ثم تأخذ رزمة من سريط

نحاس مبيض بالقصدير ( شكل ٢٤ ) وتخفق بهما ما في الطشت حتى يصير الزلال



رغوة سميكة ثابتة القوام ثم تأخذ الطشت وقضعها في مكان رطب ( والاحسن القبو اىالعقد ) وتتركها هناك ١٦ ساعة بم تخرجها فترىالرغوة قد انطفأت قليلا وتحتها سائل رائق مصفر فتصبه بتأنّ ( تزله ) في قنينة نظيفة محمرسا من ان يبقى معه شيُّ من الرغوة . ثم تضع على مائدة كف ورق نشاش غير مجمد وتبسط فوقه طلحية من و رق الكتابة الجيد المصقول جيدا وتثبنها على النشاش الذى تثبته ايضا على المائدة بشك دبابيس طو يلة على الزوايا الار بع ثم تأخذ فرشة ُنظيفة شعرها ناعم (شكل ٢٤ قرب رزمة الشريط ) ثم تضع من السائل الزلالي كمية في كباية نظيفة وتغط بها الغرشة حتى تبتل عاما وبدون ابطاء تدهن سطح الورقة المذكورة دهنا متساويا بسمك متساو في كل الجهات ولا يجبان تكون الفنسرة الزلالية سميكة بل كا اذا بللت الورق بماء . ثم اتقن مساواة سطح السائل لئلا يبقى بهض خطوط على الورق مداوما امرار الفرشة عليه بلطف. والاحسن ان تكورالمائدة عند اجراء العملية قرب شباك لان النور المنعكس على الورق يدلك على الجهات الى لم يتساوبها سطح السائل فتصلحها بالفرشة . ولما يتم العمل جيدا شك براوية الطلحية دبوسا ملتويا وعلقهما بخيط واتركها حتى تىشف تماما فتنطوى على دامها فاكبسها فى دفتر ورف اوكرتون بسعتها ليتقوم سطحها واحذر من ان تضع الورق الرلالي في مكازرط بالان الرطوبة تضر به . وان السائل الزلالي المحضر لا يلبت طو يلا ففي النتا يبقى سبعة ايام جيدًا وفي الصيف يومين فالاحسن ان لا تُعدُّ منسه الا ما يلرمك موفتًا . ويفضل هــذا على الورق المملح لان لون المملح يكون اصفر غير لامع كالزلالى ولذلك لم تحضره بالذكر . وعملية طبع الصورة على كليهما واحدة

#### ﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ فِي وَسَائُطُ لَاصَلَاحَ بِعَضْ عَيُوبِ الْكُولُودِيونَ ﴾

ان بعض المصورين يتحيرون احيانا عند ضعف حساسة الكولوديون ولكونهم لا يعرفون ان يصلحوه يلتزمون ان يطرحوا منه كيات وافرة فلذلك من الضرورة ان نعم الفائدة ببعض ارشادات بها يوفر المصور تعبا ومالا

انه عند ما يكون الكولوديون جيدا وتصب منه على زجاجة وتغطسها في المغطس الفضى يكون لون القشرة اعتياديا كهربائيا وهي شفافة . واما اذا كان خفيفا بالنسبة الى اليودور فتظهر على القشرة ثقوب وتكون قليلة الالتصاق بالزجاجة فتنفسخ عنها عند وضعها في المغطس او عند صب المظهر الحديدي عليها فلاصلاح الكولوديون يضاف اليه قليل من قطن البارود و يترك حتى يروق و يستعمل . واذا كان اليودور قليلا يصير لون القشرة مبيضا والكولوديون قليل الحاسية فيقتضى الذلك ان تطول مدة لبوث الشخص المراد تصويره امام الابجكة في . واذا كان الكولوديون خبر القوام فانه يجعل تجعيدا عند صبه يصعب ازالته فلاصلاح ذلك تضاف اليه كمية من الايثير كبريتيك ممزوجة بقدر نصفها من السبيرتو . واذا كان الكولوديون قليل اليودور يضاف اليه منه ما يكفى لاصلاحه . ومن المعلوم انه يجب ان تكون القنينة التي يوضع فيها الكولوديون محكمة السد لئلا يتطاير منها الايثير عن الكولوديون فيفسد و يصير شديد القوام

#### ﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ فِي ملاحظات بخصوص المغطس الفضي ﴾

ان غطست فى هذا المغطس ٢٤ زجاجة ( الكل ٣٢ درهما منه ) يفتقر الى فضة فيجب ان تةو يه باضافة جزئين من نيترات الفضة المصبوب اكل ١٠٠ جزء من المغطس مع الانتباه بان تذوب النيترات في ٥ اجزاء من الماء المقطر. و يستحسن ترشيح المغطس كما غطست فيه ٣ او ٤ زجاجات

واما المغطس الفضى للورق فيتغطس فيه لكل ١٠٠ درهم منه ١٧ طلحية من الورق الزلالى و بعد ذلك يفتقر فيضاف الى كل ١٠٠ درهم منه درهمان من نيترات الفضة المباور مذوبا في ٣ او ٤ دراهم ماء مقطر (١)

# ﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ فِي تَصُويرِ جَمَلَةُ اشْخَاصُ عَلَى زَجَاجَةُ وَاحَدَةً ﴾

من المعلوم انه اذا وقف امام الابجكتيف جملة اشخاص ترتسم صورهم جميه على الزجاجة هذا اذا اردنا تصويرهم على زجاجة اعتيادية

واما اذا اردنا تصويرهم على زجاجة كبيرة لتظهر الرسوم كبيرة جلية فيقتضى فضلا عن الاحتياج الى او بجكتيف كبير ان نطيل مدة لبوئهم ففى هذا الحال لا يمكن ان ينجوا جميعا بدون ان يتحرك احدهم ولو قليلا و بذلك تنثل الصورة كلها . فاذا اعدلما العملية يتحرك غير الذى تحرك اولا ولو اجرينا التنبيه لأن ذلك طبيعى وهكذا لا نقدر ان ننجح ولو كرونا العملية عشرين مرة فحذرا من مثل هذا الامر يجب ان يستحضر المصور كولوديونا كشير الحساسة حتى لا تطول مدة الليوث وسنتكلم عن هذا النوع من الكولوديون في تراكيبه المختلفة في فصل آت

# الفصل الثامن ﴾

#### ﴿ في الستار الاصطناعي ﴾

سبق القول آنه یلزم المصور ستار مدهون بلون رمادی او بنی او تبنی حتی یکون رسم الشخص ضمن لون متساو خفیف لطیف مختلف عن نون ابسه ووجهه فاذا لم

 <sup>(</sup>١) وعد ما بحمر لون المعطس العصى الورق يصاف "إيه قليل من الكوالن ويحرك مدا تم برشح

يتفق ذلك بالصدفة نقدر أن نعمل هذا اللون بالصناعة وطريقة ذلك هي الآتية

انه بعد تميم الصورة على الزجاحة حسبا ذكر وصب الفرنيش عليها ونشافها نضعها فى المكبس ونضع فوقها الورقة الزلالية فلما يطبع عليها الرسم نأخذها ونقطع منها الرسم بحيث لا نزيد عليه من الورقة ولا ننقص منه بل فليكن القطع متساويا متقنا ومضبوطا. و بعد ذلك نأخذ الدائر الذى بقى ونلصقه بالغراء على قفا الزجاجة لصقا محكما بحيث لا يزيح رسم منه عن مثله فى الزجاجة ثم نضعها فى المكبس ونضع عليها ورقة زلالية فلما يطبع عليها الرسم نأخذها ونلصق عليها رسم الشخص عليها ورقة زلالية فلما يطبع عليها الرسم نأخذها ونلصق عليها رسم الشخص الذى قطعناه فى محله عليها ونعرضها للنور مقدار خمس نوان فيسمر الدائر الجديد فتنال المرغوب

﴿ تنبیه الختام ﴾ اذا عرضنا الورقة الزلالیة للنور بعد ان نطبع علیها الصورة ونفسخها عن الزجاجة من خمس دقائق فاكثر او من ثلاث فاكثر تسود و یختفی عنها الرسم بالندر یج . والزجاجة التی تكون علیها الصورة تسمی كلیشی

۔ہﷺ ملحق کیے۔۔

(في تراكيب مختلفة ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ تَرْكَيْبِ الْكُولُودِيُونَ الْأَصُولَى ﴾

ضع فى قنينة نظيفة الاجزاء الآتية

درهم ۳۲ من الایثیرکبریتیك درجة ٥٦

« ٠١ من قطن البارود

اذا كان قطن البارود جيد التركيب يذوب حال وضعه في الايثير(١) ويكون

<sup>(</sup>۱) كلما كان الايثير اعلى درجة يتعسر به ذوبان القطن فالذى فى درجة ٦٢ لا يذوب فى ١٠٠ جزء منه الا نصف جزء

الكولوديون القانوني الذي هو قاعدة كولوديون التصوير فلكي يصير الكولوديون حساسا بالنور اجعله بالنراكيب الآتية

#### تركيب اول ﴾

درهم ۱۲ من الكولوديون القانوني « ۱۲ من الايثير كبريتيك

« • ٦٠ من السپيرتو درجة ٣٦ مشبعا من يودور اليوتاسا(١)

ضع هــذه الاجزاء فى زجاجة نظيفة ذات سدادة ضابطة وهزها قليلا ودعها ساعة ثم رشح ما فيها والاحسن ان تنقل السائل الى قنينة اخرى وتبقى العكر فى الاولى لانه لا ينفع

او اذا كان عندك من قطن البارود الجيد فركب الكولوديون الحساس كا يأتي:

درهم ۲۶ من الایثیرکبریتیك درجة ۲۰

« ُ ثُلَث من قطن البارود

« • ٠٦ من السپيرتو المشبع من يودور اليوتاسا

ضع المزیج فی قنینة و هزها فیصیر لونه کلون ز یت الزیتون الرائق فاتر که ۳ ساعات فیرسب منه بعض القطن غیر الذائب فانقل الرائق الی قنینة اخری

واعلم ان التركيبين المذكورين ليسا بالحقيقة الا واحدا

وقد يحدث ان الكولوديون المعدّ يكون جامدا وذلك اما لكونك تركت كمية من الايثير تتطاير بعد وزنه او لانك تركت قنينة الكولوديون مدة بدون سدادة . فعند حدوث ذلك اضف الى الكولوديون درهما او درهمين من الايثير و بعض نقط من السييرتو المشبع من اليودور . واذا كان الكولوديون ما ثعا كثيرا فاضف اليه قليلا من الكولوديون القانوني و بعض نقط من السپيرتو المشبع من اليودور

وكما سبق القول اذا غطست زجاجة بعد صب الكواود يون عليها في مغطس الفضة

<sup>(</sup>١) خند ه؛ قمحة من يودور البوتاسا وذوبها في ماون زجاج نظيف في ٣٣ درما من السييرتو

وصارت القشرة بيضاء كالورق وليست شفافة فاعلم ان فى الكولوديون كثيرا من اليودور وبالعكس اذا كانت القشرة ماثلة الى الاصفرار وشفافة . ففى الحالة الاولى اضف درهما او درهمين من الكولوديون القانونى وقلبلا من الايثير . وفى الثانية اضف درهما او درهمين من السپيرتو المشبع من اليودور

ورب معترض يقول اذا وضعنا الآجراء بالوزن فكيف يمكن ان يكون جزه كثيرا او آخر قليلا . فنقول ان قطن البارود لا يكون دائما بالنقاوة المرغوبة وان الايثير والسيرتو لا يكوان دائما بالدرجة المقصودة وانه ربما يكون السييرتو مشبعا من اليودور او غير مشبع . وكلما كان السييرتو نقيا يكون فعله على يودور البوتاسا اقل وبالمكس . فاعرف ذلك جميعه

واعلم ان الكولوديون المركبكما ذكر لا يبقى حساسا الا مدة وجيزة فالاحسن ان لا تضيف الى الكولوديون القانونى من محلول يودور الپوتاسا والسپيرتو الا مقدار ما تحتاج اليه فى يوم واحد . ولتكن هـذه الاضافة قبل استعمال الكولوديون بساعة على الاقل

فمن اراد ان یکون النصویر مهنته لا یوافقه ان یطرح ما یبقی من الکولودیون الذی لم یقدر ان یصرفه فی یوم واحد فله واسطة ان لا یطرح شیئا منه وهی:

اذا اعد مثلا اليوم ٣٧ درها من الكولوديون الحساس ولم يصرف سوى ٢٠ يجمد ما يقى منه اكثر مماكان عند الاستحضار وكمية اليودور في هذه البقية تكون كثيرة فلاجل اصلاحها اضف اليها ٩ دراهم من الكولوديون القانوني و ١٩ درها من الايثير ومن السبيرتو المعلوم من ٤ الى ٢ دراهم . فهكذا يصطلح ما بقى اليوم ايستعمل غدا فاذا بقى منه شي ايضا فانهل به كما فعلت بالاول . ويستحسن ان تضع كل ٢ دراهم من الكولوديون الحساس في قنينة و مغيرة و ان لا تستعمل القنينة الالصورة واحدة او لصورتين و بهذه الواسطة لا يتطاير من الايثير كمية و افرة كما لو كان الكولوديون كله في قنينة واحدة معدا ليصب على زجاجة كثيرة . فانه كما فتحت القنينة يتطاير من الايثير كمية من الغبار المتطاير في الهواء الكروي

# ﴿ نُوكيبِ ثَانَ ﴾

٣٢ درهما من السييرتو درجة ٣٨

١٨ قمحة من يودور الامونيوم

من يودور الكادميوم » ٦٠

٣٦ « من برومور الـكادميوم

امزج الاجزاء في قنينة نظيفة وهزها حتى تذوب الاملاح واتركها ٢٤ ساعة

نم رشحها بالورق ثم ضع فی قنینة اخری ما یأنی

درهم ٤ من المذوب اعلاه

« ۲۰ من الايثير كبريتيك

« ۱۲ من الكولوديون القانوني

وهذا الكولوديون اكنر حاسية من الاول فالتصوير به غير موافق اذا كان النوركثيرا والحر شديدا ولكنه جيد فى الايام الباردة وعند ما يكون النور قليلا

# ﴿ تركيب ثالث ﴾

ذوب في قنينة الاجزاء الآتية

۲۶ درها من الایثیرکبریتیك درجة ۵۰

٧٠ قحة من يودور الكادميوم

واتركها ٢٤ ساعة ثم رشحها . ثم ضع فى قنينة اخرى ما يأتى

درهم ١٢ من الكولوديُّون القا و بي

« ۱۲ من الايثير كبرينيك

« ، حمن محلول يودور الكادميوم المذكور اعلاه

اعلم انه اذا كان يودور الكادميوم جيد الدكيب يكون هذا الكولوديون سريع الحاسية ويحفظ مدة بدون ان يفتدها . ويمكن ادخال الكادميوم فى الكولوديون رأسا وذلك بان تضع فى قنينة ما يأتى

درهم ١٦ من آلكولوديون انقانوني

دوهم ١٦ من الايثيركبريتيك قمحة ١٥ من يودور الـكادميوم

ثم هزالقنينة حتى يذوب الملح تماما واترك المزيج حتى يرتاح ثم استعمله

# ﴿ تركيب رابع ﴾

درهم ۲۰ من الایثیر درجة ۲۳

« ۱۲ من السييرتو « ٤٠

« ۱۰ من يودور الامونيوم

« ۱۰ من برومو ر الكادميوم

« ۱۰ من قطن البارود

ذوب، اولا القطن في الايثير ثم أضف السبيرتو والاملاح وهز الزجاجة حتى يتم الذوبان ثم اترك المركب ٤٨ ساعة فيصير جيدا للاستعال

# ﴿ تُركيب خامس ﴾

﴿ محاول اول ﴾

درهم ٨٠ من الايثير درجة ٦٠

« ۸۶ من السپيرتو « ٤٠

ةحة • ه من قطن البارود

امزج الاجزاء ورج القنينة حتى يذوب القطن تماما

﴿ محلول ثان ﴾

قمحة • ٥ من يودود الكادميوم

« ۳۰ من برومور الكادميوم

درهم ١٠ من السپيرةو درجة ٤٠

امزج المحلولين معا واترك المزيج ٤٨ مناعة فيصير جيدا للاستعال

#### ترکیب سادس ﴾

درهم ۲۰ من الایثیر درجة ۲۰

« ۱۲ من السپېرتو « ۲۰

ةيحة ٢٠ من قطن البارود

« ۱۰ من برومور الكادميوم

« ٥٠ من برومور الامونيوم

« ٥٠ من يودور الأمونيوم

« ٥٠ من يودور الكادميوم

ذوب اولا القطن فى الايثيرثم اضف السپيرتو والاملاح وهز الزجاجة حتى يتم الذوبان واترك المزيج ٨٨ ساعة فيصير جيدا الاستعمال

فندا التركيب الآخير هو الذي او ردناه في اول الباب الكونه مفضلا على غيره واعلم ان النراكيب اثملاثة الاخيرة تحفظ حاسيتها مدة ثلاثة اشهر فاختر منها ما ترود

والمفطس الفضى المحسس الكولوديون هو واحد وقد ذكرناه فى اول البساب وهو محلول نيترات الفضة المصبوب ( ٨ نيترات الى ١٠٠ ماء )

#### ﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي تُراكيب مختلفة لله ظهر الحديدي }

اوردنا فی اول الباب شرح ترکیب من هـذا النوع واتعمیم الفائدة نشرح هنا جملة نراکیب المظهر وهی ما یاتی

#### ﴿ تركيب اول ﴾

درهم ۳۸ من كبريتات الحديد المبلور

و « ۲۰۰ من ماء العادة

اقتان

ه ۲۰ من السارته

دوهم ٢٠ من الحامض الخليك المبلور نقطة ١٥ من الحامض الكبريتيك امزج ذلك معا وبعد ثلاثة ايام يكون المزبج جيدا للاستعال وكلما ازمن يجود

# ﴿ تركيب ثان ﴾

درهم واحد من كبريتات الحديد

« ١ ونصف من الحامض الخليك

« ۱ ونصف من السپيرتو
 « ۳۲ من ماء العادة

وهذا المزيج كالسابق اى له العملية ذاتها

### ﴿ تُركيبِ ثالث ﴾

درهم ٦ من كبريتات الحديد

« ۱۲ من كبريتات النحاس

« ١٦ من الحامض الخليك

« ٣٠٠ من ماه العادة

وهذا التركيب يقال انه اجود من السابق

# ﴿ تُركيب رابع ﴾

درهم ۱۲ من کبریتات الحدید النشادری

« ۳۰ من الحامض الخليك

« ۰٦ من السپيرتو

« ۱۰۰ من ماء العادة

وهذا المزيج جيد ايضا

#### ﴿ فِي تُراكبِ مُختَلَفَة للهُظهرِ البيرُوكَاليك ﴾

اعلم ان هذا المظهر قد يغنى عن المظهر الحديدى وهو يوضح الرسم على الزجاجة جلميا بكل دقائقه وادا ابطأ الظهور به يضاف اليه بعض نقط من محلول نيترات الفضة الخفيف ( ٢ نيتر الى ١٠٠ ماه ) ولقد تكامنا على ذلك فيما سبق . وهــذا المظهر له التراكيب الآتية :

# ﴿ تركيب اول ﴾

٣٢ درهما من الماء المقطر

٥٠ قحات من الحامض البيروكاليك

٤٠ نفطة من الحامض الخليك (تمزج الاجزاء معا)

واعلم ان المظهر الحامض البيروكاليك يجب ان يركب لكل يوم على حدة او ليومين في قنينة صفراء او زرقاء ذات سدادة محكمة الضبط

# ﴿ تركيب ثان ﴾

٥٥ درهما من الماء المقطر

٢٠ قمحة من الحامض البيروكايك

٠٥ دراهم من الحامض الخليك

۰۳ « من السهيرتو ( نمزج الاجزاء معا )

#### ﴿ تركيب ثالث ﴾

٣٢ درهما من الماء الاعتمادي

١٠ قيحات من الحامض البه وكاليك

٠٢ درهم من الحامض الخليات

٧٠ « من السبرنو ( تمزب الاجزاء مما )

# نوكيب رابع ﴾

٨٠ درهما من الماء المقطر

٢٠ قمحة من الحامض البيروكاليك

درهم واحد من حامض الليمون المبلور ( تمزج الاجزاء معا )

وتزاد كمية حامض اليمون في الحر الشديد. ومن الاوفق ان يستعمل في الصيف التركيب الذي يكتر فيه الحامض البير وكاليك و بالعكس في الشتاء. ولما تصب المظهر على الزجاجة وترى ان الظهور سريع وذلك يكون في الصيف او اذا طالت مدة اللبوث أرقه حالا عنها واغسلها بهاء ليتوقف فعل الحامض عليها والا فتسود كشيرا وتعطل ومع ذلك فلاحسن ان يكون ظهور الرسم قويا من ان يكون ضعيفا بشرط ان يكون تناسب بين الالوان. فالرسم الواضح مع هذا الشرط يعطى الورق صورة جيدة غير انه يلزم حينئذ ان نطيل مدة تعريض الزجاجة والورق الحساس للنور حتى نطبع الصورة. واذا كان الرسم على الزجاجة رماديا قليل الوضوح يطبع على الورقة حال تعريضه للنور وتكون الصورة مكمدة بدون دقة و بالاختصار غير جيدة

#### ﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي السَّائِلِ المُثبِتِ الرسمِ على الزجاجة ﴾

قد ذكرنا صفة سائل لهذه الغاية فى اول الباب وهو محلول سيانور الپوتاسا وقلنا أنه بسبب ضرر هذا الملح بما فيه من السم يعوض عنه بمحلول هيبو كبريتيت الصودا المشبع. فليس للنثبت تركيب آخر فنكتفى بما ذكرناه هناك

#### ﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ فِي تُركيبِ مَا يَختَصُ بِالصُّورَةِ الْايْجَابِيةِ عَلَى الورقِ الزَّلَالَي ﴾

قلنا انه بعد طبع الصورة على الورق وغسلها بماء يجب ان توضع مدة فى محلول كلورور الذهب والكلس والصوديوم وقد عرفنا تركيب محلول هـذه الاملاح فى

مكانه . واما الآصد من تغطيس الصورة فيه فهو لكى يكون لونها على الورقة جيدا اى مناسب الالوان . والبعض يريد ان يكون اللون بنفسجيا او ازرق او محمرا . ولكل من هذه الالوان سوائل تظهرها . فلتعميم الفائدة نقدم للقارئ جملة تراكيب من هذا النوع فليختر منها ما اراد

### ﴿ تركيب اول ﴾

ضع في قنينة الاجزاء الآتية

١٥٥ درها من الماء المفطر

٠١٨ قمحة من كاورور الذهب

ثم ضع في قنينة اكبر من هذه بمرتين الاجزاء الآتية

١٠ دراهم من الماء المقطر

درهم وثلث من هيبوكبر ينيت الصودا

فلما یذوب الهیبوكبریتیت تماما اضف الیه محلول كاورور الذهب بالتدریج محركا (ولا یصح ان یضاف اثانی الی الاول ائللا یرسب لذهب فیفسد المحلول) فهذا المركب یعطی الصورة لونا بنفسجیا مشربا بسواد و ۳۲ درها منه تكفی لتلوین نصف طلحیة ورق زلالی

# ﴿ تُركيب ثان ﴾

١٨ قمحة من كلورور الذهب

٣٠٠ درهم •ن الماء القطر

٣٥ قمحة من كلورور الكاس ( نمزج الاجزاء وترشيح بالورق )

# ﴿ تُركيب مَّالَث ﴾

٩ دراهم من خلات الصودا مصوبة

١٨ قمحة ٰ من كاورور الذهب

٦٠٠ درهم من الماء المقطر ( تمزيج مما )

واذا اردت استعال هذا السائل يجب ان تطبع الصورة طبعا اقوى من المعتاد وهو يعطى نونا اسود مزرقا

# ﴿ تركيب رابع﴾

قحات من بورات الصودا مسحوقا
 دوها من الماء المقطر

ذوب البورات فى الماء واتركه حتى يبرد وعند ما تريد ان تستعملهاضف اليه قمحة من كلورور الذهب مذوبة فى قليل من الماء المقطر وهذا المركب يكفى لطلحية ورق زلالى . واذا استعملته فاترا يكون فعله اسرع و يلزم ان تطبع له الصورة طبعا اقوى من المعتاد ايضا حتى تخضر فيعطى لونا احمر ماثلا الى البنفسجى

واعلم انه لا يصح ان تستعمل من هذا التركيب الا ما يكفى لغمر الصور المواد تلوينها به لان ما يستعمل اليوم لا ينفع فى الغد

وقد قدمنا آنفا صفة سائل لتثبيت الصورة على الورق وهو محلول هيبو كبريتيت الصودا ( ٦٤ هيبو الى ٣٠٠ ماء ) وليس للتنبيت غيره

# ﴿ الفصل السادس ﴾

#### ﴿ في تنظيف الزجاج ﴾

ذكرنا فى اول الباب صفة تركيب لتنظيف الزجاج وهو جيد جدا ولكن خوفا من خطر سم السيانور نلتزم ان ندل القارئ على طريقة اخرى تقوم مقام الاولى وهى هذه:

يلزم اولا ان تغطس الزجاجة (خصوصا التي لم تصح عليها الصورة فاردت محوها عنها) في محلول الحامض النيتر يك (٥ ح الى ٥٠ ماء) وتبقيها هناك مدة مم تخرجها وتغسلها جيدا بماء وتتركها حتى تنشف ثم تضع في خرقة (صرة) قليلا من الطباشير ناعما وتبل الصرة وتفرك بها سطح الزجاجة فركا جيدا متساو ياوتتركها حتى تنشف ثم بمحرها بكرة مصنوعة من جلد نظيف لين ثم بخرقة ناشفة نظيفة.

وتعرف أنها صارت نظيفة عند ما تحدر عليها النفس فتعلوها رطو بة متساو يةسريعة التطاير. ويجبكما سبق القول قبل أن تصب الكولوديون عليها أن تمسحها بفرشة نظيفة و برها ناعم جدا

### ﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ فِي ازالة الدبوغ عن يد المصور )

اعلم ان المغطس الفضى وكل محلول يدخله نيه رات الفضة يدبغ الجلد او الملبوس اذا مسه بلون اسود فمن كان التصوير مهنته لا يهمه ذلك واما من يستعمله احيانا لمقصد ما فيتكدر ان يرى يده ملطخة بلطخات سوداء فلا بد من ان يسر بما سنذ كره له لازالة هذه اللطخات وهو ان الدبوغ التي تحصل بالتصوير اما ان تكون زرقاء او صفراء او سوداء . فالدبغ الازرق ناتج عن مس محلول حديدى ثم محلول سيانور البوتاسا فيتكون اذ ذاك سيانور الحديد المعروف بازرق بروسية فلازالته يغسل الدبغ بمحلول كر بونات البوتاسا

والدبغ الاصفر ناتج عن مس محلول حديدى فيتكون اكسيد الحديد فيزال الدبغ بغسله بالحامض الهيدروكاور يك مخففا بثلاثة امثاله من الماء

ويحصل ايضا دبغ اسود اذا مست اليد اولا محلولا حديديا ثم محلول الحامض البير وكاليك فيتكون حبر اعتيادى وازالته كالاصفر ودبغ نيبرات الفضة يكون اولا محرا ثم يسود بالتدريج فلازالته يغسل بمحلول سيانور الوتاسا ( ١٠ سيا الى ١٠٠ ماء ) و بما ان السيانور كما نبهنا هو من السموم الهتالة فلا نستعمله بيدك البتة اذا كان فيها ادنى جرح فعوض عنه بفرك الدبغ بفطعة من يودر البوتاسا مبلولة بماء ثم اغسله بمحلول هيبو كبريتيت الصودا

#### ﴿ الفصل النامن ﴾

﴿ فَي عَمَلُ الصَّوْرِ السَّحْرِيَّةِ ﴾

طريقة ذلك هي ان تعمل الصورة على الرجاجة بالطريةة الاعتيادية ثم تطبعها

على الورق الزلالى حتى تخضر في المكبس ثم تغسلها بماء وتغطسها في محلول هيبو كبريتيت الصودا مشبعا محضرا جديدا . ثم تغسلها جيدا بماء وتغطسها في محلول ثاني كلورور الزئبق ( ٥ كلو الى ١٠٠ ما، ) فيختفي الرسم عن الورقة عند تغطيسها في هذا المحلول فتغسل الورقة وتبقيها حتى تنشف ثم تحفظها . واذ تريد اظهارها غطس ورق ترشيح في المحلول السابق ( اي الصودا ) واذ ينشف ضعه فوق الورقة المصورة عليها الصورة و بله باسفنجة بماء فيظهرالرسم . فاذا غسلتها بماء وغطستها بمحلول الزئبق المذكور تختفي وهلم جوا

# ﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في البقايا ﴾

بما ان استعال الاملاح الفضية والذهبية فى التصوير هى الركن لهـــذه الصناعة المعادن اقتضى ان نبين طريقة تسترجع بها فيكسبها العامل لان الصورة التي يلزمها من هذه الاملاح ما قيمته مائة قرش مثلا يؤخذ منها ما قيمته خمسة والخسة والتسعون تذهب سدى فطريقة استخلاصها من السوائل كالماء الذي تغسل به الزجاجات بعد صب المظهر والمثبت عليها والمظهر والمثبت اللذين استعملا والماء الذى يغسل به الورق بعد الطبع والمثبت والملون وغير ذلك مما يستعمل للصورة هي اما ان تحوّل كل ما يوجد منّ الفضة الىكبريتور الفضة وهىالطريقة الاجود من غيرها لاستخراج هذا المعدن منالسوائل اية كانت . واما ان نحول الفضة مما حُلت به الى كلورور وهذه الطريقة لا تصلح الا لاسوائل الني لا يدخلها هيبوكبر يتيت الصودا الملحان يجب ان نتكام عن الطريقة الاولى فنقول: يؤخذ آناءان صغيران كالبرميل مثلا بجرم متساو ويركب لكل منهما حنفية خشب على علو ربع الآناء منهما ويوضع الواحد اعلى من الآخر بحيث ان حنفية الاعلى تصب في الاسفل. بم تضعفى الاعلى جميع السوائل التي تكون عندك من اى نوع كانت واما ورق الترشيح الذي تكون

قد رشحت به سوائل الفضة والصور المنثلمة وما شاكل ذلك فتحرق هذا كله وتضع رماده في الاناء مع السوائل ولما يقرب امتلاؤه اضف اليه بالتدريج حوركا من محلول كبريتور الپوتاسا المرشح بالورق (١كبرالي ٣ ماء) فترسب الفضة فيه حالا على هيئة كبريتور الفضة فداوم الاضافة الى انقطاع الرسوب. فاترك حينئذ ما في الاناء نصف ساعة حتى يرسب نماما ثم افتح الحنفية فينزل جميع الماء الى الاناء الاسفل وهناك يرسبما ينزل مع الماء من كبريتور الفضة ثم اضف الى هذا الاناء شيئا من محلول كبريتور الپوتاسا فاذا تعكر السائل فذلك دليل على وجود فضة فداوم اضافة المحلول حتى يبطل الرسوب فاتركه مدة نم افتح الحنفية لينزل الماء وهو غير نافع فيراق

فاذا تجدد عندك سوائل أجر العملية نفسها حتى يساوى علو الراسب مساحة الحنفية فتخرجه وتبسطه على خام مجذوب على برواز خشب وتتركه حتى ينشف نم تضع كنبر يتور الفضة (اى ما حصل من هذه العملية) في بوتقة تضعها في وجاق صباب النحاس وعلى دائرها فحها وتنفخ عليها حتى تصير حمراء مكدة فيلمهب السكبريت داخلها ويستحيل الى بخار فاذ ينتهى النهابه اضف الى البوتقة مثل ثلث ما فيها من كر بونات البوتاسا وقليلا من بورات الصودا وذلك لاجل اسراع ذوبان الفضة ثم غطس في البوتقة بكثرة مسامير حديد غليظة الى ان تمتلي ثم غطها بطغائها وضع حولها وفوقها فحها وانفخ بالكور نصف ساعة الى ان تصير حمراء جدا فيكون كبريتور الفضة قد تحلل بالحديد وصار كبريتور الحديد والفضة التى تنفرد فيكون كبريتور الفضة قد تحلل بالحديد وصار كبريتور الحديد والفضة التى تنفرد أكسرها لتأخذ منها الفضة ثم ذوب هذه من النار وانزع غطاءها واتركها حتى تبعر ثم تجمها اكسرها لتأخذ منها الفضة ثم ذوب هذه الفضة ثانية في بوتقة نظيفة حتى تنقى ثم اكسرها بتأن على ارتفاع وهي مائعة في انا، فيه ماه كثير فتصير على هيئة كريات الفضة

وما يوجد من الذهب فى عمليات التصوير يبقى مختاطا بالفضة فلما تذاب فى الحامض النيتريات يرسب الذهب, فى قعر الانبيق على هيئة مسحوق السود فيغسل و محمى قليلا فيصفر و يعمل منه كابرور الذعب

واما الطريقة الثانية فعي أن تضيف من محاول كاورور الصوديوم الى السوائل

التى لا يدخلها هيبو كبريتيت الصودا ولا سيانور البوتاسا فيرسب حالا كلورور الفضة فداوم الاضافة الى ان يبطل الرسوب فاترك السائل برهة ثم ارق ما وضع الراسب على ورق ترشيح داخل قمع زجاج واسكب فوقه ماء ليغتسل ثم حوله الى فضة معدنية وذلك بان تضع الكلورور رطبا فى اناء زجاجي او صيني وتضع معه ثلاثة امثاله من الماء مضافا اليه حامض كبريتيك ( ١ ح الى ١٠ ماء ) وتغطس فى المذيح رقاقة توتيا سميكة نظيفة وتتركه كذلك ٢٤ ساعة فيتكون فى الاناء كلورور وكبريتات التوتيا وترسب الفضة معدنية على هيئة مسحوق فتريق عنها السائل وتضعها فى ورق ترشيح على قمع زجاج وتفسلها بماء ثم تنشفها فتصلح لعمل نيترات الفضة . واذا اردت ان تعمل الكاورور المذكور سبيكة فن بعد تنشيفه اخلط جيدا الفضة . واذا اردت ان تعمل الكاورور المذكور سبيكة فن بعد تنشيفه اخلط جيدا فى بوتقة واحمها على النار الى ان تصير شديدة الاحرار فأبقها كذلك نصف ساعة على الاقل ثم اخرجها من النار واتركها حتى تبرد فاذا كسرتها تجد فيها سبيكة فصة نقيه

هــذا ولعل القارئ ينسب الى عدم التوضيح اذا لم ير النجاح فى احدى العمليات المتقدم ذكرها . فاقول ان عدم نجاحه ليسهو من عدم توضيحى بل ر بما يكون لعدم نقاوة الاجزاء خصوصا فى بلادنا هذه حيث يندر وجودها نقية وجديدة . فاحذر لذلك ولا تنسى النرتيب والنظافة فانهما ركن هــذا الفن . واختم كلامى فى هذا الباب راجيا من المولى ان يرشدنا جميعا وهو السميع العليم



#### ﴿ فِي الغراء النباتي }

طريقة تحضير الغراء النباتي هي ان تغلى المواد النشائيــة كالدقيق والنشاء والاراروط وما شاكل ذلك . وفي بعض الاحيات يضاف الى المغلى ما يزيد خصائصه الغرائية او يحفظه من مضرات الحشرات واللايضاح نفدم صفة تركيب من هذا النوع والقارئ قادر ان يحضره في اى زمان ومكان اراد على انواع شنى

#### ﴿ فِي غراء الدقيق ﴾

كيفية تحضير هذا الغراء هي ان تأخذ من دقيق الفه والاحسن دقيق الشعير كية تعجبها بقليل من الماء الغالى وتعركه جيدا ثم تضيف اليه ماء رويدا رويدا مع التحريك ليصير كمستحلب اى كحليب صاف ثم تضع السائل في مرجل وتسخنه تدريجا ومحركا دائما لئلا يلصق الغراء بقعر المرجل فيأخذ السائل في ان يشتد بالتدريج و بعد ان يغلى بعض دقائق انزله عن النار وصبه في قوالب حيث بجهد بعد ان يبرد وهذا النوع من الغراء كثير الاستعال عند مجلدى الكتب وعاملي الكرتون وعند ما يراد استعاله تؤخذ منه كمية وتحل بمقدارها من الماء تتر يبا وستعمل ولتحضير غراء النشاء والاراروط بجرى العملبة نفسها . وغرا . هدد المواد الاخيرة منه ما هو مستعمل لتفرية الورق ومنه ما هو أيعطي الملابيس قوما اشد من فوامها و يستعمل عند الحائك اتكون المنسوجات شد قواما

#### صفة تركيب آخر ﴾

ضع طحينا فى وعاء وحلّه بماء بارد ليصير كالحليب واضف الى كل مائة جزء من هذا المحلول نصف جزء من الحامض الكبريتيك المركز ثم حركه جيدا واتركه ليرسب بضع ساعات ثم زلّ السائل وخذ ما رسب ومده على رقاقة من النحاس وضعه فى محل قليل الحرارة (كالفرن) وعند ما ينشف الا قليلا اخرجه واخفظه الى حين الاستمال

عند ما تر يد استعماله حلّ منه كمية مقدارها من الماء الغالى ( لانه لا يذوب فى الماء البارد ) وهذا الغراء اجود من المار ذكره

### ﴿ تُركيب غراء جيد للمجادين وعاملي الكرتون والمحاكة ﴾

خذ ١٥٠ درهما من البطاطة واغسلها جيدا بماء وبدون ان تقشرها فنها ببرش اعتيادى ثم ضعها فى ٤٥٠ درهم ماء واغلها دقيقتين محركا دائما ثم انزلها عن النار واضف اليها ٥ دراهم من مسحوق الشب ناعما وحرك المزيج جيدا بملعقة فيصير غراء جيدا شفافا معدا للاستعال . فهذا الغراء هو مثل غراء النشاء بل اجود واقل كلفة وفضلا عن ذلك فانه ليس له رائحة رديئة كرائحة ذاك . واعلم ان اربعة اجزاء من الغراء

#### ﴿ في غراء المواد الحيوانية ﴾

الغراء المستخرج من المواد الحيوانية ذو اهمية فى الصنائع اكثر كثيرا من غراء المواد النباتية فلذلك نطيل الكلام عليه وهو يستخرج من مواد ستذكر والعمليات اللازمة لاخراجه تختلف لاسباب ستذكر ايضا ولنبتدئ الآن فى الكلام على المواد الجلاتينية فنقول

مُن المعلوم انه اذا اغلى الجلد والغضار يف العظمية للحيوان تبقى فى الماء مادة شفافة تجمد حين يبرد . فالمادة التى لها هذه الخاصية العظمى هى المسماة بالجلاتين فالجلاتين اذا هو تلك المادة التي عرفت من مدة مديدة في جسم الحيوانات وهو المعروف في المتجر بالغراء و يكون اذ ذاك غير نقي "

وعند ما يكون الجلاتين نقيا يكون عديم اللون شفافا وله خاصية غرائية قوية جدا تختلف حسب اختلاف المواد التي يستخرج منها

اذا نقع الجلاتين فى الماء البارد يرخف ويلين ويفقد شغفه ولكن لا يذوب ومن المستحسن ان ينقع الغراء فى الماء البارد قبل ان يستعمل وذلك ليتعرى من الاملاح الذوابة التى فيه فانها اذا بهيت فيه تتبلور وتقلل فعله الغرائى

فَفَى كَمِية ماه مناسبة وعلى نار هادئة يذوب الجلاةين بسهولة والمذوب يكون رائقا عديم اللون وعند ما يبرد يصير قرصا يبرجرج بقوام جموده حسب كمية الجلاتين المذوب وكمية الماه

فالجلاتين النقى يمتص ستة امثاله من الماء بدون ان يذوّب لكن يصير بقوام يترجرج واما الغراء المتجرى فلا يمتص سوى ثلاثة امثال وزنه من الماء وكلما كان اقل نماوة يكون اقل امتصاصا للماء والغراء الذى يذوب فى الماء البارد و يطرح اذ لا خاصية غرائية فيه

#### ﴿ فِي المواد الحيوانية }

ان اكثر بفايا الحيوانات التي يستخرج منها الغراء لها عمليات خدوصية لمصبر اهلا للخزن وفي اورو پا تجار مخصوصون بهذه الغاية وحدها والهصد من هذه العمليات هو حفظ المواد المذكورة من الاختمار وهذا الحادث الاخير عنع بنقه المواد في مذوب الكاس ثم باخراجها منه وتنشيفها وهكذا تصدر اهلا للخزن ولان مرسل الى اما كن بعيدة بدون ان يدخل علبها عارض . واما اجناس المواد التي يستخرج منها الجلاتين وهي

﴿ اولا ﴾ جميع ما يطرح من جاود الدنر قبل ان تدبه وجميه قطع جود الحوانات غبر المدبوغة الطرية فهذه جميعها تعطى من ٥٠ لى ٦٥ فى المائه من الجلاتين

﴿ ثَانَيا ﴾ قطع جاود الحمير والخيل والغنم الطرية فهذه جميعها تعطى ٦٣ فى الماثة من الغراء و يكفى لها ان تنقع مرة واحدة فى الكلس

﴿ ثَالَثًا ﴾ الكفوف ( التي يلبسها الافرنج بايديهم ) القديمة وجميع جلود الثمالب والهرة اللينة وغير المدبوغة وهي تعطى من ٥٠ الى٥٠ في المائة من الغراء و يكون من احسن الانواع

والحاصل ان الجاود الحيوانية غير المدبوغة طرية كانت ام جافة تعطى كلهـا غراه بعد اجراه عمليات ستذكر

#### ﴿ فِي انواع الغراء التجاري ﴾

(۱) الغراء الابيض الشفاف. هـذا الغراء يستخرج من جاود الحيوانات الحديثة السن ومن غضاريف الجلود الطرية ويشاهد بالمتجر بهيئة رقاقات رقيقة جدا قابلة اللي لامعة وهذا النوع جيد لعمل الجلاتين الذي يأكله الامرنج ولتصميغ الانسجة البيضاء ويستعمل ايضا لترويق الخروية وم هكذا مقام يباض البيض وغراء السمك (۲) الغراء المستخرج من العظام بواسطة الحامض الهيدر وكلوريك وهـذا يعد من اجود انواع الغراء ويستعمل كالمذكور آنفا وعند النجارين

﴿ ٣﴾ الغراء الاشقر وهو ما يستخرج من قطع الجلود الفديمة غير المدبوغة واحيانا يكون لونه اسمر وهوكثير الاستعمال اتغر ية الخشب

واعلم ان الغراء اذا اغلى مدة طويلة بالماء يفقد بعض خصائصه الغرائية اما غراء السمك فيفضل على ما سواه من أنواع الغراء فى بعض الحرف لكونه عديم اللون اصالة وشفافا للغاية ولكونه يستحضر من نوع من حيتان البحر لا نتكام عنه في هذا الكتاب لعدم وجود الحوت في نواحينا ولا نقدر على صيده

ومن احسن المواد التي يستخرج منها الغراء جلود العجول وهي التي يصنع منها الغراء الاجود لفوة الخاصية الغرائية فيه

من اراد ان يتعاطى هـذه الحرفة فاستحضر من قطع الحجلود الطرية كميات وافرة بحيث لا مكنه ان يستخرج منها الغراء ببرهة وجيزة يلزم ان يعمل لها عملية (٢٤)

ليقدر ان يخزنها الى حين الطلب والا فتختمر وتنعفن ببرهة وجيزة وخصوصا فى الفصول الحارة . والعملية لذلك هى ان تنقع تلك الجلود ١٥ او ١٨ يوما فى ماء محلول به كلس بحيث يكون فى برك مكاسة الداخل او فى براميل مع الاعتناء بتغيير ماء السكاس عنها جملة مرار فى المدة المذكورة . و بعد مفى ١٨ يوما تخرج الجلود من ماء السكاس وتمد للهواء فى محل محجوب عن الشمس وتقلب جملة مرات فى اليوم ليسرع نشافها فتؤخذ اذ ذاك ونخزن بدون خوف من تعطيلها او من رائحتها فى اليوم ليسرع نشافها فتؤخذ اذ ذاك ونخزن بدون خوف من تعطيلها او من رائحتها بجب ان تجرى هذه العمليات فى مكان منفرد عن الاماكن المسكونة ومتسع وقرب ماء جار

والقصد من وضع الجلود فى مذوب الكاس قبل ان يستخرج منها الذراء هو لكى تنحل عنها الاجزاء الرخوة والدم و بعض مواد دهنية تضر بالعمل اذا بقيت فيها

واعلم ان الجلمود المهيأة كما من اذا ابفيت مدة طويله مخزونة واردت ان تطبخها غراء فيلزم ان تعيد عليها التغطيس والنقع بماء الكاس بشرط ان يكون الكاس اقل من الذي وضعته المرة الاولى

انه كلما كان نفع الجلود بماء السكاس اطول مدة يكون الغراء المسنخرح منهــا اروق ويكون بعد يبسه شديد الصلابة فاذا اردت كسره يكون كالزجاج


واذا اراد العامل ان يكون الغراء اينا بعد نشافه فليستعمل الحلود بعد اخراجها من ماء الكاس وهي ناشفة نصف نشاف

والغاية ايضا من نقع الجلود في ماء الكاس ثانية كما مرهى اكى برخف شحيناند ادا شطفتها بماء لتعربها من الكاس مخرقها الماء نماما و يذوب منها الاملاح الدوابة و بعد شطفها بماء تمد في رواق وتترك بعض ايام ايشبه ما بفى فيها من الكاس بالحامض الكر بونيك الذى في الهواء فيصد كر يونات الكاس عوضا عن اكسيده وهكذا تكون اجود للعمل واسهل دوبانا

قكر رانه يلزم غسل الجلود بعد أخراجها من الكسس ولدلك توصع فى سلال وتوضع هذه فى ماء كثير والاحسن وضعها ف ماء جار وبحركها نم عدها فى رواق وتتركها بضعة ايام محركا اياها كل يوم ليستحيل اكسيد الكاس الذى فيها الى كر بونات الكاس باكتسابه كر بون الهواء وقبل ان تنشف تماما اى عند ما يبقى الجلد راخفا لينا توضع فى الجلقين لتعمل غراء

# ﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في طبخ الغرام ﴾

تؤخذ خلقين من نحاس او من حديد عمقها اقل من اتساعها ذات قعر سميك ومقعر الى الخارج وتوضع هذه الخلقين على النار بعد ان توضع فيها مصفاة من التنك اوالتحاس بعيدة عن قعرها بعض قرار يط . (والغاية وضع المصفاة هي لكي تمنع قطع الجلد ان تمس رأسا قهر الخلفين لئلا تحترق وتلصق هناك وتكون الطبخة سوداه وكل يعلم ما في ذلك من الضرر) فيلزم اذا ان تكون في جهة الخلقين السفلي حنفية لاخراج الغراء عند ما يتكون داخلها . مم تملأ الخلقين المذكور ماء الى ثلثيها تقريبا واعلم ان ماء النهر او ماء المطر هو اجود من خلافه لان الاملاح الكلسية فيه قليلة وهذه الاملاح تعيق ذو بان المادة الجلاتينية وتقلل كميتها . (شكل ٢٥)



ثم تضع في الخلقين من قطع الجلود المهيأة كما مركبية وافرة اتكون عالية فوق فوهتها

ولا يحصل ضرر من ذلك لانه كلما ذاب جزء منسه فى اسفلها يهبط ما فوقه الى تحت وهكذا يكون قد تلمين بيخار المساء المتصاعد فتوفر عليك مواد الاشتعال (اى الحطب)

واعلم انه لا يلزم ان تكون النار تحت الخلقين قوية لان ذلك يضر بالغراء بل واعلم النار لطيفة واترك الخلقين تغلى بعض ساعات وحينئذ تنظر ان القطع التي كانت عالية فوق الخلقين آخذة في الهبوط الى اسفل ثم تغرق تماما بالسائل فاتركه يغلى بهذه الحالة على نار لطيفة وفي كل برهة غطس رقاقة خشب قرب حافة الخلقين وارفع بها الجلد الغاطس بالسائل وذلك ليتشرب من الماء السخن بسوية ثم ارفع بمصفاة الرغوة الدهنية المهزوجة بكية من الكاس التي علمت سطح السائل. ولكي يكون امتزاج السائل جيدا افتح الحنفية واستلق ما ينصب منها من السائل وصبه ثانية في الخلقين

واعلم انه لکل المواد ولای نوع من الغراء اردت طبخه یلزمك ان تبتدی باه ذکرناه ولکن عند ما تبتدی الحاود ان تذوب وقبل ان تذوب تماما یلزم العامل ان یجری بعض عملیات حسب نوع الغراء الذی یر یده وسنذ کرها فیما یأتی

ثم يجب ان تفحص اذا كان الغراء صار بالقوام المطلوب ولذلك خذ من السائل قليلا وصفه على صحن واتركه ليبرد فان جمد يكون غليه صار كافيا والا فاتركه الى حصول هذه الغاية

وعند ما ترى ان السائل صار شدید القوام و بعد ما تجر به بااصحن کا مر غط النار وافتح حنفیة الخلقین فتحا غیر کامل ائتلا یه زل السائل معکرا واستلق السائل فی خلقین مرکبة تحت الحنفیة ( انظر شکل ۲۰ ) وتحتها نار قلیله جدا السخها فقط و یلزم ان یکون فی هذه الخلقین حنفیة عالیة عن قعرها قایلا

وعند ما ينقطع نزول السائل سد الحنتية وانرك السائل في الخلقين الثانية فاترا قلمبلا ؛ اوه ساعات وهذه المدة لازمة ايرسب من السائل داخل الخلقين ما تبعه من المكر والندف غير الذائبة ثم افتح الحنفية واستلق السائل الراثق فى دنو وصبه فوق منخل داخل قوالب ( شكل ٢٦ )



77

مينما تكون تركت السائل ايرسب فى الخلقين الثانية صب فوق ما بقى فى الخلقين الاولى بدون ذو بان ماء سخنا من الوعاء الموضوع اعلى الحلة لهذه الغاية وهو وعاء مصنوع من تنك وله حنفية تصب اذا فتحت داخل الخلقين التى تغلى فيها المواد الجلاتينية ولزيادة التعبير انظر شكل ٢٥ فيهون عليك ذلك ومعرفة تركيب الخلاقين

و بعد ان تضع الماء السخن باى طريقة كانت فوق ما بقى من المواد فى الخلقين الاولى قوالنار وا غل المزيج حتى يصير بقوام مناسب وجر به بوضع قلبل منه على صحن كما من وعند ما تراه صار بالدرجة المطلوبة افتح الحنفية بتأن واترك السائل فى الخلقين الثانية ليرسب بضع ساعات ومن ثم تصبه فى القوالب

واعلم انه يبقى جلاتين فى المواد الحيوانية بمدان تغلى ثانية فضع فوقه ماء فاترا واتركه يغلى مرة ثالثة ثم افتح الحنفية واعملكا فعلت المرتين السابقتين

و يحدث غالبا ان السائل بعد ان تغليه وتخرجه من الخلقين الاولى لا يكون بقوام شديد بكفاية ليجمد عند ما يبرد وفى هذه الحالة اتركه فى الخلقين الثانية واضف اليه قليلا من الجلد واغله قليلا واذا لم تجد قطع جلود يغلى مدة لتتطابر عنه كمية ماء ولكن الاحسن انك لا تخرج السائل من الخلة بين الاولى الا عندما يصير بالقوام المطلوب لان الغراء المغلى كثيرا يفقد بهض خصائصه الغرائية فلا يكون حيننذ كا قدمنا جيد النوع

يلاحظ ان السائل المحل الى غراء بالغليان الثالث لا يروق بسهولة كالسائل

الاول فى الخلقين الثانية ولاسراع ترويقه يضاف اليه جزء من الشب مسحوقا لكل مده ويحرك اذ ذاك جيدا ويترك ؛ او ٥ ساعات ثم تغطى الخلقين الموضوع فيها بغطاء خشبى ويلقى عليها حرام من صوف سميك ( او سجادة ) و بعد مضى الوقت المذكور يكون واق السائل تماما فيؤخذ و يصب فى القوالب

و بعد الغليان الثالث يبقى فى الخلقين بقايا غير ذائبة فتؤخذ وهىسخنةوتعصر جيدا ويحفظ العصير ليضاف الى طبخة اخرى

واعلم ان الثلاثة سوائل التى اخذناها من الخلقين الاولى بالتتابع عند ما تجمد لا يكون غراؤها بلون واحد بل يكون السائل الاول قليل الاون وعند ما يكسر يكون كسره لامعا وله قوة غرائية قوية جدا . والسائل الثانى يكون اكثر تلوينا من الاول وهو ايضا جبد وله خاصية غرائية قوية اما السائل الثالث فيكون لونه محمرا غير شفاف وخاصية الغرائية اقل منها فى السائلين الاولين وهو مع ذلك جيد للنجارين

واعلم ان من المتعاطين هذه الحرفة من يضعالمواد الجلاتينية في خلفين ويغمرها عاء ويغليها مدة ثم ينزل الخلقين عن النار ويزل السائل ويضعه في الفوالب ولكن من امتحن هذه الطريقة والطريقة التي تكامنا عنها يعرف الفرق الكلي بين الاثنتين من حيث النوعية وكثرة الغراء الحاصلة من كمية مفروضة من المواد الجلاتينية

#### ﴿ فِي تُرويقِ الغراء ﴾

عند ما یکون الغراء فی الخلفین الثانیة حیت ترسب منه مواد متعلقة به خذ من السائل ملعقة وصبها بین لوحی زجاج بین الواحد والآخر مسافة سمك الریال المجیدی ومثبتین بهذا البعد بواسطة برواز من تنك الا جهدة واحدة تبقی مفتوحة وعند ما تصب السائل بین الزجاجتین انظره مخایلا بین عینیال و نور النمس و هكذا یعرف لون شفافته ورواق الغراء فاذا كان عكرا یلزم برویفه

ولنرويق الغراء طريقتان الاولى بالشب والنانية بهياض البيض

وطريقة الترويق بالشب هي ان تأخذ منه مسحوقا ١٦ درهما لكل ٧٥ اقة السائل الغروي و بعد ان تذوب الشب بكية من السائل سخنا ضعه في الخلقين وحركه جيدا ثم غط الخلقين واتركها ٦ ساعات فيروق الغراء تماما فتصبه في القوالب وطريقة الترويق ببياض البيض هي ان تأخذ ببياض بضع بيضات وتخفقه في وعاء مع قليل من الماء ليصير كالرغوة وتصبه فوق الخلقين وتحركها جيدا وتتركها بعض ساعات فالمواد المعكرة السائل تطفو على سطحه فترفعها و يكون السائل رائقا . و بعد الامتحان وجدنا ان طريقة الترويق بالشب اصح وانجح فانت بالخيار


# ﴿ الفصل الخامس ﴾ ﴿ في القوالب وصب الغراء فيها ﴾

عند ما يروق الغراء في الخلقين تفتح الحنفية وتستلقى السائل في دلو ومنه في القوالب . فهذه القوالب تصنع من خشب الصنو بر والاحسن ان تكون من صفائح توتيا محكمة الضبط على هيئة غطاء الصندوق فتصنع هذه القوالب بحيث تكون فوهتها اوسع من قعرها وذلك ليسهل على العامل اخراج الغراء منها بعد ان يتجمد . ومن اهم الاءور ان تكون هذه القوالب بغاية النظافة لان ادنى جسم متعفن داخلها يكفى ليكون كحميرة تفسد جميع الطبخة او على الاقل تعطل الغراء فلذلك نحث العامل على ان يلاحظ دائما القوالب قبل صب الغراء فيها و يعتنى بتنظيفها اذا اراد النجاح وننصح من اراد معاطاة هذه الحرفة ان يستعمل قوالب التوتيا عوضا عن الخشب وان كانت اكثر كلفة لانها اولا تتنظف بسهولة أنيا لا تمتص من السائل الغروى شيئا فتعوض بذلك عن زيادة كلفتها . فوضع السائل الغروى بهذه الفوالب امم سهل جدا وطريقة ذلك هي ان تصف القوالب نظيفة في المدوى بهذه الهواء من ار بعجهاته محجوب عن الشمس ثم تأخذ السائل من الخلفين بالدلو وتضع على فوهة القالب منخلا وتصب فيه السائل الى ان يمتلئ القالب تعاما (شكل ٢٦) وهكذا تفعل بالقالب الثاني وهلم جرا

والمستحسن وضع القوالب فى محل مبلط لانه فى الايام الحارة يلزم ان يهرق ماء جملة مرات فى النهار حول القوالب ليكون المحل دائما رطبا وذلك ليجمد الغراء بدمولة

# ﴿ الفصل السادس ﴾ ﴿ في تيبيس الغراء ونشره على الشباك ﴾

يجمد الغراء اعتياديا بعد مضى ٢٠ ساعة من وضعه فى القوالب وحيانا تلزم مدة اطول من هذه حسب حرارة الوقت . فعند ما تنظر الغراء جامدا تأخذه الى محل آخر وهو المنشر واعلم ان من الضررة ان يكون المنشر فى محل مرتفع وهو كناية عن محل مسقوف فقط ومفتوح للهواء من جهاته الاربع ومحكم بحيث لا تدخله الشمس مطلقا وداخل هذا المحل تعمل صقالة (شكل ٢٧) وفى احدى زواياه مائدة نظيفة



فتؤخذ القوالب عند ما يعرف ان الغراء قد صار جامدا الى قرب هـذه المائدة وتضرب وتمسح هذه باسفنجة مبلولة . بم يكفى غابا ان تقلب الفالب فوق المائدة وتضرب على اطرافه واسفله قليلا لينزل منه الغراء قرصا واحدا هـنا اذا كان الهااب من التوتيا اما اذا كان من الحشب فيانم ان تأخذ سكينا رقيفة عريضة وتبلها بماء وتمرها بين الغراء واطراف التالب لةزيل الالتحاء بينهما ثم تقلب الفالب على المائدة بعد مسحها بماء كما مر فينزل عليها الغراء قرصا مرجوجا

وقد يحدث احيانا ان مرور السكين بين الغراء واطراف القالب لا يكفى لانزال الغراء من القالب بعد ان تقلبه على المائدة ففى هذه الحالة و بعد ان تمر السكين كا تقدم اقسم القرص داخل القالب الى عدة قطع ثم خذ رقاقة خشب و بلها بماء وارفع عليها بلطف قطعة الغراء وضعها على المائدة وهلم جرا . و بعد وضع الغراء على المائدة خذ سكينا رقيقة و بلها بماء واقطع بها الغراء بالسمك والاتساع المطلوبين ( اعتياديا تكون قطع الغراء بسعة الكف و بسمك ريالين مجيديين ) . ومنهم من يعوض عن السكين بخيط نحاس رقيق مركب على خشب كالمنشار و بعد بل الخيط النحاسي يضغط به على الغراء فيفعل به كما لوكان سكينا فاختر منهما ما اردت

واعلم انه مهما اعتنى العامل فى طبخ الغراء وترويقه وتصفيته يكون دامًا على الاقراص الغروية وهى فى الغالب بعض اوساخ وهذه الاوساخ ليست ممزوجة بالغراء المتجمد ولكنها متجمعة فى اساله وعلى سطحه فلذلك من المستحسن قبل تقطيع الغراء ان تقطع اولا عن وجه القرص قشرة رقيقة ومن اسفله كذلك وتضع هذه القشرة فى الخلقين عند ما تطبخ طبخة غواء ثانية

و بعد تقطيع الغراء صفه على شِباك ( شكل ٢٨ ) وهذه الشباك هي كمشباك



Y A

صيادى السمك مصنوعة من خيطان المصيص ومسمرة اطرافها على برواز من خشب. ومن الواجب ان لا يمس بعض القطع بعضها الآخر على الشباك بل تكون كل قطعة بعيدة عن الاخرى قليلا ثم ارفع الشباك الحاملة الغراء وركزها على الصقالة المقدم ذكرها آنفا

و بوضع الغراء على الشباك وهـذه على الصقالة يأتيه الهواء من الجهات الست و يسرع نشافه . ولكن نشره هكذا لا يكفى لتنشيفه تنشيفا متساويا فمن الضرورة ( ٧٠) ان تقلب القطع على الشباك ثلاث مرات فى كل يوم وذلك بعد ان تنزل الشبك عن الصقالة ثم ترجعها الى مكانها وهكذا

واعلم ان تدوير قطع الغراء على الشباك ليس فقط ليسرع نشافها بل لان القطع اذا بقيت بدون تدوير تثقل فنقلها وعدم نشافها بكفاية يجعلان الخيط يخرق داخل القطعة وان تركته كذلك فعند ما ييبس الغراء تماما لا تقدر ان ترفعه عن الشباك بدون ان تفتته او تقطع الخيطان وعلى كل الاحوال تكون عليك خسارة فتنبه

وان مدة تيبيس الغراء هي المدة التي بها يخشي بالا كثر من فساده لان حالة الجو والحرارة الخارجية لها تأثير كلي بذلك خصوصا في الايام الاولى من نشره على الشباك . فان كانت الحرارة قوية يلين الغراء ويملأ ثقوب الشبك واحيانا يسيل الى الارض فيحتاج معامل فضلا عن خسارته الى ان ينقع الشبك في الماء الغالى لينظفه من الغراء المتجمد عليه . وان كان البرد شديدا يجلد الماء على الغراء فيتشقق ويفقد بعض خواصه الغرائية واذا دخل المنشر ضباب مهما كان قليلا يعطل الغراء ويضطر العامل الى ان يذو به ثانية . وان كان الهواء سخنا ناشفا يضر بالغراء لانه ويبس بسرعة ولذلك تراه بعد مدة مشققا والواسطة الوحيدة لمنع الاخطار التي تطرأ على الغراء مدة تيبيسه هي انه لا يطبخ في الفصل الحار ولا في الفصل البارد من السنة بل يختار فصل الحريف والربيع . ومع ذلك من اراد اتقان هذه الحرفة يقدر ان يصنع المنشر بحيث يكون قادرا ان يقيه من تغييرات الجو الخارجية وذلك بوضع بردايات على كل من الجهات الاربع

#### ﴿ فِي تَلْمَيْعُ الْفُرَاءُ ﴾

و بعد ان ييبس الغراء على الشباك تماما يكون وجهه مكمدا او مفطى غالبا بغبار مبيض ملتصق بسطحه حيث يظن انه من جنس دون فلازالة هــذا الغبار وتلميع الغراء تعمل له عملية اخيرة وهى ان تضع فى وعاء ماء سخنا وتغط به الغراء قطعة فقطعة و بعد اخراج القطعة من الماء تفركها شديدا بفرشة مبلالة بالماء السخن ايضا ( وقد يعوض عن الفرشة بخرقة نظيفة مبلولة ) وعند ما تنتهى من قطعة تضعها

على لوح وتضع هذا على الصقالة فى المنشر هـذا اذا كان الوقت حارا اما اذا كان باردا فتضع الالواح الحاملة قطع الغراء المتامعة داخل فرن حار قليلا وتبقيها الى ان تنشف تماما

واعلم انك اذا اردت خزن الغراء يلزمك ان تضعه فى محلات ناشفة جيدا وان تستفقده غالبا لتنشره فى الهواء عند الاقتضاء . اما اذا اردت شحنه الى اماكن بعيدة فمن المستحسن ان تضعه فى براميل محكمة الضبط ملبسة داخلها بورق والا فيمتص الرطوبة الكروية ويفسد قبل ان يصل الى المحل المرسل اليه . وكل هذه الاحتياطات سهلة التتميم واسلم عاقبة للعامل ونترك للفطن مجالا للتحسين يرتع فيه كيفا شاء

﴿ تنبيه ﴾ قبل ان تنقع قطع الجاود القديمة بماء الكلس ٤٨ ساعة يلزم ان تنقع في ماء العادة مغيرا عنها هذا السائل كل يومين واذا لم يكف نقعها هذه المدة لتلبن وترخف ابقها داخل الماء لنوال هذه الغاية . ثم ضعها بماء الكلس واتركها منقوعة به ١٥ يوما ثم اخرجها واشطفها وضعها في ماء كلس جديد ٣٠ يوما ثم اغسلها وانشرها لتنشف قليلا و يتكر بن عليها الكلس كا ذكر سابقا فتكون مهيأة للطبخ واعلم ان العمليات التي ذكرناها تصنع لكل الجلود من اي نوع كانت وهي العمليات الاصح والاكثر نجاحا فلا يغرك قول زيد وعمر و ولا كل من ادعى عرف

# ﴿ الفصل السابع ﴾ ﴿ في استخراج الغراء من العظام ﴾

اعلم ان الجلاتين يوجد بكثرة في العظام وكميته تختلف حسب اختلاف العظام وسن الحيوان المأخوذ منه . فالعظام الرقيقة والدقيقة تفضل على ما سواها . و يفضل عظام الحيوان الحديث السن على ما سواه . لانها اسهل للعمل وتحصل منها كمية جلاتين وافرة غير ان عظام الغنم الطويلة كالقوايم مثلا تفضل احيانا ولوكان الحيوان متقدم السن لانه يستخرج منها غراء جيد . واما عظام الخيل ففيها املاح كلسنة

كثيرة و يكون الغراء المستخرج منها دائما ملونا فلذلك قلما تستممل

فلاخراج الجلاتين والغراء من العظام طريقتان الاولى بالغلى والثانية بواسطة الحامض الهيدروكلوريك وتتكام عن كل منهما على حدة فنقول

# ﴿ فِي استخراج الغراء من العظام بالغلي ﴾

تؤخذ عظام الحيوانات اية كانت ثم تسحق ناعما في جرن من حديد ثم يوضع المسحوق في خلقين على دائرها قرميد على هيئة كانون واسفلها على قبوة من القرميد ايضا وذلكائلا تمسالنار اسفلها رأسا فيحترق الغراء داخلها ثم يغمر مسحوقالعظام بماء نهر بنوع ان يكون الماء فوقه على علو ٤ قرار يط ثم تشمل النار تحت الخلقين حتى تغلى ١٧ ساعة متتابعة فاذا كان ذلك اخرج النار واترك المغلى ٤ ساعات ليرسب ثم زل" السائل الرائق وضع ماء نهر فوق ما بقى من مسحوق العظام داخل الخلقين واوقد النار تحتمها واتركها تغلى ١٢ ساعة ايضا ثم اطفى النار واترك المغلى الثانى ٤ ساعات ايرسب ثم انضح عنه السائل واضفه الى السائل الذى نضحته اولا واطرح ما بقى من العظام فى الخلقين من بعد ان تضعه فى اكياس سميكة وتعصره جيدًا بالمكبس لينضح ما بقى فيه من الغراء السائل والسائل الناتج مرالغليان الاول والثانى يوضع فى خلقين موضوعة على نار هادئة الى ان تتطائر عنــه كمية ماء و يصير بةوام الشرَّاب الجامد فصبه في قوالب تنك واتركه حتى يجمد عاما ثم اخرجه من الفوالب وقطعه وانشره على الشباك في محل الهواء فبعد مضى ١٢ يوما في الصيف و ٢٣ يوما فى الشتاء يبس الغراء تماماً . وليكن معلوماً أن هذه الطريعة لا يستخرج بهما جميع المادة الجلاتينية الموجود فى العظام وفضلا عن كافة الجرن الحديد والمـكمبس يقتضى للنار حطب كثير ولذلك قلما تستعمل

# ﴿ في استخراج الغراء من العصام بواسطة الحوامض ﴾

جميع عظام الحيوان ليست جيدة ليستخرج منها الغراء بهذه 'لطر يفة بل تؤخذ العظام الآتي بيانها عظام رؤوس البقر والغنم وعظام سوق الغنم واضلاعه واضلاع البقر والعظم الرقيق من هذه الحيوانات . فابدأ اولا برض العظام ثم اغسلها جيدا بماء العادة ثم ضعها في وعاء خشب محكمة الضبط ثم ضع فوقها مثل ثقلها من الحامض الهيدروكاوريك ومثل ثقلها ه مرات من ماء العادة . ويجب ان تضع الاوعية التي فيها العظام في محل محجوب عن الشمس فاذا اجريت العملية على قاعدتها اى وضعت الحامض بالعيار الحقيقي والدوجة المطلوبة والماء بالوزن اللازم فبعد عشرة ايام تجد العظام قد تلينت داخل السائل الحامل هيدروكاوريك وضعات الكاس وضع فوق العظام مشل وزنها ماء محاولا به جزء حامض وفصفات الكاس وضع فوق العظام من فصفات الدكاس فيتي الجلاتين اذ ذاك هيدروكاوريك لكل ١٠٠ جزء ماء واتركه عليها ٢٤ ساعة فهذا الماء المحمض الاخير هو لكي يحل ما بقي في العظام من فصفات الدكاس فيتي الجلاتين اذ ذاك الاخير هو لكي يحل ما بقي في العظام من فصفات الدكاس فيتي الجلاتين اذ ذاك خليا منه ومنفردا . ثم اهرق عن الجلاتين الماء المحمض وصفه بنوع ان ينضح منه خاليا منه ومنفردا . ثم اهرق عن الجلاتين الماء ليعريه من الحامض الذي بقي فيه ) وأ بقه كذلك بضع ساعات ثم ارق الماء عنه وعوض عنمه بماء جديد وابقه مدة ثم ارقه وهكذا على ٨ مرات متوالية

اما اذا كان معملك قرب ماء جار فتوفر عليك انعابا ووقتا اذا وضعت الجلاتين في سلال او في اكياس وضعتها داخل الماء وهكذا يتجدد الماء كل برهة ويعرى الجلاتين من الاملاح الكلسية ومن الحامض الباقي فيه . وتعرف ان الحامض ذال عاما عن الجلاتين عند ما تضع منه قطعة على لسانك فلا تستطعم بطعم حامض قطعا ثم ضع العظام المحضرة كما من في خلقين واغلها مدة ثم صبها في قوالب وقطعها بعد ذلك ونشفها فيحصل من ذلك جلاتين اى غراء نظيف جدا

وتجرى العملبات المذكورة على العظام اذاكان مرادك استخراج جلاتين اى غراء نقى جدا اما الغراء المتجرى فلا يلزم كل هذا الاعتناء بل يكفى لذلك ان تلين العظام تماما بمحلول الحامض الهيدر وكلوريك ثم تغسلها بعد ذلك بماء ( ولا يضر اذا بقى اثار للحامض الهيدروكلوريك كما فى استخراج الجلاتين ) ثم تغليها فى الخلقين وتجرى عليها عملية الغراء المستخرج من الجلد

واعلم ان العظام المعدة بالحامض كما مر يحصل من كل ١٠٠ جزء منها ٢٠ من الغراء وذلك اذا اجريت العملية على اصولها تماما

# ﴿ الفصل الثامن ﴾ ﴿ في الغراء السائل ﴾

قد وجد بالامتحان انه اذا اضيف الى الغراء وهو سائل قليل من حامض ما او من السپيرتو يبقى الغراء سائلا وتبقى له خاصيته الغروية . ومن جميع الحوامض الاجود لهذه الغاية الحامض النيتريك

ولكن الغواء بهـذه الصفات نافعا جدا للنجارين والمجلدين لانه يستعمل على البارد ولا يحتاج العامل الى الناركل برهة اردت ان ابين للقارئ كيفية تحضير بما يأتى يؤخذ ٣٠٠ درهم من الغراء الجيد ويوضع فى اناء فحار مدهون وفوقه ٣٠٠ درهم ماء ويوضع الاناء على نار هادئة و يترك الى ان يذوب الغراء تاما . ثم خذ ٦٤ درهما من الحامض النيتريك وصبه تدريجا ومحركا فوق الغراء السائل . فعند اضافة الحامض يحدث غليان فى المزيج وعند ما تهتهى من اضافة الحامض انزل الغراء عن النار واتركه يبرد فيكون معدا للاستعال و يبقى جيدا مدة طويلة

وقد حفظ هذا الغراء سائلا فى زجاجة بدون سدادة ما ينوف عن سنتين ولم يفسد او يدخل عليه عارضما

وهذا الغراء كما قدمنا جيد لتغرية الخشب والسكرتون والورق. ويستمعل فى معامل السكيمياء لسد المعوجات المستعملة لجمع الغازات وكيفية التغرية به لهذه الغاية الاخيرة هى ان تغط به خرقة وتلف دائر الانبوبة الداخلة فى فوهة المعوجة وعلى الفوهة ذاتها

#### ﴿ صفة ثانية لا بقاء الفراء سائلا ﴾

كيفية تحضير هذا الغراء هي ان تأخذ من الغراء الجيد ١٠٠ درهم وتنقعه بماء كاف لغمره الى ان يرخف ثم تسخنه وهو على هـذه الحالة فيذوب بسهولة فأضف

اليه عنــد ذلك ٢٠٠ درهم من سكر النبات مسحوقا و٥٠ درهما من الصمغ العربى وداوم تسخينه الى ان يصير شفافا ثم انزله عن النار وعنــد ما يبرد ضعه مى قنينة فيكون معدا للاستعمال

ادهن بهذا الغراء سطح و رقة ونشفها واحفظها الى ما شئت وعند ما تر يد ان تلصقها على معدن او خشب او ورق يكفى ان تبلها قليلا بريقك وتلصقها بالحاجة لتلتحم بها التحاما شديدا

والى هنا انتهى بنا الكلام عن طبخ الغراء وسنتكام الآن عن جملة تراكيب لتجبير مواد مختلفة وتغريتها

### ﴿ الفصل التاسع ﴾

﴿ فِي تَرَاكُيبِ جِيدَةً لَتَغُرُ يَةً الزَّجَاجِ وَالْحَرْفُ الصَّيْنِي ﴾

حل ٢٠ درهم نشاء و٣٦ درهم طباشير مسحوقة جيدا في سائل مركب من ماه نقى وعرق اعتيادى ثم ضع المزيج على نار واضف اليه ١٠ دراهم من غراء جيد واغله واضف اليه مدة غليانه ١٠ درهم من التربنتينا محركا ليتم المزيج عاما فيكون معدا للاستعال

### ﴿ تُركيبِ ثَانَ ﴾

ذوب ١٦ درهم غراء ومثله تر بنتينا فى ماء على نار هادئة واضف اليها بعــد الذوبان ٣٢ درهم نشاء مجبولا بماء ومحركا ليتم المزيج فيكون معدا للاستعال . وهــذا التركيب الاخير جيد لتغرية الجلود والـكرتون وما شابههما

# ﴿ تركيب ثالث ﴾

وؤخذ ٢٥ درهم كاوتشوك وتوضع فى زجاجة خكمة الضبط مع ٢٠ درهم كلوروفورم وتهز الزجاجة جيدا الى ان يتم الذوبان فيضاف عند ذلك ٥ دراهم من مسحوق المصطكى وتهز الزجاجة وتترك مسدودة ٨ ايام فتذوب المصطكى بهذه المدة و يكون المركب معدا للاستعال

وهـذا التركيب جيد لتغرية الآنية الزجاجية والصينية خصوصا لانه شفاف. يؤخذ منه بقلم من شعر وهو بارد وتدهن الحاجة المكسورة وتر بط بعد ذلك بخيط وتترك مدة فتلتحم التحاما تاما وشديدا

# ﴿ تركيب رابع ﴾

خذ من الغراء الجيد واغمره بالجليسيرين وعرضه لحرارة لطيفة الى ان يذوب الغراء تماما

فبهذا المركب تعمل محابر المطابع وتؤخذ قوالب القوآن

# ﴿ تُوكيب خامس ﴾

ذوّب من غراء السمك ومن الكوم لاك اجزاء منساوية فى السپيرتو مساعدا التذويب بالتحريك الى ان يتم تماما

وعنــد ما تر يد استعاله ضعه في وعاء وسخنه على نار لطيفة وهو جيد لتغرية الزجاج والصيني والحجارة الثمينة والمعادن ايضا

### ﴿ تركيب سأدس ﴾

يؤخذ جزء من الميعة سائلة او من التربنتينا و ٢كوم لاك مسحوقة و ٢ من الجزاء الجلاتين مذابا في قليل من الماء السخن وجزء من السپيرتو وتمزج هـذه الاجزاء جيدا . والاحسن ان يضاف الى المزيج جزءان من الكاونشوك

وهــذا التركيب جيــد لتغرية الحجر والخشب والمعادن واذا طلى به الجلد او الورق او قماش ما لا يمكن ان يخرقه الماء

# ﴿ تُركيب سابع ﴾

ذوّب من غراء السمك الملين بنقعه فى المآء البارد فى كمية من السپيرتو كافية التذويب على حرارة لطيفة وفى ٢٠ درها من هـذا المذوب ذوّب ١٠

قمحات من صمغ النشادر واضف اذ ذاك مذوب نصف درهم مصطكى فى ٤ دراهم سپيرتو خاص واحفظ هذا المركب فى زجاجة محكمة السد . وعنسد ما تر يد استعاله سخنه فى حمام ماريا (كالآلة المستعملة عند النجارين لتذويب الغراء) وهومخصوص بالصاغة لتغرية الحجارة الثمينة

### ﴿ تُركيب ثامن ﴾

خذ حليبا وسخنه وامصله نم خذ ما تجمد منه ويبسه ثم اسحقه ناعما والى كل مائة درهم من هذا المسحوق اضف ١٠ اجزاء كلس حى ناعم وجزء كافور ثم اسحق الجميع جيدا واحفظه فى زجاجة محكمة السد

وعند ما تريد استعاله اعجن كمية منه بماء وغرّ به حالا ما اردت

#### ﴿ تركيب تاسع ﴾

خذ مائة بزاقة وصومها ٧٠ يوما مع الاعتناء بان تنظفها كل مدة ثم رشها بقليل من الماء فتخرج من الصدفة وعند ذلك انضح الماء وضع فوق البزاقات قبضة من ملح الطعام وعصير ٤ او ٥ ليمونات وفنجان خل واخفق الجميع سوية فبهذه الواسطة تخرق من البزاق مادة غروية وتمزج بعصير الليمون والخل والملح الذي اضفته لهذه الغاية فحذهذا السائل وضعه في هاون وامزجه جيدا معدرهمين ونصف من صمغ الكثيراء و٧٠ او ١٠٦ درها من عصيرالثوم و٥٠ درهم سپيرتو واحفظه كذلك الى حين الاستعال وهذا الغراء يستعمل باردا وهو جيد لتغرية البلور والصيني بشرط ان تعرض

وهــذا الغراء يستعمل باردا وهو جيد لتغرية البلور والصينى بشرط ان تعرض الحاجة المغراة به للشمس فى الصيف وللنار فى الستاء ويقدر العامل ان يلونه باى لون اراد بدون ان يفقد خاصيته المغرية

واذا عجنت مسحوق الباور يبياض البيض فيكون المعجون الحاصل جيدا لتغرية الصيني والزجاج

ومذوب الكبريت والشمع الاصفر والقلفونة باجزاء متساوية جيدلتغرية الحجر خذ من كر بونات الرصاص المعروف بالسبيداج جزئين ومن السيرقون جزءا ( ٢٦ )

### واعجن الكل بزيت الكتان فتكون المعجونة جيدة لنغرية الفخار

# ﴿ تركيب عاشر ﴾

درهم ٣٤ من زيت الحجر المعروف بزيت الغاز

الكاوتشوك قطعا صغيرة

۲ من الكوم لاك مسحوقا ناعما

وكيفية تحضيره هى ان تضع الزيت والكاوتشوك فى وعاء حديد ٨ ايام ثم تضعه على نار هادئة وتحركه الى ان يمتزج تماما ثم تضف الغوم لاك وتتركه على النار محركا الى ان يمتزجا مزجا متساويا ثم تنزله عن النار وتصبه وهو سخن على بلاطة مباولة فيجمد فتحفظه بهذه الهيئة الى حين الاستعال

وعند ما تريد استعاله ضع منه فى وعاء حديد وسخنه على نار هادئة لبميع ثم غط به فرشة وادهن بها المحل المراد تغريته مع الاعتناء بان تمده على الحاجة مدا متساويا ثم احزم الحاجة المغراة حزما شديدا

اعلم ان هذا الغراء يجمد حالا فاذا حدث ذلك بعمد ان تمده وتلصق القطعة بالاخرى فأمرر على المحل المدهون مكواة حامية وألصق القطعتين حالا واربطكا من همذا الغراء يستعمل لتغرية اى جسم كان بدون استثناء وكثيرا ما يستعمل لتغرية السوارى المكسورة والحجارة والمعادن المكسورة و بعمد امتحانات كثيرة وجد ان القطعة المغراة به اذا ضغط عليها ضغطا قويا بمكن ان تكسر ولا يفك المحل المغرى منها فنحث كل من اطلع على هذه الاحرف ان يمتحن ما ذكرناه من هذا القبيل وعند الامتحان يكرم المرء او بهان

# ﴿ صفة طلا. لا يتأثر لا بالما. ولا بالنار ﴾

يؤخذ ١٥٠ درهم خل ومثله حايب ويمزج السائلان ويترك ساعة ثم يحرك ويصفى بمنخل رفيع ثم خلا يباض خمس بيضات وامزجها محركا مع المصفى الاول ثم خذ كلسا حيا منخولا وضع منسه فوق المزيج كمية كافية ليصير بقوام المعجون فافا طليت به آنية مصدوعة لا تعود تتأثر باننار ولا بللاه

### ﴿ صفة معجون الحام الرخام والمرمر ﴾

خذ ۲۰۰ درهم شمع ومائة درهم قلفونة وذوب الاجزاء على نار هادئة ثم اضف بالندريج الى المذوب ۱۵۰ درهما من مسحوق نوع الحجر المراد لحامه وامزجه به جيداثم اضف فوقه ماء واعجنه ليمتزج المسحوق جيدا مع الشمع والراتينج

واعلم ان كمية المسحوق تختلف حسباً يقتضيه لون الحجرالمكسور وعند ما يراد استعال هذه المعجونة تسخن على النار وتسخن ايضا المحل المراد لحامه ومن بعددهن المحل المكسور تقرب القطعات و يضغط عليها ضغطا قويا

### ﴿ صفة غراء الحام المعادن والزجاج ﴾

ضع فى قنينة من السپيرتو وذوب به من المصطكى قدر ما يذوب ثم خذ قنينة ثانية وضع فيها سپيرتو وذوب به من غراء السمك قدر ما يذوب ( من بعد ان تكون نقمت الغراء بالماء ليرخف ) و يصير بقوام ختر ثم ذوب به ايضا قطعتين صغيرتين من صمغ النشادر المسحوق ثم امزج المذو بين على نار هادئة واحفظه فى زجاجة محكمة السد

وعند ما يراد استعماله توضع الزجاجة فى ماء سخن فيميع ما ضمنها فيستعمل

# ﴿ لحام جيد لتثبيت الحديد في الحجر ﴾

يؤخذ من برادة الحديد خشنة ومن الكبريت مسحوقا ومن ملح النشادر مسحوقا من كل اجزاء متساوية واخلط الاجزاء سوية واعجنها بماء لتصير بقوام المعجونة وهكذا يستعمل

<sup>﴿</sup> انتهى باب الغراء ويليه باب الشمع ﴾

# البائب لنحاميس

﴿ فِي الشَّمْعُ وَمَا يَتَّعَلَّقُ بِهِ ﴾

-ه القسم الاول گیده-( فی الکارم عن الشمع ﴾

ه الفصل الاول <del>﴾</del>

﴿ فِي عَمْلُ الشَّمَّةِ المُسْتَعِمْلُ لَاخْتُمْ ﴾

الشمع المستعمل للختم يعرف بالمتجر بشمع اسپانيا و يتكون باتحاد مواد راتينحية مع لون ما وهذا اللون لا يكون غالبا الا أكسيدا معدنيا ومن جنس هــذا الشمع ما يكون جيدا ومنه غير جيد فالجيــد هو الذي يلتهب بسهولة بدون ان يتصاعد منه دخان كثيف وغير الجيد هو عكسه

واول ما عمل هذا الشمع فى الهند واستحضر وصنع منه فى بلاد البندقية ثم فى الپورتوغال ثم فى اسپانيا ومن هناك امتدت معرفة عمله الى فرنسا . واكن فى اسپانيا أتقن هذا الفرع من الصناعة وصار لها متجر عظيم به واذلك اطلق عليه اسم هدده البلاد والى ايامنا هذه يعرف بشمع اسپانيا

وقبل ان نشرح كيفية تركيب هذا ااشمه من الفسرورة ان نتكام محن المواد المركب منها وعن العلامات الني يقدر العامل ان يعرف بها على المواد الني يستعملها جيدة او لا

﴿ كُوم لاك ﴾ يوجد بالمتجر من هذا العينف ثلاثة اجناس فلجنس الاحسن هو ماكان لونه اشقر سهل الاماعة على النار والذي لا يبقى منه ، ي اذا حرق . والجنس الثاني هو اسمر اللون قليلا عيم بسهولة ولا يبنى منه ، ي بعد احراقه والجنس الثالث اسمر محر لا يميم بسهولة و بعد احراقه ترقى منه مادة سوداء فحمية . فالجنسان الاولان يستعملان اممل الشمم الدن الاحمر والازرف اما الثالث فلا يستعمل سوى العمل الشمم الاسهود

﴿ تر بنتينا ﴾ يوجد ايضا بالمتجر بثلاث درجات متفاوتة النقاوة ال

هو ما يأتى من فينيسيا ( بلاد البندقية ) ويكون رائقا وتفوح منسه ولئحة كرائحة الليمون . والثانى ما يأتى من سويسرا وهو رائق مبيضاللون بدون رائحة . والثالث ما يأتى من فرنسا وهو ابيض شديد القوام ذو رائحة قوية غير مقبولة

﴿ زَنجِهْر ﴾ وهو ايضا ثلاثة اجناس . الاول ما يأتى من الصين وهو ذو لون احمر زاه . الثانى ما يأتى من المانيا ولونه احمر برتقالى . والثالث ما يأتى من فرنسا ولونه ما بين الصينى والالمانى وهو يسود بعض الاحيان على النار

فاذ عرفت المواد التي يتركب منها الشمع الاحمر ودرجة نقاوتها فندلك الآن على كيفية العمل

يؤخذ من الغوم لاك الجيد ؛ اجزاء ومن التر بنتينا الجيدة جزء واحد ومن الزنجفر الجيد ٣ اجزاء يماع الغوم لاك والتر بنتينا على نار هادئة ثم يضاف الزنجفر بالتدريج محركا و يصب بعد ذلك في قوالب او يحدل على مائدة مبلولة بماء و يعمل قضيان حسب الارادة

وهـذا التركيب الاول هو للشمع الجيد العال واعلم انك تقدر ان تغير لونه الاحمر اذا عوضت عن الزنجفر بلون خلافه . ولعلو قيمة الغوم لاك الجيد وقلة وجوده والمواد الاخرى المذكورة اعلاه يعرضون بالمتجر عن الغوم لاك بمادة اخرى اقل كلفة وهى القلفونة ولتتميم الفائدة نقدم لك جملة تراكيب من هذا النوع

#### ز ترکیب اول ﴾

١٠٠ جزء قلفونة

۲۰ « تر بنتينا

\ شحم » \

عماع هذه الاجزاء على نار هادئة . و يلون هذا المزيج باحمر اذا اضيف اليـه وهو على النار قليل من السيرقون وبالاسود باضافة هباب الدخان وبالازرق باضافة سيانور الحديد وبالاصفر باضافة كرومات الرصاص . وهو يستعمل خصوصا لحميم

افواه القناني. وطريقة الختم به هيان تسيله علىالبارثم تغط به فوهة القنينة المرادختمها

(شمع احر)

٥٠٠ جزء كوم لاك

۲۰ « بخور جاوری

ه٤ « قلفونة

۰۶ « كبريتور الزئبق

تماع الاجزاء على نار هادئة ومحركا ثم تصب فى قوالب من التنك مدهونة بماء فتصير على هيئة قضبان وهو مستعمل لختم التحارير وخلافها

﴿ تركيب ثالث ﴾

﴿ شمع اخضر ﴾

١٦ جزء كوم لاك

۱۰ « نربنتینا

۰۱ « قلفونة

تماع الاجزاء على نار هادئة مساعدة بالتحريك ثم تصب فى الفوااب التصير بهيئة قضبان

﴿ تُوكيب رابع ﴾

﴿ شمع احمر ﴾

٠٠٠ ج. ، نربانداما اللي

۲۵۰ « کوم لاا<u>ن</u>

ن فلف » ه د د

ضع الاجزاء على نار هادئة وحركها لتمتزج جيدا واضف عند ذلك ١٢٥ جزءا من كبريتور الزئبق واحرك جيدا ثم انزل عن النار واضف الى المزيج ٦٠ جزءا من السپيرتو القوى ثم صبه فى قوالب وهذا الشمع هو من النوع الجيد . و يمكنك ان تاونه بخلاف اللون الاحمر وذلك اذا عوضت عنه باون من الالوان التى تقدم الكلام عليها

﴿ تُركيب خامس ﴾

﴿ شمع ازرق غامق ﴾

١٠٠ جزء كوم لاك

۱۰۰ « قلفونة

٠٥٠ « البانه مرة

۰۵۰ « تربنتينا

۱۵۰ « لازورد ناعم

تماع الاجزاء على نار هادئة وتحرك جيدا ليتم الامتزاج ثم تصب فى القوالب واعلم ان القضبان عند ما تخرج من القوالب تكون غير لامعة فلاجل تلميعها تمرها بسرعة فوق لهيب قنديل سپيرتو او تعرضها لحرارة خفيفة

﴿ انتهى باب الشمع ويليه باب الحبر ﴾

## البائبالياس

﴿ فِي الحِبرِ وما يتعلق به ﴾

﴿ الفصل الأول ﴾ ﴿ في تراكيب الحبر الاسود ﴾

الحبر الاعتبادى مركب من تنات وعفصات الحديد ممدودا بالماء معقليل من الصمغ العربى والقصد باضافة الصمغ هو ليعطى المحلول قواما المالا بمتد على الورق . وطريقة عمل الحبر الاعتبادى هى الآتية

يغلى العفص ويضاف الى مغليه بعد تصفيته صمغ عربى ومحاء ل كبريتات الحديد بالمقادير التى ستذكر ويترك مدة فى الهواء ، وبما انه توجد أنواع كشيرة من الحبر مجهولة التركيب قصدنا لتعميم الفائدة ان نشرح جالة تراكيب من هذا النهء وبالله التوفيق

## ﴿ صفة اولى ﴾

١٢٥ جزء عفص

۰۲۰ « كبريتات الحديد

۱۲۶ « صمغ عربی

٠٠٠ر١ « ماه المادة

اغل العفص بالماء واتركد ليبرد ثم صفه واضف اليه ما بهي من الاجزاء وانركه مدة كذلك معتنيا ان تحركه كل مدة وعند ما يصير اسود حاك زل السائل واحفظه فانه الحبر المطلوب وما بقى من الراسب يستعمل للكتابة على البالات والصناديق ولصبغ الخشب بالاسود

#### ﴿ صفة ثانية اجود ﴾

عفص	درهم	44
كبريتات الحديد	D	19
صبغ عربي	>	٠٨
سكر	>	• 4
ماء العادة	»	٠٠٠٠٠
1.1		Hal Hale

أجر عليه العملية السابقة عاما

#### ﴿ صفة ثالثة ﴾

أغل اولا العفص والبقم ثم اضف الشبة والحديد واترك المزيج مدة محركا كل يوم الى ان يصير اسود حالكا

#### ﴿ صفة رابعة ﴾

۰۰۰ درهم ع**فص** ۲۵۰ « کبریتات الحدید ۲۵۰ « صمغ عربی ۸٫۰۰۰ « ماه غال

رض اولا العفص وانقعه بالماء الغالى ٢٤ ساعة اضف كبريتات الحديد او الصمغ والاحسن ان يضاف الى هذا الحبر بعض نقط من زيت القرفة فهذا يحفظه من الثعفن

#### ﴿ صفة خامسة ﴾

۳۷۰ درهم عنص ۲۰۰ « كبريتات النيل ۲۰۰ « كبريتات الحديد ۱۰۰ « سمغ عربي ۲۰۰۰ « كبش قرنفل

انقع العفص والقرنفل بالماء ٢٤ ساعة ثم اضف باقى الاجزاء . وهذا الحبر اجود من السابق

## و صفة سادسة ك

۳۰۰ درهم عنص مرضوض

۱۳۲ « كبريتات الحديد

۰۳۲ « خشب بقم مرضوض

اغل الاجزاء المذكورة فى ماء ثم صفّ فى منخل شعر واسع العينات واضف عند ذلك الى السائل سكرا وصمغا عربيا من كل ١٣٢ درهما وضع المزيج على النار وابقه ليصير بقوام العسل فاضف اليه الاجزاء الآتية

۸ دراهم نیل

۲ « کلورور النشادر

٤ « سيانور اليوتاسا

۸ « حض الخليك

« زيت اللاوندا

١٧ اقة ماء العادة

وهذا الحبرجيد للغاية

#### ﴿ صفة سابعة ﴾

٥٠ درهم كبريتات الحديد

۰۰ « خشب بقم مرضوض

٧٠ اقة ماء العادة

اغلهما نصف ساعة واضف عفصا مرضوضا ۲۰ درهما شبة بیضاه ۸ دراهم واغلهما ایضا ساعة ثم نزل عن النار واترك هكذا ۸ ایام محوکا المزیج کل یوم و بعد مضی الوقت المذکور اضف صمغا عربیا مسحوقا ۸ دراهم وسکر نبات ۲۰ درهما وحرك المزیج کل یوم علی ۸ ایام ایضا فیصیر جیدا للاستمال

#### ﴿ صفة ثامنة ﴾

ه دراهم خلاصة خشب البقم

۱ « أنى كرومات اليوتاسا

تذاب الاجزاء في كمية ماء مناسبة . وعند ما يكتب بهذا الحبر يكون لوا الكتابة احمر بنفسجيا غامقا ولكنه يصير اسود مزرقا عند ما ينشف

### ﴿ مىفة تاسعة ﴾

١٦ درهم هباب الدخان

۱۶ « كبريتات الحديد

۳۷ ( عفص

۲۶ « صمغ عربي

اسحق الاجزاء ناعمة جدا في هاون ثم اضف اليهاكية ماء مناسبة

#### ﴿ صفة عاشرة ﴾

٨٤ درهم عنص

٠٦ ( فوة

١١ درهم كبريتات الحديد

٠٤ « خلات الحديد

۰۳ « نیل

انقع العفص والفوة بعد وضعهما فى كمية ماه غال ثم رشح المنقوع بالورق وذوب به كبريتات وخلات الحديد والنيل ثم ضع المزيج على نار هادئة ليتطاير عنه المساء ويصير بقوام شديد واصنعه عند ذلك اقراصا . وعند ما تريد استعاله ذوب جزءا منه فى ٦ اجزاء ماه سخن فيصير حبرا جيدا للغاية

## ﴿ مَفَّةَ حَبَّر يَعْرُفُ بِالْحَبِّرِ الصَّيْنِي ﴾

خذ من الهباب ناعما جدا واعجنه بصبغة الكاد الهندى ثم ضعه على نار هادئة ليصير شديد القوام . فهذا المركب اذا حل منه بالماء يكون حبرا اسود حالكا

## ﴿ صَفَّةَ حَبَّرُغَيْرُ قَابِلُ الْحُوْ ﴾

يؤخذ من الحبرالصينى ٤٠ دراهم ومن المساء ٦٠ درهما ومذوب پوتاسا كاو درهمان و نصف ومذوب صودا كاو درهم و عزج الجميع مزجا ناما . فهذا الحبر لا يزال ولا يمحى

ومن اراد عمل حبر الكوبيا (اى الحبر الذى بعد ان يكتب به على ورق ينقل الى ورقة ثانية ) فليأخذ من الحبر الاعتيادى ثلاثة اجزا. ويذوب به جزء واحد من سكر النبات فيصير معه الحبر المطاوب

> ﴿ الفصل الثاني ﴾ ﴿ في عمل الحبر الازرق ﴾ ﴿ صفة اولى ﴾

۲ درهم من سیانور الحدید
 ۱ « حض اوکسالك

اسحقهما جيدا في هاون مع قليل من الماء ثم اضف من الماء كمية مناسبة فيكون حبرا ازرق جيدا . واحترس من ان يدخل هذا الحبر شي من الحبر الاسود الاعتيادي ولوكان قليلا فانه يفسده

## ﴿ منفة ثانية ﴾

۸ درهم نیل
 ۸ « کو بونات الپوتاسا
 ۸ « کبریتو و الزرنیخ
 ۱۲ « کلس حی
 ۱۰۰ « ماء العادة

اسحق الاجزاء سوية واغلمها بالماء لتذوب تماما وصف عنـــد ذلك واضف صمغا عربيا مسحوقا ١٦ درها

#### ﴿ صفة ثالث

۲۶۰ درهم بقم ۱۱۰ « شبة ۱۱۰ « صبغ عربی ۱۰۰ « سکو

اغل البقم بكمية ماء مناسبة ثم صف واضف الاجزاء الباقية

#### ﴿ صفة حبر اخضر ﴾

۳ درهم خلات النحاس

١٦ « ثاني طرطرات اليوتاسا

١٢٥ « ماء العادة

فوب الجوامد بالماء وشدده قليلا بالصمغ العربي

## ﴿ صفة حبر اصفر ﴾

٠٤ درهم بزور فارسية

به ماء مقطر

۰۱۰ « صبغ عربی

اغل البزور والشبة ربع ساسة وصف بعد ذلك واضف الصمغ العربى

## ﴿ صفة ثانية ﴾

۳۰ درهم کرکوم

۲۰ « شبة ۲۵۰ « ماء العادة

٠١٠ « صمغاء با

اغل اولا الكركوم والشبة ثم صف واضف الصمغ العربي

#### ﴿ حبر احمر

۱۰۰ درهم بقم مسحوق

» ٤٠٠ « خل

انقع البقم في الخل ٣ أيام ثم اغله ورشحه بعــد ذلك بالورق وأضف الى المصغى صمغا عربيا وشبا ابيض وسكرا من كل ١٢ درها

واجود حبر احمر هو مذوب الكارمن ( لعل ) في الشادر السائل ممدودا بماء مصمغ . وهذا الحبر ان وضعت به العظام وهو سخن يصبغها باحر جيل

## ﴿ حبر کوازی ﴾

۸ درهم لتر

۸ « طوطیراحم

۳۰ درهم عنص

۲۰ ۱ شب ایض

۰۰ « صمغ عربی

اغل العفص واللترفى كمية ماء مناسبة ثم اضف بعد ذلك الطرطير والشب والصمغ مسحوقا ودعه هكذا جملة ايام محركاكل يوم فيصير جيدا للاستعمال

#### ﴿ احر حرى ﴾

۳ درهم لتر مسحوق
۳ شنان
۳ دودة مسحوقة
۱۰ شب ابیض مسحوقا
۱۰ « صمغ عربی مسحوقا

« ماء العادة

اغل اولا اللتر والشنان فى الماء وانزله عن النار واضف الدودى واتركه هكذا ساعتين ثم رشح المغلى وذوّب به الشب والصمغ

#### ﴿ حبر ذهبي او فضي ﴾

حل من مسحوق الذهب او الفضة (۱) فى ماء مذابا به قليل من الصمغ العربى واكتب به وعند ما ينشف تقدر ان تمر عليه المصقلة فيتلمع او انك بعد ان ترسم على الورق بمذوب الصمغ مضافا اليه قليل من سكر النبات وقبل ان ينشف الرسم تماما خذ من ورق الذهب او الفضة الرقيق جدا وضعه عليه واتركه لينشف تماما ثم امر و عليه فرشاة ناعمة فيزول المعدن المتزايد و يبقى ما لصق بالرسم

<sup>(</sup>١) قد تكلمنا من كيفية تحضير مسحوق هذه المادن في باب التلبيس

# ﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في عمل حبر المطابع ﴾

قاعدة حبر المطابع هو هباب الدخان معجونا بزيت الكتان او زيت الجوز المشدد باغلائه على النار وهذه كيفية العمل . ضع من زيت الجوز فى قدر من حديد او نحاس وضعها على النار واحمها كثيرا فيلمب الزيت فاتركه ملمها مدة ثم غط الطنجرة فينطفئ اللهيب فاتركه على النار ليغلى ساعتين او ثلاث ساعات فيصبر شديد القوام (حتى أنه عند ما يبرد يشيط اذا صببت قليلا منه)

واعلم أنه يجب ان يكون الزيت شديدا فى الصيف ورخوا فى الشتاء . ومن المستحسن ان يضاف الى الزيت بنسبة ١ الى ٢٥ من القلفونة مذابة وحدها هذا فى الشتاء اما فى الصيف فيضاف ثلاثة قلفونة الى ٢٥ زيتا

ثم يؤخذ الزيت المعدكما تقدم و يصب على رخامة ويضاف الى كل ١٨ جزءا منه جزء من الهباب النقى المكاس ثم يؤخذ قطعة رخام اصغر من الاولى و يسحق بها المزبج ليصير بغاية ما يمكن من النعومة واذا طلب حبر احمر فأضف الى الزيت المعد زبجفرا عوضا عن الهباب واضف سيانور الحديد او نيلا اذا طلب حبر ازرق ومن خلات النحاس اذا كان المراد اخضر

اعلم انه اذا بقى حبر الكتابة معرضا للهواء مدة يعلو سطحه ندف بيض كالقطن (عفن) وتأخذ هذه الندف فى الازدياد الى ان تكون طبقة سميكة في تجمد اذ ذاك الحبر ويفسد. ولقد عرف بالامتحان انه اذا اضيف الى الحبر قليل من ثانى اكسيد الزئبق يبطل و يمتنع تكوين هذه الطبقة وهذه طريقة اضافة الاكسيد المذكور

يؤخذ قدر قمحة من ثانى اكسيد الزئبق وتوضع على قطعة زجاج وتعجن بنقطة حبرثم توضع فى المحبرة ( الدواة ) فتكون هذه الواسطة كافية لحفظ الحبر من العفن

ولذلك طريقة اخرى اسهل من الاولى وهى ان توضع فى كل ٣٠٠ درهم حبر قطعة من ملح الطعام بقدر البندقة

## ﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فَي عَمْلُ حَبِّرُ الْكُتَّابَةُ عَلَى الْآفِشَةُ ﴾

١٥ درهم نحت كر بونات الصودا

۱۰ « صمغ عربی ۲۰۰ « ماء مقطر

ذو بالكر بونات والصمغ في الماء وضعه في زجاجة واكتب عليها «محلول اول»

۸ درهم نیترات الفضة

۸ « صمغ عربی ۳۰ « ماء مقطر

ذوَّب النيترات والصمغ بالماء وضعه في زجاجة زرقاء واكتب عليها « محلول ثان » وعند ما تريد ان تكتب على القاش غطس الجهة المراد الرسم عليها بالمحلول الاول و بعد ما تنشف اكتب عليها ما تريده بالمحلول الثاني

## ﴿ صفة حبر ثان للقياش ﴾

درهم نيترات الفضة

۳ « ثانی طوطرات الیوتاسا

۱۲ « **سا**ئل النشادر

۰۷ ه سکې

۰۶ « صمغ عربی مسحوق

اسحق النيترات مع الطرطوات ثم اضف سائل النشادر واخيرا السكر والصمغ وطريقة الكتابة به هي أن تنشّى اولا القاش جيدا وتدعه ينشف فترسم عليــه ما اردت ثم تمر فوق الرسم مكواة حامية

#### ﴿ صفة ثالثة ﴾

١٠٠ درهم برادة حديد (XX)

#### ٠٠٠ درهم حمض خليك

ذوب الحديد فى الحمض على نار هادئة وفى وعاء صينى ثم ضع خلات الحديد الحاصلة من هذه العملية فى المزيج الآتى

- ٠٠٠ درهم ماء العادة
- ۱۰۰ « كبريتات الحديد
  - ۰۰ « صمغ عربی

حبر العادى كمية قليلة لتلوين المزيج

واعلم ان هذا الحبر يكتب به على الاقشة ولكنه اقل ثباتًا من الحبر السابق وان مذوب ١٥ جزءا من نيترات الفضة فى ٤٠ جزء ماه مصمغ ممزوج بقليل من الكركم المسحوق ناعما يكوّن حبرا جيدا للكتابة على العاج والعظام

#### ﴿ صفة حبر از رق القماش ﴾

١٠ درهم نيترات الفضة

۳۰ « سائل النشادر

۱۰ « تحت كر بونات الصودا

۱۰ « صمغ عربی مسحوق

۰۰ « كبريتات النحاس

۳۸ « ماء مقطر

ذوّب نيترات الفضة في سائل النشادر وباقى الاملاح في الماه ثم اخلط المزيجين سوية

#### صفه حير احمر به

٤ درهم كلورور الپلاتين

ماء مستقطر

اكتب بهذا السائل على القاش المنشّى وعند ما تنشف الكتابة اكتب على كل حرف مما وسمته اولا بالمحلول الآتى

٤ درهم اول كاورور القصدير
 ٩٠ مستقطر
 فالا تظهر الاحرف حمراء ارجوانية

## ﴿ الفصل الخامس ﴾ ﴿ في عمل الحبرالسميا ثوى ﴾

يسمون حبرا سمپاتويا سوائل ترسم بها على الورق احرف غير ظاهرة ولها خاصية ان تظهر وتصير مقروءة وهى تترك او لا تترك على الورق آثارا منها وذلك بتعرضها للحرارة او للنور او لعناصر كيمياوية موافقة لها . والحبر السمپاتوى يستعمل للمخابرات السرية ان كان على الورق الابيض او بين سطرى مكتوب او مطبوع ما . والمواد المستعملة لعمل الحبر السمپاتوى كثيرة ولا نشرح هنا سوى الاسهل والاقرب تناولا فنقول

ان محلول خفيف من كلو رور السكو بلت بالماء (١ ك الى ٥٠ ماء) او محلول خلات او نيترات الكوبلت مع مثل ربع الكوبلت المحلول من كلورور الصوديوم يكوّن حبرا سميا ثويا به يظهر الرسم از رق اذا عرض للحرارة ثم يختفى تدريجا عند ما يبرد ليظهر من جديد اذا عرض ثانية الى الحرارة وهكذا الى ما شئت . واذا اضفت الى محلول السكوبلت كلو رور الحديد بدلا من كلورور الصوديوم فعوضا عن ان يظهر الرسم بالحرارة ازرق يظهر اخضر

واعلم ان محلول نيترات الفضة اذا رسم به وحجب عن النور لا يظهر الرسم ما لم تعرضه للنور و يكون لونه اسمرثم يسود بالتدريج

واذا رسم بمحلول خلات الرصاص او نيترات المرقشيتا وعرض الرسم لبخار الهيدروجين المكبرت او على فوهة زجاجة ضمنها كبريتور الپوتاسا او الصــودا فيظهر حالا بلون اسود

واذا رسم بمحلول كبريتات الحديد وترك لينشف ثم غطست الورقة فى

محلول سيانور الپوتاسا والحديد فيظهر اللون ازرق . واذا غطست فى منقوع العفص عوضا عن محلول السيانور فيكون اللون اسود

واذا رسم بمحلول كبريتات النحاسوعرضالرسم لبخار النشادرالسائل فيظهر حالا بلون ازرق جميل

واذا رسم بمحلول خفيف للحمض الكبريتيك يظهر الرسم اسود اذا عرضته للحرارة

وبالاختصار نقول ان كل مركب عديم اللون وله خاصية ان يتاون بكاشف من الكواشف الكيمياوية يمكن استعماله كحبر سميا نوى

﴿ انتهى باب الحبر ويليه باب المرايا ﴾



البائليابع

﴿ فِي المرايا وما يتعلق بها ﴾

- القسم الاول كية -(في الكلام عن المرايا)

> ﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في اصطناع المرايا ﴾

قد يسمون مرآة الجسم المصقول الذى تنمكس عليه اشعة النور اما فى الازمنة القديمة فلم يكن معروفا سوى المرايا المعدنية وكان يؤخذ رق من الفضة او الذهب او الحديد او النحاس و يصقل الى درجة قصوى و يستعمل كمرآة ثم مع تمادى الوقت عوَّض عن هذه الرقائق المعدنية برقائق زجاجية مطلية من وجهها الواحد بالزئبق وهذا المعدن بلامعيته يعكس النور بدون ان يغير لون الجسم المنعكس عليه . ولكون الزئبق معدنا سائلا ولا يمكن تثبيته وحده على سطح الزجاج فمن الضرورة ان يمزج مع معدن آخر ولذلك يمزجونه مع القصدير وهاك بالأجمال كيفية العمل. يؤتى بمائدة على سطحها رخامة مثبتة عليها ببرواز خشب الا من احدى جهاتها الضيقة وذلك لادخال لوح الزجاج وحول الرخامة داخل البرواز مصنوع قناة ليجرى منهما الزئبق الفائض الى أن يجمع في أناء موضوع تحت ميزاب صغير في احدى زوايا المائدة لهذه الغاية . ويازم ان تُكُون الرخامة مركزة على المائدة بحيث يمكن العامل ان يحنيها او يركزها افقية حسبا يقتضيه الحال . وعند ابتداء العمل يلزم ان تكون الرخامة جالسة تماما و بغاية ما يمكن من النظافة ثم تؤخذ قطعة من ورق القصدير بالوسع المطلوب وتمد على المائدة مدا متساويا بدون ان يبقى بها تثن وذلك يتم بمسها بفرشة من شعر ناعم للغاية ثم تصب على ووق القصدير كمية قليلة من الزئبقُ النقى و يمد عليه بمحدلة من الجوخ فيتحد المعدنان حالا ويتكون ملغم وحينشذ يصب من الزئبق

النقى كمية كافية لتغطى ورق القصدير على علو ٤ او ٥ خطوط ثم يغطى ما بقى ظاهرا من الرخامة بورق الكتابة وذلك ليقى لوح الزجاج عند وضعه على الزئبق من ان يحمل غبارا او يتجرح بمسه الحجر و بهذه المدة تكون الزجاجة المراد الصق الزئبق بها قد تنظفت وتنشفت جيدا ومن الضر ورة أنه بعد تنظيفها الى الغاية القصوى وتنشيفها ايضا لا تعود تمس باليد بل تؤخذ بكل لطف بخرقة نظيفة أو بورق نشاش ناعم وتمسك عموديا وتركمز احدى جهاتها على و رق الكتابة الممدود على الرخامة ثم يبدأ بتسطيحها رويدا الى ان تقرب الى سطح الزئبق بدون ان تمسه . وعلى اتقان وضع لوح الزجاج على الزئبق تتوقف جودة المراة فبازمك اذا ان تركمز لوح الزجاج بحركة متساوية والا فيبقى بينه و بين الزئبق شبه رغوة وهى ابتداء تأكسد هذا الاخير وهذا كاف احدم النجاح

و بعد ما تركز الزجاجة على آلزئبق غطها بحراء من الصوف وضع فوقه شيئا ثقيلا كحجارة او حدائد وذلك ليضغط الزجاج على النئبق فيسيل عند ذلك الزئبق الزائد بدون لزوم و بعد تثقيل الزجاجة كا مر أحن الرخامة قليلا فيسيل الزئبق الزائد في القناة المار ذكرها ويصب في الاناء الموضوع له . فبعد عضي بضع ساعات أحن الرخامة اكثر من الأول ودعها كذلك مدة وعند انقطاع تنقيما الربق (هذا يتم بعد ٢٧ ساعة من وضعها) ارفع الزجاجة عن الزخامة بكل تأن لانالمانه باق وخوا لوجود كمية زئبق وافرة فيه وادني احتكاك يكفي لازائبه سن النجاب . فيلزمك اذا ان تنتبه عند الخذ الزجاجة بحيث لا تمسها سوى من وجهها غير المزئبين ومن اطرافها من عند الخذ الزجاجة بحيث لا تمسها سوى من وجهها غير المزئبين ومن اطرافها مز يداكل مدة تسطيح المائدة الى ان نوقف اخيرا الزجاجة "مقيفا هودي . ومن مز يداكل مدة تسطيح المائدة الى ان نوقف اخيرا الزجاجة "مقيفا هودي . ومن المستصعب تعيين الوقت الذي به يتم نضح "رئبه واقد المواد تدويد كثيرا تنفيط الزئبق من مرايا موضوعة من مدة طويلة في الفاعات

وعند ما ينشف الملغم تكون الراة خالصة تنذ، و زومًا تدبي ملمبة المرايا بالزئبق ومنذ بعض سنين اخبرعت طريقة جديدة لاحدناء المربا لجود واسهل واقل كلفة من طريقة الزئبق. وما عدا قصر المقت المنتذ بالتعدم، الا تعدث عنها اضرارا كالتى تحصل من الزئبق ولذلك قد اشتغل المعلمون فى تحسينها الى ان بلغت الدرجة القصوى من الاتقان وهذه الطريقة هى ان يكسى سطح الزجاج قشرة فضية او ذهبية بغاية ما يكون من النقاوة وملامعية . هذا ولا يخفى ان المخترع واصحاب المعامل يكتمون سر الاختراع لينتفعوا به وان حدث الامر وكتب فى مؤلف يكتم غالبا بعض القضايا منه التى لعدم معرفتها يبقى الممتحق بالحيرة فنقدم للقارئ الآن اجودطريقة امتحناها واظهرنا ما كان غامضا بها وعلى المولى الاتكال فى كل الاحوال

## ﴿ الفصل الثاني ﴿ فِ تفضيض الزجاجِ ﴾

تفضيض الزجاج يبدأ بعمل محاولين

﴿ المحلول الأول ﴾ خذ ٩ دراهم من نيترات الفضة وذوبها في ٢ دراهم من سيال النشادر النقى وحرك المزيج جيدا الى ان تذوب النيترات عاما قاترك المذوب بضع ساعات فتتكون بلورات هي نيترات الفضة النشادرية وذوب اذ ذاك هدده البلورات في ٣٥ درهم ماء مقطر ثم وشح السائل لاخراج كمية قليلة من مسحوق اسود تكوّن عند اتحاد النشادر بالفضة واضف الى السائل المرشح ٥٠ قمحة من الطوطير النقى مذوبا في ثقله ار بع مرات ماء مستقطر ثم حرك المزيج واتركه برهة واضف اليه بعد ذلك ٢٥٠ درهم ماء مستقطر وحركه جيدا واتركه ليرسب عاما ثم انقل المائق الى اناء آخر نظيف وفوق طرطرات الفضة الذي بقى راسبا ضع ٢٧٠ درهم ماء مستقطر فيحل منه الماء قدر ما يمكن فحركه واتركه مدة ليرسب ثم انقل درهم ماء مستقطر فيحل ماه مستقطر فيكون خيئئذ السائل مهيئا للاستعال

﴿ المحلول الثانى ﴾ هذا المحلول يستحضر تماما كالمحلول الاول والفرق الواحدهو ان في هذا المحلول ( اى الثاني ) تضاءف كمية الحامض الطرطير

واعلم انه لا یلزم ان تحضر من هذه السوائل سوی ما تقدر ان تستعمله فی یوم واحد ثم ان الزجاج المراد تفضيضه يازم ان يكون بغاية ما يكون من النظافة واذلك خذكرة من الخرق النظيفة وغطها بقليل من المحاول الأول الممزوجة به كمية من التريبولى الناعم جدا جدا وافرك بها سطح الزجاج جيدا ثم دعه ينشف ثم رش على مطح الزجاجة قليلا من التريبولى وافركها على الناشف جيدا وعند ما تنظف احترس لئلا تمس بيدك السطح المراد تفضيضه

ثم ضع الزجاجة المنظفة كما مرعلى محل مصنوع لهدده الغاية وهو كذاية عن صندوقة من تنك متساوية السطح تماما ملا آنة الى نصفها ماء العادة ومركزة على الربع ارجل كالمائدة وتحت هذه المائدة يوضع نار فحم لتسخين الماء الذى فى علبة التنك وعند ما يحمى سطح التنك بحيث لا يؤذى يمد عليه ما يغطى سطحه من القاش المشمع وتوضع حينئذ الزجاجة ثم يصب عليها قليل من المحلول الاول ويمد على كل سطحها بمحدلة مصنوعة من الكوتشوك ثم يزاد عليها من المحلول الفضة ما يمكن ان يثبت على سطحها ويترك فبعد مضى ١٥ او ٢٠ دقيقة تتحول الفضة الى معدنها الاصلى وتلتصق بالزجاج التصاقا تاما وعند ما تلاحظ ان الفضة غطت كل سطح الزجاجة أحن الزجاجة ليسيل عنها المحلول الاول ثم صب عليها حالا المحلول الثانى قدر ما يمكن ان يثبت عليها واتركها ايضا ١٥ او ٢٠ دقيقة فتكون قشرة الفضة قد زادت سمكا عا رسب من الفضة بالحلول الثانى ثم ارق عنها السائل قشرة الفضة قد زادت سمكا عا رسب من الفضة بالحلول الثانى ثم ارق عنها السائل وصب عليها لغسلها ماء سخنا ما يكفى ايزيل عنها ادنى اثر للمحلول ثم تأخذ الزجاجة وتوقفها قرب حائط الى ان تنشف ثم تصب على قفاها فرنيشا ما ليقبهامن العطب وهكذا تنشعى العملية

فبهذه الواسطة تصطنع مرايا اظرف واخف واثبت من المصنوعة بالزئبق وذلك بدون خطر على صحة العامل

اما اذا كان الزجاج المراد تفضيضه مصنوعا بنوع لا يمكن تنظيفه بالطريقة المار ذكرها كالقنانى المخصوصة لوضع العطور مثلا فتنظف بتغطيسها بمحلول مشبع من هيبوكبريتيت الصودا وتترك مغطسة ١٧ ساعة ثم تخرج وتغسل مرات متواترة بماء العادة واخيرا بماء مستقطر وتملأ بعد ذلك بالمحلول الاول ثم بالمحلول الثانى

واعلم انه ليس من الضرورة تسخين الزجاج كما من لان الفضة ترسب ممدنية على الزجاج سواء كان سخنا ام باردا وتسخين الزجاج انما هو لاسراع العمل

واذ وجدنا بعد امتحانات عديدة ان هذه الطريقة لا تصح دائما لا سيا اذا كانت الاجزاء المركبة ليست بالنقاوة المرغوبة او كان الوقت باردا زدنا مقادير بعض الاجزاء وقللنا اخرى وهكذا نلنا الغاية المرغوبة وهاك كيفية العمل. خذ قنينة نظيفة وضع بها ١٨ قمحة من نيترات الفضة المبلور النقى وذوبه فى درهمين ماء مقطر ثم اضف الى المحلول ١٠ نقط من سائل النشادر النقى و بعد رج الزجاجة جيدا اضف عليها ٣٠ درها ماء مقطر

ذوّب فى زجاجة نظيفة ١٨ قمحة من حمض الطرطير النقى فى ٧٧ نقطة ماه مقطر ثم نقط من على نقطة ماه مقطر ثم نقط من هذا المذوب ١٠ نقط متساوية المقدار فوق محلول نيترات الفضة النشادرى المار ذكره بشرط ان تضع كل نقطتين وحدها وترجالقنينة اذ ذاك جيدا ليتم الاتحاد وهكذا الى ان تضيف العشر نقط من مذوب حمض الطرطير ورشح عند ذلك السائل فيكون مهيئا للاستعال

خذ لوح الزجاج المراد عمله مرآة وضعه على محل مستو تماما ( والا فلا يثبت السائل على سطحه ) بعد ان تكون نظفته الى الدرجة القصوى ثم خذ ماء مقطرا وصبه على لوح الزجاج فيمد عليه الماء ويغطيه بتمامه ( هذا اذا كان نظيفا والا فينظف ) وارق الماء المةطر وقبل ان ينشف الزجاج صب عليه المحلول الذى هيأته فيمتد عليه ويغطيه حالا واتركه هكذا محجوبا عن الشمس والهواء الى ان ترى كل الفضة تحولت ولصقت بالزجاج وهذا يتم بعد نصف ساعة اذا كان الوقت حارا و بعد ساعة او اكثر اذا كان باردا ثم ارق عند ذلك السائل عنه واغسل سطحه جيدا بماء بدون ان تمسه واتركه لينشف ثم صب عليه فرنيشا ليقيه من الحفومن الآفات التى من شانها ان تفسده والفرنيش المستعمل لذلك قد مر الكلام عنه في باب التلبيس فاذا فضلت فرنيش المكوبال اضف اليه من السيرقون فيكون لونه احمر

وقدعامت ايها القارئ انك بهذه الواسطة الاخيرة تمكتفى بمحلول واحد وانك بكية الفضة ذاتها تكسوا سطحا زجاجيا اوسع مما فى الطريقة الاولى وذلك لان

الماء هنا أكثر بالنسبة الى ما هوهناك وفى هـذا المحاول الاخير لا يبقى راسب طرطوات الفضة كما فى ذاك ولان العملية تصح دائمًا اذا كانت الاجزاء نقية والتركيب متقنا

واعلم ان كل ٣٢ درها من محاول نيترات الفضة المعد كما سبق يكفى لتفضيض نصف ذراع مربع من الزجاج

وكما زاد وضع سائل النشادر عن مقداره المقرر يكون تحويل الفضة الىمعدنها ابطأ و بالعكس

واذا كانت كمية حمض الطرطير اكثر من اللازم يسرع الفعل ولكن لا تكون النتيجة جيدة بل تكون المرآة مغطاة بهالاتسود عديدة وغير متساوية اللون فتنبه ان حمض الطرطير الموجود بالمتجر ليسهو بالنقاوة اللازمة لهذه العملية فيلزمك

اذا ان تنقيه ليصير صالحا للعمل وطرينة تنقيته هي ان تأخذ بلورات هـذا الحمض نظيفة وتذوبها في اقل ما يمكن من الماء المقطر ثم ترشح المذوب في الورق النشاش وتضعه في وعاء صيني في مكان محجوب عن الغبار واترك. هناك الى ان يتباور اغليه من جديد فيكون قد صار بالنقاوة المرغوبة

وتوجد طرق اخرى غير التى ذكرناها التفضيض الزجاج ولقد امتحناها جميعها بدون ان تنجح بالعمل و ربما يريد البعض ان يعرفوا ما هى تلك فنفدمها للقارئ بدون ان نضمن نجاحها فليمتحن

يؤخذ من نيترات الفضة المصبوب المعروف بججر جهنم ٢٠ قمحة ونحل في ١٠ نقط من سائل النشادر النقى ثم يذوب ؛ نقط من زيت القرفة و ٨ نقط من زيت القرففل في ٦ دراهم سببرتو ويضاف هذا المذوب الى مدوب نبدات الفضة ويرشح السائل ويصب على الزجاجة ويترك الى ان تتحول الفضة الى معدنية وتلتصق بازجاجة فيغسل سطحها وينرك لينشف فيصب عليه فرنيس انتهى

او خذ من نيترات الفضة المباو، ٣٠ فحمة وذو بها في ١٥ نقطة من سائل النشادر ثم اضف الى المذوب ٥٥ نفطة من السبرة و٥٥ ننطة ماء مستقطر ثم رشح المزيج واضف اليمه ايضا ٦ دراهم ١٠ متمار و ٦ دراهم سيرتو مذابه بها ٧ قمحات

من سكر العنب ثم صب السائل على الزجاج المراد تفضيضه واتركه بعض ساعات فتتحول الفضة وتلتصق به

ومنهم من يفضل الطريقة الآتية

ذوب ١٨ قمحة من نيترات الفضة في درهين ماء ثم اضف ١٠ نقط من سائل النشادر ورج الزجاجة جيدا ثم اضف ٢٠ درهم ماء مقطر وضع الزجاجة التي بها السائل في حمام ماريا (اى ضع ابريقا من تنك على النار وضع نصفه ماء وضع داخله القنينة التي بها المحلول الفضى) الى ان يسخن السائل جدا وانزله ورشحه بلورق وبينها انت تسخن السائل كما سبق القول نظف لوح الزجاج المراد تفضيضه نم ركون على محل مستوى السطح واسكب فوقه ما يغطيه على علو خط من محلول مركب من ٣٠ قمحة طرطرات الصودا في كل ٤ دراهم ماء مقطر

و بعد ما تكون قد رشحت السائل الفضى صبه وهو سخن على لوح الزجاج المعد كما مر فلا يمضى ١٠ دقائق الا وتأخذ الفضة فى الرسوب على هيئة نقط مسودة فدعها كذلك نصف ساعة او اقل او اكثر الى ان تعرف ان جميع نينرات الفضة تحولت الى معدنية فأرق السائل وأتم العملية كما مرقبل هذا

## ﴿ فِي تَذْهَيْبِ الزَّجَاجِ ﴾

لتذهيب الزجاج العمليات التى لتفضيضه بما يخص التنظيف واجراء العملية ولا يختلف سوى السائل وفى التذهيب لا يلزم سوى محلول واحد وهو معد كما يأتى ذوب و بحمض الليمون الذهب فى ٣٦ درهم ماء ثم رشح المذوب واضف اليه ٣٢ قحة من حمض الليمون النقى مذو بة فى ثقلها بم او ٥ مرات ماء مستقطر و ١٥ نقطة من سائل النشادر النقى و بعد رج القنينة جيدا صب السائل على لوح الزجاج المعد كما م فى باب التفضيض

واعلم انه لا يصح ان تعد هذا المحلول الا عند ما تريد استعاله

## ﴿ واسطة للصق الذهب على الصيني والزجاج ﴾

يذهبون غالبا حوافى اقداح الشرب او خلافها وذلك يتم بواسطة الحرارة او بواسطة فرنيش معد لتذويب الكهرباء او واتينج الكوبال بثقله زيت كتان مغلى ثم يحل هذا المذوب فى كمية مناسبة من زيت التربنتينا ليمكن دهن الزجاج به بدون ان يسيل . وادهن به عند ذلك من الزجاج حيث تريد ان تلصق به ذهبا ودعه ٢٤ ساعة ثم ضع القدح المدهون فى فرن حام قليلا الى ان يصير بحرارة تؤذى اليد فاخرجه عند ذلك وألصق على محل الفرنيش من رقائق الذهب الرقيق جدا (هذا يستحضر من اور با) فيلتصق به فاتركه ليبرد ثم اصقله بالمصقلة بعد ان تعرض قطعة ورق ناعم (كورق السيكارة) بين المصقلة والذهب

واذًا اتقنت صنعة الفرنيش المار ذكره فهذا يكون احسن واسطة للصق الذهب على الزجاج والصينى اما اذا كان الفرنيش غير حسن السركيب فيزول الذهب عن الزجاج بالغسل وخوفًا من هذه العلة الاخيرة يفضلون الطريفة الآتية

يؤخذ من ورق الذهب او من مسحوقه رقد تكامنا عن كيفية سحقه فى باب التلبيس) و يسحق مع قليل من بورات الصودا وقلبل جدا من المساء الصمغ ثم تلت بهذا المعجون فرشة صغيرة ناعمة و يدهن به من الزجاب ما حيت يراد تذهيبه و يترك الى ان ينشف المعجون ثم يؤخذ الزجاب و يوضع فى فرن عتى فيحد ق الصمغ و بورات الصودا يستحيل الى مادة زجاجية تلحم الذهب بازجاب فتخرب حياشذ القطعة وتصقل كما سبق القول

فبهذه الواسطة عينها يذهبون الخزف الصينى وأكمون هذا الاخير لايلين ولا يتلوى اذا عرض لحرارة قوية كما يحصل للزجاج فيكمين الهمق الذهب عالبه اسهل واسلم عاقبة ومن المعلوم أنه اذا عوض عن الذهب بعرقة الفضة و تبعت المملمية ذاتها تلتصق الفضة كما لوكان ذهبا

واذ تكامنا في هذا الباب عن طرائن اصطناح المرايد يوامنا ان نتكم فيه ايضا عن طريقة اصقالذهب بالخشب وذلك لان المحلب المرايا تربر وز بسراويز مذهبة

ويسر القارئ ان يرى الصنعة تامة فيقدر هكذا ان تمتحن العملية فتخرج من تحت يده كاملة وما الكمال الا لله وحده عز وجل

## ۔ﷺ منثورات کی⊸

﴿ فَي كَيْفِيةَ لَصِقَ الذَّهِبِ عَلَى الحُشْبِ ﴾

الصق الذهب على الخشب طريقتان مختلفتان الواحدة تتم بواسطة الزيت . والثانية بواسطة الغراء ولاجل الايضاح نتكام عن كل منهما على حدة فنقول

## ﴿ فِي تَذْهَيْبِ الْحُشْبِ بِواسطة الزيت ﴾

بعد ان يصنع البرواز عند النجار كما تقتضيه الصناعة وعند ما يراد ان يلصق عليه الذهب يدهن ثلاث مرات متوالية بزيت كتتان مغلى مضافا اليه من كريونات الرصاص ليصير بقوام خثر ( دع الزيت ينشف على الخشب بين الدهنــة الاولى والدهنة الثانية ) فهذه الدهنات الثلاث يتشرب الخشب وتسد مسامه . وبعـــد ما ينشف الخشب يطلي بمركب معد بمزج السيرقون في زيت كتان مغلي مضاف اليه قليل من زيت التر بنتينا ( وما تلك الاضافة الا ليصير الطلاء سر يعالنشاف ) و يترك ١٤ ساعة فينشف و يصير مهيئا ليلصق به الذهب. وكيفية لصق الذهب هي ان تأخذ قطعة من ورق الذهب الرقيق المخصوص لهـــذه الغاية وتمدها على مخدة صغيرة مصنوعة منقطعة جلد ناعم مسمرة على لوحة وخشو بينها وبين اللوحة صوفا وبعد مد قطعة الذهب على المخدة المذكورة خذ سكينا (كالتي يستعملها الافرنج على المائدة ) غير ماضية الحد واقطع بها ورقة الذهب التي على المخدة وليكن عندك فرشة صغيرة ذات شعر طو يل ناعم كالمستعملة للتصوير باليد و بعد ان ترطب وأس هذه الفرشة قليلا بماء بارد مس بها قطعة الذهب وألصقها بالمحل المعد لها خذ ثم كرة من قطن واكبسها بها فتلتصق بالطبقة الزيتية التي تحتها وهكذا الى ان تذهبكل البرواز فاتركه يومين ثم خذ فرشة وامسحه بها فيتساقط الذهب الذى بدون لزوم فتصقله بعد ذلك بمصقلة يشم او فولاذ معرضا ورقة قليلة بين الذهب والمصقلة واذا وجدت لون الذهب مكمدا بعد الصقال فبل فرشة بماء سخن وامسحه بها فتعود اليه لامعيته

و بعد الامتحان وجد ان الذهب الملصوق بهــذه الطريقة لا يكون بلامعية الذهب المعهود ولذلك يفضلون الطريقة الآتية

## ﴿ في تذهيب الخشب بواسطة الغراء ﴾

تؤخذ جاود الحيوانات الصغيرة كالهر والارنب وما شاكابهما وتغلى بماء الى الله يصير الماء خثر القوام (كالشراب) فيصفى و يطلى به الخشب المراد تذهيبه و يترك لينشف ثم يطلى ٨ او ١٠ مرات بالغراء ذاته مضافا اليه كمية من الجص المناعم او الكاس المغسول على شرط ان تنرك الطلاء ينشف بين الدهنة الاولى والدهنة الثانية وعند ما تنشف الدهنة الاخيرة يطلى فوقها بغراء ارخى قواما من الاول مضافا اليه كمية من تراب الحرمل وقبل ان تنشف عاما يلصق عليها ورق الذهب كما ذكرنا قبيل هذا وتغرك اتنشف جيدا فيصقل الذهب بمصقلة يشم

و يطلب احيانا أن يكون بالبرواز المذهب محلات لامعة ومحلات اخرى اشفة فذلك يتم بصقل البرواز جميعه كما تقدم ثم باه رار فرشة ناعمة مغطوطة بمحلول غروى على المحلات المراد أن يكون لونها ناشفا فبمذه المقابلة يكون لون البرواز جميلا بالحقيقة ولكن المحلات الناشفة تكون سريعة العطب لانه أذا نقطت نقطة ماء على الذهب المدهون بالغراء يتدبغ فليحترس من ذلك

واذا اكمد لون الذهب الملصوق بهــذه الطرينة بمسح بفرشة مبلعلة بالسپيرتو و بزيت النربنتينا فيرجع اليه لونه المفقود

## ﴿ واسطة لتذهيب حوافي الكتب ﴾

يؤخذ الكتاب المراد تذهيب حوافيه قبل تجلبده و يكبس بمكبس المجلد ثم يقص الورق ليكون متساويا تماما ثم يؤخذ مزج مركب من ٤ اجزا أراب حرمل وجزء سكر نبات و يعجن الصنفان بكمية ١٥٠ ايصدا ذوى قو م خسر ثم غط به فرشة وادهن المحل المراد تذهيبه وهو مكبوس وعند ما يشف اصقله بمسفله يشم ثم رطبه باسفنجة مبلولة ببياض البيض ثم خذ فتيلة من قطن تخينة مروسة وامرر رأسها على جبهتك وضعها على قطعة الذهب فتحملها والصقها اذ ذاك على المحل الذى رطبته بالبياض واتركه كذلك لينشف فاصقله طولا بلطف بمصقلة يشم معرضا قطعة ورق رقيق ناعم بين المصقلة والذهب

## ﴿ لصق الذهب على الجلد ﴾

عند ما يراد اصق رسم ما او احرف ذهبية على الجلد يازم اولا ان يرش على المحل المراد تذهبية من مسحوق القلفونة او من مسحوق المصطكى الناعم جدا ثم يؤخذ الرسم او الاحرف التى يازم ان تكون من حديد او نحاس ذات مسكة وتحمى ثم يوضع من ورق الذهب على المحل الذى رششته من الراتينج و يؤخذ الرسم المحمى و يضغط به على الذهب فيذوب اذ ذاك الراتينج الذى تحت الذهب و يثبته وامسح حين شذ بخرقة فالذهب الزائد يتساقط ولا يبقى على الجلد سوى ما طبع بالرسم او الاحرف التى استعملت

## ﴿ واسطة لتذهيب الانسجة الحريرية والعاج ﴾

ذوب جزءًا من كلورور الذهب فى ٣ اجزاء ماء مستقطر ثم غط فرشة ذات شعر طويل ناعم وارسم بها ما اردت على نسيج حريرى او على العاج وعرض الرسم لبخار الهيدروجين فيتحول الذهب حالا الى معدنى ويلتصق بما تحته التصاقا تاما حتى انه لا يزول عنه بالغسل بل يبقى لامعا زهيا

واذا عرضت النسيج المرسوم عليه بمحاول كلورور الذهبكما تقدم القول ابخار الهيدروجين المفصفر تكون لك النتيجة عينها فاعلم

واذا عرضت النسيج المرسوم كما من لبخار الحمض الكبريتوس يتحول الذهب و يظهر الرسم اصفر لامعا

واذا غطست نسيج حريرى فى الايثير فصفور يك وتركت الايثير يتطاير عنه ( يعرف ذلك عند ما لا يعود يتصاعد بخار كالدخان ) ثم غطسته فى محلول كلورور الذهب يتحول حالا الذهب و يغطى النسيج

## ﴿ واسطة للكتابة بالذهب على الفولاذ ﴾

ذوب من كلورور الذهب فى ايثير كبريتيك وغط بهذا المذوب قطمة نولاذ نظيفة (كموسى الحلاقة او ريشة الفصادة وما شاكلهما) واخرجها واترك الايثير يتطابر عنها فتجدها قد اكتست غشاء زهيا وعوضا عن ان تغطسها بالمذوب اذا رسمت به عليها ما اردت تكون النتيجة واحدة

واعلم انه بهـذه الواسطة تصنع الكتابة التى نراها على الاسلحة كالسيوف وما شاكل ذلك فاعلم واستفد

## ﴿ واسطة لتفضيض الانسجة الحريرية ﴾

خذ من نيترات الفضة درهما وذو به فى ٣ دراهم ماء مقطر ثم ارسم بهـذا المذوب على نسبج حريرى وقبل ان ينشف الرسم عرضه ابخار الهيدروجين المفصفر فحالا تتحول الفضة الى معدنية وتكون لاصقة باانسيج

والنتيجة ذاتها تحصل بغط النسيج فى الايثير المفصفر ثم فى محاول نيتراتالفضة

## ﴿ في تفضيض العاج ﴾

خذ قطعة من العاج نظيفة وغطها فى محلول نيترات الفضة خفيفا واتركها فيه حتى يصفر لونها واخرجها عند ذلك وضعها فى كباية زجاج واغرها بماء م سر وعرضها هكذا الى اشعة الشمس فيصير لونها حالا اسود غامقا واخرجها عند ذلك من الماء ونشفها وافركها فركا متواترا بقطعة جلد ناعم فتأخذ الفضة لامعينها المعدنية ويكون العاج مغطى بها

## ﴿ واسطة لحفر الفولاذ ﴾

خذ قطعة الفولاذ وسخنها قليلا ثم افرك سطحها بقطعة شمع اليض بنوع انه يتغطى تماما فاتركها لتبرد وارسم عليها اذ ذاك بقلم ندر ما تريد ان ترسمه بنوع ان رأس القلم يزيل الشمع و يمس الفولاذ وغطس عند ذلك قطعة الفولاذ في خل قوى ورش على الرسم من مسحوق ماني كلورور الزئبق ( السليمني ) ورطب ما رششته

بخل ايضا و بعد مضى ٥ دقائق اغسل القطعة بماء العادة وعرضها لنار خفيفة ليذوب الشمع فتنظر اذ ذاك ان ما رسمته على الفولاذ محفورا كما لو استعملت قلم النتر لحفره ولا يخفى ما فى معوفة هذه الطريقة من الفائدة لانه معلوم لدى الجيع ان الفولاذ قاس للغاية ويقتضى لحفره تعب ووقت

## ﴿ فِي تلوينِ الرخامِ وما شاكله ﴾

لقد امتحنت فى ايطاليا العمليات الآتية لتلوين الرخام وهاك نتيجة تلك الامتحانات ﴿ ١ ﴾ محلول نيترات الفضة اذا صب على الرخام يمتصه هــذا و يصير لون الفضة اذ ذاك احمر غامقا

- ﴿ ٧ ﴾ محلول نيترات الذهب يخرق الرخام ايضا ولكن اقل من محلول الفضة و يكون لون الرخام اذ ذاك بنفسجيا مائلا الى الاحمرار
- (٣) محلول خلات النحاس يخرق الرخام على عمق خطين ويكون لونه اخضر فاتحا
- ( ٤ ) محلول دم الاخين ومحلول ربالراوند يخرقان الرخام ايضا فالاول يلونه باحمر والثاني باصفر

ولكى يصير المحلولين الاخيرين اهلا لان يخرقا الرخام جيدا يلزم ان يكون الرخام مصقولا جيدا بحجر الخفاف فيذاب دم الاخين او رب الراوزد في السيرتو سخنا و يرسم به على الرخام بواسطة فرشة مغموسة بالسائل . وقيل ان نقيع جميع الاخشاب الملونة في السيرتو النقي يخرق الرخام و يلونه . فاذا نقعنا الدودة في السيرتو واضفنا الى منقوعها قليلا من الشب الابيض ورسمنا بالنقيع سخنا على الرخام يتلون هذا بلون ارجواني جميل والى ما ذكرناه سابقا من المواد الملونة للرخام نضيف ايضا الشمع الابيض ممز وجا من مواد ملونة ومذوبا . مثال دلك اذا اخذا من خلات النحاس ناعما جدا واغليناه مع الشمع الابيض ثم صببناه سخنا على الرخام وتركناه ليبرد عليه ثم مسحنا الشمع عن الرخام نرى اللون الاخضر خرق بالرخام على عق ٨ خطوط من سطحه

## ﴿ في حفر الزجاج ﴾

عند ما يراد حفر احرف او رسم ما على الزجاج يطلى الزجاج بشمع ذائب او بفرنيش ما ثم يرسم عليه بحيث ان رأس القلم المستعمل الذلك يمس الزجاج ثم غط ما رسمته بمعجون رخو مركب من فلور ور الكاسيوم مسحوقا وحمض المكبريتيك القوى واتركه هكذا بضع ساعات ثم ارفع عنه الفرنيش او الشمع فتنظره محفورا حسما رسمت

ومن المستحسن ان تغطى الزجاج الموضوع عليه المعجون المذكور آنفا برقاقة من رصاص وهكذا يكون فعل الحامض الفلور يك المتصاعد من المعجون اقوى على الزجاج المعرض له

## ﴿ واسطة لثقب الزجاج ﴾

عند ما يراد ثقب الزجاج ينقط على المحل المراد ثقبه من زيت العر بنتينا صرفا او مذابا به قليل من السكافور م تؤخذ آلة تسمى عند النجارين القوس والمقدح (او المثقب) و يثقب بها المحل المراد . فهذا السائل يسهل ثفب الزجاج اما في معامل اوروپا فيفضلون المزيج الآتي

۲۰ درهم زیت تربنتینا

٤١ « اوكسلات الموتاسا

۰۲ « ثوم مقشور

امزج اوكسلات الپوتاسا بالزيت المذكور ثم اضف الثوم مرضوضا واترك المزيج ايام فى زجاجة مسدودة محركاكل يوم فيصير مهيئا للعمل وطريقة استماله مى ان قضع منه على المحل المراد ثقبه ثم تستعمل القوس والمقدح كما ذكر فيتم ثقب الزجاجة بسهولة

## ﴿ في عمل الحصى المتفرقعة ﴾

٤ درهم فصفور

۲ « كلورات اليوتاس

۷ ۵ صمغ عربی

۲ « غراه

۲ « سيرقون

٤ « رمل اييض

ذوب اولا الصمغ فى كمية ماء ليكون بقوام خثر ثم ضعه فى قنينة وضع الفصفور (١) وضع القنينة فى حمام ماريا محركا كل برهة الى ان يتجزأ الفصفور تماما ثم ذوب الغراء واضفه الى المحلول الفصفورى ثم ضع كلورات الپوتاس فى هاون ورطبه بماء واسحقه وضعه مع المزيج واضف اخيرا الرمل والسيرقون . ثم خذ من الحصى المستديرة الشكل الملساء واطلها بهذا المزيج واتركها لتنشف فتكون متفرقعة اذا ألقيتها على محل مبلط او اذا لطمتها على جسم صلب

## ﴿ فِي عمل قش النفط (الشحاطات) ﴾

اعلم ان التركيب الذى قدمناه لعمل الحصى المتفرقعة هو ايضا يستعمل لعمل قش النفط الذى يتفرقع ويلتهب عند ما يحك على جسم خشن ولكن منهم من يحذف من التركيب كلورات البوتاس و يعوض عنه بنيترات البوتاسا فيلتهب القش بدون ان يتفرقع اما التعويض بالنيترات عن كلورات البوتاس فحوفا من تفرقع هذين الجسمين عند مزجهما

و بعد تحضير المعجون يؤخذ من العيدان الرفيعة و يغمس طرف، نها فى مذوب الكبريت العمودى على النارئم تغط فى المعجون الفصفورى وتعرك اتنشف فتوضع

<sup>(</sup>۱) اعلم ان النصفور جسم يلتهب اذا تعرض للهواء الكروى ولو برهة وجيزة ولذلك يحفطونه منمورا بماء فاحذر منه

فى علمب ويدهن اسفل العلمبة واعلاها بمذوب الغراء مشددا برمل وذلك لتحك علميه قشة النفط عند ما براد اشعالها

و يعطى غالبا لرؤوس قش النفط لون فضى لامع وذلك بغطها فى سائل تحت خلات الرصاص ثم بتعر يضها لبخار الهيدروجين المكبرت فى محل حام

ونظرا للتفرقع الذى يخشى حدوثه عند مزج كاورات الپوتاس والفصفور قـد يعوض عن الاول بثانى اكسيد الرساص او نيترات الپوتاس او بمزيج مركب من هذىن الصنفىن

وقد يختلف تركيب المعجون ذاته حسب اختلاف رطوبة البلدان التي يستحضر فيها. ففي انكلنره حيث البلادرطبة يضعون في المعجون كمية من كلورات الپوتاس اكثر من كمية الفصفور اما في المانيا فعكس ذلك

ونظرا الى مضرات الفصفور قد اجتهد المعلمون ووجدوا واسطة لعمل قش النفط يستغنى بها عن عمل هذا الجسم السريع الالتهاب وهاك صفة جملة تراكيب لهذه الغاية

## ﴿ تركيب اول ﴾

۷۰ درهم كلورات الپوتاس

۳۰ « ثاني اوكسيد الرصاص او المنغنةِ ز

٣٥ « كبريتور الانتيمون

تسحق هذه الاجزاء كلا وحده ثم تعجن بمذوب الغراء اتصير بقوام خثر فتطلى بها قضبان دقيقة بعد غطها في الكبريت مذوبا على المار

## ﴿ تُركيب ثان ﴾

۱۰ درهم غراء

۰۳ « كاورات البوياس

، وربع ثانی کرومات البوتاس نصف درهم کریته ر الانتیمون الذهبی

## ۳ درهم زجاج مسحوق

اسحق الاجزاء كلا وحده واجر العملية السابقة

## ﴿ تركيب ثالث ﴾

٢٦ درهم كلورات اليوتاس

۲۰ « ثانی اکسید الرصاص او المنغنیز

۲۰ « ثانی كرومات اليوتاس

· ٢٠ « كبريتور الانتيمون واليوتاس

۲۰ ه سیانور الرصاص

٠٤ « زجاج مسحوق

۰۰ « صمغ عربي

اسحق الاجزاء كلا وحده وذوب الصمغ بكمية ماء واعجن به المساحيق و بعد تغميس ر ژوس القضبان بالكبريت تطلى بهذا المعجون وتنشف

## ﴿ تركيب رابع ﴾

٥٢ درهم كاورات اليوتاس

۲۶ « هيبوكبريتيت الرصاص

۰۸ ( صمغ عربی

اجر عليه العملية السابقة . وللبعض من هذه التراكيب الاربعة يلزم ان يطلى اسفل العلبة بمركب مخصوص لتحك عليه عند ما يراد اشعالها فللتركيبين الاولين يطلى المفل العلبة بالمزيج الآتي

٦ درهم كلورات البوتاس

۱ « سیرقون

۱ « سنبادج

/ ماشفیر ( ای الکتل الشبیهــة بالزجاج التی تتکون فی اکور الحداد )

## غراء كمية كافية

تعجن سوية

وللتركيبين الاخيرين يطلى اسفل العلب بالمزيج الآتى

- ه درهم ثانی اکسید المنغنیز
- ۲۰ « كبريتور الانتيمون
- ۳۰ « ثانی کرومات الیوتاس
  - ۰۲ « زجاج مسحوق
    - ۳۰ « غراه

اسحق الاجزاء كلا وحده ثم ذوب الغراء فى كمية ما، مناسبة واعجن به المساحيق فيكون مهيئا للعمل

﴿ انتهى باب المرايا ويليه باب المِينَ ﴾



## البارك لرامن (ف المينَ وما يتعلق بها).

## ﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فِي اصطناعِ المينا ﴾

قد يسمون مينا مادة زجاجية يكسى بها ظاهر معدن طبقة تجعله ابهج واروق النظر. فالمينا اذا هى نوع زجاج مركب من سليكات البوتاسا ومن اكسيدالرصاص وهى قد تكون اما شفافة اىالتى يخرقها النور كالزجاج واما مظلمة اىالتى لا يخرقها النور كالخزف الصينى وقد تكون ايضا اما بيضاء واما ملونة بلون ما كالازرق والاخضر والاصفر وما شاكل ذلك

واعلم ان الاجزاء التي تتركب منها المينا اية كانت لا تختلف بل يضاف البها او يعوض عن احد الاجزاء المركبة منها بجزء آخر وذلك لجعلها مظلمة او ملونة بلون مطلوب . فتتكلم الآن عن كيفية تركيب المينا الشفافة اذهى الركن الاصلى لهذه الحرفة ونقدم للقارئ جملة تراكيب تختلف بها مقادير الاجزاء المركبة للمينا وليكن معلوما ان هذه التراكيب ذاتها تكوّن المين المظلمة والمين الملونة اذا اضيفت البها اجزاء ستذكر ان شاء الله في وقتها

﴿ الفصل الثانى ﴾ ﴿ فى تراكيب المينا الشفافة ﴾ ﴿ تركيب اول

> ۳ دراهم سلیکون ۳ « ثانی اکسید الرصاص درهمان ور بم نیترات الپوتاس

## ﴿ تُركيبِ ثان ﴾

- ۳ درهم سلیکون
- ٤ « ثاني أكسيد الرصاص
  - ۲ « نيترات اليوتاسا
    - ۱ « بورات الصودا

## ﴿ تُوكيبِ ثَالَث ﴾

- ه درهم سلیکون
- « أنى اكسيد الرصاص
  - ١ « نيترات اليوتاسا
  - ۱ « بورات الصودا

## ﴿ تركيب رابع ﴾

- ۱۰ درهم سلیکون
- ۱۰ « أنى اكسيد الرصاص
  - ٠٤ « نيرات الوتاسا
    - ٠١ « بورات الصودا

## ﴿ تُوكير خامس

- ۳ درهم سلیکون
- ۳ « نانی اکسید الرصاص
  - ۱ « تورات الصودا

فهذه النراكيب الحمسة هي ركن المين اية دنت وكما سبق الفول ال كلا منها يكوّن مينا شفافة واذا اريد عمل مينا مضامة (اى بيضاء كمينا الساءة) فيحذف اكسيد الرصاص ويضاف الى احد الداكيب المار ذكرها اكسيد القصدير والرصاصاو فصفات الكاس غير ان الاول اجود واكثر التعميلا

واعلم ان اكسيد القصدير لا يضاف وحده بل متحدا مع اكسيد الرصاص ولكى يتم اتحاد هذين الاكسيدين يماع المعدنان اى الرصاص والقصدير بالمقادير التي ستذكر في بوتقة على نار قوية وكلما تكوّنت قشرة على وجه المذوب تقش وتحفظ فانها الاكسيد المطلوب. وعند ما يتحول جميع المذوب هكذا الى اكسيد يرجع الى البوتقة و يترك على النار مدة ليتم تأكسده ثم يصبفى وعاء فيه ماء و يحرك فيا بقى من المعادن بدون تأكسد تام يرسب الى قعر الاناء فيسهل عليك حينشذ اخراج الاكسيد وتركه

وان كمية الرصاص اللازم تحويلها الى اكسيد مع القصدير كما سبق القول تختلف حسب اختلاف المينا اما كمية القصدير اللازم لجعل مينا شفافة مينا مظلمة بيضاء فهى جزء واحد قصدير متأكسد لكل عشرة اجزاء من مركب المينا فمن الضرورة اذا ان تقرر مقادير الرصاص اللازم تحويله الى اكسيد مع القصدير لكل من التراكيب المذكورة سابقا فنقسمها ايضا الى ٤ نمر

﴿ نُومُرُو ٢ ﴾	﴿ نومرو ١ ﴾
ه درهم رصاص	۳ ونصف درهم رصاص
۱ « قصدير	۱ درهم قصدیر
( نومرو ٤ )	( <i>نومرو</i> ۳)
۷ درهم رصاص	٦ درهم رصاص
۱ « قصدیر	۱ « قصدیر

أكسدكلا من هـذه النمركما سبق القول عن ذلك واحفظه وحده وعنـد ما يراد تحضير مينا مظلمة بيضاء يعوض عن كمية اكسيد الرصاص المذكورة فى تركيب المينا الشفافة بالـكمية التىستذكر من اكسيد الرصاص والقصدير وهذه صفة تراكيب لذلك

## ﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في تراكيب للمينا المظلمة البيضاء ﴾

## \* تركيب اول \*

٣ درهم سليكون

٤ « اكسيد الوصاص والقصدير نومرو ١ درهمان ونصف نمترات البوتاسا

## ﴿ تركيب ثان ﴾

٣ درهم سليكون

« اکسید الرصاص والقصدیر نوموو ۲

٧ « نيترات اليوتاسا

۱ « بورات الصودا

## ﴿ تركيب ثالث ﴾

۳ درهم سليكون

٣ أكسيد الرصاص والقصدير نومرو ٣

۱ « نيترات اليوتاسا

۱ « بورات الصودا

## ﴿ توكيب دا بع ﴾

۱۰ درهم سلیکون

۱۸ « اکسید الرصاص والاصدیر نومرو ۳

٤٠ « نيترات اليوتاسا

۰۱ « بورات الصودا

## ﴿ تركيب خامس ﴾

٣ درهم سليكون

٧ « اكسيد الرصاص والقصدير نومرو ٤

۱ « بورات الصودا

وكيفية مزج الاجزاء المركبة منها المينا شفافة كانت او مظلمة هي الآتية اسحق اولا الاجزاء كلا وحده سحقا ناعما ثم امزجها جيــدا وضع المزيج في بوتقة مغطاة داخلكور كالمستعمل عندصباب النحاس وقو الناركثيرا وآترك البوتقة داخل النار الى ان تراه مائما وعند ما تكشف البوتقة صبه في وعاء فيه ماء ثم نشفه وارجعه الى البوتقة وأمعه ثانية ثم صبه بالماء وهكذا اربع مرات متوالية واخيراً نشفه واسحقه ناعما جدا جدا واحفظه داخل علب الي وقت الاستعال واذا عرفت تحضير المينا المظلمة والشفافة نرشدك الآن الى كيفية تحضير المينا الملونة وهاهي

﴿ مينا زرقاء ﴾

١٠ جزء مينا شفافة اولا

من ١ الى ٢ « أكسيد الكوبلت من ١ الى ٢ « ثاني أكسيد النحاس

﴿ مينا بنفسحية ﴾

٣٠ جزء مينا شفافة اولا

﴿ مينا حمراً ارجوانية ﴾

١٢ حزء مينا شفافة اولا

من ١ الى ٢ « أكسيد الذهب من ١ الى ٢ « أكسيد النحاس

﴿ مينا خضراء ﴾ ٣ جزء مينا شفافة اولا ﴿ مينا صفراء ﴾ ٣ جزء مينا شفافة اولا من ١ الى ٢ « اول أكسيد المنغنيز من ١ الى ٢ « كاورور الفضة ﴿ مينا سوداء ﴾ ١٥ جزء مينا شفافة

من ١ الى ٧ ( اكسيد الكوبلت

من ١ الى ٧ « أكسيد المنغنيز يماع كل من هذه التراكيب في بوتقة مغطاة ثم يسحق بعــد فاك جيـــدا وبحفظ الى حين الاستعال يحدث احيانا ان المينا الحمراء تفقدهذا اللونعند لصقها بالمعدن وتصير بنفسجية فله نع هذا الحادث يضاف اليها قليل من بورات الصودا واذا وجد بالامتحان ان لونها احمر قان يضاف اليها قليل من المينا الصفراء المذكورة اعلاه فيفتح لونها

# ﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ ف كيفية لصق المينا بالمعدن ﴾

للمعدن المراد لصق المينا به عملية اولية وهى ان يتعرى سطحه من كل المواد الدهنية ولنوال هذه الغاية يغلى فى مذوب كر بونات البوتاسا و يغسل بعد ذلك جيدا عاء واذا كان المعدن من السافل الواطى العيار فمن الضرورة ان يغلى قبل لصق المينا به فى المزيج الآبى الى ان يتطاير الماء عن الاملاح عاما وهذه صفة المزبج

٤٠ درهم نينرات اليوتاسا

٧٥ « كبريتات الانومين والبوتاسا

۳۵ « كاورور الصود وم

تسحق هذه الاجزاء وتذاب في كمية ماء كافية لذو بانها فقط

والقصد من غليان الذهبالسافل العيار فى هذا المذوب هو آكى يتعرىسطحه من النحاسوهكذا تلتصق المينا على ذهب خالص فتكون اروق للنظار واكثر لامعية وعلى الخصوص اذا كانت شفافة

ثم تأخذ من مسحوق المينا الني تريد ان تلصة إ بالمعدن وتضعها في هاون من اليشم وترطبها بماء وتسحة ها ايضا على هذه الحالة لتصبر بغاية ما بمكن من النعومة ثم ضع المسحوق في وعاء زجاج ونع فوقه قايل ماء الغمره فقط فيكون مهيأ للعمل

خد من المسحوق المحصر كم مرعلى ، أس ه م ق من حديد ومده على سطح المعدن المهيأ له مدا متساويا واضغط بعد ذلك بلموق على المسحوق فاسيل منه الماء الزائد ثم خد خوقة قديمة نظيفة وكبسا بها متمتص ما بتى فيه من الماء وضع عند

ذلك القطعة على لوح من تنك ذى ثقوب كالمصفاة ( شكل ٢٩ ) وضع هذا الاخير




فوق رماد حار وأبقه الى ان ينشف المسحوق تماما فيصير مهيأ ليوضع فى السكور حيث يميع و يلتصق بالمعدن

اذا كان مرادك عمل مينا شفافة فلا تضع من المسحوق على سطح المعدن سوى طبقة رقيقة وبالعكس اذا كان مرادك عمل مينا مظلمة

وقبلما نشرع فى الكلام عن كيفية اماعة مسحوق المينا على سطح المعدن يلزمنا ان نشرح اولا الكور الخاص لهذه الغاية فنقول

ان الكور ( شكل ٣٠ ) مركب من ثلاث قطع الاولى وهي قاعدة الكور



مجوفة ذات مصفاة تشعل فوقها النار وينزل منها الرماد الى اسفل

والقطعة الثانية هي غطاء الكور بهيئة قبة ذات مدخنة بطول نصف ذراع او اكنر وفى جنب هذا الغطاء فتحة لاضافة الفحم منها عند الاقتضاء وتسد بعدد ذلك

العلبة داخل الكور فوق فحم ملتهب وتحاط به من جميع جهاتها الا ان فتحتها تدار لباب الكور . ثم يغطى الكور بغطائه وتسد جميع فتحاته فيكون معدا للعمل وكيفية وضع قطعة المعدن الموضوع عليها المسحوق داخل الكور هى ان تضعها على لوح التنك المار ذكره وتقرب هذا الى باب الكور وتتركه برهة ثم تأخذه بملقط وتدخله الى الكور رويدا رويدا ليحمى بالتتابع ثم تدخل اللوح داخل العلبة الموضوعة داخل الكور وتتركه برهة ثم تديره بالملقط بلدف لتكون الحرارة عليه متساوية وعند ما تنظر ان المسحوق قد صار بلون لامع فرق القطعة المعدنية فاعرف انه ماع والتصق بما تحته فحذ حالا بدون ابطاء اللوح بالملقط واخرجه رويدا رويدا كما ادخلته الى ان يصير فرب العلبة فاتركه هناك برهة ثم ابعده من هناك بالتدريج الى ان يصير قرب باب الكور فدعه ليبرد رويدا رويدا رويدا العملية يدخل فيه الهواء فتنبه المينا وخصوصا اذا كان محل اجراء العملية يدخل فيه الهواء فتنبه

ومن الضرورة اخراج القطعة من النار حالا عنــد ما بميع المسحوق عليها والا اذا تركت مدة اطول يذوب المعدن او على الاقل يتلوى فانتبه لذلك

واذا اخرجت القطعة ووجدت ان سمك القشرة ازجاجية عليها غير كاف فيمكنك ان تسمكها بوضع مسحوق جديد واجراء العملية السابقة وهكذا الى ما شئت

و بعد اماعة المينا ولصقها بالمعدن واخراجها من النار يكون سطحها غير مستو وغير لامع كالواجب فيقتضى مساواته وتاهيمه فالغاية الاولى تنم ببرده بمبرد ناعم او بان يوضع عليه شئ من السنبادج مبلولا بماء ثم بفركه برقاقة قصدير الى ان يستوى تماما

ولبلوغ الغاية الثانية اى لتلميع المينا يؤخذ من اكسيد القصدير (١) ناعما جدا ويرش على سطحها ثم يفرك فركا متواترا برقاقة قصدير اينة ليصير لامعا نوعا ثم

<sup>(</sup>١) يستحضر اكسيد القصدير لهذه العاية بوضع قصدير في بوتفة على النار وكلما تأكسد منه شئ يؤخذ وموضع في الماء ثم ينشف وبسحق اعما جدا

يعوض عن رقاقة القصدير برقاقة من الخشب الاييض اللبن مداوما الفرك به الى ان تصير لامعية المينا بالدرجة المرغو بة

واعلم انه لا يقتضى استعال السكور اذا كان المراد لصق مينا بقطع صغيرة كالخواتم والحلق وما شاكل ذلك بل يكفى ان توضع القطعة الحاملة المسحوق على قطعة فحم او لوحة و ينفخ عليها بالبورى الى ان عيع . وانه اذا كانت القطعة المراد لصق المينا عليها ملحومة من احدى جهاتها لا تحمل النار اللازمة لاماعة المسحوق الزجاجى بل قبل انتهاء العملية يذوب اللحام ور بما تتعطل القطعة من اجراء ذلك فمن الضرورة ان يغطى محل اللحام بمادة تقيه من فعل النار ولذلك تعمل معجونة من الضرورة ان يغطى محل اللحام بمادة تقيه من فعل الناد كور و يطلى بها خل اللحام فيكون كحاجز بينه و بين النار

ان المينا الشفافة لا يستحسن لصقها سوى بالذهب لان هذا المعدن يبقى سطحه نحتها متلأ لئا جميلا بعكس ما اذا لصقت المينا الشفافة بالفضة او بالنحاس لان هذه المعادن تتأكسد بتعرضها للنار فيمتزج اكسيدها مع المسحوق الزجاجي فيغير لونه وهكذا لا يقدر العامل ان يركب لهذين المعدنين مينا شفافة بلون موغوب. فلذلك كلما كان وجود النحاس بالذهب اقل كان لصق المينا عليه اسهل واكثر فحاحا

واذا كان سطح القطعة المراد لصق المينا عليها واسعا ورقيقا يلزم ضرورة ان تتلبس بالمينا على وجهيها والا فيتحدب سطحها ويصير بهيئة لا ترضى العامل ومن الضرورة ان تكون القشرة الزجاجية الملصوقة بقفا القطعة ارق من القشرة العليا ولا يادة الايضاح انظر مِين الساعات الداخلية

وليك معاوما ان القطعة المراد لصق المينا بها يلزم ان تكون خالية تماما من المواد الدهنية ولبلوغ هـذه الغاية تغلى فى سائل الپوتاسا الذى ذكرناه فى باب التلميس و بعد اخراجها من السائل المذكور تغسل بخل ممدود بماء ثم بالماء صرفا فتكون مهيأة للعمل

### ﴿ الفصل السادس ﴾

# ﴿ فِي الرسم على المينا ﴾

واذ قد عرفت كيفية اصطناع المينا ولصقها بالمعدن نرشدك الآن الى الطريقة التى يتم بها الرسم علمها فنقول

بعد لصق المينا على المعدن بالطريقة التي سبق القول علميها و بعد مساواة سطحها وتلميعه يغسل بماء نقى ثم يؤخذ من المينا الملونة بالاون المراد الرسم به وتوضع في هاون من البشم وتفهر الى آخر درجة من النعومة وتضاف البها حيائذ كمية من زيت اللاوندا المختر بالهواء (١) وتسحق معه جيدا الى ان يصير المسحوق بقوام الشراب الخار فيرفع من الهاون و يحفظ في علمة محكمة السد وهكذا يكون معدا للاستعال

ولا يخفى ان جميع الالوان المراد الرسم بها تعمل لهـا العملية ذاتها وتحفظ في علب الى حين الطلب

و بعد تحضير الالوان كما من ارسم على المينا بواسطة فرشة كالمستعملة للتصوير باليد وعند ما ترسم باللون الواحد فقبل ان تبتدئ في الرسم باللون الثاني نشف ما رسمته اولا وذلك بوضع القطعة على لوح التنك ذي الثقوب المار ذكره وتعريضه لنار لطيفة الى ان ينشف وهكذا افعل بعد ان ترسم باللون الثاني . و بعد تتمبم الرسم شعل النار داخل الكوركما سبق القول عن ذلك وضع الفطعة الحاملة الرسم على لوح التنك وهذا داخل العلبة التي داخل الكور واتركما هناك ايذوب ما رسمت به ويلتصق بالمينا وذلك يعرف عند ما تنظر ان الرسم صار لامعا . فتخرج القطعة حينئذ من داخل العلبة الى قرب بابها ثم تأخذ في اخراجها من هناك رويدا رويدا لى الى ان قصير بباب الكور فاتركما هناك لتبرد لئلا اذا اخرجها دنعة واحدة يتشقق الى ان قصير بباب الكور فاتركما هناك لتبرد لئلا اذا اخرجها دنعة واحدة يتشقق

<sup>(</sup>١)كيفية تخثير زيت اللاوندا هي ان تضم منه قيا على صحن وتفطى السحن بقطمة من الشاش الهندى وتتركه معرضا هكذا للهواء والنور مدة . وحرف ان الزير صار حبرا المطلوب عند ما يصير بقوام زيت الزيتون

الرسم والمينا الملتصق بها وخصوصا اذا كان المحل يدخل فيه الهواء فتنبه لهذا جميعه يحدث غالبا ان الرسم بحتاج الى التصليح بعد اخراج القطعة من الكور فلذلك عند ما تبرد ضع لها من اللون اللازم فى المحل المحتاج اليه وارجعها الى الكور ثانية واتركها الى ان يميع ما اضفته و يلتصق بما تحته واذا وجد فيها بعد اخراجها ثانية بعض عيوب محتاجة الى التصليح فيقدر العامل ان يصلحها و يعيدها الى الكور هكذا على اربع مرات متوالية

ولا يصح وضع القطعة فى الكور اكثر من اربع مرات خوفا من تغير الالوان المرسوم بها ولا يخفى ما فى ذلك من الضرر

هذا ولا يخفى ان الرسم على المينا من الامور الدقيقة العسرة التتميم وخصوصا على الذين يجهلون فن الرسم فعلى من اراد معاطاة هـذه الحرفة ان يتسلح بالصبر الجيل وان لا يفتر عزمه عند حدوث ما يطرأ عليه من عدم النجاح وليتذكر دائما المثل الدارج القائل في العجلة الندامة وفي التأنى السلامة

قد قلّنا عند ما تكلمنا عن تراكب المينا الماونة ان اللون الاحر الارجواني يحصل بمزج اكسيد الذهب مع مسحوق المينا البسيط ونقول الآن انه اذا عوض عن اكسيد الذهب باكسيد الحديد الاحمر يكون لون المينا احمر لحميا فاتحا او غامقاحسب مقدار الاكسيد الموضوع. وانه اذا مزجت المين الملونة الواحدة مع الاخرى بمقادير مختلفة تحصل من ذلك ألوان مركبة ولاجل الايضاح انظر ما ذكرناه عن الالوان المركبة في باب صباغ الاقشة

﴿ انتهى باب المينا ويليه باب اصطناع الصابون ﴾



# البائب لتياسع

-ه﴿ القسم الأول ۗ

﴿ في اصطناع الصابون ﴾

# ﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ في ماهية الصابون }

الصابون مركب يحصل من مزج اجسام دهنيسة كانزيت والشحم بمحلول قلمويات كاوية كمحلول الصودا والپوتاسا . وهو على نوعين اما جامد وهو ماكانت قاعدته الصودا واما رخو وهو ماكانت قاعدته البوتاسا وسنتكام عن كل منهما على حدة

#### الفصل الثا

﴿ اصطناع الصابون بالزيت والصودا }

ان الصابون الحاصل من اتحاد الصودا مع زيت ازيتون هو النوع الوحيد المستعمل في هذه البلاد ولكون الاغلب لا يعلمون حقيقة الاجزاء والمقادير المركب منها يقتضى ان نرشدهم الى المفادير الحقيفية التي يقدرون ان يطبخوا بها ما بونا في الى وقت كان

لقد علم بالامتحان انه يلزم لكل خمسين اقة زيت زينون خمسة وار بعون اقة من الصودا الجيدة وان لكل ثلاث اقات من الصودا يلزم اقة كاس انتحول الى صودا كاوية

وعلى من اراد معاطاة هـذه الحرفة ان يتحقق اولا جودة الصودا المزمع ان يستعملها (سنذكر كيفية معرفة ذلك فى ذيل هدا الكتاب) و بعد ذلك تسحق الصودائم تؤخد كمية الكاس اللازمة واتكن قطعا وتوضع برهة فى محل رطب لاهواء او يرش عليها قليل من المـاء وتترك قليلا فتنشقق تلك الحجارة ثم تصير مسحوقا

ناعما (يعرف الكلس بهذه الحالة بالكلس المطفأ) فيخلط جيدا مع مسحوق الصودا بالمقادير المقررة آنفا ويوضع المزيج في اوعية من خشب او في بركة (يسميها اهل هذه الحرفة حوضا) مبنية في محل مرتفع مصنوع لها ميذاب اذا فتح يصب في جرن مكلس مصنوع لهذه الغاية ثم يغمر المسحوق على علو ثلاثة قراريط بماء سخن ويحرك داخل الماء ويترك منقوعا هكذا اثنتي عشرة ساعة ثم تنزع سدادة الميزاب فيسيل منها المحلول القلوى الى الجرن الذي تحته فهذا السائل هو المحلول القوى يحفظ فيسيل منها المحلول القلوى الى الجرن الذي تحته فهذا السائل هو المحلول القالى . وبعد بضع ساعات يفتح الميزاب و يحفظ الماء النازل على حدة وهو المحلول الثانى . اجر العملية عينها على التفل الباقى في الحوض واحفظ الماء لذى ينضح عنه فهو المحلول الثالث فيكون عندك ثلاثة محاليل متفاوتة القوة من حيث الملح القلوى المذاب في كل منها

واعلم ان التفل الذي يبقى في الحوض لا يفقد جميع خاصته القابية بالعمليات الثلاث المار ذكرها فمن المستحسن ان توضع فوقه كمية ماه و يترك مدة ثم يؤخذ الماء ويحفظ ليستعمل عوضا عن الماء السخن عند ما يراد تخمير مسحوق قلوى جديد. وما يبقى بعد ذلك يستعمل في اور پا لاخصاب الاراضي الرطبة . و بعد تحضير الماء القلوى كما سبق الفول تؤخذ من كل من السوائل الثلاثة كمية متساوية وتمزج سوية ثم توضع في خلقين (۱) بنوع ان السائل علا ثملها تقريبا وتوقد النار تحت الخلقين وعند ما يقرب الماء القلوى الى الغليان يضاف فوقه الزيت بالمقدار المقرر سابقا ولا يمكث الزيت قليلاحتي يتحد مع الصودا المذابة بالماء و يصير كالمستحلب ثم خفف النار تحت الخلقين ثم يأخذ العامل في ان يضيف كل برهة ومحركا الى الخلقين من النار تحت الخلقين من أخذ العامل في ان يضيف كل برهة ومحركا الى الخلقين من الخلول الخفيف الثالث معتنيا بان يرش السائل رشا ليكون المزج اتم واسرع فيكون ما في الخلقين متساوى القوام اعنى انه لا يكون من الزيت عائما ولا من المحلول المقلوى بدون اتحاد في قعر الخلقين واذا لاحظ العامل انه بقي زيت عائما فليضف من القلوى بدون اتحاد في قعر الخلقين واذا لاحظ العامل انه بقي زيت عائم فليضف من

<sup>(</sup>۱) يلزم ان تكون الحلقين المستمالة لطبخ الصابوز ضيقة من اسفل واسمة من اعلى ولها حنفية في اسفلها وان تكون مركبة فوق البار بنوع انها لا تحمى سوى من اسفاها

المحلول الاول القاوى ما يكفى لاتحاد الزيت العائم اما اذا كان المحلول كثيرا في قعر الخلقين فتضاف من الزيت كمية مساعداً بالتحريك ليصير الاتحاد تماماً. والعلامات التي بها يعرف ان الماء القلوى كثير على الزيت هي سيولة المزيج وشفافته ومن الاسباب التي نجعل الزيت يعوم على سطح السائل وجود ملح الطعام في الصودا المستعملة حتى اذا كان وجود الملح فى الصودا كثيرا يتعسر اتحاد الزيت بالسائل القلوى فعند ما يحدث ما نع كهذا اى انه اذا لم يتحد الزيت مع السائل مها زيد له من المحلول الاول القوى فيضاف على الطبخة من قطع الصابون الصغيرة فيصطلح الحال و يصير المزيج جامدا متساوى القوام ( هذا يتم بعد ١٨ او ٢٠ ساعة منوضع المزيج على النار) فيضاف عليه حينتذ من المحلول الثالث الخفيف مذابا به ٢٥ درها من ملح الطعام لكل اقة من الزيت المستعمل ( يحرك جيدا عند اضافة السائل المذاب به الملح ) وتسحب النار من تحت الخلقين ويترك المزيج ؛ ساعات ثم تفتح الحنفية التي في اسفل الخلقين فيسيل منها الماء الذي فسيخ عن الزيت بواسطة ملح الطعام فيلفى ثم رجع النــار الى تحت الخلقين واضف الى هــذه من محلول الصوداً الخفيف المذاب به من ملح الطعام واغل المزيج اغلاء اطيفا مم الاعتناء بان تنزل عن حوافى الخلمٰين الصابون الجامد الذي لصقّ بها وهكذا يُكتسب الصابون قواما اشد ثم اسحب النار ثانية ودع المزيج يرتاح برهة ثم اسحب عنه الما. بفتح الحنفية ورجع بعد ذلك النار واضف من محلول الصودا القوى واغل ثلاث ساعات ثم اسحب عنه الماء ايضا كما سبق التول وجدد اضافة المحلمول القوى مساعدا بالتحريك مع الاحتراس بان تكون الناركافية لغلى المزيج غليا الطيفا فقط فيأخذ حينشذ قوام الصابون في ان يشتد آكثر وكرر سحب الَّهُ من الحنفية وانافة السائل القوى على ار بع مرات متوالية وعنــد ما تتكون على وجه الصابون طبقة يلزم العامل ان يحرك المزيج ليخلطها به . وقد يحدث ان بخار الماء المتصاعد من داخل الصابون ترشق منــه كمية خارِج الخلقين فليحدرس العامل من ان يمسه الصابون المتطابر لثلا يؤذيه

ويعرف ان الصابون قد نضج اى انه صار بالتموام المطلموب عنـــد ما تغاهر به

العلامات الآتيـة وهى ان رائحة المزيج تصير كرائحة البنفسج تقريبا وتفقد رائحة الزيت المخصوصة به وعند ما لا يعود يلتصق المزيج بالابهام السبابة اذا ضغط بينهما باردا بل ينفصل عنهما كقشو بدون ان تترك عليهما رطو بة

واعلم ان المـدة اللازمة لطبخ الصابون تختاف بحسب اختلاف الكمية المراد طبخها فكايا كانت الـكمية كثير يلزم اطبخها وقت اطول وبالمكس

وعند ۱۰ يعرف بالعلامات المار ذكرها ان الصابون صار بالقوام المطاوب اتركه ايضا يغلى من ۸ الى ۱۰ ساعات هذا فى الشتاء اما فى الصيف فمن ۱۰ الى ۱۰ ساعة ثم اسحب النار من تحت الخلقين واترك الصابون يرتاح نصف ساعة ثم افتح الحنفية فيسيل منها الماء الذى بقى بدون اتحاد

فالصابون المطبوخ بهذه الكيفية يكون لونه مزرقا واحيانا مسودا وهــذا اللون ناتج عن وجود كمية قليلة من اكسيد الحديد داخل الصودا المستعملة

وان اردت ان يكون ابيض فاضف اليه عندما يصير بدرجة الاستواء التي سبق القول عنها من ماء العادة كمية كافية ليصير بقوام اللبن الرائب فاترك تحت الخلقين نارا خفيفة و بعد تحريكها غطها جيدا ودعها هكذا مدة فيرسب الحديد الماون الصابون الى قعر الخلقين ثم ارفعه بمصفاة ومنها صبه فى دلو ومن هناك الى المبسط حيث يجمد عند ما يبرد فيقطع ألواحا بالكبر المطاوب

وقد يستغنى عن هـذه العملية الاخيرة اى عن امداد الصابون بماء العادة اذا استعملت الصودا نقية فتنبه

قلنا انه عند ما يفقد الزيت رائحته الخصوصية ويصير بقوام خبر يكون قدصار طبخه كافيا فيترك في الخلفين الى ان يبرد قليلا فيفسخ منه الماء الذي قمي متحدا به على دون لزوم فيرفع الصابون من الخلقين بمصفاة كما ذكرنا ومنها يصب في دلو ومنسه في صناديق خشب قوية والاحسن في غرفة تسمى المبسط ارضها مفروشة بكاس منخول على علو قيراطين او ثلاثة وموضوع دائر الكاس برواز منخشب لئلا يتبدد الصابون عند صبه وهو سخن وكلا وضع شي من الصابون في المبسط يأخذ العامل في ان يساوى سطحه بلوح من خشب ليكون بسمك متساو و يترك

هكذا بومين فينشف . هذا فى الشتاء اما فى الصيف فيلزمه من ثملاثة الى اربعة ايام لان حرارة الفلك ترخى الصابون وللسبب ذاته يلزم ان يبقى الصابون على النار مدة اطول فى الصيف مما هى فى الشتاء فاعلم ذلك

وعند ما يبس الصابن فى المبسط يدطر العامل سطحه حسب الوسع المراد ان يعطى للالواح و بعدد ان يطبع اسمه او المم معمله على كل منها يفصلها عن بعضها ثم تؤخذ الالواح وتصف على بعضها التصير على هيئة اعمدة هرمية الشكل فى محل الهواء وتنرك هكذا الى ان تيبس وهكذا تنتهى العملية

وقد لاحظنا ان الصابون الاصفر اللون يفضل على الصابون الابيض ولا نعلم حقيقة سبب هذا التفضيل و بعد الامتحان وجد ان اصفرار الصابون صادر عن وجود قليل من الحديد في الصودا ولكون صانعي الصابون في هذه البلاد محلون الصابون اي انهم عدونه عاء عند انتهاء طبخه برسب الحديد الى قعر الخلقين كما ذكرنا ذلك ولا يحصلون على صابون مصفر الا بطريق الصدفة مع انهم لو اخرجوه من الخلقين عند نضجه بدون ان يضيفوا اليه ماء و مسطوه وقطعوه كجارى العادة لاصفر ظاهره بعد يباسه و بقى داخله رماديا حسب المرغوب

واعلم انه اذا اريد اعطاء الاون الاصفر للصابون فبالطريفة الآتية

قبلها يصير الصابون فى الخلمةين بالتموام المرغوب نماما يضاف البه مع التحريك من مذوب كبريتات الحديد فى المحلول العلم ى الخفيف بنسبة درهمين من كبريتات الحديد لكل اقة من الزيت

وعند ما يصير بدوجة النضج اللازمة يسعد في المبسط ، ينطع الواحا فيصفر ظاهرها عند ما تيبس لان كربر يتات الحديد المهزوج بها يأخد من اكسحين الهواء و يتحول الى اكسيد الحديد اما داخلها فيبقى بلون رخامى مشعبا زرق جمبل

واعلم أن الصابون المحضر بهذه الطريفة بكون دائمًا اصلب من الصابون الابيض لان كية الله به هي اقل مما هي في هذا

واذ تكامنا الى الآن عن كيفية اصطناع الصابون فى المعامل الكبرة يلزمنــا ان نرشد القارئ الى طربقة سهله يما ر ١٠ ان يصنع ما يلزمـــه من الصابون بدون احتياج الى الباعة ولا يخفى ما فى ذلك من التوفير

## ﴿ طريقة سهلة لاصطناع الصابون في البيوت ﴾

اذا ار يد تحويل اقة ونصف من الزيت الى صابون يؤخذ ١٥٠ درهما من تحت كر بونات الصودا نقيا و٥٠ درها من الكلس حيا وبعد سحق الصودا واطفاء الكاس برشه بالماء ليصير مسحوقا ناشفا يمزجان جيدا ويوضع المزيج في وعاء من فحار او من خشب ذى ثُقَب على علو قيراطين من اسفله معرضا بين الثقب والمسحوق داخل الوعاء قطعة خام و بعد سد الثفب يغمر المسحوق بماء على علو ٣ قرار يط من سطحه و بمد تحريكه يترك هكذا ثلاث ساعات ثم تفتح ثفب الوعاء فيسيل منهـــا الماء القلوىوائقا لانه تصفى بمروره على قطعة الخام الموضوعة داخل الوعاء لهذه الغاية فيحفظ السائل على حدة وهذا هو المحلول الاول القوى ثم يضاف من الماء فوق ما بقى فى الوعاء كالمرة الاولى و بعد مضى ثلاث ساعات يسحب الماء ويحفظ على حدة وهو المحلول الثانى وتعاد العملية ذاتها مرة ثالثة والماء الحاصل منها هو المحلول الثالث يحفظ على حدة ايضا . ثم يؤتى بقدر من نحاس او حديد مصبوب ذات سفل مقعر و يوضع على النار وداخله الاقة والنصفزيتا واقتان من المحلول الخفيف الثالث ويغلى المزيج مع الاعتناء بان يضاف عليه كل ثلاث دقائق كباية من المحلول الثالث مداوما اليحريك بقطعة منخشب وعند ما يستعمل المحلول الثااث جميعه يضاف من المحلول الثاني الى ان يفرغ جميعه ايضا فيضاف من المحلول الاول وعند ما يشاهد ان المزيج صار بعضه خثرا غير ملتحم القوام بل يشبه الحليب الماصل يضاف اليــه قدر ٣٥ درها من مسحوق ملح الطُّعام فحالًا يلتصق الجامد منه بعضه ببعض ويفسخ عن السائل لانه صار مالحا فيغلى وهو على هذه الحالة نصف ساعة ثم ينزل القدر عن النار و يترك ليبرد قليلاثم يرفع منه الجامد بمصفاة ويهرق الماء المالح و بعد تنظيف الفدر وترجيع الصابون اليه ووضعه على النار يوضع داخله قدر مائتي درهم من ماء العادة وعند ما يقرب للغليان يزاد علميه بالتدريج ما بقى من المحلول الاول وبعد ان يغلى ساعة ينزل القدر عن النار مانية ويرفع منه الصابون بمصفاة ويهرق السائل الباقى فى

القدرثم يعاد فوق النار وداخله الصابون واقة من ماء العادة و بعد ان يغلى ثلثساعة يرفع من القدر و يبسط فى محل مرشوش علمه كاس مطفأ منخول و ينرك مبسوطا خمس عشرة ساعة ثم يقطع ألواحا

واذا وزن الصابون الحاصل من هذه العملية بعد تقطيعه يكون وزنه ثلاث اقات فيوضع في محل ناشف الى ان يفقد سدس وزنه ايطاير الماء عنه ويصير حينئذ صلبا كالصابون المتجاوى المعهود

# ﴿ فِي تحويل زيت اللوز الى صابون ﴾

ان استمال الصابون الحاصل من طبخ زيت الاوز مع السوائل القاء ية محصور في الطب او لتحسين البشرة وما ذلك الا لعلو قيمة الزيت المذكور. فعلى من اراد ان يتعاطى طبخه ان ينتخب زيت لو زجيد حاء الطعم وايكن تحتكر بونات الصودا المراد استعاله نقيا فتذاب الصودا في ماه مع مثال ثلث و زنها من الكلس المطفأ حديثا وبعد تحريك المذوب جيدا يعرك ثلاث ساعات ثم يرشيه ورق العرشيح ثم يؤخذ من هذا المذوب ١٢ جزءا و من زيت اللوز ٢٥ جزءا و بونهان في قدر على الرخفيفة لغاية وعند ما يصبر المطبوخ بقوام خنر يصب في قوالب و يعرك فيها الى ان يبس واعلم ان هذا النوع من الصابون اذا احسن تركيبه وطبخه يكون ابيض ناصعا فا رئعة جيدة وطعم حلو وكلما ازمن يتصلب حتى انه يعديد قابلا للسحق والمنخل اذا وظعم قطعا صغيرة وجفف في محل حار

# ﴿ فِي اصطناع سائل يقوم مقام السابون ﴾

يؤخذ رماد اخشاب صابة خروقة حديثا و يضاف اليه مثل ثلث وزنه كلسا مسحوقا مطفأ حديثا و يغمر بماء و ينقع مدة ثم يصفى الماء عنه و يحفظ ايستعمل عند اللزوم. وعند ما يراد استعال صابون يدخذ من الما المحضر كل بق ثلانون جزءا ومن زيت الزيتون جزء واحد وبعد مزجه وتحريكها يصبر السائل ابيض كالحليب ثم يداوم تحريكه فيرغى كما لوكان من الصابون الجيد. ضع منه اذ ذاك كية في وعاء واضف اليه من الماء السخن كمية قليلة اوكثيرة حسبا يراد به ان يكون قويا او خفيفا وغطس به عند ذلك الملاييس المرأد غسلها وافركها داخله واغسلها حسب العادة فيفعل كالصابون الاعتيادى

#### ﴿ طريقة اخرى لذلك ﴾

يؤخذ من الصودا قطع صغيرة وتوضع فى وعاء وفوقها ماء وتترك منقوعة الى ان يصير طعم الماء مالحا قليلا. ثم ضع من هذا الماء ار بعين جزءا ومن الزيت جزءا واحدا وحرك المزيج ليصبر ابيض كالحليب ثم اضف اليه كمية ماء قليلة اوكثيرة حسبا يراد به ان يكون خفيفا او قويا فيكون معدا ليقوم مقام الصابون عاما

وللعامل الخيار في ان يعوض عن الصودا باليوتاسا على شرط ان يضيف الى هذا الاخبر ان استعمله قليلا من مسحوق الكلس المطفأ حديثا

واعلم انه من الضرورة ان يحفظ المحاول المعد للطريقة الاولى فى قنانى محكمة السد او انهلا يستحضر الا قبل استعاله ببرهة وجيزة لانه اذا بقى معرضا للهواء الكروى يفسد . وان الزيت المستعمل فى الطريقتين السابقتين يكون اجود كلما كان قوامه اسمك

واذا رأى العامل ان السائل القلوى بقى مصفرا بعد مزجه بازيت فذلك دليل على ان المحلول قوى فلاصلاحه تضاف اليه كية ماء الى ان يبيض . اما اذا بقى ازيت عائما على سطح المحلول فهو دليل على ان الزيت ليس بالسمك المطلوب او ان المحلول قوى او ناقصه كاس فيصلح كل علة بعضدها

وحيث ان المكلس لا يوجد حيا فى اى وقت كان و يفقد خواصه اذا بقى معرضا للهواء الكروى فاذا ار يد خزن شى منه يجب ان يوضع فى قنانى محكمة السد ناشفة والا نفسد

ثم ان الصودا لا تفقد جميع خواصها بنقعها فى الماء مرة واحدة فلذلك تعاد علمها العملمة ثانيا وثالثا

### ﴿ في اصطناع صابون بدون نار ﴾

يؤخذ وعاء من فحار او من خشب ويوضع فيه ٣ اقات زيت زيتون واقة ونصف من المحلول القلوى الخفيف الثالث الذى تكامنا عنه فيا سبق ويحرك المزيج جيدا بسرعة برزمة من شريط معدنى وذلك بمدة ربع ساعة على الاقل ثم تضاف اليه اقة ونصف من المحلول الثانى ويحرك كالسابق قدر ساعة على الاقل ثم تضاف اقة ونصف من المحلول الثانى ايضا و يداوم التحريك ليصير المزيج بقوام ختر فيترك هكذا ٣ ساعات ثم ينقل الى وعاء اكبر من الاول و يخلط جيدا بمدقة من خشب ثم يصب فى قوالب من خشب و بعد مضى بضعة ايام يجف بنوع يمكن العامل من ان يخرجه من القوالب و بعد ذلك بخمسة وار بعين يوما يكون قد صار جيدا للاستعال كالصا بون الاعتبادى

واعلم انه اذا عوض عن زيت انزيتون بغيره من الزبوت تكون النتيجة واحدة

# ﴿ صفة صابون قليل الكلفة ﴾

ليس لاصطناع هذا السائل قاعدة معلومة وطريقة اصطناعه هي ان تأخذ ماء الصابون الذي استعمل العسل ملابس او خلافها وتغليه مضيفا الى كل عشر ينجزها منه جزءا واحدا من الكاس المطفأ حديثا و يصير بالقوة المرغوبة عند ما تعوم على سطحه بيضة الدجاجة اذا غطست به وصفه جيدا اذ ذاك واحفظه في قناني محكمة السد

واعلم انه اذا وضع من هـذا السائل فى وعاء مع زيت او سمن او دهن فاسد وحرك جبدا يكون صابونا اقل او اكثر جمودة حسب كمية الزيت او الدهن المستعمل. وكما اضفت زيتا او جسما دهنيا الى الوعاء الذى فيه السائل اضف اليـه منه ايضا بنسبة واحد من السائل ال اثنان زيتا او دهنا

واعلم انه اذا عوض عن زيت ان يتون بغيره من از بوت كنزيت الجوزوزيت الكتان وزيت العمليات وزيت العمليات الكتان وزيت العمليات كانتى ذكرناها العمل صابون زيت نز بتور خدران الصابون الحاصل مختلف القوام

واللون والرائحة وهاك صفة الصابون الحاصل من استعالكل من هده الاجسام فالصابون الحاصل من زيت اللوز ومحلول الصودا هو بعد صابون زيت الزيتون الاشد قواما ويكون ابيض ناصعا ذا رائحة جيدة ولا يستعمل سوى فى الصيدليات لعلو قيمة زيت اللوز

والحاصل من زيت القنب والسكتان يكون لونه اخضر ذا قوام رخو واذا وُضعت عليه كميسة من الماء مهما كانت قليلة تسيله واذا عرض للهواء يفقد لونه الاخضر من الظاهر ثم يبيض ثم يسمر

والحاصل من زيت الجوزيكون لونه اييض مصفرا رخو القوام دبقا لمسه دهني سريع الذوبان بالماء يسمر بتعرضه للهواء

والحاصل من زيت السمك يختلف قليلا عن السابق وهو ذو رائحة مكروهة والحاصل من الشحم يكون ابيض صلبا ذا رائحة شحمية واذا عرض للهواء يزيد صلابة حتى أنه يصير قابل السحق

والحاصل من الدهن يكون ابيض ناصعا صلبا بدون رائحة يقوم مقام صابون زيت الزيتون وهو مخصوص لاصطناع الصابون العطر

# ﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فِي اصطناع الصابون باليوة اسا ﴾

ان الصابون المصنوع باليوتاسا والزيت او بالاجسام الدهنية لا يجف بل يبقى رخوا كالمرهم و بوجد فى اور پا على نوعين فالمصنوع بالزيت او بالشحم يكون لونه اخضر والمصنوع بدهن الخنزير يكون ابيض و بخصونه لعمل الصابون العطر

واعلم ان كيفية اصطناعه هي كالتي ذكرناها سابقا غير انه يلزم ان يكون الكاس أكثر في هذه وخصوصا في ايام الشتاء . فيعمل بالبوتاسا والكلس ثلاثة عاليل متفاوتة القوة وعند ما يصير الصابون داخل الخلقين بقوام المرهم و بلون ابيض وسخ تخفف النار و يحرك تحريكا متواصلا بحيث ان راس اللوح المحرك به يمس قعر الخلقين ثم يضاف اليه من المحلول القوى الى ان يتم الاتحاد و يصير الصابون شفاف

فيترك على النار الى ان يفقد الزيت رائحته الاصلية فيكون طبخه قـــد صار كافيا فيصب في براميل وهكذا يشاهد بالمتجو

ثم ان الصابون المحضر بهذه الطريقة يبقى رخوا كما تقدم القول وقد عرف بالامتحان انه اذا اغلى على النار ينشف اولائم يحترق

ونكتفى بما ذكرناه عن هذا الجنس من الصابون لانه غير مستعمل فى بلادنا ولا يستعمل بسبب ارتفاع قيمة اليوتاسا على الصودا

# ﴿ في تحويل الصوف الى صابون ﴾

لهذه الغاية يعمل محلول قلوى كاو قوى ثم يوضع على النار الى ان يغلى فتضاف اليه اذ ذاك بالتدريج قطع صوف قديمة كالجوخ وما شاكله مداوما التحريك والاضافة الى ان يبطل ذو بان الصوف فيكون الصابون خالصا فيحفظ و يستعمل عدد اللزوم عوضا عن الصابون الاعتيادى

# ﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في كشف ما يستعمله البعض الحس الصابه ن ﴾

ان الضرورة تملجئنا الى الكشف عن الوسائط الني يستعملها البعض الخش الصابون وعن الطريقة التي بها يعرف المشنرى ما هى المادة المغشوش بها ومن المواد التي يغش بها الصابون الطباشير والنشا ودقيق بعض البزه ر البخسة الثمن والتراب المستعمل الممل الغلايين وما يبقى من الصودا بعد غسلها وما شاكل ذلك. ولا بخفى ما فى ذلك من الربح للعامل ومن الخسارة الهشرى. ولاجل الكشف عن هذه المواد تعمل العملة الآتمة

قوْخذ ۳ دراهم من الصابون المراد امتحنانه وتعمد قنمورا رفینة ثم تذاب فی السپیرتو غالیا فاذا ذابت بدور، ن بده به راسب فالصابون نبر مغشمش اما اذا بقی راسب فیقِخذ و یغسل بی السارت محنف ثم یوزن وهن وزنه بستدل علی کمیة المواد الغربیة المغشوش بها الصابون

واذ عرف ذلك فلا يبقى على الممتحن سوى معرفة ما هى تلك المادة فان كانت ترابية كالطباشير او تراب الغلايين او ما بقى من الصودا فتعرف بعدم ذو بها فى الماء الغالى واذا كانت نشائية يخثر الماء عند غليها به ويزرق لونه اذا لضيف اليه قليل من صبغة اليود

وحيث آنه لا يهمنا سوىان نعرف هل كان الصابون مغشوشا او لا ( ما الفائدة بمعرفتنا اذا كانت المادة المغشوش بها ترابية او نشائية ) فنكتفى بما ذكرناه فى هذا الخصوص والله يحب المحسنين

> -ه القسم الثاني كام-(في اصطناع الصابون العطر (المطيب)

> > ﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في بعضالكلام عنه ﴾

قد يسمون صابونا عطرا الصابون النقى للغاية سواء كان شفافا او مظلما ابيض او ملونا الواحا او مسحوقا معطرا بروائح مختلفة . وقد يمكنان تىكون قاعدته الپوتاسا او الصودا . ويلزم لاصطناعه اعتناء تام وان تكون اجزاؤه فى غاية النقاوة

واعلم ان الصابون المحضر بالشحم تمكث رائحته شحمية اذا استعمل بدون ان يتنقى وان اغلب الصابون العطر المستحضر من اور پا مصنوع بدهن الخنزير مع ان تحويل هذا الجسم الدهني اصعب من غيره وتقتضى لاتقان عمله ممارسة طويلة . وان الآلات المستعملة لعمل الصابون الاعتيادى تستعمل العمل هذا ايضا ولا فرق سوى بالخلقين حيث يلزم ان تكون هنا من الحديد لا من النحاس لان هذا المعدن الاخير بتأكسده يلون الصابون على غير المطلوب . ويقتضى ان يكون الوعاء المصنوع به المحلول من الفخار لان الخشب يلونه وهكذا يتلون الصابون اليضا

ومن الصابون العطر ما يستحضر رأسا و يعطر قبل ان يصب فى القوالب ومنه ما يستحضر بتذو يب صابون مصنوع قديما و بتعطيره وتجفيفه من جديد وسنتكام عن كل من هذه الاستحضارات فى وقته

# ﴿ تحويل دهن الخنزير الى صابون ﴾

تؤخذه اقات من دهن الخنزير واقتان ونصف من محلول الصودا القوى الاول و يوضع الدهن فى خلقين و يذاب على نار هادئة ثم يضاف اليه نصف المحلول و يحرك محريكا متواصلا بدون ان يغلى وعند ما يتم اتحاد الدهن بالسائل يضاف بالتدريج ما بقى من المحلول مداوما التحريك الى ان يصير المزيج جامدا ذا لمس ملس فيكون قد صار طبخه كافيا فيرفع عن النار و يصب فى قوالب بالوسعوالهيئة المطلوبة محفورة برسم مرغوب و بعد خمس عشرة ساعة من صبه يطبع على سطحه الاعلى رسم ما بطوابع مخصوصة لذلك

ولا نغفل عن ان نقول انه يلزم تعطير الصابون قبل صبه فى القوالب وسنذكر ذلك فيما سيأتي

وقد يعمل صابون جيد بمزج ٣٥ جزءا من الشحم مع ١٠٠ جزء زيتا وكيفية العمل هي كالتي ذكرناها عند كلامنا عن اصطناع صابون الزيت ولا فائدة بالاعادة واعلم ن مقادير الزيوت العطرية بالنسبة الى الصابون ليكون معطرا هي تسعة اجزاء من الزيوت العطرية لكل الف جزء صابونا غير ان الزيت العطر قد يمكن ان يكون من جنس واحد او من مزيج جملة اجناس كما سةرى في الصفة الآتية

٦ درهم زيت الكرآويا المطر

درهم ونصف « اللاوندا «

« « الحصىليان «

تمزج سوية . وكما قدمنا ان هذا المقداركف انعطير الف درهم صابون واعلم ان مقدار الزيت العطر نختاف بحسب احتلاف قوة رائحته و بحسب قوة الراد اعطاؤها للصابون وجسب ذوق العامل والمشترى فمنهم من يعطر

مائة جزء صابون بستة اجزاء زيت السكر اويا وجزئين من زيب البركاموت فيكون الصابون اقل او اكثر رائحة بحسب جودة الزيت العطر المستعمل

وقد قلنا ايضا ان من الصابون العطر ما يستحضر رأسا ومنه ما يصنع بارخاء صابون مصنوع قديما وهاك صفة صابون من هذا النوع الاخير

تؤخذ ٧ اقات ونصف من صابون زيت الزيتون و ٥ اقات من صابون شحم الغنم وتقشر قشورا رقيقة ثم توضع فى قدر من نحاس غير مبيض مسخن بجام ماريا ( اى ان القدر التى فيها الصابون لا توضع رأسا على النار بل داخل قدر اخرى اوسع منها وداخلها ماء ) وتضاف اليها اقة ونصف ماء او اقل او اكثر حسب يبس الصابون وقد ميته ( كلما كانت كمية الماء المضافة قليلة هى الفاية . و يجب ان يتم ارخاء الصابون بسرعة لانه اذا بقى على النار مدة طويلة يجف بعد صبه فى القوالب اكثر من اللازم ولا يكون ممكنا طبعه بالرسم المراد

وعند ما يصير الصابون داخل القدر رخوا متساوى القوام تضاف اليه الزيوت العطرية بالمقدار اللازم ثم يصب فى قوالب و بعد ما يأخذ قواما يطبع عليه الرسم المراد وهكذا تنتهى العملية

واذ قد وضعنا قاعدة لاصطناع الصابون العطر يلزمنا قبل ان نختم هذا الباب ان نرشد القارئ الى كيفية تلوينه و بما ان العمليات الآتيــة هى كالسابقة نضرب صفحا عما علم ونتكلم على ما يقتضى فنقول

### ﴿ صابون احمر معطر بالورد ﴾

أرخ ٩ اقات صابون من النوع الجيد على نار لطيفة كما تقدم القول عن ذلك ثم اضف اليه ٦٣ درهما من الزنجفر و بعد مزجه به جيدا ضع فوقه مزيج الزيوت العطرية بالمقادم الآتمة

۱۳ درهم عطر الورد
 ۰۰ « القرنفل
 ۰۰ « ۵ القوفة

#### ١٠ درهم عطراليركاموت

و بعد تحريك المزيج داخل القدر جيدا يصفى بخرقة نظيفة او بمنخل لاخراج ما عسى ان يكون بقىفيه من قشور الصابون غير الذائبة ثم يصب فى القوالب وبعد مضى ٢٤ ساعة يطبع عليه الرسم المطلوب

### ﴿ صفة صابون اسمر عطر ﴾

يعمل هذا الصابون كالسابق غير انه يعوض عن الزنجفر بخمسة وثلاثين درها من تراب ملون باكسيد الحديد معروف بالمتحر بتراب الفي و يعطر بالمزيج الآتي

۲۰ درهم عطر البركاموت

۱۰ « « القرنفل

٠٧ « زهر البر تقال

۱۵ « « الساسفراس

۱۰ « الصعتر

### غيره اصفر ﴾

وهــذا الصابون يستحضر بارخاء ٥ افات و ١٠٠٠ درهم من صابوں سحم الغنم و٤ اقات صابون زيت الزبتون ويلون بمزجه مع ٨٠ درها من الدرامة الصفراء ويعطر بالمبز بح الآتي

٣٤ درهم زيت القرفة

۰۷ « الساسفراس

۰۷ « البركاموت

# 🗲 فی اصطناع صابون خفیف 🗲

قد یسمون صابونا خفیفا جنسه منه محصرا محیت درحل الهواه بین کریاته فیجعله حنیفا . وهدذا النوع مفصل علی ماسواه لامه ترسی بسهوله مکیفیة تلوینه تعملهوه هی مطابفة لما ذکرناه عن اسار ودی وننبه القارئ الى ان هذا النوع لا يعمل سوى بصابون زيت الزيتون او صابون زيت اللوز وطريقة عمله هى ان تأخذ من الصابون الايمض الجيد ٨ اقات وتعملها قشورا رقيقة وتضعها فى خلقين على نار هادئة معاقتين او ٣ اقات ماء وعند ارخاء الصابون يحرك تحريكا متواصلا الى ان يرغى وترتفع رغوته الى فوهة الخلقين فتضاف اليه اد ذاك الزيوت العطرية بعد مزجها ببعضها ويحرك الصابون ايضا برهة ثم يصب فى قوالب و يطبع عليه الرسم المطاوب

### ﴿ صابون معطر باليركاموت ﴾

ان البركاموت شجرة من نوع البرتقال تكثر فى بلاد ايطاليا تمرها كثمر البرتقال لونا ورائحة و بعصر قشور التمر او باستقطاره يحصل زينها العطر وهو اخضر اللون شفاف . فبعد ارخاء الصابون كما ذكر قبيل هذا وقبل صبه فى القوالب قضاف اليه من زيت البركاموت كمية بحسب قوة الرائحة المراد اعطاؤها له ويحرك جيدا لتكون فما بعد الالواح متساوية التعطير ثم يصب فى القوالب

وهكذا يعطر بزيت الليمون وغيره من الزيوت العطرية كزيت الحصى لبان وزيت المردكوش وزيت الصعتروما شاكل ذلك

ومن النباتات ما لا يستخرج منها زيت عطر لا بالعصر ولا بالاستقطار ومن اصنافها الياسمين والزنبق فيستعملون لجع رائحتها الطريقة الآتية

تؤخذ كمية من زهور نباتات كهذه وتغمر بزيت البان وتوضع في محل حار ٥٠ يوما نم تعصر فيخرج منها زيت البان حاملا مادتها العطرية واذا نقعت فى الزيت الحاصل زهور جديدة تكون الرائحة اجود

#### ﴿ صابون معطر بالياسمين ﴾

لا بخفى ما لزهور الياسمين من الرائحة الجيدة الخارقة وهذه الزهور لا يستقطر عنها ماء عطر كزهور النارنج وليسما يسمونه فى المتجر بزيت الياسمين سوىزيت البان معطرا بالطريقة الآتية يبل قطن بزيت البان وتمد طبقات بينها منزهور الياسمين وتترك هكذا مدة فيمتص القطن رائحة الياسمين العطرية ثم يعصر عند ذلك و يحفظ الزيت الحاصل فيعتر به الصابون كما سبق القول

### ﴿ غيره بالزنبق ﴾

تؤخذ المادة العطرية من الزنبق بنقع زهوره ٣ او ٤ ايام فى الماء ثم يصفى الماء عنها وتنقع به زهور جديدة وتترك ايضا منقوعة ٣ ايام ثم توضع فى كركة وتستقطر (كما يستقطر ماء الزهر) ثم أرخ الصابون بمائه عوضا عن الماء الاعتيادى بشرط ان تكون النار خفيفة جدا ثم صبه فى القوالب . ونكتفى بما ذكرناه من هذا القبيل للختصار

### ﴿ الفصل الثاني ﴾

# ﴿ في اصطناع الصابون الشفاف ﴾

لاصطناع الصابون تؤخذ ٢٥ اقة من صابون الشحم النقى وتعمل قشورا رقيقة وتنشر مدة فى محل حار لئيبس جيدا فتوضع اذ ذاك فى حمام ماريا داخل كركة (كالمستعملة لاستقطار ماء الورد) وتوضع فوقها ٣٨ اقة من السيبرتو درجة ٣٦ و بعد تغطية الكركة جيدا تشعل تحتما نار خفيفة (اذا كانت النار قوية تنطاير كمية من السيبرتو قبل ان يذوب به الصايون) ويستقطر من اصل السيبرتو الموضوع ٥ اقات ثم تكشف الكركة ليتحقق ان الصابون ذاب بالسيبرتو تماما ثم اسحب النار واطفتها ودع ما فى الكركة يرتاح و يبرد قليلا ثم صبه فى قالب كبير واتركه فيه ليبرد تماما فيصير بقوام يمكن العامل من اخراجه من القالب ثم يوضع فى محل لاهواء ليسرع تطاير السيبرتو عنه و بعد مضى ٨ ايام او ١٥ يوما بحسب الفصول يقطع الصابون تطاير السيبرتو عنه و بعد مضى ٨ ايام او ١٥ يوما بحسب الفصول يقطع الصابون ألواحا صغيرة وتوضع داخل قوالب محفورة اسفلها برسم مطلوب ثم تضغط بالمكبس وبعد ذلك تؤخذ من القوالب وتصف على لوح وتوضع هكذا فى محل حار الى ان يتم

يبسطها . واذ تكلمنا عن كيفية عمل الصابون الشفاف فمن الضرورة ان نعرف كيفية تلوينه وتعطيره فنقول ان اللون الوردى يعطى لهذا النوع من الصابون بمنقوع الدودة في السيرتو . والاصفر بمنقوع السكركم في السائل ذاته . والبرتقالي بمزيج اللون الاحمر بالاصفر . والازرق بمحلول النيل في السيرتو . والاخضر بمزيج الازرق بالاصفر . والقرفي الاصفر والاحمر بالازرق

اما تعطيره فيتم بالطريقة التي ذكرناها عنــد ما تكلمنا عن خلافه والمقادير تختلف محسب الاوادة

# ﴿ الفصل الثالث ﴾

### ﴿ في تعطير الصابون بالراتينج ﴾

ان البخور الجاوى راتينج ذو رائحة خارقة وتظهر رائحته خصوصا عنـــد ما يشعل

واذا نقع هذا الراتينج فى السپيرتو تحل منه مادته الراتينجية واذا وضعمن محلوله بضع نقط فى الماء يتعكر الماء حالا ويصير ابيض كالحليب فيسمونه حينئذ الحليب البكارى وهو يستعمل لتحسين البشرة وعلى ما يقال انه يزيل النمش عن الوجه

وكيفية تعطير الصابون به هى ان يؤخذ الصابون الابيض الجيد ويرخى على النار بمقدار مناسب من الماء وقبل ان يصب فى القوالب يضاف اليسه مقدار من مسحوق البخور ويحرك جيداثم يصب وهكذا تنتهى العملية

## ﴿ غيره معطر بالميعة ﴾

الميعة راتينج خثر القوام كالعسل رمادى اللون حاد الطعم وله رائحه قوية خارقة و يعمل غالبا اقراصا او كتلا تحرق للتبخير فى الهياكل و يعمل به محلول بالسيبرتو كالراتينج المار ذكره وكيفية تعطير الصابون به هى كالمدكورة اعلاه

# ﴿ فِي اصطناع ماء كولونيا وتعطير الصابون به ﴾

ان السائل المعروف بماء كولونيا هو مزيج وركب من الاجزاء الآتية: تؤخذ ٧ اقات ونصف من السيرتو درجة ٣٦ و ٤٠ درها من زيت البركاموت و ١٠ دراهم من زيت الحكاد ومثله من زيت الليمون ودرهان ونصف من زيت اللاوندا ومثله من زيت الحصى لبان وكذلك من زيت النعناع ودرهم من زيت القرنفل ومثله من زيت الصعتر ١٠ دراهم من زيت زهر النارنج وتمزج هذه الاجزاء ببعضها فى قنينة وتترك هكذا بضعة ايام محركة كل يوم تم يرشح السائل بالورق وهكذا تنتهى المملية ومنهم من مجذف من التركيب المذكور بعض الزيوت كاسترى فى المزيج الآتى تؤخذ اقتان و ١٠ درهم من السيرتو ودرهان ونصف من زيت اللاوندا من زيت اللاوندا ومثله من زيت اللاوندا ومثله من زيت البركاموت وكذلك من زيت الليمون ودرهم وربع من زيت اللاوندا ومثله من زيت الحصى لبان و ١٠ نقطة من زيت زهر النارنج . وتمزج هذه الاجزاء فى زجاجة وتترك ثمانية ايام محركة كل يوم ثم ترشح بالورق

و يعطر الصابون بماء كولونيا بارخائه على النار مع قليل من ماء العادة كما تقدم القول عن ذلك و بعد تنزيله عن النار يضاف اليه من الماء المذكور مقدار كاف لتعطيره بحسب المرغوب ومن بعد تحريكه جيدا يصب في قوالب

# غيره معطر بماء اثينا 🗲

ان السائل المعروف بماء اثينا مركب من الاجزاء الآتيسة: تؤخذ من البخور الجاورى ومن بلسم مكة من كل ٨ دراهم ومن السيبرتو اقتان و ١٠٠ درهم ومن كبش القرنفل وجوزة الطيب من كل ٥ دراهم ومن اللوز الحلم المقشور ١٥ درهما ومن المسك والعنبر من كل قمحتان و بعد وزن الاجزاء وسحق الجامد منها تمزج ببعضها فى زجاجة وتترك هكذا منقوعة ثلاثة ايام محركة كل يوم جملة مرار ثم يضاف اليها ٢٠ درها من ماء الورد وتوضع فى كركة على نار خفيفة و يستقطر منها اقتان تحفظ فانها المساء العطر المطلوب وكيفية تعطير الصابون به هى كالمذكورة سابقا

# ﴿ الفصل الرابع ﴾

#### ﴿ فِي عمل روح الصابون ﴾

قد يسمون روح الصابون مذوبه فى السبيرتو معطرا بروائح مختلفة وكثيرا ما يستعمل هذا السائل فى الطب وعند الحلاقين ولازلة الدبوغ من الاقمشة . ولتعميم الفائدة نقدم للقارئ جلة تراكيب من هذا النوع

#### ﴿ صفة اولى ﴾

تؤخذ ٣٠ درها من الصابون الابيض النقى اليابس و٧٢ درها من السيرتو درجة ٣٤ ومثله من الماء المقطر . و بعد ان يعمل الصابون قشورا رقيقة يوضع مع السوائل فى وعاء داخل حمام ماريا الى ان يذوب تماما فيرشح بالورق و يكون السائل الصابوني اجود وائحة اذا عوض عن الماء المقطر عاء الزهر او ماء الورد

#### ﴿ صفة ثانية ﴾

يؤخذ ١٠٠ درهم من الصابون الاييض النقى واقة من السپيرتو درجة ١٨ ( او الوزن ذاته من العرق الخفيف ) وتجرى عليه العملية السابقة تماما

#### صفة ثالثة 🗲

تؤخذ ٣٠ درها من الصابون الابيض النقى ودرهم من تحتكر بونات البوتاسا و ١٧٠ درها من السييرتو درجة ٣٦ ومن ماء مقطر اللاوندا ٣٠ درهاثم يعمل الصابون قشورا رقيقة و ينقع مع باقى الاجزاء بضعة ايام ثم يرشح بالورق

#### ﴿ صفة رابعة ﴾

تؤخذ اقة و٥٠ درها من الصابون الابيض النقى وتعمل قشورا رقيقة و٤٠ درهما من ثحت كر بونات البوتاسا وتوضع هــذه الاجزاء فى وعاء وتعجن ربع ساعة باليد ثم تنقل الى وعاء آخر وتوضع فوقها اقة ونصف من العرق الجيد ثم ير بط على فوهة الوعاء رق غزال (او خلافه من جلد رقيق) مبلولا بماء وعند ما ينشف الرق على فوهة الوعاء يثقب وسطه بدبوس و يترك الدبوس داخل الثقب و يعرض الوعاء للشمس يومين محركا كل مدة منتبها الى رفع الدبوس من محله عند التحريك ليكون الثقب محلا لمرور الهواء . اما اذا اجريت العملية في فصل الشتاء حيث لا يكون شمس فيوضع الوعاء الذي فيه السائل على رماد حار الى ان يذوب الصابون تماما فيرشح السائل الصابوني بالورق فيكون لونه كاون زيت الزيتون واذ براد ان يكون هذا السائل عطرا يضاف اليه بعد ترشيحه بعض نقط من الزيت العطر المراد ان تعطى اله رائحته

ونحث الحلاقين على استعمال هذا السائل لانه قليل السكلفة و يكفى ان تؤخذ منه ثلاث او اربع نقط فى وعاء وان تحرك بفرشة صغيرة ذات شعر طويل مبلولة بماء لترغى حالا رغوة بيضاء ناصعة فيبل بها الشعر المراد حلقه فتكون اجود مما لو استعمل الصابون الاعتيادى

### ﴿ فِي عمل صابون ممسك ﴾

يؤخذ او بعون درها من جزور الخطبى وتقشر وتيبس بالفي ثم تسحق جيدا و١٠ دراهم نشا ومثلها دقيق منخول و٣٠ درها اللوز الحلو مقشورا و١٠ درها من بزور البرتقال مقشورة و٢٠ درها من تحت كر بونات الپوتاسا و ثلها من زيت اللوز الحلووه و درها من جذور السوسن مسحوقا و٤٠ قمحة مسك و بعد سحق المواد المقتضى سحقها تمزج كلها سوية . ثم انقع ٨٠ درها من جذور الخطمى فى ماء الزهر او ماء الورد واتركها منقوعة ١٥ ساعة ثم صف المنقوع واعجن بماء المساحيق المذكورة اعلاء عجنا متساويا واصنع المهجون كتلا بالهيئة المرغو بة وابسطها التجف

واعلم انهذا المركب يبيض الوجه واليدينو يطريها ان غسلت به وعلى مايقال انه اجود التراكيب لذلك

# ﴿ صفة ثانية ﴾

تؤخذ ٨٠ درها من الصابون الابيض الجيد وتعمل قشورا رقيقة و٢٠ درها من مسحوق جذور السوسن و٧ دراهم مسحوق قصب الذريرة ومثلها مسحوق زهر البيلسان و٥ دراهم مسحوق زهر الورد ومثلها زهر القرنفل ودرهم من مسحوق بزر السكز برة ومثله زهر اللاوندا وكذلك مسحوق ورق الغار و٣ دراهم ميعة و بضع المحات مسك او عنبر و يعجن الكل بما الورد وقليل من زيت اللوز الحلو و يعمل كتلا واستماله كالسابق

## ﴿ صفة ثالثة ﴾

تؤخذ ٨٠ درها من اللوز المر وتقشر بعد ان تنقع برهة فى الماء السخن و ٢٠ درها من محلول البخور الجاورى بالسپيرتو ودرهان من مسحوق السكافور و ٣٠٠ درهم من الصابون الايمض الجيد ثم يعمل اللوز معجونا بدقة فى جرن مع الكافور ومحلول البخور و يرخى الصابون بعد ان يعمل قشورا رقيقة و يمزج بالمعجون و يعمل كتلا بالهيئة المرغو بة

وكثيرا ما يستعمل هذا التركيب عند الانكليز لتطرية البشرة وتلميمها ويعد من الحسنات الحيدة

# ( تركيب صابون يزيل الدبوغ )

تؤخذ من الصابون اليابساقتان و ١٠٠ درهم ومرارة ثور و بياض ار بعيضات و ٣٠٠ درهم شبة مكلسة مسحوقة وتعجن الاجزاء سوية فى جرن ثم توضع ٢٤ ساعة فى محل رطب فان لانت بعد مضى الوقت المذكور بحيث يمكن ان تعمل كنلا فتعمل وتحفظ والا اذا بقيت غير متساوية القوام فتجفف وتدق ثانية مع قليل من الماء وتعمل ألواحا حسب المرغوب فتكون جيدة لازالة الدبوغ الدهنية

# ۔ ﷺ کھ⊸

واذ كان تقديم هذا الكتاب على الخصوص الى اصحاب الصنائع والراغبين في الاكتشافات من الوطنيين والذين يجهلون اسماء المواد الكيمياوية وجب على ان اذكر في الباب الآتى اسماء هذه المواد اذ يوجد لبعضها اكثر من اسم واحد وكيفية تحضير ما يمكن تحضيره في هذه البلاد اذ لا يمكن نحضير الكل لعدم وجود المواد والآلات اللازمة لذلك فلا يضطر العامل الى ان يشترى مادة موجودة عنده باسم آخر

----

﴿ انتهى باب اصطناع الصابون ويليه باب المواد الكيمياوية ﴾



# البائل لعاشِر ﴿ فِي الموادِ السَكْيِمِياوِيةٍ ﴾

﴿ تنبيه ﴾ انا لا نتكلم في هذا الباب سوى بالاختصار وذلك عن المواد المستعملة في هذا الكتاب وعن صفاتها واسمائها المختلمة وكيفية استحضارها ومن اراد التعمق في درسها فعليه بمطالعة كتاب اصول الكيمياء للعلامة الدكتور كرنيليوس فان ديك الامير يكاني المشهور الذي اتحف به ابناء لغتنا العربية جازاه الله عنا خيرا

# ﴿ سپيرتو ( الكحول — روح النبيذ ) ﴾

هو سيال صاف لا لون له طيار يلتهب بسهولة طعمه حاد رائعته مسكرة . ويستحضر باستقطار السوائل المختمرة لبعض المواد السكرية او النشاوية كالشمندور والشعير والبطاطة والرز وقصب السكر والعنب ومن الخشب ايضا ويكون على درجات مختلفة من الثقل النوعي بحسب مقدار الماء الذي يخالطه فالصرف فيه جزء من الماء للمائة والتجاري فيه ٤٩ ماء للمائة وللحصول عليمه صرفا يستقطر التجاري منه مخلوطا بمادة كثيرة الشراهة للماء كالكاس الحي وكر بونات اليوتاسا وهو كثير الاستعال في الصيدليات وبه تصنع الارواح والصبغات الطبية وفي الصنائع لتذويب المواد الراتينجية ولعمل الفرنيش وصانعوا الاطياب يستعملون منسه كيات وافرة المواد الراتينجية ولعمل الفرنيش وصانعوا الاطياب يستعملون منسه كيات وافرة المسكرة متوقفة على مقدار السيرتوفيها

# ﴿ ایثیر ( ایثیر هیدریك - كبریتیك ) ﴾

هو سيال طيار لا لون له ذو طعم حاد يلتهب بسهولة اذا مس جسها ملتهبا ( فليحترص من ذلك ) واذا تنفس من بخاره يلقى في سبات وقتى مثل المكلو روفورم وكثيرا ما يستعمل عوضا عنه . واذا صب منه على اليد يشعر منه ببرد موقت واذا وضع منه على الجبهة والصدغين يزيل الم الرأس وقلما يذوب فى الماء ولكنه يذوب ( ٣٥ )

تماما فى السهيرتو . ويستحضر باستقطار مزيج من السيبرتو بالحامض الكبريتيك والايثير يذوب المواد الراتينجية والزبوت العطرية والاجسام الدهنية ويذوب الكبريت والفصفور قليلا

## ﴿ ايثير فصفوريك ﴾

يستحضر باحماء خرات الرصاص . اما الايثير المفصفر اللازم لبعض العمليات في هذا الكتاب فيستحضر بوضع ٣ دراهم من الفصفور قطعا صغيرة داخل زجاجة محكمة السد مع ١٥٠ درها من الايثير كبر يتيك وتترك هكذا ٣٠ يوما محركة كل مدة ثم ينقل الايثير المفصفر الحاصل من هذه العملية الى عدة قنانى صغيرة سوداء مسدودة سدًا محكما

# البانة المرة ( زفت ابيض - زفت بركونيا ) ﴾

البانة المرة مادة واتينجية من نوع التر بنتينا تكون وخوة اولا ثم تتصلب لتتطاير منها مادة زيتية . لونها ابيض مصفر طعمها من وانحتمها كوائحة التر بنتينا ترخى بالحوارة . وتستعمل فى الصنائع كطلاء لا يخرقه الماء وفى الطب يصنع بها لصقات لمعالجة داء المفاصل والتهاب الشعب

# ﴿ الومين ( اكسيد الالومينيوم - ألومينا ) ﴾

الالومين كثير الوجود فى الطبيعة على هيئة بلورات جميلة وحجارة كريمة كالسنباذج والصفير والياقوت الاحر والاصفر ويوجد منه فى معامل الكيمياء مسحوقا ابيض خفيف لا يصهر مهما كانت درجة الحرارة عالية . وهو لا يذوب فى الماء ولا يذوب سوى فى بعض الحوامض

و يستحضر الالومين نقيا ( ألومينا هيدراتي ) بتذو يب الشب الابيض في مثل ثقله عشرين مرة ماه و يضاف اليه اذ ذاك قليل من محلول كر بونات الصودا ليفصل عنه ما ربما يكون فيه من الحديد و بعد ترشيحه تضاف اليه كمية من النشادر السائل ليرسب من مذو به تماما . فيجمع الراسب و يغسل و يجفف

# ﴿ كبريتات الالومين ﴾

يستحضر باشباع ألومينا هيدراتى بالحامض الكبرينيك مخففا بخمس اوست مرات ثقله ماء ثم يجفف ويحفظ داخل قنانى محكمة السد لانه يمتص رطوبة من الهواء الكروى. وكبريتات الالومين كثير الاستعال فى الصنائع خصوصا فى الصباغ

# ﴿ كَبِرِينَاتِ الْأَلُومِينِ وَالْبُونَاسَا (شُبُ الْبَضِ ) ﴾

هو بلورات كبيرة بيضاء شفافة يذوب في الماء البارد واكثر منه في الماء السخن طعمه حامض قابض. وكثيرا ما يستعمل في الطب كقابض في الانزفة وفي الزرب وقطرات للرمد. وفي الصنائع خصوصا كمؤسس في الصباغات. ويستحضر بفعل الحامض الكبريتيك بالداخان الذي هو مزيج من سليكات الالومينيوم وسليكات الحديد فيرسب السليكات ويتولد كبريتات الالومينيوم وكبريتات الحديد في حالة الذوبان ثم يضاف الى المذوب كبريتات اليوتاسا وعند التباور قبله ينفرد الشب عن كبريتات الحديد لانه يتباور قبله

قلنا ان كبريتات الانومين والپوتاس يستعمل كمؤسس فى الصباغ ولبعض الانوان اللطيفة يلزم ان يكون خاليا عاماً من الحديد خصوصاً فى تأسيس القطن المعد للصباغ الاحر. ويتحقق انه خال من الحديد بتذويب درهمين منه فى الماء ثم باضافة بضع نقط من محلول سيانور الپوتاسا واذا بقى المزيج بعد مضى بضع ساعات صافيا ولم يتاون بلون ازرق فيكون خاليا من الحديد والا فتعمل له العملية الآتية

يذاب الشب فى الماء الغالى و يترك الى ان يتبلور ثانيا فهذه البلورات تسكون نقية خالية من الحديد

واذا تكلس الشب الاييض يخسر ماه تبلوره و يصير مسحوقا ابيض يعرف بالشب المحروق او المكلس

### ﴿ خلات الالومين ﴾

لا يمكن الحصول على خلات الااومين نقيا سوى بفعل الحامض الخليك على الالومين الهيدراتي الراسب حديثا والتجارى منه مستحضر بتحليل كبريتات الالومين واليوتاس بخلات الرصاص وهو كثير الاستعال فى الصباغ وفى بعض المصابغ يستحضرون خلات الالومين لتأسيس الفطن المعد للصباغ الاحمر بالطريقة الآتية يذاب فى ٢٠ اقة ماء غال ٦ اقات و ٢٠٠ درهم كبريتات الالومين واليوتاس و ١٠٠ درهم خلات الرصاص فيكون هذا المزيج معدا للاستعال

#### ﴿ انتيمون ﴾

هو معدن مزرق لامع سهل الانسحاق قلما يستعمل فى الصنائد بنفسه ولكنه جزء من عدة امزجة معدنية مفيدة فيكوّن مع الرصاص معدن احرف الطبع

## ﴿ كلورور الانتيمون (زبدة الانتيمون) ﴾

هو اين جامد اين سهل الاصهار يتباور ادا برد يمص ماء الهواء فيبول وهو يتولد بفعل الحامض الهيدروكلوريك بكبريتور الانتيمون يستعمل فى الطب والجراحة كاويا وفى الصنائم لتاوين المعادن والجلود

# ﴿ اول كبريتور الانتيمون (كبريتور الانتيمون - اثمد ) ﴾

هوكثير الوجود فى الطبيعة لونه مشال لون الرصاص يستحضر صناعيا بإحماء جزءين ونصف انتيمون وجزء كبريت يستعمل فى الطب والصنائع وعند النساء كطوط لتسويد حواجبن اما كبريتور الانتيمون الخامس المعروف بكبريتور الانتيمون الذهبى فهو مسحوق صفر برتقالى لا رائحة له ولا طعم . وكيفية استحضاره هى ان تأخذ ١٧ درها من اول كبريتور الانتيمون وه لا درها من الكبريت

المنسول و٨٥ درها من كر بونات الصودا جافا و ١٠ دراهم من فحم النبات ثم اسحق الاجزاء جيدا وامزجها واحمها فى بوتقة ودعها تبرد وخذ ما حصل من العملية واسحقه وضع فوقه ماء سخنا وحركه جيدا واتركه مدة ثم رشحه وجنف المرشح فعند ما يبرد يتباور ثم ذوب الباورات الحاصلة فى مشل وزنها ثمانى مرات ماء بارد واضف البها نقطة فنقطة من الحامض الكبريتيك المخاف بمثل وزنه تسع مرات ماء وعند ما يبطل الرسوب تنتهى فيؤخذ الراسب و يغسل و يجفف

اما كبر يتور الانتيمون والپوتاس فيستحضر باحماء اول كبريتو ر الانتيمون معكر بونات الپوتاس وهو زجاجي الشكل نصف شفاف

# ﴿ كربونات البوتاس (تحت كربونات البوتاسا) ﴾

هو ملح قاوى كاو يذوب فى مثل ثقله ما وباردا يمتص رطوبة الهوا فيبول . يستحضر بترشيح ما عن رماد مواد نباتية اى يوضع الرماد فى برميل مثقوب من اسفله و يصب عليه ما فيرشح من اسفل بعد مروره على الرماد فيذوب الاملاح القابلة الذوبان ولاسيا كر بونات الپوتاسا ثم يجفف الما و فيبقى كر بونات الپوتاسا التجارى غير النقى اى الممزوج معه سليكات وكبريتات وكاورور الپوتاسيوم . واذا ار يد نقيا يوضع عليه من الما البارد فيذوب الكر بونات وحده ثم يرشح و يجنف فيتباور الكر بونات الصرف

يتركب من جميع الحوامض و يفلت منه الحامض الكو بونيك . وهو كثير الاستعال في الصنائع

# ﴿ ثاني كربونات اليوتاسا ﴾

هو على هيئة بلورات بيض يذوب فى اربعة امثال وزنه ماء لا يمتص رطوبة الهواء كالسابق واذا احميت بلوراته يتحول الى الكر بونات . يستحضر بانفاذ مجرى حامض كر بونيك فى مذوب كر بونات البوتاسا ثقيل فيرسب الثانى كر بونات على هيئة بلورات في جمع و يذوب ايضا فى ماء سخن ثم يتبلور وهو كثيرالاستعال فى الطب

# ﴿ يُوتَاسًا كَاوِ ( ثَانِي هيدرات البوتاسا ) ﴾

هو جامد ابيض حريف رائحته كرائحة البول يشبه الصابون نحت اللمس يمص الماء من الهواء و يذوب فيه ويعرف بهذه الحالة بزيت الپوتاسا . يتركب مع الحامض الكر بونيك في الهواء ولذلك يجب حفظه داخل قناني محكمة السد . يستحضر بتذويب ١٠٠ اجزاء كر بونات الپوتاسا في ١٠٠ جزء ماء ويحمى المذوب الى درجة الغليان في وعاء مبيض او وعاء فضة ثم اطفى ٨ اجزاء كلسا جيدا في وعاء مغطى واضفها الى المذوب شيئا فشيئا وهو في حالة الغليان مداوما التحريك واتركه يغلى قليلا ايضائم غط الوعاء وارفعه عن النار وعند ما يروق صنه لاخراج كر بونات يغلى قليلا ايضائم غط الوعاء وارفعه عن النار وعند ما يروق صنه لاخراج كر بونات الكلس الراسب ثم يجفف في وعاء حديد او فضة حتى يكف صعود بخار الماء منه وهو يستعمل في الطب والجراحة للكي به

# ﴿ ثَانِي اكسلات اليوتاسا (مليح الحمَّاض ) ﴾

هو ملح على هيئة بلورات بيض مثل بلورات أنى طرطرات الموتاس طعمه حامض يذوب فى اربعين مرة مثل وزنه ماه. يوجد فى عصير بعض النبات و يستخرج منها بتجفيف العصير. يستعمل فى الطب كقابض ومرطب بكمية قليلة و يميت اذا كانت كشيرة و يستعمل ايضا فى الصنائع خصوصا لازالة الدبوغ الحديدية

# ﴿ ثَانِي طرطرات اليوناسا ( مليح الطرطير ) ﴾

هو ملح ابيض طعمه حامض قلما يذوب فى الماء البارد وذوب فى خمس وعشر بن مرة مثل وزنه ماء غاليا يستعمل فى الصنائع وفى الطب وهو مرطب بكمية قليلة ومسهل بكية اكثر. يحصل من تنقية الطرطير الاحمر الذى يرسب فى قعر براميل النبيذ وكيفية تنقيته هى الآتية

يؤخذ الطرطير الاحمر و يسحق و يغلىمع عظام محروقة فسرسب منه المواد الملونة ثم يرشح و يجفف فيتبلور

# ﴿ نيترات البوتاسا ( از ومات البوتاسا - ملح البارود إ

هو ملح ابيض لا وائحة له طعمه مالح قليلا يشعر منه ببرد موقت يذوب في الماء البارد واذا طرح على جمر يتفرقع تفرقعا ضعيفا و يطفئ الجمر الذى طرح عليه واذا مزج مع مواد قابلة الاشتعال واصابته شرارة ينحل و يتفرقع بشدة ولذلك يستعمل في اصطناع البارود

وهو موجود في الاتربة وعلى سطح الارض في بعض الا ماكن

و يستحضر بغسل بعض الاتر بة لاجل تذويبه منها ثم يجفف السيال فيتباور

و يستحضر أيضا بحل نيترات الصودا الطبيعى بواسطة كبريتات أوكلورور الپوتاسا . واذا احميت بلوراته تذوب فى ماء تبلورها وتجمد عند ما تبرد ويعرف الملح اذ ذاك بثلج الحكمة

وهوكثير الاستعال في الصنائع وفي الطب

# ﴿ سيانور البوتاسا ( بروسيات البوتاسا — هيدروسيانات البوتاسا ) ﴾ ( سم قتال )

هو ملح ابيض يمصرطو بة الهواه . سريعالذوبان بالماء . طعمه حريف قلوى رائحته كرائحة اللوز المر

و بما ان نجاح من اراد معاطاة فن التلبيس متوقف على نقاوة هذا الملح الموجود بالمتجر بدرجات متفاوتة من النقاوة و بما ان منظر النقى وغير النقى واحد فلكي يكون العامل على بصيرة في عمله يجب علينا ان نتكام عن اجود الطرق لاستحضاره بحيث يمكن القارئ ان يستحضره بالنقاوة المرغوبة

فللحصول عليه نقيا خذ من سيانور الپوتاسا والحديد الاصفر وحله في كمية ماه كافية ثم جفف السيال ودعه يعرد فيتبلور ثانية ثم كرر العملية ذاتها مرة ثانية فهكذا يفقد السيانور الاصفر ماكان فيه من كبريتات الپوتاسا . فحذ البلورات الحاصلة

ونشفها جيدا على نار خفيفة وعند ما تنشف تماما ضعها فى بوتقة من حديد سميكة ذات غطاء من المعدن ذاته وضع البوتقة فى نار قوية لتصير حراء مبيضة دعها كذلك مدة فيرسب الحديد الى قعر البوتقة وعند ما تشاهد ان السائل الذى هو داخلها صار بلون شفاف خذ قضيبا من زجاج ناشف وغطسه بسرعة داخل السائل واخرجه منه حالا فاذا رأيتما لصق به ابيض شفافا تكون العملية خااصة والا فاترك البوتقة داخل النار لنوال هذه العلامة . ثم ارفع البوتقة من النار بملاقط قوية وصب ما ضمنها بدون ان ترجها فى وعاء من حديد سميك داخله ملس مصقول موضوع ما ضمنها بدون ان ترجها فى وعاء من حديد سميك داخله ملس مصقول موضوع اسفله داخل وعاء آخر فيه ماء بارد واحرص على ان الحديد الذى يبقى فى قعرالبوتقة لا يتبع السائل عند صبه والاحسن ان يوضع على فوهة الوعاء الحديدى منخل من معدن ضيق العينات بدون تارة محمى فى درجة الاحرار فيمر به السائل مصفى نقيا

والغایة من وضع الوعاء الحدیدی داخل الماء لئالا یحترق و یلصق به السیانور عند ما یبرد بحیث یتعسر علیك اخراجه منه

فالسيانور الحاصل من هذه العملية يكون لونه ابيض كسره زجاجي لا رائحة له اذا كان ناشفا تماما ولسكن اذا مسه ادنى رطو بة تصير رائحته كرائحة اللوز المر

وللحصول على السيانور الاعتيادى تؤخذ ٨ اجزا، من سيانور الحديد والپوتاسا منقى بتبلوره كما سبق القول عن ذلك وناشفا و ٢ اجزاء من ثانى كر بونات الپوتاسا نقيا وناشفا ايضا و بعد سحقها ومزجها جيدا ضعها فى بوتفة من حديد سميكة مغطاة واجر عليها العملية السابقة غير ان قوة النار هنا اخفوعند ما تغطس بالمزبج قضيبا من زجاج وتكون القشرة التى اصقت به بيضاء كالخزف الصينى تكون العملية خااصة فترفع البوتقة عن النار و يصب السائل كما سبق قبيل هذا

واعلم ان وجود كبريتات الپوتاس بسيانور الحديد والپوتاسا او بكربونات الپوتاسا يلون السيانور الحاصل بلون وردى او اخضر او اصفر بحسب مقدار الكبريتات الموجود فليمتن اذا باخراج منهما بواسطة الحل والتبلور كا تقدم القول عن ذلك

#### ﴿ كلورات اليوتاسا ﴾

هو ملح اييض متباور على هيئة صفائح لامعة طعمه مذق اذا طرح على جمر يتفرقع مثل نيترات الپوتاسا واذا اضيفت اليه مواد قابلة الاشتعال مثل الكبريت. والفحم والفصفور وسحق او طرق او طرح على جسم حام يتفرقع بشدة واذا مزج مع مسحوق المواد المذكورة او معمسحوق السكر او بنشارة الخشب او بمسحوق راتينجى واضيف اليه قليل من الحامض الكبريتيك يشتعل بسرعة . وهو كثيرا ما يستعمل في الطب وفي الصنائع خصوصا لعمل الشحاطات (النفط) ويستحضر بانفاذ مجرى من غاز الكلور في مذوب بواساكاو ثقيل سخن حتى يبطل امتصاص الغاز ثم يجفف السيال و يبرد فيتباور منه الكلورات

#### ﴿ كرومات اليوتاسا ﴾

يوجد منه بالمتجر نوعان الواحد اى الكرومات المتعادل هو على هيئة باورات صفر طعمه من قليلا يذوب فى الماء البارد وقليل منه ياون هذا السائل باون اصفر يستحضر بتكليس الكروم المعدنى الحديدى معنيترات الپوتاسا ثم يغسل بماء لاجل تذو يبالكرومات ثم يجفف السيال بعد ترشيحه و يبرد فيتباور الكرومات البوتاسا هو على هيئة باورات برتقالية اللون يذوب فى الماء البارد . يستحضر باضافة حامض نيتريك الى مذوب كرومات الپوتاسا المتعادل فى الصنائع

## ﴿ كَبُرِيتُورُ الْهُونَاسَا ﴿ كَبُدُ الْكُبُرِيتَ

هو على هيئة صفائح خضر من الظاهر صفر من الداخل يذوب فى الماء رائحته كرائحة البيض المنتن اذا اضيف الى مذو به حامض ما يتصاعد منه هيدووجين مكبرت و يرسب راسب ابيض يقال له لبن الكبريت. يستحضر باحماء كر بونات الپوتاسا وكبريت معا. وهو يستعمل فى الطب والصنائع

#### ﴿ يودور اليوتاسا ﴾

هو ملح ابيض طعمه حريف سريع الذوبان بالماء يمنص رطوبة الهواء قليلا واذا اضيف الى مذوبه من مذوب ثاني كاو رور الزئبق يتولد راسب اصفر ثم يتحول الى راسب احمر وهو ثانى يودور الزئبق . واذا اضيف الى مذوبه مذوب خلات الرصاص يتولد راسب اصفر وهو يودور الرصاص

وكيفية استحضاره هي ان تأخذ ١٠٠ جزء يودا و٣٠٠ جزء ابرادة الحديدو٠٠٠ جزء ماه مقطرا وكمية كافية من كر بونات الپوتاسا . ضع الماء في وعاء من حديد مصبوب مع اليود والحديد وحرك المزيج وسخنه الى ان يفقد اللون الاسمر و يصير عديم اللون ثم وشحه اذ ذاك واغسل ما بقى من برادة الحديد بقليل ماء مقطر واضف الماء الى المرشح مع مذوب كر بونات البوتاسا الى ان يبطل الرسوب (ويكفى على الغالب ٨٠ درها من كر بونات الپوتاسا ) وشح عند ذلك واغسل الراسب بماه الغسل الى المرشح وجففه تماما ثم ذوب الحاصل في ؛ او ٥ مرات مثل و زنه ماه ورشحه في وعاه من الخزف الصيني والركه يبرد في تبله و اليودور . وهو كشير الاستعال في الطب والصنائع وخصوصا في النصوير

#### ﴿ بنزين ﴾

هو سيال لا لون له ذو رائحة قو ية مقبولة اذا كان نقيا لا ينحل فى اناء يلتهب بسهولة سر يع التطاير

يستحضر باستقطار حامض بنزويك مع ثلاثة امثاله وزنا من الكاس الكاوى هذا اذاكان المراد به نقيا اما للنجارة فيستحلص من المواد الباقية بعد استقطار غاز الضوء من الفحم الحجرى

وهوكثير الاستعال فى انسناء انذه يب المواد الراتنجية والزيدت. ولازالة الدبوغ الدهنيسة عن الملاييس. ومنه يتولد الانيايان. ( مادة تصبغ بهما الانسجة )

#### ﴿ پلاتين ﴾

هو معدن ابيض لامع يشبه الفضة قابل التطرق والسحب اثقل المواد المعروفة عسر الاصهار جدا لا تفعل به الحوامض غير الحامض النيتروهيدروكاور يك ( ماء الملكة ) لا يتأكسد بالهواء . موجود فى الطبيعة ممزوجا مع معادن اخر على هيئة قطع كبيرة وصغيرة فى جبال اورال و برازيل

يستخلص باضافة الحامض النيتر وهيدروكلور يك الى المعدن فيذوب الپلاتين فقط فيتصفى السيال و يتطاير اكتره بالحرارة ثم يرسب ما فيه باضافة مذوب كلورور الامونيوم الثقيل اليه فيحصل مزيج من كاورور الامونيوم وكلورور الپلاتين فيفسل في سپيرتو و يكاس و يسحق و يجبل عاء و يحمى الى الحرة و يطرق ليصير قطعة واحدة

وكثيرا ما يستعمل فى الصنائع لعمل بواتق وآنابيق لـكونه عسر الاصهار وقد مصنع منه قضيب الصاعقة ودولة الروسية تصك منه المعاملة

#### ورورا

هو ملح احمر مصفر سريع الذوبان بالماء يمص رطوبة الهواء ويذوب بها و يستحضر بتذويب البلاتين في الحامض النيتروهيدروكلوريك ثم يجفف فيتبلور ويستعمل في الصنائع والطب (سم")

## 🤘 تو بنتينا (تمرتينا ) 🧩

هو مادة راتنجية رخوة دبقة تستخلص ببثر سوق اشجار من نوع الصنوبر فيسيل الراتينج من تلك البثور ويجمع . وهو كثير الاستعال في الطب والصنائع

اماً زيت التربنتينا فيستحضر باستقطار التربنتينا . وما يبقى فى الكركة بعد الاستقطار هو القلفونة

#### ﴿ تُوتِيا ( زنك ) ﴾

هو معدن ازرق لامع يتأكسد بالهواء يذوب بسهولة فى الحوامض فيستعمل لاجل جمع الهيدروجين

موجود بالطبيعة على هيئة الكبريتور والكربونات. يحمى اولا لاجلطرد الماء والحامض الكربونيكثم تضاف اليه قطع فحم ويحمى الى درجة الحرة فى اناييق فخار فيطير الحامض الكربونيك ويتصعد التوتيا فيجمع فى قوابل ممنوع دخول المواء اليها

## ُ ﴿ كَبِرِيتَاتِ التَّوْتِيا ( مَا يَحِ التَّوْتِيا ) ﴾

هو ملح ابيض على هيئة بلورات تشبه بلورات كبريتات المعنبسيا لارائحة له يذوب فى الماء البارد طعمه قابض اذا احمى الى الحرة يتحول الى اكسيد التوتيا يستحضر بتذويب التوتيا فى الحامض الكبريتاك المخفف و يرشح ويجفف فيتبلور الكبريتات

ستعمل في الصنائع وفي الطب قابضا ومقينا

## ﴿ تراب الحرمل ( تراب ارمينية )﴾

نوع من الدلغان لونه احمر فاتم لوجود اكسيد الحديد فيــه لا يعمل فورانا مع الحوامض يكثر وجوده فى بلاد العجم وفى ارمينية يستعمل فى الصنائع وفى الطب قابضا ومقم يا

#### ﴿ جليسيرين (كليسيرين ) ﴾

هو سيال شرابي لا لون له طعمه حاو بمتزير مع الماه ولا يختمر يستحضراها بانفاذ بخار الماء على حرارة عالية في مه د دهنية فيحمل كيسيرين والحامض الدهني الى قابلة موضوعة لذك وهناك ينفرد الماحد عن لآخر. اما باحاء زيت واكسيد الرصاص الأول وماء فيتملد صاءن شير قابل الدوبات و يبقى الكليسيرين فى الماء فينفذ فيه هيدروجين مكبرت فيرسب الكبريت ثم يرشح على فحم حيوانى ويجفف

وهو يستعمل فى الصنائع وفى الطب

## ﴿ حامض اكساليك ﴾ (ستم)

هو ملح ابيض يشبه كبريتات المغنيسيا فى الظاهر لا لون له ولا رائحة وطعمه حامض يذوب فى الماء البارد . يوجد طبعا فى الحاض على هيئة اكسلات البوتاسا والكلس وفى كثير من النباتات

يستحضر بفعل الحامض النينريك بالسكر او النشا باجزاء متساوية داخل انبيق وعند ما يبطل تصاعد البخار الاحمر برفع الانبيق عن النار وعنــد ما يبرد السيال يتباوو الحامض الاكساليك

وهو يستعمل فى الطب وفى الصنائع خصوصا لازالة الدبوغ الحديدية

## ﴿ حامض پروسیك ( حامض سیانهیدریك او هیدروسیانیك ) ﴾ ( سام جدا )

سمى حامض پروسيك لانه جزء من الازرق البروسيانى . وهو سيال لا لون له ورائحته كرائحة اللوز المر سام جدا بحيث ان نقطتين منه تمينان حالا واذا تنفس بخاره يحدث صداعا وغشيانا (ضده سيال النشادر) وهو سريع الانحلال لا يحفظ زمانا

يستحضر بوضع ٣٠٠ درهم من سيانور الحديد والپوتاسا و ٣٠٠ درهم ماء و ٤٥٠ درها حامض كبريتيك ( يجب خلط المها، بالحامض قبل وضعهما فى الانبيق) فى انبيق كبير مركب على حمام رملي ( اى توضع قدر على النهار وداخلها رمل فيوضع الانبيق على الرمل) و يستقطر الى قابلة مغموسة بماء فيه قطع ثلج وعند ما يأخذ ما فى الانبيق فى الارتفاع يعرف ان العملية قد انتهت فيرفع الانبيق عن الرمل حالا والا فيتصاعد ما فيه و يفسد الحامض الپروسيك المستقطر

﴿ تنبيه ﴾ يجب الاحتراس ان لا يستنشق البخار المتصاعد عند اجراء العملية لانه مضرك ثيرا بالصحة

وهوكثير الاستعمال فى الصنائع وفى الطب غير آنه للاخير يخفف كل جزءين منه عائة جزء ماء

### ﴿ حامض تنيك (تنين) ﴾

هو موجود طبعا فى اكثر النباتات وخصوصا فى العفص والسهاق وقشر شجر السنديان . وهو على هيئة ندف خفيفة اسفنجية لونه ابيض مصفر طعمه قابض لا رائحة له سريع الذوبان فى السپيرتو وفى الماء ولا يذوب فى الايثير الصرف بل فى المدود بالماء واذا احمى يتحول الى حامض پيروكاليك

يستحضر بوضع مسحوق العفص فى خل رطب اربعة ايام ثم يوضع فى قنينة وفوقه من الايثير درجة ٥٦ ما يكفى ليصير كمعجون بقواء رخم و بعد سد القنينة جيدا يترك هكذا ٢٤ ساعة ثم يوضع المزيج فى كيس و يعصر فبسيل منه سيال شرابى فيغسل ما بقى فى الكيس بايثير مضاف الى كل ١٠٠ جزء منه ٦ اجزاه ماء و يعصر ثانية و يؤخذ العصير و يمد على صحون او ألواح من تنك اه زجاج و توضع هذه فى محل دفى الى ان يجف التنين فيجمع . وهو كثير الاستمال في الصنائه وفى الطب

#### ﴿ حامض عفصيك ﴾

موجود طبعا فى موادكشيرة نباتية و يتولد باحالة الثنين . به رامه ماه يلة دعمة لونه ابيض باصفرار عديم الرائحة عسر الدوبان فى الماء البسرد يذوب فى مثل وزنه ثلاث مرات ماء سخنا طعمه قابض

## ﴿ حامض پیروکالیك ﴾

اذا احمى الحامض العفصيك يتولد حامض كر بونيك وحامض پيروكاليك . هو على هيئة بلورات تشبه بلورات الحامض العفصيك طعمه قابض يذوب فى الماء كثير الاستعال فى الطب والصنائع

#### حامض خليك ﴾

هو سيال صاف لا نون له يتباور فى ايام الشتاء اذا كان صرفا ذو رائحة حادة خصوصية كاو بخاره يشعل بلهيب ازرق يمتص ماء من الهواء . واذا تجفف فهو جوهر الخل

يستحضر بترك خمر في برميل غير ملا آن مفتوح للهواء فيتولد الحل الاعتيادي قاذا استقطر يصعد الحامض الخفيف وللحصول عليه صرفا يشبع الخفيف منه بكر بونات البوتاسا او الصودا و يجفف ثم يصهر الخلات الذي يتولد فيطرد الماء منه فيستقطر مع الحامض المكبريتيك و يضاف الى المستقطر خلات الباريوم و يستقطر ايضا والحاصل من ذلك هو الحامض الخليك الصرف وهو يستعمل في الصنائع وفي الطب

# ﴿ حامض زرنیخوس ( اکسید الزرنیخ الابیض ـ طم الفار الابیض )

هو جامد ابيض زجاجي طعمه حلو قابض وهو سام جدا لا رائحة له عسر الذو بان بللاء واذا طرح على جمر ينحل وتفوح منه رائحة كرائحة الثوم. وهو يتولد كما احترق زرنيخ بالهواء فيجمع بخار الحامض الزرنيخوس على هيئة مسحوق ابيض وهو يستعمل في الطب وفي الصنائع

## ﴿ حامض طرطريك ( حامض الطرطير ) ﴾

هو هيئة باورات كبيرة شفافة لا رائحة له طعمه حامض مقبول يذوب في الماء البارد . وهو موجود طبعا في عصير العنب والتمر الهندى . فتى استقر عصير العنب واختمر يرسب منه الطرطير اى ثاني طرطرات الموتاس . فيؤخذ و يذاب في ماء غال و يضاف اليه مسحوق الطباشير حتى يبطل الغليان فيضاف اليه مذوب كلورور الكلس فيرسب . يؤخذ الراسب و يضاف اليه حامض كبريايك فيتولد كبريتات الكلس فيرسب . والحامض الطرطير يبقى ذائبا في السيال فيجفف و يتباور وهو يستعمل في الطب وفي الصنائع

## ﴿ حامض كبريتيك (زيت الزاج)﴾ (سام)

هو سيال زيتي لا لون له ولا رائحة ثنيل طعمه حامس كاو بمص رطوبة الهواء واذا اضيف اليه ماء يسخن المزيح . يسود اذا خالطته مواد آلية مهما كانت كميتما قلملة وهو على ثلاثة اشكال

الاول الهيدراتي وهو التجارى الدارج والثاني يقال له النوردهوسني و يعرف بالحامض الكبريتيك المدخن . والثالث غير الهيدراني اى الدرف الخالى من الماء علما

اما الشكل الاول فيستحضر باحرام كبريت وادحال بخاره الى نرمة مبطنة برصاص فى اسفلها ماء وباحماء نبغرات الموتاسا مع حامض كبريتبك وادخال بخاو الحامض النيتريك الى الغرفة نفسها . لان الحامض النير يتبك بحل نيرات الموتاسا و يغار الحامض النير ياك بعل نيرات الموتاسا و يغار الحامض النير ياك يصعد . اما احراق الكبريت فيولد غاز حامض كبريسوس وماء مهواء مباحد الحامض الكبريتوس الكبريت الحامض الكبريت الخامض النيريك و يصبر ح مها كبريتيك و معها الم الذي داخل الموقة و المفاقة و المف

﴿ والشكل الثاني ﴾ اى الحامض الكبريتيك النوردهوسني يستحضر باستقطار كبريتات الحديد اى يحمى في انابيق فخار منصلة بقوابل مبرد فيها ماء قليل فيصعد الحامض و يجمع في القوابل

﴿ والشكل الثالث ﴾ اى غير الهيدراتي يستحضر باستقطار الحامض الكبريتيك المدخن على حرارة قليلة فيجمع بالقابلة المبردة مادة طيارة على هيئة باورات بيض وهي الحامض المطلوب

والحامض الكبريتيك المدخن كشير الاستعال في الطب وفي الصنائم

#### ﴿ حامض كبريتوس ﴾

هو غاز لا لون له ذو رائحة خانقة غيرقابل الاشتعال يطفئ اللهيب يبيض بعض المواد النباتية والحيوانية واذا ذوب فى الماء وعرض مذو به على الهواء يمص منه اكسيجينا فيتولد حامض كبريتيك

يستحضر باحراق كـ بريت فى اكسيجين او فى هواء . او باحماء كـ بريت ومركب اكسيجين وهاك صفة العمل

ضع فى انبيق من زجاج زئبقا او برادة نحاس احمر وحامضا كدبريتيكا ثقيلا اجزاء متساوية واحم الانبيق على نار خفيفة واجمع الغاز المتصاعد فوق زئبق. وما بقى فى الانبيق هوكبريتات النحاس او كبريتات الزئبق حسب المعدن المستعمل

وهو كثير الاستعال في الصنائع وفي الطب خصوصًا لمعالجة الامراض الجلدية

## ﴿ حامض ليمونيك ( حامض الليمون ) ﴾

هو على هيئة بلورات شفافة طعمه حامض مقبول لا رائحة له يذوب فى الماء وفى السيبرتو. وهو موجود فى الليمون والبرتقال والكباد والكرز وما شاكل ذلك وقد يمكن استخلاصه من جميع الانمار المذكورة غير انه لا يستخلص اعتياديا سوى من الليمون وهاك كيفية العمل

يؤخذ عصير الليمون و يشبع على النار بالطباشير ليصير بقوامخثر فيتولد ليمونات السكاس فيرسب . ثم يؤخذ الراسب و يضاف عليه ماه وحامض كبريتيك مخفف عثل و زنه ثلاث مرات ماه و يترك هكذا ٢٤ ساعة ثم يمسد بماء و يترك ليرسب فيرشح و يجنف السيال ليصير بقوام شرابى فيترك مدة ايضا و يصفى و يجفف فيتبلور

وهو مستعمل في الصنائع وفي الطب

## ﴿ حامض نیتریك ( حامض از وتیك \_ ماء الفضة ) ﴾ ( سام )

الحامض النيتريك على ثلاثة اشكال ﴿ الاول ﴾ غير الهيدراتى وهو جامد على هيئة بلورات لامعة غير ثابتة يتحول عند حضور الماء الى الحامض الهيدرانى يستحضر بامرار مجرى من غاز الكاور الجافّ على نيذرات الفضة الج.ف

﴿ وَالنَّانِي ﴾ الهيدراتي وهو الحامض النينريات المدخن . هو سيال مدخن لا لون له ثفيل كاو ينحل بالنور يفسد المواد الحيوانية و ياونها بلون اصفر

يستحضر باستقطار حامض كبريتيان ونيدات البوتاسا باجزاء متساوية فى انبيق موضوع فى حمام رملى فوق نار وبجمع الحامض المستقطر فى قبلة موضوعة فى ماء بارد تحت حنفية تصب عليها ماء ايضا . وما يبقى فى الانبيق هم كبريتات اليوتاسا

﴿ والثالث ﴾ الحامض النيتريك النجارى وهو ما سوى الحامض المدخن محزوجا بمقدار من الماء . وهو سيال ابيض او مصفر قليلا اوجود الحامض النيتروس فيه ذو رائحة حادة طعمه حامض كاو . وهو كثير الاستعال في العلب وفي الصنائع أو تنبيه ﴾ ان الحامض النيتريك التجارى يخالطه احيان كاور او حامض كبريتيك (يعرف وجود هذه الاجسام بتوليد الراسب الذي بحصل اذا النيف الى مذوب فيغرات الفضة بعض نقط من الحامض المراد فحصه ، و بما ان نماوة الحامض النيتريك ضرورية اذا كان معدا الدكيب نبترات الفضية يجب علينا ان نرشد النيتريك ضرورية اذا كان معدا الدكيب نبترات الفضية يجب علينا ان نرشد

القارئ الى طريقة يستخلصه بها نقيا وهاك كيفية العمل

يوضع الحامض التجارى فى انبيق واسع على حمام رملى ويستقطر وعند ما لا يعود يتولد راسب باضافة المستقطر الى مذوب نيترات الفضة يجمع الحامض فى قابلة مبردة بمزيج مجلد. ويرفع الانبيق عن النار قبلما يتقطر السيال الذى فيه تماما

## ﴿ حامض هیدر وکلو ریك ( حامض کلورهیدریك \_ حامض ﴿ موریانیك . روح الملح ﴾ ( سام ؓ )

هـذا الحامض على شكاين ﴿ الاول ﴾ غير الهيدراتي وهو غاز لا لون له ذو رائحة حادة خصوصية طعمه حامض كاو يظهر منه بخار في الهواء الرطب غير قابل الاشتمال يطفئ اللهيب و يتحول الى سيال بالبرد و يذوب في المـاء بكترة فيتكون حامض هيدروكلور يك هيدراتي اى الحامض الدارج

يستحضر بوضع ٣ اجزاء من ملح الطعام وه آجزاء من الحامض الكبريتيك وجزءين ماء ( يجب مزج الحامض بلماء اولا وتركهما حتى يبردا ) فى انبيق واسع على حمام رملي و يجمع الغاز فوق زئبق لانه يذوب فى الماء

﴿ وَالْمُانِي ﴾ اى الهيدراتى الدارج هو سيال صاف لا لون له اما التجارى فمصفر اللون اذ يخالطه حامض كبريتوس

يستحضر كالسابق غيران الغاز يجمع فى قابلة مبردة بمزيج مجلد . فكل سبعة اجزاء ماء تكون عشرة اجزاء حامضا هيدراتيا مشبعا . وهذا الحامضكثير الاستعال فى الطب وفى الصنائع

## ﴿ ثَالَثُ اکسید الحدید (سیسکوی اکسید الحدید \_ احمر) ﴿ انکلیزی \_ (قلقطار) ﴾

يعرف للحديد ثلاثة اكاسيد ولا نتكام هنا سوى عن الاكسيد الثالثالمعروف بالاحمر الانكايزي . فهو احمر قاتم لا يذوب في الماء يستحضر بتكايس كبريتات الحديد ويستعمل فى الصنائعلاصطناع الادهان ولتبردخ المعادن والزجاج

#### ﴿ خلات الحديد ( خلات اول اكسيد الحديد ) ﴾

هو سیال اسمر اللون طعمه قابض واذا احمی ینحل و یصــعد حامض خلیك و یبقی اكسید الحدید

يستحضر باشباع حامض خليك خفيف سيسكوى اكسيد الحديد الهيدراتي على حرارة قليلة . وهو يستعمل فى الطب والصنائع

## ﴿ سيانور الحديد ( هيدر وسيانات الحديد \_ ازرق ير وسياني ﴾

هو ازرق اللون كالنيل على هيئة كعوب اذا كان غير نفى . ويتنقى بسحقه واضافة حامض هيدروكاوريك اليسه لتذويب أكسيد الحديد الذى يخالطه . لايذوب فى المساء ولا فى السپبرنو ولكنه يذوب فى الحامض الكبريتيك غيرانه يفقد لونه

يستحضر باضافة مذوب سيانور الحديد والپوتاسا الىمذوب ملح حديدىوهو كثير الاستعال فى الطب ( غير سام ) وفى الصنائه

#### ﴿ سيانور الحديد واليوناسا ﴾

هو على هيئـة بلورات صفر اذا عرض على الهواء بخــــر بعض ماء تبلوره ويبيض . يذوب فى اربعة اجزاء ماء باردا ولا يذوب فى الســير و

يستحضر بغلى سيانور الحديد فى مذوب كربه أن الموتاسا المان يفتد السيال اللون الازرق فيجفف فيتبلور . او بوزه ه اجزا من اظلاف وقرون وجلد ودم وجزءين من كربونات اليوتاسا و برادة حديد فى وعاء حديد و بحمى الى الاشتمال . ومتى برد المزيج يضاف اليه ماء فيذوب سيانور الحديد والموتاسا الذى نولم الماس و يتبلور . وهو مستعمل فى الصنائه وفى الطاب

## ﴿ كربونات الحديد (كربونات اول أكسيد الحديد)

يستحضر باضافة كو بونات قاوى الى مذوب ملح من املاح اول اكسيد الحديد على انه اذا عرض للهواء الكروى الرطب يمص اكسيجينا و يتحول الى سسكوى اكسيد الحديد . وهو موجود فى الطبيعة فى الداخان الحديدى وفى بعض المياه المعدنية

## ﴿ كبريتات الحديد (كبريتات اول اكسيد الحديد \_ الزاج الاخضر) ﴾

هو على هيئة بلورات خضر شفافة نزهر فى الهواء وتكتسى اكسيد يستحضر بتذويب برادة حديد فى الحامض الكبريتيك المخفف ثم يغلى السيال حتى يتطاير بعضمائه ويترك فيتبلور. واعلم ان اقة من برادة الحديد تعمل خمس اقات كبريتات. وهو كثير الاستعال فى الصنائع وفى الطب

اما كبريتات الحديد النشادرى فيستحضر باضافة ١٤ جزءا من الحامض الكبريتيك الى ٩ اجزاء سيسكوى اكسيد الحديد وبعد ترشيح السيال يخفف بماء قليل و يضاف اليه حينئذ ١٠ اجزاء كبريتات النشادر و يترك فيتبلور كبريتات الحديد النشادرى

## ﴿ كلورور الحديد (اول كلوروراو هيدروكلورات الحديد) ﴾ هو على هيئة بلورات خضر يمتص رطوبة الهواء فيندى وينأ كسد بالهواء يستحضر بتذويب برادة حديد فى حامض هيدروكلوريك وبجفف السيال فمتبلورالكلورور

﴿ نيترات الحديد ( نيترات سيسكوى اكسيد الحديد ) ﴾ هو سيال احمر . يستحضر باضافة حامض نيتريك مخففا قليلا الى برادة الحديد

#### ﴿ حَمْرٍ ﴾

هو جامد اسود لامع كسره زجاجي طعمه من لا يذوب في الماه يرتخي بالحرارة

يلهب بسهولة و يتصاعد منه اذ ذاك دخان كثيف ورائحة حادة خارقة وهوكثير الوجود فى جوف الارض. وكثيرا ما كان المصريون يستعملونه لتحنيط موآهم وقد كان سابقا كثير الاستعال فى الطب اما الآن فلا يستعمل الافى الصنائع

#### ﴿ الدودة النشادرية ﴾

تستحضر بسحق جزء من الدودة و بوضعه فى صحن و باضافة جزءبن من سيال النشادر اليه ثم بتغطية الصحن ونركه هكذا يومين ثم بتعريض الصحن لحرارة قليلة محركا الى ان يصير ما فيه كالمعجون الجامد القوام فيؤخذ و يمد على لوح من خشب و يترك فى الشمس ليجف تماما ثم يسحق ثانية وهو كشير الاستمال فى الصباغ

#### ﴿ دکسترین ﴾

هو على هيئة مسحوق ابيض مصفر يشبه دقيق الذرة لا رائعة له يذوب فى الماء البارد . مذوبه لا يتلون بلون ازرق اذا اضيف اليه قليل من صبغة اليود كما يحصل فى مذوب النشا

يستحضر باغلاء النشا مدة مع ماء محمض بالحامض الكبريديات ثم يضاف كر بونات الكلس الى السيال لاجل اشباع الحامض ثم يرشح و بجنف

او باحماء النشا في فرن فيتحول اكثره الى ـ ــــــــ عنه عنه ماء و يصمى ويجفف السيال . وهوكثير الاستعال في الجراحة وفي الصنائع خصوصا في الصباغ لطبع الاقشة

#### دهے 🔅

هو معدن اصفر او محمر قلیالا قابل التطرق والسحب اکد. من سائم المیادن لا یتأثر من سائر الحوامض سوی بالحامض النیمر وهید، وکاو ریائ و لا یتأثر لا بالماء ولا بالهواء مهاکانت الحوارة . قیمته خمس عشرة مرة قیمة الفضة . وهو موجود فى الطبيعة على هيئة تبر فى رمل بعض الانهر او على هيئة قطع مختلطة مع اكسيد الحديد او مع فضة او بلاتين او نحاس او انتيمون . و يستخلص بسحق معدنه وباضافة زئبق الى المسحوق فيتولد ملغم من الفضة والذهب والزئبق ثم يحمى فيطرد الزئبق و يبقى الذهب ممزوجا بالفضة فيحمى المزيج مع ملح الطعام ومسحوق الخزف فتتحول الفضة الى كاور ور وتنفرد عن الذهب فيؤخذ الاخير و يذوب فى حامض نيتر وهيدروكلوريك و يضاف الى المذوب مذوب اول كبريتات الحديد وقليل من الحامض الهيدروكلوريك في فيرسب الذهب نقيا على هيئة مسحوق اصفر

#### ﴿ اكسيد الذهب ﴾

هو مسحوق اسمر اللون . يستحضر بتحليل جزء من اول كلورور الذهب بار بعة اجزاء مغنيسيا على حرارة قليلة ثم يغسل الراسب ويج ف محجوبا عن النور ولاستحضاره طريقة ثانية وهي إن يغلى مذوب كلورور الذهب مع كر بونات الصودا نقيا و يؤخذ الراسب و يحمى مع قليل من الحامض الكبريتيك و يغسل بعد ذلك و يجفف

اما اكسيد الذهب اللازم لتلوين الميَن فيستحضر بالطريقة الآتية . استحضر اولا الحامض النيتر وهيدروكاور يك بالمقادير الآتية

جزء ۱۹ ونصف حامض هیدروکاوریك « ۱۰ وربع حامض نیتریك

امزج • ثم ذوب ١٠ قمحات من الذهب الخالص فى ٣ دراهم من المزيج المذكور وعند • اليتم الذوبان (على البارد ) حلّ ماحصل فى عشر اقات ما • فيكون للما • اصفر تبنيّا

وذوب من جهة ثانية درهم رقائق قصدير نقى فى ٦ دراهم من الزيج الحامض المذكور مضافا اليها درهم ماء مستقطر معتنيا ان توضع الوعاء المزمع ان يتم فيه التدويب داخل وعاء آخر فيه ماء بارد وان لا تضيف رقائق القصدير الى الحامض سوى قطعة فقطعة اى انه عندما تذوب به قطعة تضع خلافها وهلم جرا الى النهاية .

وعند ما يذوب القصدير تماما يزل الرائق و يترك المسحوق الاسود الى تولد ثم اضف محلول القصدير الرائق الى محلول الذهب نقطة فنقطة محركا . ثم يجمع الراسب و يغسل عاء غال فيكون نونه كلون النبيد وهو المعروف بالراسب الفرفرى المكاسيوس

## ﴿ كلورور الذهب (هيدروكلورات اموريات الذهب) ﴾

هو جامد منباور اصفر محمر يمتص رطو بة الهواء فيندى

يستحضر بتذو يب الذهب فى الحامض النيتروهيدروكاور يك وتجفيف السيال فيوقف العمل حالما تظهر بلورات فى السيال البارد . وقد تكامنا عن كيفية استحضاره فى باب التلبيس

#### ﴿ رصاص ﴾

هو معدن ازرق ذو لمعة معدنية اذا قطع حديثا و يكدر فى الهواء . اين سهل الاصهار . موجود فى الطبيعة على هيئة كبر يتور تخالطه غالبا فضة وكيفية استخلاصه هى ان يحمى الكبريتور فيتحول بعضه الى كبريتات الرصاص و بعضه الى اكسيد ثم يقطع عنه الهواء و يحمى الكل الى درجة عالية فيفلت الغاز و يبقى الرصاص

## ﴿ اكسيد الرصاص ( ثاني اكسيد الرصاص - سيرقون ) ﴾

هو على هيئة مسحوق احمر زاه يستحضر باحماء الاكسيد الاول لارصاص اى المرداسنك فى الهواء بدون صهوه

وهوكشير الاستعال فى الصنائع خصوصا للدهان

## ﴿ خلات الرصاص ( مليح الرصاص - مليح زحل - سكر الرصاص ) ﴾ ( سم )

هو على هيئة بلورات ملتصقة ببعضاً بيضاء تزهر بالهواء عنمه حاء وقابض معا يذوب في المساء ويتولد واسب ابيض اذا كان الماء غير مستقطر واذا احمى

يتصاعد منه خل و يبقى اول اكسيد الرصاص اى مرداسنك . يستحضر بتذويب اول اكسيد الرصاص فى الحامض الخليك الخفيف . وهو كثير الاستعمال فى الطب وقليله فى الصنائع

## ﴿ كربونات الرصاص (اسبيداج)﴾

( سم )

هو على هيئة مسحوق ابيض ثقبل لا رائحة له ولا طعم غير قابل الذو بان بالماء . وهو موجود في الطبيعة مخالطا معادن اخر

يستحضر صناعيا بارساب خلات الرصاص بمذوب كر بونات قلوى . او بوضع وقائق من رصاص فوق اوعية بها خل وطموها هكذا تحت زبل و يترك مدة فيتولد اولا الخلات ثم الكر بونات بوارطة الحامض الكر بونيك المتكون باختمار الزبل . او بتذويب اكسيد الرصاص فى حامض خليك ثم ينفذ بالمذوب حامض كر بونيك وهو كثير الاستعال فى الصنائع خصوصا فى الدهان على ان جميع الفعلة فى معامل هذا الصنف كثيرا ما يعتربهم القولنج الرصاصى المعروف بقولنج الدهان،

## 🤏 سیانو ر الرصاص 🤌

( mla )

هو على هيئة ملح يستحضر باضافة مذوب سيانور اليوتاسا الى مذوب خلات الرصاص فيرسب سيانور الرصاص غير قابل الذوبان فيجمع و يجفف

#### ﴿ هييو كبريتيت الرصاص ﴾

يستحضر باحماء ٥٠٠ جزء من كر بونات الرصاص و٥٠٠ جزء آكبرينا و يحرك المزيج ايتخلله الهواء فيستحيل الكبريتور الى كبريتيت فيذاب فى ماء و برشح ويغلى مع مقدار من الكبريت ثم يرشح ثانية و يجفف فيتبلور الهيبو كبريتيت (٣٨)

#### ﴿ زئبق ﴾

هو معدن سائل لامع ثقيل اذا احمى يتحول الى بخار . وهو موجود فى الطبيعة على هيئة الكبريتور المعروف بالزبجفر . و يتخلص باحماء الكبريتور فى انبيق حديد مع قطع حديد او كلس فيتصاعد الزئبق و يجمع فى غرفة باردة ثم يصفى بواسطة جلد . و كثيرا ما يخالطه قصدير او رصاص و يستدل على ذلك انه اذا طرح منه على سطح ملس تكون كريانه ذوات اذناب مستطيلة وللحصول عليه تقيا يذوب فى حامض و يترك ٢٤ ساعة فيتولد نيترات الزئبق فتضاف اليه اذ ذاك معادن اخر فيتحد معها الحامض و ينفرد الزئبق خالصا

واعلم ان بخار الزئبق ومركباته يدخل الجسم بالامتصاص وكثيرا ما يصيب الغملة فيه ارتجاف وارتعاش يعرف بالفالج الزئبقي . والزئبق ومركباته كثيرة الاستعال في الطب وفي الصنائع

## ﴿ نيترات ثاني أكسيد الزئبق السائل ﴾

هو سائل صاف زيتى القوام يلون المواد الحيوانية يلون بنفسجى محمر واذا ذوب في الماء يتولد راسب ابيض و يختفى الراسب اذا اضيف الى المذوب بضع نقط من من الحامض المحبر يتيك او الحامض النيتريك. و يكون المذوب بعد ذلك صافيا يستحضر بتذويب مقدار من الزئبق في مشل وزنه مرتين حامض نيريك مدخن على نار لطيفة و ينرك المذوب على النار الى ان يبعل تصاعد البخار الاصفر. وقد يمكن الحصول عليه متباورا غيزانه في العمليات المذكورة في هذا الكتاب يلزم سائلا. وهو يستعمل في الجراحة كاويا وفي الصنائم

## ﴿ ثَانِی کلورور الزئبق (السلیمانی) ﴾ (سام جدا)

هو ابیض باوری یذوب فی ۳ اجزاء ماء بارد او ۳ اجزا. ماه سخن یذوب بسهولة

فى السپيرتو . زلال البيض يولد معه راسبا غير قابل الذو بان ( لذلك يستعمل ضده اذا سم احد به ) طعمه حاد مكروه

يستحضر بفعل الكاور بالزئبق او بتذويب اكسيده الاحمر فى الحامض الهيدروكلور يكسخنا فيتباور هذا المركب عندما يبرد السيال.او باستقطار مزيجمن كلورورالصوديوم وكبريتات اكسيد الزئبق الاحرفى قنينة كبيرة على حمام رملى فيتصاعد الثانى كلورور ويجمع على جوانب اعلى القنينة وهوكثير الاستمال فى الطبوالصنائع

## ﴿ كَبريتور الزُّنبق ( زَنجفر ) ﴾

هو موجود فی الطبیعة علی هیئة قطع حمراء قاتمة واحیانا سمراء واذا سحقت یکون لون مسحوقها احمر زاهیا

و يستحضر صناعيا بوع منه اشد حمرة يعرف بالفرمليون يصنع بسحق ٣٠٠ جزء زئبقا و١١٤ جزء اكبريتا و٧٥ كر بونات الپوتاسا و٤٠٠ ماء فهو اولا اسود ثم يحمر يستعمل فى الطب وكثيرا فى الصنائع

#### ﴿ زرنیخ ﴾

هو جامد مزرق اللون ذو لمعان معدنى بلورى الهيئة يكمد لونه اذا عرض للهواء اذا احمى يتصاعد . رائحة بخاره تشبه رائحة الثوم . هو غير سام ولكن جميع مركباته سامة جدا يذوب فى الحامض النيتر يك فيتولد حامض زرنيخوس . وهو موجود فى الطبيعة ممزوجا بالحديد او الكوبلت او النحاس او القصدير . فاذا احميت هذه المعادن يصعد الحامض الزرنيخوس فيجمع على جوانب المداخن على هيئة مسحوق المعادن يصعد الحامض الزرنيخوس فيجمع على جوانب المداخن على هيئة مسحوق اليض فيحمى هذا المسحوق مع مسحوق الفحم فى انبو بة طويلة فيصعد الزرنيخ المعدنى و يجمع على جوانب الانبو بة

## ﴿ كَبَرِيتُورَ الزَرْنِيخِ ( طَمَمُ الفَّارُ الْأَصْفُرُ) ﴾ ( سام )

هو جامد اصفر لا رائحة له ولا طعم لا يذوب في الماء يتصاعد بالحرارة . وهو

موجود فى الطبيعة و يستحضر صناعيا برسبه من مذوب الحامض الزرنيخوس سخنا بواسطة الهيدروجين المكبرت . وهو مستعمل فى الصنائع وفى الطب

#### ﴿ سليكون او حامض سليسيك ﴾

هو كثير الوجود في الطبيعة على هيئة رمل وصوان ولا يستعمل لعمل انزجاج او المين سوى على هيئة رمل بشرط ان يكون بغاية ما يمكن من النقاوة و يعرف غالبا انه نقى بمجرد النظر اليه فاذا كان متساو البياض على هيئة بله رات صفيرة شفافة يتحقق العامل ان المينا او الزجاج المصنوع برمل كهذا يكون بغاية الجودة اما اذا كان في الرمل بعض جبيبات غير متباورة ولامعة فمهما كان ابيض يعرف انه ايس بانقاوة المطلوبة بل تخالطه مواد ألومينية او كلسية يلزم ان تستخلص منه بواسطة الغسل فلذلك يوضع الرمل في وعاء مع ماء و يحرك فالمواد الغريبة تطفو على سطح الماء فيهرق هذا و يوضع خلافه الى ان ينظف الرمل عاما

و بعد غسل الرملكم تقدم ينشف اولا ثم يحمى الى درحة الاحمرار و يحفظ بعد ذلك الى حين الطلب فتكون له الصفات المطاو بة احمل المين

### ﴿ صوديوم ﴾

هو معدن ابيض فضى لين يتأكسد سمريعا فى الهواء اذا أاتمى فى ماء سخن يشعل ولهيبه اصفر اللون . وهوكثير الوجود فى الطبيعة على هيئة كاورور الصوديوء فى المياه المالحة وفى النبات ولا سيما فى الاعشاب البحرية على هيئة كر بونات الصودا

يستحضر بتذويب ستة اجزاء كر بونات الصودا غير الهيدراتي في ماه فاتر ويضاف اليه جزءان او ثلاثة من الفحم المسحوق و يخفف الكل بم بعن المزيخ في انبيق حديد له انبوبة داخلة في وعاء فيه نفط و يحمى الى درجة البياض فيستقطر الصوديوم و يسقط في النفط

#### ﴿ صودا كاو (اكسيد الصوديوم هيدراتي ) ﴾

يستحضر باطفاء ٨٠ جزءا كلسا حيا وبحلها في ٢٠٠ر ، جزء ماء ثم يضاف الى المحلول ٢٠٠ جزء كر بونات الصودا ويغلى المزيج نصف ساعة فى قدر من حديد مداوما التحريك ومعوضا عن الماء المتطاير بخارا ثم صف المغلى واغسل الراسب واضف ماء الغسل الى المصفى وجففه تماما فى وعاء فضة ثم ذوب الحاصل الجامد فى مثل وزنه ثلاث مرات ماء واتركه برهة ثم صفه ايضا واحفظ المصفى فانه المطلوب. وهو يستعمل فى الجراحة كاو وفى الصنائع خصوصا لعمل الصابون

## \* صودا ( قلى - قطرون - تحت كر بونات العمودا ) ﴾

هذا النوع موجود بالمتجر بثلاث درجات متفاوتة القوة من حيث الفعل القلوى. و فالنوع الاول في يعرف بالقلى و يحصل من حرق بعض الاعشاب البحرية ثم باصهار الرماد الذى عند ما يبرد يجف وهو القلى المطاوب وتخالطه اذ ذاك مواد غريبة مثل كلس وفحم واكسيد الحديد ولذلك فعله القلوى اقل مما هو فى النوعين الاخيرين و والنوع الثانى في القطرون وهو موجود فى الطبيعة على سطح الارض فى بعض الاماكن خصوصا فى البلاد المصرية والسورية والمفندية و يخالطه كاورور الصوديوم ومواد اخر ترايبة في والنوع الثالث في اى تحت كر بونات الصودا وهو اقوى الانواع الثلاثة فعلا قلويا فيستحضر صناعيا بتحليل كلورور او كبيريتات الصودا وهو على هيئة بلورات كبيرة شفافة سهل الذوبان فى الماء البارد يزهر فى الهواه . وكيفية استحضاره هى ان يوضع من كلورور الصوديوم على بلاط فرن و يحمى ثم يضاف استحضاره هى ان يوضع من كلورور الصوديوم على بلاط فرن و يحمى ثم يضاف عليه من فتحة فى سقف الفرن مثله وزنا من الحامض المكبريتيك فيتحول الملح الى كبريئات الصودا ثم يسحق المكبريتات و يمزج بمثل وزنه كلسا ونصف وزنه فحا مسحوقا و يحمى فى كور الى درجة الاصهار و يحرك داعًا الى ان يتم الحل والتركيب شيكس مع نشارة خشب فالحاصل هو كر بونات الصودا التجارى

واذا ذوبهذا الملح في ماء سخن ورشح وترك حتى يبرد يتبلور منه الكر بونات الصرف على هيئة بلورات صافية وهوكثير الاستعمال في الطب وفي الصنائع

#### ﴿ ثَانِي كَرِ بُونَاتِ الصَّودُ ا

هو على هيئة قطع اسفنجية بيضاء عاهمه قلوى يذوب فى ١٧ مرة مثل وزنه ماء وهو موجود فى بعض مياد معدنية وعلى شطوط بعض البحيرات و يسمى حيائذ نطر ونا

و يستحضر بانفاذ مجرى حامض كر بونيك فى مذوب محت كر بونات الصودا وكما تولد ثانى كر بونات برسب فى قعر الوعاء الذى فيــه المذوب فيجمع . وهو كثير الاستعمال فى الطب وفى الصنائع

#### ﴿ ثَانِي بُورات او بُورات الصودا ﴿ تَنْكَالَ او تَنْكَارُ ﴾

هو على هيئة بلورات كبيرة شفافة بزهر فى الحواء يذوب فى ١٠ مرات مثل وزنه ماء باردا . اذا القى على معدن حام يذوب و يذوب اكسيد المعدن ولذلك يستعمل مسيلا او لاجل الاعانة على الحام بعض المعادن ببعض اذ محفظ السطح الذى يقصد الحامه من التأكسد . وهو موجود فى الطبيعة فى بلاد امير يكا . وهو كثير ويستحضر صناعيا باضافة كر بونات الصودا الى الحامض المه ، يك . وهو كثير الاستعال فى الطب وفى الصنائه

#### ﴿ خلات الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات شفاعة لا يتأثر فى الهواء يا وب فى ش وزنه ثلاث مرات ماء باردا قليل الذوبان فى السميراء . واذا احميت به رائه نخسر ماء تبله رها و يعرف اذ ذاك بخلات الصودا المصبوب

يستحضر باشباع الحامض الخليث الخفيف بكر وبات الصودا ثم رشح السيال ويجفف في وعاء فضة وعند ما يبرد يتبه و . وهم استعمل في الصنائد وفي الطب

#### ﴿ فصفات الصودا ﴾

هو على هيئة بلوراث شفافة لا رائحة له يزهر سر يعا فى الهواء و يذوب فى الماء البارد أكثر منه فى السخن واذا اضيف مذو به الى مذوب نيترات الفضة يتولد راسب اصفر

يستحضر باضافة حامض كبريتيك الى رماد العظام فيتولد كبريتات الكلس وثانى فصفات الكلس فيضاف الى السيال كر بونات الصودا فيرسب ثانى فصفات السكلس جفف اذ ذاك السيال فيتبلور فصفات الصودا وهو كثير الاستعمال فى الطب وفى الصنائع

#### ﴿ كبريتات الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات تشبه بلورات كبريتات المغنيسيا وطعمه اقل مرورة منه بزهر فى الهواء يذوب فى الماء البارد . وهوكثير الوجود فى بعض المياه المالحة و يستحضر صناعيا باشباع الحامض الكبريتيك بكر بونات الصودا ثم بتجفيف السيال فيتبلور الكبريتات وهوكثير الاستعال فى الطب مسهلا وفى الصنائع

## ﴿ كبريتيت الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات شفافة يزهر سريعا فى الهواء . عديم الرائحة طعمه مذق ومالح قليلا سريع الذوبان بالماء يأخذ اكسيجيين الهواء و يتحول الى كبريتات ولاجل استحضاره يصنع مذوب مشبع من تحت كر بونات الصودا فى الماء و ينفذ فى المذوب مجرى من غاز حامض كبريتوس الى ان لا يعود يلون السائل ورق الكركم (ورق نشاش ابيض مغطس بمغلى المكركم ومنشف) بلون احمر ولا ورق اللتمس بلون ازرق . ثم يترك السيال فيتبلور اذا كان مشبعا والا فيوضع على حرارة قليلة ليتطاير عنه قليل من الماء و يترك فى محل رطب فيتبلور وهو كشير الاستعال فى الصنائع خصوصا فى التلبيس

#### ﴿ ثَانِي كَبْرِيتِيتِ الصودا

منظره كالسابق ومحلوله يحمر ورق اللتمس الازرق وهمذا الملح بخسر رويدا رويدا جوهرا من الحامض ويتحول الى كبريتيت و بعد ذلك يكتسب اكسيجينا من الهواء ويتحول الى كبريتات

و يستحضر بانفاذ مجرى من غاز الحامض السكبريتوس فى مذوب كبريتيت الصودا المتعادل الى ان يحمر ورق اللتمس فيمرك السيال فيتبلور . واتمد قلمنا عند ما تكامنا عن التفضيض بالتغطيس ( فى باب التلبيس ) انه يلزم العامل ثانى كبريتيت الصودا سائلا لنركيب مغطس فضى يغنيه عن البطارية وعن سيانور الوتاسا . ونقول الآن ان ثابى كبريتيت الصودا المذكور اعلاه قبل ان ينبلور هو النوع المطلوب

#### \* هيپو كبريتيت العمودا >

هو على هيئة بلورات كبيرة شفاعة اذا احمى يتحول الى كبريتات الصودا وكبريتور الصودبوم . يستحضر مانهاذ مجرى من عز الحامض الكبريتوس فى مذوب كر بونات الصودا ثم يصاف الى المدوب كبريت و يحمى قليلا مدة ايام ثم بجفف السيال فيتبلور الهيبوكبريتيت

او بتجفيف ٥٠٠ جزء كر بو نات الصودا و بسحقها ومزجها مع ١٥٠ حزءا من المزيج الكبريت مسحوقا ايضائم باحماء المزيج الى درجة الادبار معننها بتدريك المزيج كى يتخلله الهواء فيتحول الكبريتور المتولد الى كبريتيت دوب هـذا الملح فى الماء ورشحه ثم اغله مع مقدار من الكبريت ثم رشح السيال وجففه فيتبلور الهيبو كبريتيت وهو كثير الاستعال فى الصنائه وخصوصا فى الفو وغراميا

﴿ كلورور الصوديوم ( الملح الاعتيادى -- مليح الطمام ) ﴾ هو ملح معروف عندكل الامم . وهو كثير الوجود في الطبيعة في مياد البحر ومياد بحيرات مالحة

يستحصر بتجميف المياه الموجود فيها فيتباور الملح على هيئة م تتفرقع اذا طرحت فى النار . فالتجارى هو غير نقى و يتنقى بتذويبه فى ماه غال ثم بترشيح السيال وتجفيفه وعند ما يتباور تؤخذ الباورات وتغسل بماء بارد وتمد فى محل حار لتنشف فتحفظ وهو كثير الاستعال فى الطب وفى الصنائم

#### ﴿ طرطير ﴾

قد يسمون طرطيرا مادة ترسب فى البراميل او القنانى الموعى بها النبيذ و يكون لونها اما احمر او اييض حسب لون النبيذ الراسبة منه . وليس الطرطير سوى ثانى طرطرات البوتاسا غير نقى اذ يخالطه طرطرات الكاس ومواد ملونة . طعمه حامض قليلا كطعم النبيذ عسر الذوبان بالماء واذا طرح على جمر يحترق و يصعد رائحة كرائحة الخبز المحروق . و بعد ان يذوب فى الماء و يتبلور يعرف بملح الطرطير و يكون اذ ذاك على هيئة بلورات بيضاء شفافة . وهو كثير الاستعال فى الصنائع

#### ﴿ فضة ﴾

هى معدن ابيض لامع قابل التطرق والسحب لا يتأكسد فى الهواء ولا فى الماء يفعل فيها الحامض الهيدروكاور يك قليلا والحامض الكبريتيك السخن يولد معها كبريتات . الحامض النيتريك يذوبها . والهضة الروباص اصلب من الذهب واقل صلابة من النحاس

وهى توجد فى الطبيعة على هيئات مختلفة فتكون مركبة مع الكبريت وممزوجة مع كبريتور الرصاص والانتيمون والزرنيج

وتستخلص بتملغمها مع زئبق فيسحق المعدن و بمزج معه ملح و يحمى فيتحول الكبريتور الى كلور ور فيوضع الكل فى براميل ماء تدور على محاورها فيها قطع حديد و بعد ادارتها مدة يتحول كلورور الفضة الىفضة معدنية و يتولد كلورور الحديد ثم يضاف اليه زئبق فيتكون ملغم فيتصفى بواسطة قاش متين ثم يستقطر فيتصاعد الزئبق وتبقى الفضة

واذ يتوقف على نقاوة النضة نجاح العمليات الني يدخلها ملح من املاح هذا المعدن يجب علينا ان نرشد القارئ الى الطريق الاسهل لتنقيتها فنقول

اذا كانت الفضة بمزوجة بنحاس تتنقى باصهارها مع كمية من الرصاص ثم قبرد المزيج بغتة وتصبه على هيئة اقراص فتحمى الاقراص الى درجة كافية لاجل اصهار الرصاص ولا تكفى لاصهار الفضة فيسيل الرصاص ومحمل الفضة معه ثم يصهر فى كور فيتاً كسد الرصاص و يسيل الاكسيد ويجرى عن الفضة

غير ال الفضة المنقاة بهذه الطريقة لا تدكون نفية الى البام وللحصول عليها بنقاوة نامة ذوبها فى الحامض النيريك . اذا خالطها نعاس يكسب المذوب لونا ازرق . واذا خالطها ذهب يبقى غير ذائب على هيئة مسحوق اسود . اضف الى المذوب مثل وزنه عشر مرات ماء ثم من مذوب ملح الطعام او من الحامض الهيدروكلوريك الى الى الله يبطل الرسوب فيكون قد تولد كلورور الفضة غير قال الذوبان فيستفرد بالترشيح ثم يغسل ويجفف ويضاف البه مثل وزنه ثلاث مرات من تحت فيستفرد بالترشيح ثم يغسل ويجفف ويضاف البه مثل وزنه ثلاث مرات من تحت كر بونات الصودا و يحمى فى بوتقة الى درجة البياض . ارفع اذ ذاك البوتفة عن النار ودعها تبرد فتجد فى قعرها الفضة على عينة قرص وتكون بغاية ما عكن من النقاوة

ولنا طويقة اخرى اسهل مما ذكر وهى ان يغمر الكاورور بناء ثم يعلمق فيسه وقاقة نوتيا فينحل الكاورور ويسركب الكاور مع التوتيا وتبتم الفضية الحالصة رمادية اللون واسفنجية الشكل

## ﴿ كُلُورُورُ الْفُضَّةُ ( مُورِياتُ الْفُضَّةُ ) ﴾

هو مسحوق ابیض لا یذوب فی الماء ولا فی حامض نیسر یك یذوب فی النشادر السائل وفی مذوب هیبو كبر یایت الصود او سیاء ر الموتس، ینحل فی النو ر بالتدر شح ولذلك یازم حفظه فی قنانی زرقا او صنر

يستحضر باضافة كاو رور الصود معالى مذوب ماح من مالاح الفضة وهو كشير الاستعال في الطب وفي الصنائه

## ﴿ نيترات الفضة ( از وتات الفضة - حجر جهنم ) ﴾

هو على هيئة صفائح بلورية لا رائحة له طعمه قابض كاو معدني مكروه سريع الذوبان بالماء البارد . اذا ذوب في الماء الاعتيادي يتولد راسب ابيض هو كاورور الفضة . مذو به يلون البشرة بلون اسود . اذا عرض على النور ينحل واذا اصهر وصب في قوالب اسطوانية يتكون المعروف بححر جهنم

يستحضر بتذويب فضة فى حامض نينريك ثم يجفف السيال حتى يتبلور عند ما يبرد فاذا كانت الفضة نفية يكون النينرات نقيا واذا استعملت فضة المعاملة يخالط النيترات نيترات النحاس وهوكشير الاستعمال عند الجراحين كاويا وفى الصنائم

## ﴿ فصفور ﴾

(سام جدا)

هو جامد مصفر اللون لين مثل الشمع سريع الاشتعال. لا يذوب في الماء بل يذوب في الماء بل يذوب في النظلام و يصعد يذوب في الزيوت والنفط وفي أنى كبريتور الكربون. يضي في الظلام و يصعد عنه بخار مضي رائحته تشبه رائحة الثوم وهو سام جددا ضده زيت التربنتينا وهو موجود في الطبيعة في البول الانساني ومركبا مع الكاس في العظام وفي بعض الصخور والانربة وفي النبات

يستحضر بمزج ٣ اجزاء من العظام المكاسة وجزوين من الحامض الكبريتيك و٠٢ جزءا ماه و بوضع المزيج في موضع دفئ وتركه ٢٤ ساعة فيتولد بالمزيج فصفات الكاس وكبريتات الكاس . فيضاف اليه ٥٠ جزءا من الماه فيذوب فصفات الكاس ويبقى الكبريتات فيصفى السيال ويجفف في وعاء حديد حتى يصير بقوام المسل ثم يضاف اليه من مسحوق الفحم قدر ربع وزن العظام . و بعد مزج الكل جيدا يحمى الى الحرة ثم ينقل حالا الى انبيق فحار فكه داخل في انبو بة نحاسية نازلة في ماه بارد ويحمى الانبيق شيئا فشيئا فيصعد الفصفور بخارا ويجمع في الماه البارد مم يصهر في الماه السخن و يصب في قوالب على هيئة قضبان و يجب حفظه في الظلام مغمورا عاء

﴿ تنبيه ﴾ كل الاعمال بالفصفور منها خطر الاحتراق به فيجبغاية الاحتراس

#### ﴿ فلورور الكاسيوم ﴾

هو موجود فى الطبيعة على هيئة حجر معروف بحجر در بيشير و توجد قليل منه فى الاسنان وفى العظام الحيوانية . واذا أنحل بالحامض السكبرينيك فى وعاء زجاب يتحد الحامض الفاوريك الفاات بسليكون الزجاج مكونا فاو رور السليكون . و بما ان هذا الحامض يحل الزجاج والصبنى وجميع المواد التى يخالطها سليكون واغلب المعادن فيستحضر و يحفظ داخل اوعية من رصاص كون هذا المعدن لا يتأثر به وهو كثير الاستعال فى الصنائع لحفر الزجاج

#### ﴿ قصدير ﴾

هو معدن فضى اللون اين قابل التطرق اذا التوى قضيبه يخرج صوتا خصوصيا سمى الصوت القصدبرى اذا احمى فوق درجة الصهر يتأكسد على هيئة مسحوق اييض كثير الاستمال فى الصنائع لصقل المعادن والزجاج واذا اصهر وحرك فى هاون مع كلورور الصوديوم مجففا ثم غسل بماء سخن ووضه فى علبة تدور على محورها يصير على هيئة مسحوق اسود يعرف بمسحوق القصدير كشير الاستمال فى الطب اطردالدود وهو موجود فى الطبيعة على هيئة اكسيد وكبريتور . ويستخلص بسحق معدنه وغسله لاجل ازالة المواد البرايية ثم يحمى ايطرد الكبريت المختلط معمد ثم يصهر بنار الفحم فيتولد اكسيد الكبرين ويبغى الفصدير العديف فيصب على هيئة قضبان

وقد تصنعبه افائق كالدرف مورف ورف القصدير وهي كشيرة الاستعال في الصنائع

﴿ كلورور القصدير الاول (هيدروكلور ات القصدير \_ ملح القصدير)﴾ هو على هيئة باورات بيضاء . اذا اب به ماه يتحول الى اكسبكاو رور القصدبر

يستحضر بتذويب قصدير فى حامض هيدروكاوريك على الحرارة ثم يجفف السيال فيتبلور. وهو مستعمل فى الصنائع وفى الطب

اما ثانى كلورور القصدير فهو سيال صاف مدخن لا لون له اذا اضيف اليه ثلثه ماه يجمد على هيئة قطعة متبلورة

یستحضر باستقطار جزء قصدیر واربعة اجزاء ثانی کلورور الزئبق او بامرار مجری من غاز الکاور علی قصدیر محمی . ولا یستعمل سوی فی الصنائع

#### ★ کادمیوم \*

هو معدن اين يشبه القصدير قابل السحب والتطرق اذا احمى كثيرا يشعل قلما يتأكسد بالهواء يذوب في الحامض النيتريك والحامض الكبريتيك بدون احماء. وهو موجود في الطبيعة ممزوجا مع التوتيا او مع الكبريت ويستخلص باحماء التوتيا المخالطة فيصعد الكادميوم اولا لانه يتصاعد بحرارة اقل من اللازمة لاصعاد التوتيا

#### ﴿ برومور الكادميوم ﴾

هو على هيئة بلورات ابرية الشكل لامعة شفاعة يزهر في الهواء يذوب في الماء وفي السييرتو وفي الايثير

و يستحضر بوضع جزءين من برادة الكادميوم وجزء بروم وجزء ماه فى قنينة محكمة السد و يحوك المزيج جيدا الى ان يصير عديم اللون فيرشح و يغسل ما بقى من الكادميوم بدون ذو بان بقليل من الماء و يجمع السائلان و يوضع بعد ذلك فى محل دفئ الى ان يتبلور وهو كثير الاستعال فى الفوتوغرافيا اى تصوير الشمس

## ﴿ كلورور الكادميوم ﴾

هو على هيئة بلورات ذوات ار بعة اضلاع سر يعالذو بان بالماء يستحضر بفعل الكاور بالكادميوم . و يستعمل في الفوتوغرافيا

#### ﴿ يودور الكادميوم ﴾

هو على هيئة صفائح بيضاء لامعة لا يتأثر بالهواء يذوب فى المساء وفى السهيرتو ويستحضر بمزج جزء من برادة الكادميوموجزوين يودا وعشرة اجزاء ماء ثم يحمى المزيج فى حمام رملى الى ان يفقد لونه فيرشح و يجفف فيتبلور . او بتحليل مذوب كبريتات الكادميوم بمذوب يودور الكادميوم ثم بترشيح السيال وتجفيفه فيتبلور . وهو كثير الاستعال فى الفوتوغرافيا

#### 🦊 كارمن ( لعل ) ﴾

هو مادة حمراء زاهية يستخرج من الدودة بالطريقة الآتية تغلى الدودة عاء ثم يرشح المغلى ويضاف اليه ملح طرطير او شبة بيضاء فيرسب راسب احمر هو الكارمن المطلوب

## ﴿ كاوتشوك ( صمغ لدن ) ﴾

هو مادة نباتية لدنة لونها اشقر واحيانا اسمر لا يتأثر بلمواء برتخى بالحرارة لاتخرقه الغازات واغلب السوائل لا يذوب فى الماء ولا فى السيرة يذهب بصعوبة فى الايثير واسهل منه فى الكاوروفورم والبنزبن وكبريتور الكربان يذوب فى الزيوت الطيارة خصوصا فى زيت العربنتينا الصرف اذا تساعد النذويب بالحرارة ويحصل ببثر سوق بعض الاشجار فى اميريكا ويجمع العصم الذى بسيل من تلك البثور ويكون اذ ذك بلون الحليب وعدحتى ببف ثم يدخى بالحرارة ويعمل اقراصا بشاهد بالمتجر، وهو كشير الاستعال فى الصنائه واحدل آلات ماربطة جراحية

## ﴿ كبريت ﴾

هو جامد اصفر يشعل في الهواء بلهبب اذوق و بولد بستماله الحامض الكبريتوس له طعم ورائحة خصوصية لا يذوب في الماء ولا في السابرة، على انه يذوب في البنز بن وقليل منه فى الزيوت الطيارة والايثير واجود مذوب له كبريتور السكر بون لانه يندوب منه ٧٣ من مائة اذاكان سخنا و٣٨ اذا كان باردا . وهو موجود فى الطبيعة مركبا وصرفا فالمركب فى كبريتات الكاس وكبريتات المغنيسيا وكبريتات الباريتا وفى كبريتور الحديد والصرف فى جوار البراكين ويستخلص من المواد الغريبة بالاصهار او بالتصعيد ولذلك يحمى فى انبيق فكه داخل فى غرفة وله فوهة خارج الغرفة لادخال السكبريت مصهورا فى اسفل الغرفة لادخال السكبريت مصهورا فى اسفل الغرفة وعند اخراجه يصب فى قوالب وهو المكبريت العمودى ومنه ما يبقى على حيطان الغرفة فيجمع على هيئة مسحوق وهو المعروف بزهر الكبريت

واما ما يعرف بلين الكبريت فيستحضر بغلى مسحوق الكبريت في مذوب يواسا كاو ثفيل ثماضافة قليل من الحامض الكبريتيك فيرسب واسب مصفرهو المطلوب

## ﴿ ثَانِی کبریتور الکربون ﴾ (سام ؓ)

هو سيال صافطيار لا لون له ذو رائحة حادة نثنة كرائحة الثومسر يعالالتهاب ( فليحترس منه ) و يشعل بلهب ازرق طعمه حادكاو لا يذوب في الماء يذوب في السيرتو وفي الايثير وفي الاجسام الدهنية . وهو يذوب اليود والكبريت والفصفور والكافور والكاوتشوك والكوتابرخا والاجسام الدهنية والراتنجية ولذلك هو كثير الاستعال في الصنائع

يستحضر بامرار بخار آلكبريت على فحم جاف محمى الى الحمرة ويستلقى فى قابلة مبردة ورائحته مضرة جدا للصناع

#### ﴿ كلسيوم (كلس

هو معدن فضى اللون سريع التأكسد اذا عرض للهواء الرطب او للماء يتحول الى كاس هيدراتى . وهو موجود بكثرة فى اكسيد وكربونات وكبريتات الكاس يستحضر بحل كلورور الكاسيوم بواسطة صوديوم وتوتيا على حرارة عالبة فيستخلص

مزيج من الكاسيوم والتوتيا فيحمى فى بوتقة الى درجة عالية فيتصاءد التوتيا ويبقى الكلسيوم

## ﴿ اكسيد الكاسيوم او كاس حي ﴾

هو ابيض يضى فى الظلام قليلا اذا أصابه ماه بزيد جرها و يتركب مع الماء و يتحول الى كاس هيدراتى ( يعرف اذ ذاك بالكاس المطفأ ) يذوب فى الماء البارد اكثر من الماء السخن اذا مزج اكسيد الكاسيوم مع رمل يتولد طين البنيات والكلس الذى فيه دلغان يتصلب تحت الماء وجميع الآثر بة المخصبة لا تخاو منه وقد تصلح بعض الاثر بة غير المخصبة باضافة كاس اليها

ستحضر باحماء كر ُبونات الكاس الى درجة الحرة فيطرد الحامضالكر بونيك و يبقى الاكسيد

### ﴿ كبريتات الكلس ( الجص - جبسين ) ﴾

هو موجود بكثرة فى الطبيعة فى جميع المياه وعلى الخصوص فى ما، الآبار و بعض الاحيان يكون على هيئة بلورات فى الداخان اذا احمى نخسر ما، تباه ره ثم اذا اصابه ما يتركب معه ايضا و يتصلب واذا مزج مع الشب الابيض و نمراء السمك ومواد ملونة يتكون مقلد الرخام . وهو كثير الاستعال فى الصنائه

## ﴿ كربونات الكاس (طباشير ) ﴾

هو كثير الوجود فى الطبيعة على هيئة اصدافوا أواع الرخام والحجارة الكاسبة وهو لا يذوب فى الماء ولا فى السبير و واذا احمى الى درجة الحرة بخسر الحامض الكربونيك و يتحول الى اكسيد الكاس وهو كثير الاستعال فى الطب وفى الصنائع

## ﴿ كلورور الكاس (تحت كلورور الكاس)

هو مسحوق ابيض تفوح منه رائحة الكاور طعمه حاد دو ينص رطوبة من الهواء يذوب في عشرة اجزاء ماء وما يبقى غدر ذائب نهو كاس هيدراتي لم يسركب مع الكاور . يستحضر بعرض كاس مطفأ مبلول قليلا على غاز الكاور . وهو كـثـير الاستعال فى الصنائع لتبييض الاقمشة والورق

#### **☀** ڪلور**☀**

(سام جدا)

هو غاز شفاف مخضر اللون سام جدا خانق ( يشم ضده سيال النشادر او يتنفس بخار السبيرتو او بخار الايثير) وهو موجود فى الطبيعة على هيئة كلورور الصوديوم وله فعل شديد بللواد الآلية فيزيل الالوان ويذهب الروائح الرديئة واذا اشبع الماء به فلنا ماء الكلور المستعمل فى الصنائع للتبيض ولاستحضاره عدة طرق سنذكر اسبلها فنقول

﴿ طريقة اولى ﴾ ضع فى قنينة ذات انبو بة طويلة ملتوية ٣٠ درها من الحامض الهيدروكاو ريك ثم اضف اليه ١٠ دراهم من ثانى اكسيد المنغنيز واحم القنينة بقنديل او حمام رملى ولتدخل الانبوبة فى قابلة الى اسفلها فيصعد الكاور الصرف الهابلة ولكونه اثقل من الهواء الكروى يطرده من القنينة و يأخذ مكانه فيها

(طريقة تانية ﴾ خذ من كاورور الصوديوم جزءين ومن ثانى اكسيد المنغنيز اجزاء ومن الحامض الكبريتيك ٤ ومن الماء ٤ ايضا اخلط الشكاين الاولين وضعهما في انبيق ثم امزج حمض الكبريتيك بلماء ودعهما لببردا وضعهما ايضا في الانبيق ثم احم هذا في حمام رملي فيصعد الكاور الى القابلة فاذا اردت ماء الكاور فاجمه الغاز المتصاعد بواسطة انبوبة في قابلة نصفها ماء فيمتص منه الماء مقدار ويكون جيدا للتبييض

واعلم ان الكاور السائل ينحل بالنور لذلك يلزم حفظه داخل قنانى صفراء او محاطة بورق اسود مسدودة سدا محكما

## ﴿ كلوروفورم ﴾

هو سيال صاف لا لون له حلو المذاق حاد له رائحة كرائحة الايثير يشعل بلميب

اخضر لا يذوب في الماء اذا تنفس يزيل الحواسوتقع غيبو بة . يتأثر بالهواء وبالنور لذلك يجب حفظه داخل قناني سود محكمة السد

يستحضر بوضع ١٠ اجزاء كاورور المكاس و٠٠ جزءا ماه و١٥ جزءا كاسا مطفأ في انبيق كبير و يحمى قليلا ثم يضاف اليه جزء ونصف سپيرتو درجة ٣٦ و يحمى المكل سريعا فيستقطر سيال ينفصل الى طبق بن العلما ماه والسفلي كاوروفورم تمزمج مع كاور وسييرتو فتستفرد العلبقة السفلي وتغسل بماء لاجل ازالة السبيرو ثم بندوب كربونات البوتاسا لاجل ازالة المكاور ثم يضاف اليه كاوره ر المدنس م يستة هار ثانية والمكاوروفررم كثير الاستعال في الطب وفي الصنائه لمذه يب مواد راننجية ودهنية

#### ﴿ كوالن او كاولن ﴾

لفظة صينية تطلق على ادة دان نية بيضا، يصنع بها الخزف السيني وهي كثيرة الوجود في الصين واليابان

## ﴿ كُوبِالَ ( صمعُ او راتينج الكُويَالُ ) ﴾

هو مادة راتنجية جامدة شمافة تشبه الكهربه له نه ابيض مصنر قد، يا وب في السهيرنو وفي الايثير والزيوت الطيارة . و يحصل من باد بعض ضجر في سيلان والبرازيل . وهو كثير الاستعال في الصنائه حست مسمه

#### تو بلت ,

هو ابيض ذو لمعة معدنية سريع الانفصاف ينبل التعارق قليا: لا يتأكسد بالهواء ولا بالماء على الحرارة الاعتيادية وينأكس بسهولة على الحرارة الاعتيادية وينأكس بسهولة على حدامص في الحامض الكبرياب واحامص دياره على يا الديوب في حدامص النيتريك وهو موجود في الطبيعة مع الحدياء ويرزيخ ويستخاص بادر كسياده مع فحم على درجة حرارة عالية

## ﴿ أَكْسِيدُ الْكُوبِلْتُ الْأُولُ ﴾

هو مسحوق ازرق . يستحضر بارساب ملح من املاح الكوبلت الذوابة بواسطة كر بوات الپوتاسا ثم يغسل الراسب ويج،ف . واما سيسكوى اكسيد الكوبلمت فهو مسحوق اسود متعادل غير قابل النذو يب . و يستحضر بمزج مذوب الكوبلت وكاورور الكاس . وهو مستعمل في الصنائع لتلوين الزجاج بلون ازرق

## ﴿ كلورور الكوبلت ﴾

هو على هيئة بلورات وردية اللون اذا كان مجنفا واما اذا احمى فبلورات زرق واذا اصابها ماه يحمرالمذوب يستحضر بتذو يبالاكسيد فىحامض هيدروكاوريك

## ﴿ نيترات الكوبلت ( ازونات الكوبلت ) ﴾

هو على هيئة بلورات حمراء يمتص رطو بة الهواء فيبول اذا احمى يصير لونه ازرق و يعود أحمر عند ما يبرد . يذوب فى الماء وفى السپيرتو . يستحضر بتذو يب اكسيد اوكر بونات الكو بلت فى حامض نيتريك مخفف

## (مرقشينا ( بزموت

هو مدن جامد ابيض لامع بتموجات وردية سهل الانسحاق لا يتأكسد في الهواء الجاف بن في الهواء الرطب واذا احمى في الهواء يتأكسد بسرعة وهو موجود في الطبيعة على هيئة كبريتور ويستخلص من الاتربة الممزوجة معه بالاصهار ويتنقى بنذه يبه في حامض نيتريك ثم باضافة ماء الى المذوب فيرسب على هيئة نيمراته فيغدل الراسب ويجنف ثم يكاس في بوتقة مع فحم فيجمع البزموت نقيا في اسفار الموتةة

<sup>﴿</sup> نَيْتُواتِ الْبِزُمُوتِ (تَحْتُ نَيْتُراتُ أُو تَحْتُ ازْوَتَاتُ الْبِزْمُوتُ ﴾ ﴿ هُو مُسْحُونَ الْبِزْمُوتُ فَيُحَامِضُ هُو مُسْحُونُ الْبِذُونِ فَيُحَامِضُ

نبتريك غير ثقيل الى الشبع ثم يترك مدة فيتبلور على هيئة بلورات كبار . ذوب هذه البلورات فى الطب وايضا لتحسين البشرة

### ﴿ منغنیز ﴾

هو معدن يشبه البزموت سهل الانسحاق اذا لمس بالاصابع وهي رطبة تفوح منه رائحة مكروهة عسر الاصهار جدا يتأكسد بسهولة في الهوا، الرطب. وهو كثير الوجود في الطبيعة على هيئة اكسيده وكر بوناته يخالطه غالبا الحديد في معادن هذا الاخير. ويستخلص بتكليس الكر بونات في وعاء مكشوف فيتحول الى مسحوق اسمر فيمزج معه فحم ويضاف اليه مثل عشرة من بورات الصودا الجاف ثم تملأ بوتقة فحما مسحوقا وتحفر في الفحم جورة يوضع فبها المزب المذكور ويخطي بفحم والبوتقة بغطائها ويحمى في كور الى اعلى درجة ممكنة فحو ساعة و بعد ذلك تكدر البوتقة فيكون فيها زر من المنغنبز النقى

### ﴿ أكسيد المنفنيز (ثاني أكسيد المنفنيز ﴾

لونه اسود لا يذوب فى الماء موجود فى الطبيعة بكثرة . وهوكـ أبر الاسمـ لـ فى الصنائع وفى الطب

### ﴿ محاس ﴾

هو معدن احمر قابل التطرق والسحب لا يتغير في الهماء الج ف واما في الدر فيكتسى قشرة خضراء هي كر بونات النحاس وإذا احمى الى الممرة في الهما يكسسى قتمرة سوداء هي اكسيد النحاس . وهو موجهد في الطبيعة خاصا وعلى هيئة لاجتمر النحاس والحديد وعلى هيئة كربونات واكديد

یستخلص باحماء معدنه فیتحول کبریته را لحدید لی اکسیده و یبقی کبریته ر النحاس ثم یحمی الکل مع رمل نقی فیترکب مع الحدید و یعه بر و بجری عن کبریتور النحاس المشار اليه يمزج مع فحم وبحمى الى ان يصهر فتطرد عنه المواد التي تخالطه

# ﴿ اكسيد النحاس ( ثانى اكسيد النحاس ) ﴾ ( سم )

هو ازرق اللون عند ما يكون رطبا و يسود عند ما يجف تماما . لاستحضاره طرائق عديدة واما الاسهل والاقرب تناولا فهى ان يكاس نيتراته الى درجة الحرة

# ﴿ خلات النحاس ( خلات النحاس المتعادل — زنجاره ( سام جدا )

هو على هيئة بلورات خضرا. يذوب فى المساء وفى السيبرتو طعمه قابض يستحضر بتحليل كر بونات النحاس بالحامض الخليك او بتحليل خلات الكلس مذوب كبريتات النحاس و بترشيح السيال وتجفيفه فيتبلور الخلات او بفعل الحل الفوى بمحلول كبريتات النحاس فى سيال النشادر على الحرارة

والخلات المشاهد بالمتجر يكون دائمًا غير نقى فلتنقيته يذوب فى ماء ويبلوو ثانية وهو كثير الاستمال فى الصنائع

# ﴿ كَبَرِيتَاتَ النَّحَاسُ ( شُبَّةَ زَرَقَاءُ ) ( سام )

هو على هيئة باه رات كبيرة زرق شفافة طعمه حامض قابض معدنى اذا احمى مخسر ماه تبلور، اولا و يصير مسحوقا ابيض واذا زيدت الحوارة يتحول الى الاكسيد يذوب فى الماه ولا يذوب فى السپيرتو واذا اضيف الى مذو به سيال النشادر يرسب راسب ازرق جميل هو كبريتات النحاس النشادرى

كبريتات النحاس التجارى قلما يكون نقيا بل يخالطه كبريتات الحديد

وكبريتات النوتيا وهذه الاملاح تضر به اذا استعمل للتلبيس فنحث القارئ على ان يحضره بالطويقة الآتية اذا اراد استعاله فيكون بالنقاوة المرغو بة

يستحضر بتذويب النحاس رأسا فى الحامض الكبريتيك فيتبلور الكبريتات او بتذويب الاكسيد فى الحامض المشار اليه آنفا ثم بترشيح السيال وتجفيفه فيتبلور وهوكثير الاستعال فى الصنائع خصوصا فى التلبيس

### ﴿ كربونات النحاس ﴾

### ( سام )

هوكثير الوجود فى الطبيعة ويكون لونه احيانا از،ق واخرى اخسر ويتكون ايضا على سطح النحاس ويعرف اذ ذاك بالزنجارة

يستحضر صناعيا بتحليل مذوب كبر يتات النحاس بمذوب كر منت الصودا والپوتاسا و بغسل الراسب وتجفيفه فيكون اولا لونه اسمر أم يخشر عند. ما مجف تماما

## ﴿ نشادر سیال ( ماء او روح النشادر - قلوی طیار امونیاك ) ﴾

هو سيال صاف لا لون له اخف من الماء ذو ، النعة حريمة حددة وضع حدث لا يصلح للتنفس بل بزيل الحياة واذا عرض الهواء يفند قوته الماك جب عفظه في قناني حكمة السد

يستحضر بمزج كلوره و الشادر وكاس مطهأ من كل اجراء مساه يه و بعضه المزيج في انبيق كبير على حمام رملي وانبو به الانة في قنبنة ما ما د فيفلت الخاز و يمصه الماء الذي في القنينة فيسخن الماء فيها وعند على خدب أبدني بخرى وسيال النشادركثير الاستعال في الصنائع وفي الطب

### ﴿ برومور الامونيوم ﴿ برومور النشادر ﴾ ﴿

هو على هيئة باورات بيض طيار يا وب في الماء ه في ١٠٠٠ و لا بذير

يستحضر بفعل البروم بسيال الشادر او برسوب برومور الحديد بمذوب كر بونات النشادر. وهوكثير الاستعال في الفوتوغرافيا

# ﴿ هيدروكلورات النشادر ( موريات او كلورور النشادر - ملح ﴾ ﴿ النشادر - نشادر ﴾

هو ملح ابيض مرن عسر الانسحاق على هيئة بلورات متجمعة حزما يذوب فى مثل وزنه ثلاث مرار ماء باردا قلما يذوب فى السهيرتو طعمه حاد يتصعد بالحرارة . وكان يستحضر سابقا من زبل الجال فى البلاد المصرية اما الآن فيستحضر من العظام والبول والمواد الباقية بعد استقطار غاز الفحم باضافة حامض هيدروكلوريك البها . وهوكثير الاستمال فى الصنائع وفى الطب

### ﴿ يُودُورُ الْأُمُونِيُومُ ﴿ يُودُورُ النَّشَادُرِ ﴾ ﴾

هو ملح ابيض ولكنه غالبا يصفر اذا عرض للهوا، و يذوب فى الما، وفى السهيرتو يستحضر بتحليل مذوب يودور الحديد بكر بونات النشادر و بترشيح السيال وتجفيفه فيتبلور . او بمزج محلول يودور الهوتاسا ومحلول كبريتات النشادر مضافا الى هـذا الاخير ١٥ جزءا فى المائة سهيرتو و بضع نقط سيال النشادر وتجفيف السيال فيتبلور. وهو كثير الاستعال فى الطب وفى الصنائع خصوصا فى الفوتوغرافيا

هو مادة لونها ازرق جميل ويشاهد بالمتجرعلى هيئة اقراص مربعة الشكل لا رائحة له ولا طعم لا يذوب في الماء ولا في السبيرتو ولا في الحوامض الخفيفة يستخلص منعدة انواع نبات هندية بنقع ورقها في ماء حتى يختمر ثم يغسل فترسب مادة صفراء ثم تزرق . ومع الحامض الكبريتيك الثقيل تولد مادة لزجة قابلة الذوبان في ماء هي كبريتات النيل

### ﴿ هيدروجين ﴾

هو غاز لا لون له ولا رائحة خفيف و بسبب خفته تملاً به البالونت للصعود الى طبقات الجو وهو قامل الاشتمال واذا شعل ثم وضعت على لحيبه انبو بة زجاجية يخرج منها صوت موسيقى تختلف قوته باختلاف قطر الانبو بة

يستحضر بوضع برادة حديد او توتيا فى قنينه مع ماه ويضاف اليها اذ ذاك حامض كبريتيك ويجمع الغاز المتصاعد فى مثانة او فى قنينه منه به فوق الانبوبة اما بخار الهيدروجين المفصفر اللازم ابعض عمليات فى هدقم الكرتاب فيتماد بضامة حامض هيدروكلوريك الى فصفور الكاس او الى فصفور أخر مه نى ميتماد كورور الكاس وهيدروجين مفصفر على هيئة غاز

### ﴿ هیدروجین مکبرت (حامض هیدروکبریتیك ) ﴾ ( سام )

هو غاز رائحته كريهة مثل رائحة البيض المات والهمه وامض يشمل في المواه والماه يذوب منه ثلاث مرات جرمه . يتولد في بعض البياه المسلمة و بعض البياه المعدنبة الكبريتية وفي الكنف . يستحضر بغمل ٢٠ جزءا من طامض لحم روَناه ريك بخمسة اجزاء كبريتور الانايمون على حرارة خفيفة أو بغمل الحامض الكبريتور الخديد . وهو مستعمل في الصنائع و في العلب عن المحمد حفظ محلوله في قناني صغيرة ملا نة به ومسدودة سدا عكم

#### ﴿ يود ٢

هو جامد على هيئة قشور مسودة لامعة يتطاير في المواء ذه رقحه مادة خارقة لا يذوب في الماء واكن يذوب فيه ذا ان في اليا مهمر الموت م يادوب في الايثير والكاوروفورم والاجسام الدهنية والريات الهايرة وفي السهام مكون صبغة اليود طعمه حريف يلون الجلد بدين اسفر بزول عقب ذلك بهمة

وهو موجود طبعا فى ماء البحر وفى الاعشاب البحرية والاسفنج وفى بعض المياه المعدنية على هيئة يودور الصوديوم

يستحضر بحرق الاعشاب البحرية و بترشيح ماء عن رمادها فتذوب الاملاح التي في الرماد ثم تجفف حتى يتباور كلورور الصوديوم وكلورور اليواسيوم وكر بونات الصودا فترفع حال تباو رها فيبقى سيال مسود حاو يودور الصوديوم فيحمى في انبيق رصاص مع اكسيد المنغنيز وحامض كبريتيك فيصعد اليود غازا و يجمع في قابلة مبردة

و يستحضر ايضا بانفاذ مجرى من غاز الكاور فى مذوب يودور الصوديوم فيولد كاورور الصوديوم واليود يرسب فيجمع بالترشيح

<del>.000-</del>

انتهى باب المواد الكيمياوية ويليه باب مضادات السموم



# الباب الحادى عسر

### ﴿ في مضادات السموم ﴾

بما ان التسميم سهوا او عمدا من الامور الكثيرة الحدوث والشديدة الخطر و بما ان الفعلة فى اكبر الحرف معرضون للتسميم سواء دن بالابتازع او الاستنشق او بتخلل المادة السامة مسام الجلد يجب علينا ان نعرف الفارئ ما ينبغى استعماله فى مثل ذلك لافساد تركيب نوع المادة السامة او على الاقل انوقيف فعلما ويثما يستدعى الطبيب

واعلم ان من السموم ما هو مهمج ومنها ما هو مخدر ومنها ما هو كاب وسنشرح فعل كل مادة سامة ذكرناها فى هـدا الكتاب وعن العلامات المتعلقة بكل من انواعها وعن الوسائط الافعل والاقرب تناولا لمضادنها عند ما يحتاج الى ذلك

### ﴿ فِي النَّهُ مِيمُ بِالْحُوامِضُ ﴾.

ان جميع الحوامض الثفيلة اى الموكنوة تسم أذا أخد منها سهوا لانها تهيج الاغشية التي نمسها مهيجا أقل أو آكثر شدة بحسب قوة الحامض أناً حوذ

﴿ علامات النسميم ﴾ طعم حاه ض و مكروه - الآباب شديد في الحنجرة والمعدة - لهاث منتن - ارادة للبئ بدون المكارحيانا واخرى في مواد مهزوجة بدم شهق - احيانا قبض واخرى زرب متكاثر - نبض همريه نبير منتظم خطش - قشعريرة - عرق بارد لزج - عسر بهل - اصفرار الهجه او نرفقه اسمد د الاخشبة لمح طية للنم او اصفرارها او احمرارها بحسب مع الحامض فأحوذ العلاج ﴾ يبادر باعطه ماه بكيرة و ن كال عبرا مهوجه لا به خدت فينا . والاحسن منه مكاس المغنيسيا او كر بوندها والله م يتا مروجوده يصلح كر وات البوناسا او الطباشير مسحوقا و محاوطا عاه . او ماء العما من و بياض الميض اه قنده مسحوقا اذا لم بوجد ما فكر نها . والغابة النباع الحامض باسر ، مكن . و بعد مسحوقا اذا لم بوجد ما فكر نها . والغابة النباع الحامض باسر ، مكن . و بعد مسحوقا اذا لم بوجد ما فكر نها . والغابة النباع الحامض باسر ، مكن . و بعد مسحوقا اذا لم بوجد ما فكر نها . والغابة النباع الحامض باسر ، مكن . و بعد مسحوقا اذا لم بوجد ما فكر نها . والغابة النباع الحامض باسر ، مكن . و بعد م

زوال اعراض التسميم يعطى المريض من مرق العجول او الدجاج و يغذى باغذية نشائية

# ﴿ فَى التسميم بالحامض السيانهدريك ومركباته ﴾

اذا كان هذا الحامض او مركبانه قويا واخذت منها كمية فانها تميت في الحال يلا رجاء لخلاص من سنم بها اما اذا كانت خفيفة فيرجي الخلاص على شرط ان يبادر باعطاء متميئ لتفريغ المعدة . ثم ينشق المسموم ماه الكاور محففا او ماه النشادر. ويسكب الماه على الرأس ومسير السلسلة الفقارية . ويوضع جليد على الرأس ومضير السلسلة الفقارية . ويوضع جليد على الرأس ويفصد الذراع . ويوضع علق خلف الاذنين . ويفرك الصدغان بصبغة الذراح او بسيال النشادر وتوضع المحمرات (خردل) على الاطراف السفلي. ويعطى من سيسكوى اكسيد الحديد الهيدراتي والاحسن خلات او ليمونات او طرطرات الحديد مدار بالماء

### ﴿ فِي المُسميم بالقلويات ﴾

ان الاملاح الفلوية مثل الپوتاسا والصودا وسيال النشادر والكاس ادا ابتلع منها مقدار مفرط او غير مخدف تفعل الجسم كسم ّ اكال

﴿ علامات التسميم ﴾ هي تقريبا كعلامات التسميم بالحوامض

﴿ العلاج ﴾ ان ضُد الفلويات الاحسن والافعل هُو الخل او عصير الليمون ويجب ان يعطى حالا مخففا بالماء لانه يشبع الفلوى و يجعله غير فعال و بعد سكون الالم يعطى بضع ملاعق من زيت الزيتون

### ﴿ فِي التسميم بالاستحضارات الزَّبْبَقية ﴾

﴿ علامات التسميم ﴾ طعم حاد معدنى \_ انقباض الحنجرة والمعدة والامعاء \_ قئ \_ فواق \_ خشؤ متكاثر منتن \_ نبض سريع احيانا غير منتظم \_ عطش لا يروى \_ عسر البول \_ مغص مؤلم \_ تصقيع الاطراف \_ انحطاط القوى انحطاطا ناما \_ تغيير السحنة \_ هذيان ﴿ العلاج ﴾ يبادر باعطاء مح البيض بكثرة مخلوطا بماء الى ان يحدث قيمًا واذا لم يوجد بيض فحليب او دقيق مخلوط بماء او مغنيسيا او كبريت وان لم يحدث قي فيحرض بدغدغة الغلصمة بطرف ريشة والاحسن استدعاء الطبيب باقرب وقت

### ﴿ في التسميم بالزرنيخ او الرهيج ﴾

﴿ علامات النسميم ﴾ غشيان - قئ مواد مخاطية ممزوجة دما ( القي لا يحصل غالبا سوى بعد مضى بضع ساعات من ابتلاع السم ) - أم محرق في المعدة - عطش - انقباض البلعوم - قذف المشروبات مهما كانت اطيفة - نبض متواسر نبضات القلب قوية - عرق يغطى الوجه وسائر الجسم - عسر تنفس - احتقان الوجه - اكلان ونفاطات تشبه المسببة عن مس القريص تعم الجلد - تشنج المحطاط القوى - ثم سكون - و يغطى الجسم بعرق باود - وتبطؤ نبضات القلب وتكون غير منتظمة

﴿ العلاج ﴾ يبادر باعطاء مقى نم كمية وافرة من سيسكوى اكسيد الحديد الهيدراتي مخلوطا عاء محلى بالسكر . وان لم وجد ١٥ السكاس او المغنيسيا مخلوطا بحليب او بزيت الزيتون وان لم يوجد ما ذكر آنفا يعطى هـ مسحوقا مخلوطا عا محلى بالسكر او ماء مصمغ او منقوع جذور الخطمى او بزور السكنان او زيت ازيته ن او زلال البيض مخبوطا بماء وتمم العلاج كما ذكر في الاسمم بالحوامض

### ﴿ في التسميم بالاستحضارات النحاسية ﴾

علامات التسميم بالاملاح النحاسية كالنى ذكرناها فى النسميم بالاملاح الزئبةية. والعلاج هنا كما فى تلك ويزاد اعطاء مزنج من مسحوق التوتيا ومسحوق الحديد مخاوطا بعسل او بشراب السكر

### ﴿ في التسميم بالاستحضارات الرصاصية ﴾

رُ علامات التسميم ﴾ طعم حاو قابض معدني مكروه انفياض الباحوم وباقى الاعراض التي ذكرت في الكارم على الاستحضارات الرئبقية

﴿ العلاج ﴾ يبدأ باعطاء مذوب كبريتات الصودا او المغنيسيا ( ١٠ دراهم منه في ١٥٠ درهم ماه ) او زلال البيض محبوطا بماه او مشروب محمض بالحامض الكبربتيك وان لم يوجد هذا الاخير فبالحامض الطرطريك. او يعطى من مسحوق الدكبريت محلوطا بماه

﴿ فَى الْتَسْمَيْمُ بِاسْتَنْشَاقَ غَازِ الْكَلُّورِ اوْ غَازْ الْحَامْضُ الْكَبَرِيْتُوسُ ﴾ ﴿ علامات النسميم ﴾ اختناق وانقباض الصدر — بصاق مخاطى ممزوج دما — نشاف الفم — احتراق فى الحنجرة — قئ مواد دمدمانية

﴿ العلاج ﴾ يُوضع المسموم في الهواء الخالص وينشق تنشقا خفيفا بسيال النشارد المخدف يعطى ماء فاتر بكثرة . ويفرك الجلد لتتنبه الحرارة . وتعمل مغاطس خردلية للاطراف السفلي ليتوارد الدم اليها ويخفف عن الرئة . ويعطى حليب بكثرة . وتدغدغ الغلصمة بطرف ريشة وان لم يحصل شفاه فيستدعى طبيب

### ﴿ فِي التسميم بالفصفور ومركباته ﴾

لقد كثر حدوث التسميم الفصفور منذ اشتهار قش النفط (الشحاطات) ﴿ علامات التسميم ﴾ اعتلال فى المجموع العصبى والتهاب واحتراق الحواس التى مسها السم . واعلم أن هذه الاعراض تكون اقل أو أكثر شدة بحسب الهيئة المعطى بها الفصفور أن كان مذابا بالماء أو بالزيت أو مسحوقا أو شقفا

﴿ العلاج ﴾ اجود ضد للفصفور زيتالتر بنتينا ان وجدوالا فمكاس المغنيسيا مخلوطا بماء فاتر و يعطى منه كمية وافرة . والمشرو بات الفاترة الصمغية او الزلالية . واذا كان السم شقفا يعطى مقبئ لتفريغ المعدة وقدفه منها

﴿ فى التسميم باملاح القصدير . او البزموت او التوتيا او الفضة او الذهب كالتمات التسميم هى كالتى ذكرت فى التسميم بالاستحضارات الزئبقية والعلاج كذلك

### ﴿ في التسميم باستحضارات الانتيمون ﴾

(علامات التسميم) هي كالتي ذكرت في التسميم بالاستحضارات الرئبقيسة (العلاج) يبادر باعطاء مقبئ اولا ثم محلول التنبن ( ٢٠ قمحة تنبن في ٣٠ درهم ماء) او مغلي العفص او خشب الكينا او قنسر خشب الصفصاف او قسر السنديان او من كر بونات المغنيسيا مخلوطا بماء . واذا كان القي شديدا يضاد بماء محلى بالسكر به بضع نقط من خر الافيون او من شرابه او من مغلي رؤوس الخشخاش. ويسكن ألم المعدة بوضع العلق عليها

### ﴿ ممالجة لدغ الافاعي ﴾

اذا كان السم حاصلا من الدغ افعی بجب ان بر بط العضو الملدوغ من اعلی محل اللاغ ان كان من الاطراف و محجم المحل ثم یكوی بحدید محمی او بحجر حبم او بزیدة الانتیمون و یغطی بعد ذلك بخرقة مغموسة فی زیت الساد (زیت زیتون درهم ۳۰ وسیال الشادر 7 دراهم) ثم تغطی بصه ف سخن و یعطی من الباطن بضع نقط من روح النشادر فی جرعة معرقة واعد مدحوا فی حاله كرا د زیت الزیتون معطی بكیة وافرة

واذا كان الاسع من عقرب او نحل او زنبور يكفى فى مطلجته حمد المحل مسله بمحلول كلورور السكاس وحده او المضاف اليه روح النشاد، وان المهب المحل توضع عليه خرق مغموسة فى تحت خلات الرصاص السائل والله السابى

### ﴿ تقريظ ﴾

انى قد تصفحت صحائف هذا الكتاب فوجدته كتر الهوائد صحح العابل يعول عليه فى العمل و دامتحن مؤلفه اقواله معال ولا بحفي ال فى كل عمل بعضه يتوقف على مهارة او خفة يد او دقة صناعية لا يعج عذبا بالحروف وهد الكماب يسهل الاعمال على قدر الامكان مركزنيايوس فن دياك ﴾